

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
1												
2	H_001	Vejledende registreret	Overdrev	x							Underbores	Natura 2000-område Gilbjerg Hoved
3	H_002	Ikke beskyttet	Fredskov	x							Undgås eller underbores	
4	H_003	Vejledende registreret	Overdrev								Berøres ikke	Natura 2000-område Gilbjerg Hoved
5	H_004	Vejledende registreret	Overdrev						Bakke-gøgelinje		Berøres ikke	Natura 2000-område Gilbjerg Hoved
6	H_005	Vejledende registreret	Overdrev	x							Underbores	Natura 2000-område Gilbjerg Hoved
7	H_006	Vejledende registreret	Mose								Berøres ikke	
8	H_007	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	gul					Berøres ikke	Fyrreplantage, træer med ca. 40 cm DBH. Enkelte døde træer med spættehuller.
9	H_008	Vejledende registreret	Vandhul	x	x			4		IV	Undgås eller underbores	Lavvandet vandhul med tæt bevoksning omkring og stor andel af tagrør i vandhullet. Næsten udtørret i juni. Skygget af høje træer på bredderne. Opdrætsbur til ænder (af ældre dato). I bedste fald marginal betydning for spidssnudet frø og nok for lavvandet til stor vandsalamander.
10	H_009	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	rød					Berøres ikke	Poppelhegn + enkelte andre træer ved huset. Yderst i hegnet, mod anlægskorridoren, to træer med hulheder.
11	H_010	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul	x	x			3		III	Undgås eller underbores	Eutrofieret vandhul omkranset af tagrør. Mange trådalger.
12	H_011	Vejledende registreret	Eng	x						IV	Undgås eller underbores	Udvidet ud fra luftfoto, da ejer ikke ønskede besigtigelse
13	H_012	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
14	H_013	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
15	H_014	Vejledende registreret	Mose		x	grøn		4		IV	Berøres ikke	Pilebevoksning samt lidt tagrørsump omkring vandhul. Jagtinteresser, der bl.a. kommer til udtryk ved en vildtstribe mod øst i zonen mellem eng og mose. Endvidere afvandes der til sø gennem drænrør. Stedvis er der pilesump med vandfyldte lavninger.
16	H_015	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		III	Berøres ikke	Sø med åbent vand. Ifølge ejeren var søen næsten tør i 2018. Tagrør langs bredder sammen med udbredt pilekrat. Intet åbent lavt vand. På midten bevoksning med tagrør. For nogle år siden blev søen oprenset og uddybet ringformet fra bredden. Piletræerne er ikke egnede for rastende flagermus.
17	H_016	Vejledende registreret	Eng		x					IV	Berøres ikke	Engareal i område med jagtinteresser. Mod sydvest er der kultuureng, og mod syd dominerer grå-bynke. Resten domineres af tagrør, røgræs og lådden dueurt. Den nordlige og østlige halvdel af engen er med estimeret naturkvalitet på IV, resten er med estimeret naturkvalitet på V.
18	H_017	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	gul					Undgås eller underbores	Birketræer med mulige lavtsiddende hulheder. Det er ikke sikkert, at flagermus kan bruge disse.
19	H_018	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	grøn						Ca. 5-rækket levende hegn. Mod syd en række fuglekirsebær, DBH 35-40 cm. Ingen hulheder set. Øvrige hegnstræer er tyndere og helt uden potentiale for flagermus.
20	H_019	Vejledende registreret	Vandhul								Berøres ikke	
21	H_020	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Sø i remise på mark. Tegn på andehold: Fodringsplatforme, andehuse, fodertønder på land. Bredzone er bevokset med tagrør i næsten hele den lavvandede, tilgængelige zone, og søen kan kun ketches i ca. 1 m afstand fra land. Stor andemad dækker vandfladen og fylder hurtigt ketcheren. Ingen submers vegetation.
22	H_021	Vejledende registreret	Vandhul								Berøres ikke	
23	H_022	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
24	H_023	Vejledende registreret	Vandhul								Berøres ikke	

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
25	H_024	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype	x	x							Græsland i let kuperet terræn. Mod syd er der en tør knold, med leret-sandet jord og rødknæ. Mod nord er terrænet lavest. Planteresammensætningen her indikerer, at der kan være vådt i regnfulde perioder. Mod nordvest ligger rester af en vaniliekrans-sø, dog uden vand.
26	H_025	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgåes eller underbores	
27	H_026	Vejledende registreret	Eng		x					III	Berøres ikke	Engareal nordøst for større pilekrat og u-formet vandløb, der oprenses. Med lave partier, der er vanddækket i regnfulde perioder.
28	H_027	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
29	H_028	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
30	H_029	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
31	H_030	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
32	H_031	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
33	H_032	Vejledende registreret	Mose	x	x	gul		1	Spidssnudet frø	II	Lokaliteten undgås. Desuden underbores § 3-arealerne, der omkranser ynglelokaliteten. Hensyn for vandrende padder	Gammel råstofgrav med tørveskrab. Hele området består af et ufremkommeligt, stort pilekrat med spredte, mere lysåbne pletter med fugtig bund og vegetation af tagrør. Endvidere ses lysninger med høje stauder eller vanddækkede grave. Central, øst-vestgående, er der en slået sti. Almindelig hæg er udbredt på hele arealet. I et af vandhullerne i mosen er der fundet en haletudse af spidssnudet frø. Denne var ret lille - lokaliteten er kold og paddeyngel udvikles langsomt. Angående flagermus: Det meste af bevoksningen er gråpil uden potentiale som rastested. Enkelt større træer i skovbrynet og langs den tværgående sti i den sydlige del af mosen.
34	H_033	Vejledende registreret	Vandhul								Berøres ikke	
35	H_034	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype	x	x			4				Lavning på græsmark. På besøgstidspunktet udtørret. Et vibepar tyder på at der har været vand tidligere. Værdi som ynglested for padder er meget tvivlsom.
36	H_035	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Lysåbent vandhul med fine lavvandede bredder. Der vokser åkander og vandpest. Tæt på hus. En ø med rester af bro. På grund af nærheden til bebyggelse og kulturpræg er der en betydelig risiko for, at der er udsat fisk. Grøn frø - set + haletudser.
37	H_036	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	rød					Undgåes eller underbores	Bredt levende hegn - i sydlige del med plads til en sti mellem rækkerne. I nordlige del, ud for sø H_035, store popler med DBH 80 cm. Heraf en med hul stamme og basal hulhed. I sydlige del er træerne slankere og har mindre potentielle for flagermus. Langs vestlige skovbryn er stendige. Dødt ved og sten på jorden bidrager til at gøre hegn til en god spredningskorridor for padder. Længst mod nord størst potentielle for flagermus og mindst potentielle mod syd.
38	H_037	Vejledende registreret	§3-skovmose		x	rød		4		III	Berøres ikke	Gammel råstofgrav, der nu domineres af urørt ellemose. Gravene er nord-sydgående, aflange, smalle og lavvandede. Mellem gravene er der balker. Endvidere er der fugtige lavninger. Forekomst af kæmpe-bjørneklo mod vest. Ingen paddeyngel - formentlig for koldt til æglægning pga. skygge. Træene har DBH på 20-50 cm. Flere træer med spættehuller og potentielle som rastested for flagermus. Området er godt forbundet til andre levesteder for flagermus, herunder via hegn H_036 til sø H_035 mod nord og til skov mod syd. Der er også jagtmuligheder for flagermus ved flere andre søer i nabolaget.
39	H_038	Vejledende registreret	Vandhul		x			1	Stor vandsalamander	II	Berøres ikke	Dyb (3 m dyb iflg. ejer) sø med bevoksning af svømmende vandaks langs bredder. Søen virker egnet til brune frøer, men ingen registreret. Yngel af grøn frø. Tilløb af markdræn (eutrofiering). Høstet, lejlighedsvis græsning med heste.
40	H_039	Vejledende registreret	Mose								Berøres ikke	
41	H_040	Vejledende registreret	Vandløb								Berøres ikke	

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
1												
42	H_041	Ikke beskyttet	Fredskov	x							Undgås eller underbores	
43	H_042	Vejledende registreret	Vandløb								Berøres ikke	
44	H_043	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgås eller underbores	
45	H_044	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		IV	Berøres ikke	Intet vand ved besøg.
46	H_045	Vejledende registreret	Vandhul								Berøres ikke	
47	H_046	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
48	H_047	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype	x	x							Græsmark med dræn i lavningerne.
49	H_048	Vejledende registreret	Vandhul								Berøres ikke	
50	H_049	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
51	H_050	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
52	H_051	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
53	H_052	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Eng	x	x					IV	Undgås eller underbores	Areal i bakket terræn, der samtidig skrånede mod vest. Det meste er græsland, med drænedde lavninger (94 %). Dog er det lavestliggende område mod skov med fugtigbundsplanter. Det lavestliggende område beliggende længst mod vest vurderes at være §3-beskyttet. Den del af området er med estimeret naturtilstand på IV. Resten af arealet vurderes ikke.
54	H_053	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Eng	x	x					IV	Undgås eller underbores	Græsland i let kuperet terræn (92 %). Mod vest, omkring vandhul, ligger en naturlig lavning, med fugtigbundsarter. blære-star dominerer den sydlige del af lavningen. Lavning i tilknytning til vandhul vurderes at være §3-beskyttet, med en estimeret naturtilstand på IV. Resten vurderes ikke.
55	H_054	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul	x	x			3		II	Undgås eller underbores	Grøn frø observeret. Mindre vandhul i skovkant. Bl.a. trådalger, manna-sødgræs og gul iris.
56	H_055	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
57	H_056	Vejledende registreret, men vurderes ikke at være § 3	Ikke § 3-naturtype	x	x			3				Fugtig lavning, tør ved besøg, intet vandhul. Tilgroet med brændenælder/græs. Afklaring af § 3 status ved Gribskov Kommune, december 2023, at registreringer er en fejl og § 3-beskyttelsen fjernes.
58	H_057	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype	x	x							Græsmark i kuperet terræn. Med indslag af fugtigbundsplanter i den vestlige halvdel, i naturlig lavning hhv. siderne til lavningen. Størrelsen hhv. kvaliteten af dette areal berettiger dog ikke en §3-beskyttelse.
59	H_058	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype	x	x							Græsmark i lettere kuperet terræn.
60	H_059	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	grøn						Hulvej (gammel kirkesti) afgrænset af små træer og buske på begge sider. DBH 15-20 cm. To grupper med større popler, DBH 35-40 cm. Fint jagtområde men ikke rastested for flagermus.
61	H_060	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Overdrev	x	x					III	Undgås eller underbores	Overdrev med vandbevægelse umiddelbart under overfladen (50 %), samt mose (50 %) tættest på skov (mod vest) hhv. centralt syd og nord, hvor der tidligere har været dræn. Grøft mod syd, i kant. Den vestlige del mod skov er §3-beskyttet, med en estimeret naturtilstand på III for både overdrev og mosearealerne.
62	H_061	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
1												
63	H_062	Vejledende registreret	Mose	x	x	gul		3		III	Undgås eller underbores	Pilekrat omkring vandhul samt et mindre lysåbent areal øst herfor. Med høj vegetation. Der er fugtigst i pilekrattet. Øst-vestgående grøfter løber både nord og syd for området. På lokaliteten er der også birkemose, som godt kunne være æglægningslokalitet for spidssnudet frø i våde somre, lige nu udtørret. Der er hundestejler i kanalerne i skoven. De fleste træer uden relevans for flagermus. Enkelte større piletræer med mulige hulheder.
64	H_063	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Mose	x	x	grøn		3		III	Undgås eller underbores	Lysåbent areal i samme område som to vandhuller og en mose, som det grænser op til. Ligger øst for en skov. Fugtigt ved besigtigelsen, med en lidt tørrere forhøjning centralt. Ingen flagermus-relevante træer inden for lokaliteten.
65	H_064	Vejledende registreret	Vandhul	x	x			1			Undgås eller underbores uden for yngletid. Hensyn for vandrende padder	Sandsynlig ynglelokalitet for spidssnudet frø
66	H_065	Vejledende registreret	Vandhul	x	x			3		III	Undgås eller underbores	Grøn frø observeret. Hundestejler i kanalen fra skoven.
67	H_066	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	gul						Mod sydøst et levende hegn af små løvtræer. Mod vest og nordøst granskov. Skovbryn mod øst og nord med løvtræer, som endnu er for unge til at udvikle hulheder. Spredt i vestlige skovdelt fyrretræer og birk. I dette område spredt frekomst af stående døde træer med løs bark. Her findes enkelte døde træer med løs bark, som kan være kortvarige rastesteder for flagermus, dog ikke ynglekolonier. Ind mod sø H_065 er der løvtræer (birk).
68	H_067	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul	x	x			3		III	Undgås eller underbores	Næsten udtørret ved besigtigelsen. Potentiel ynglelokalitet for brune frøer.
69	H_068	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Eng	x	x					IV	Undgås eller underbores	Græsstykke mod skov. I lettere skrånende terræn. Hjørnerne mod nordøst og sydøst er tørt græsland (28 %). Resten er fugtigere, med den botanisk mest spændende vegetation i den nordlige halvdel, der også er den lavestliggende. Vegetationen er højest omkring sydøst.
70	H_069	Vejledende registreret	Vandhul		x			(1)	Stor vandsalamander	III	Hensyn for vandrende padder	Grøn frø observeret. Gammel ellesump/mose. Ejer fortæller, at her findes stor vandsalamander.
71	H_070	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype	x	x							Tørt græsland med små partier med fugtigbundsvegetation, hvor terrænet er 10-20 cm lavere end omgivelserne. Mod nordøst endvidere en mindre indhegning med unge frugttræer.
72	H_071	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Der er store (+50 cm) koi-karper udsat i søen, som er gammel ellesump. Grøn frø observeret.
73	H_072	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
74	H_073	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	grøn						En række grantræer og en buskbevokset jordvold. Ingen træer med potentiale for flagermus.
75	H_074	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
76	H_075	Vejledende registreret	Mose		x	grøn		3		III	Berøres ikke	Især mod øst helt udtørret tagrørssump, der omkranser vandhul. Fugtig i våde perioder. Desuden et pilekrat uden relevans for flagermus. Enkelte birketræer, DBH 20-30 cm, uden hulheder. I den nordøstlige del af lokaliteten ligger der endvidere et større areal med kløver/græs, hvor der tages slæt. Den vestlige halvdel er med rekreative interesser.
77	H_076	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		V	Berøres ikke	Helt udtørret pilekrat ifm. rørmose. Fugtig i våde perioder.
78	H_077	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	grøn					Berøres ikke	Levende hegn med buske og mindre træer. Trædiameter (DBH) op til 40 cm. Bl.a. hylde, fuglekirsebær, alm. røn og slåen.
79	H_078	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	

Bilag 7 Lokaltiteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
1												
80	H_079	Vejledende registreret	Mose	x	x	grøn		3		III	Undgås eller underbores	Ingen større træer. Moseareal hvor to åbne vandløb mødes. Område vest for det nord-sydgående vandløb er holdt græsplænehøjt med et enkelt piletræ (estimeret naturtilstand på IV). Øst for vandløbet ligger der et urørt pilekrat med vandfyldte partier og meget liggende ved (estimeret naturtilstand på III). Denne del er ufremkommelig. Muligvis en gammel råstofgrav.
81	H_080	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgås eller underbores	
82	H_081	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		IV	Berøres ikke	Vandhul beliggende i udkant af mose. Grøn frø observeret.
83	H_082	Vejledende registreret	Vandløb								Berøres ikke	
84	H_083	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		IV	Berøres ikke	Sandsynligvis gravet sø (evt. gammel råstofgrav) i lavereliggende terræn. Øer med levende pil og dødt ved i vandet. Med nuværende græsningstryk vurderes søen uegnet til padder. Ca. 30-35 kvæg har haft adgang. Vandhullet har ringe dybde og ikke meget insektiv.
85	H_084	Vejledende registreret	Vandhul	x	x			3		III	Undgås eller underbores	Udtørret pilekrat ved besøg.
86	H_085	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Eng		x					IV	Undgås eller underbores	Areal øst for aflangt vandhul. Eng ligger i den nordvestlige del af lokaliteten (25 %). Som en lang, smal form. Ødt-vestgående. Resten er græsmark (75 %), hvoraf den sydlige halvdel er med slæt. Den østlige del fremstår urørt med høj veg. Eng er med indslag af kulturgræsser. Del af afgrænsning lever op til at være §3-beskyttet som eng (25 %). Denne del er med en estimeret naturtilstand på IV. Resten vurderes at være ugødsket græsmark, og er derfor ikke vurderet.
87	H_086	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	grøn						Lave buske. Syd herfor en nyere beplantning af poppel (ammetræer for nyplantet gran).
88	H_087	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgås eller underbores	
89	H_088	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	grøn						Granbeplantning med enkelte birketræer.
90	H_089	Vejledende registreret	Vandhul		x			1*		-	Berøres ikke	Lokalitet blot besigtiget på afstand, da det ikke var muligt at komme frem til lokaliteten grundet placeringen midt i en rapsmark med 1,8 m høj vegetation. Idet lokaliteten ikke er besigtiget antages det ud fra et worst case scenarie, at lokaliteten huser forekomst af bilag IV-padder.
91	H_090	Vejledende registreret	Vandløb								Berøres ikke	
92	H_091	Vejledende registreret	Vandløb								Berøres ikke	
93	H_092	Ikke beskyttet	Fredskov	x							Undgås eller underbores	
94	H_093	Vejledende registreret	Vandløb								Berøres ikke	
95	H_094	Vejledende registreret	§3-skovmose		x	gul		3		III	Undgås eller underbores	Sumpskov i naturlig lavning (80 %), beliggende sydøst for grøft hhv. nordvest for bakked terræn. Længst mod sydvest, mod jernbane er der der en granplantage (20 %). Dele af arealet var fugtigt ved besigtigelsen. Sumpskoven er beskyttet og med en estimeret naturtilstand på III. Resten er ikke vurderet. Haletudser af brun frø i alle vandsansamlinger. Flere døde elletræer med spættehuller og hulheder, stort egetræ 80 cm, stor ahorn med opskrællende bark 40 cm. Elletræerne er ca. 25-35 cm. Især den sydlige og vestlige del har træer med potentiale for flagermus. 2/7 var frøerne i forvandling. En enkelt haletudse af butsnudet frø fundet.
96	H_095	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype								Berøres ikke	Besigtiget af MST 2013 jf. Naturdata: Vurderet til ikke at være §3 ved besigtigelsen. Følgende arter er registreret på arealet: draphavre, krybende potetil, ager-tidsel, rejnfan, sildig gyldegris og bjerg-rørhvene.
97	H_096	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		IV	Berøres ikke	Udtørret rørmose. Kan i våde år benyttes til yngleområde for padder.
98	H_097	Ikke beskyttet	Fredskov	x							Undgås eller underbores	
99	H_098	Vejledende registreret	Vandhul	x	x			3		IV	Undgås eller underbores	I våde år vil den kunne benyttes som ynglevandhul for padder. Udtørret rørmose.

Bilag 7 Lokaltiteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
1												
100	H_099	Vejledende registreret	Mose		x	grøn		3		III	Berøres ikke	Mosevegetation på en ø i sø, samt i bredt bælte omkring søen. Bæltet omkring søen er smallest mod vest, og tørrest mod syd. Mod nord afgrænses det af jernbanen. Der er både jagt- og rekreative interesser i området. Langs nordbredden af søen er der trægrupper af større piletræer, rødæl og birk. Ingen relevante hulheder set.
101	H_100	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Større vandhul med svømmende vandaks og kantvegetation af bl.a. pil, star og tagrør.
102	H_101	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	gul					Undgås eller underbores	Levende hegn af især slåen og andre lave buske. Spredt større træer enkeltvis eller i små grupper. Især ask men også en enkelt bøg og en eg. De største træer med DBH 50-60 cm DBH, to hhv. 70 og 110 cm. Der er umiddelbart potentiale for rastende flagermus. Forud for evt. fældning bør de største træer tjekkes grundigt for evt. hulheder eller rastende flagermus.
103	H_102	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	gul					Undgås eller underbores	Afgræsset areal, som p.t. er tørt og uden dyr. Dels et bredt, øst-vestgående levende hegn samt syd herfor et aflangt, smalt, lysåbent areal. Længst mod øst er der et mindre parti med eng, som dog er mindre end 2500 m <sup>2</sup> . Afgrænses mod nord og vest af levende hegn. I hegn flere større egetræer, DBH 40-60 cm og en enkelt stor eg, DBH 100 cm. Et enkelt træ med flækket stamme, som kan være rastested for flagermus.
104	H_103	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
105	H_104	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	gul					Undgås eller underbores	Blandet skov med gran iblandet birk, fyr, el. Enkelte træer i vestlige skovbryn er væltede, men uden hulheder. Det klart største potentiale for flagermus er tæt på åen, hvor der er døde birke med spættehuller og elletræer med hulheder. Ved besøget observeres stor flagspætte og ravn.
106	H_105	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		IV	Berøres ikke	Vandet havde et grumset/gråligt skær. Bunden lugtede grimt. Grøn frø observeret.
107	H_106	Vejledende registreret	Vandløb								Berøres ikke	
108	H_107	Vejledende registreret	Eng							IV	Berøres ikke	
109	H_108	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgås eller underbores	
110	H_109	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype	x	x							Bygmark.
111	H_110	Vejledende registreret	Vandløb	x					Bæver		Undgås eller underbores	
112	H_111	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
113	H_112	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype	x	x							Vurderet ikke omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3 ved besigtigelse juli 2023
114	H_113	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Mose	x	x	grøn		3		III	Undgås eller underbores. Hensyn for vandrende padder.	Udtørret mose (rørsump uden træer) i sydkanten af en fugtig græsmark. Både plantesamfundet og dybden af traktorspor indikerer, at området ofte er svært farbart og meget i vådt i perioder af året.
115	H_114	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
116	H_115	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Overdrev	x	x					III	Undgås eller underbores	Tør skrænt i kant af ådal. Nordvendt. Vegetation indikerer vandbevægelse tæt på overfladen: lav ranunkel er dominerende. Flere steder ses trykvand, mest i hele sydkanten, mod skov. Mod sydvest vokser bl.a. nyse-røllike, kær-tidsel og kær-fladstjerne, på højtliggende steder.
117	H_116	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	gul					Undgås eller underbores	Primært granskov, men en række popler (DBH 60-80 cm) med et enkelt knasthul som eneste synlige hulhed, desuden enkelte fyrretræer - nogle med skader. I sydlige skovbryn enkelte døde fyr og birk med løs bark og huller i stammerne. Ved bebov for fældning skal døde træer evt. tjekkes for flagermus. Dog ikke stort nok omfang af mulige rastesteder til at ynkle-/rasteområder påvirkes ved fældning.

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
1												
118	H_117	Vejledende registreret	Mose		x	gul		3	Skov-hullæbe	III	Berøres ikke	Ufremkommelig mose med tagrørssump og pilekrat. Endvidere med åbne vandflader flere steder, specielt på vestsiden. Flere af var dækket af kors-andemad. En ejer af en del af mosen oplyste, at det er en gammel tørvegrav fra krigens tid. Ejer regulerer selv vandstanden, også så den ikke bliver for tør om sommeren. Der blev registreret én haletudse, der kunne have været en spidssnudet frø. Opvækst af pil og birk i rørsumpen uden betydning for flagermus. I randen enkelte mulige hulheder i større birke og piletræer. Få døde birke med potentiale.
119	H_118	Vejledende registreret	Overdrev		x		4			III	Berøres ikke	Tørt, bakket terræn med stor udbredelse af tørbundsarter. I projektområde er den mest interessante flora længst mod nordøst, dvs. inden for projektområdet. Resten er slidt pga. nærheden til staldbygningerne. Endvidere er denne del også lavt og vurderes at være fugtig i våde perioder. Der er hestefolde på arealet. Den østlige fold er intensivt afgræsset uden vegetation. Den vestlige fold er delvist med bevoksninger af høje urter. I forhold til markfirben findes ingen sandflader og kun lidt habitat med passende mosaik.
120	H_119	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		IV	Berøres ikke	Regnvandsbassin lige ved motortrafikvejen. Der er paddehegn langs vejen, men dette er ikke intakt her. Kraftig tilgroning med pil, hvortil kommer lidt tagrør- og dunhammer-domineret træløs flade. Intet frit vand pga. det tørre vejr. I bedste fald er dette en helt marginal ynglelokalitet for padder.
121	H_120	Vejledende registreret	Mose		x	grøn		1	Spidssnudet frø	III	Hensyn for vandrende padder	Pilekrat og tagrørssump i naturlig lavning i bakket terræn. Tæt og nu tør rørsump af tagrør. I lille åbent område nær gården fundet paddeyngel samt fisk (nipigget hundestjle). En smal "arm" mod vest er bevokset med dunhammer og lav sumpvegetation. Dette kan være ynglested for frøer, men var udtørret ved besøget. Enkelte større træer i kanten, ind mod husene. Især hestekastanje og et par ege (DBH 20-40 cm) og uden synlige hulheder. Dertil nåletræer helt uden potentiale for flagermus.
122	H_121	Vejledende registreret	Eng	x	x					V	Undgås eller underbores	Engareal i bakket terræn. Engen omkranser et vandhul. Terrænet er højestliggende mod syd.
123	H_122	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		IV	Berøres ikke	Tilgroet vandhul. 100 % af bredden med enten pilekrat eller tagrør, men i midten lysåben. Kan kun ketches fra kanten. En kold lokalitet, hvor brune frøers haletudser næppe er forvandlede. Men æglægning er tvivlsom, især efter det meget kolde tidlige forår. Grøn frø hørt og set.
124	H_123	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Eng	x	x					IV	Undgås eller underbores	Engstykke med varierende fugtighed. I bakket terræn med naturlige lavninger. Hele engområdet fremstod tørt ved besigtigelsen. I de lavestliggende dele indikerer vegetation dog, at der er vådt i regnfulde perioder.
125	H_124	Vejledende registreret	Mose							III	Berøres ikke	
126	H_125	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	gul					Undgås eller underbores	Levende hegn med spredt forekommende store ege, DBH 60-120 cm. Vurderet som "gul" pga. forekomst af store træer heraf enkelte med mulige hulheder. Der kan være svært erkendtlige hulheder i kronerne. Generelt er træernes sundhedstilstand dog god, med få skader.
127	H_126	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Vandhul på golfbane. Åbent vand. Lidt rørsump langs bredder og sparsomt med svømmende vandaks. For dyb til at gå mere end lige ud i kanten af rørsumpen. Aflyttet for løgfrø i maj, hvor en voksen lille vandsalamander blev set. Yngel af grøn frø er eneste paddeyngel.
128	H_127	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	grøn					Berøres ikke	Overvejende granskov - enkelte skovfyr, eg og ahorn. Ingen hulheder.
129	H_128	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Lysåbent vandhul på golfbane. Lidt skygge fra levende hegn. Aflyttet for løgfrø i maj. Grøn frø fundet, men ingen salamandre eller paddeyngel fundet om sommeren.

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
130	H_129	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		IV	Berøres ikke	Sø omgivet af tagrør, rørsump og pilekrat. Fyldt med hornblad sp. Dårlig vandkvalitet. Kun yngel af grøn frø og nipigget hundestejle fanget.
131	H_130	Vejledende registreret	Vandhul		x			1	Spidssnudet frø	III	Hensyn for vandrende padder	Vandhullet er gravet af Hillerød Kommune. Nu kraftig tilgroning med bredbladet dunhammer. Kors-andemad i ret stor mængde. Stadigvæk lysåben, men koldere pga. tilgroningen. Kun sparsomt med salamandyngel, og haletudserne var ikke nær forvandling.
132	H_131	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
133	H_132	Vejledende registreret	Vandhul								Berøres ikke	
134	H_133	Vejledende registreret	Vandhul					1*			Berøres ikke	
135	H_134	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Varmt, lysåbent vandhul på græseng. P.t. ingen padder, men virker velegnet for brune frøer. Vandhullet er varmt, så haletudser kan evt. være forvandlet før besøget.
136	H_135	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	gul					Undgås eller underbores	Hegn med flere store ege, DBH 50-70 cm. To træer i østenden med hulheder ved afbrækkede grene. Der kan være skjulte hulheder i kronen på andre af egetræerne, og flagermusundersøgelse bør overvejes.
137	H_136	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
138	H_137	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	grøn					Berøres ikke	Fældet granskov under genplantning. En del birketræer (DBH ca. 20 cm) og enkelte egetræer, men intet med potentiale for udvikling af hulheder.
139	H_138	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype	x	x			4				Tør lavning i mark. Dyrket med græs og kløver. Intet § 3-skema udfyldt. Tidligere vejlede beskyttet.
140	H_139	Vejledende registreret, men vurderes ikke at være § 3	Ikke § 3-naturtype		x			4			Berøres ikke	Tidligere §3-vandhul, nu ifølge ejeren sløftet med tilladelse fra kommunen. Intet §3-skema udfyldt.
141	H_140	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	rød					Berøres ikke	Landhave med bl.a. birk, gran (i skovbryn) og asketræer. De fleste træer små, DBH < 30 cm. Enkelte popler med stor diameter (DBH 70-100 cm) og hulheder.
142	H_141	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	grøn						Rækker af plantede birke og fyrretræer, DBH 20-40 cm. Ingen spættehuller eller dybe skader og derfor intet potentiale for rastende flagermus.
143	H_142	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		II	Berøres ikke	Lysåben sø med udbredt bevoksning af svømmende vandaks. Søen har forbindelse til Alsønderup Eng sø. Ifølge ejeren er der gedder og abborer og dermed meget dårlige vilkår for succesfuld yngel for de fleste padder. Der er områder med lav sumpvegetation, hvor paddelarver kan skjule sig for de store fisk, men der kan ikke forventes yngeloverskud af bilag-IV padder her.
144	H_143	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
145	H_144	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
146	H_145	Vejledende registreret	Eng								Berøres ikke	
147	H_146	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
148	H_147	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
149	H_148	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul	x	x			3		IV	Undgås eller underbores	Lavvandet vandhul domineret af bredbladet dunhammer. Nyligt udtørret. Frøngel kan være gået på land inden vandhullets udtørring.
150	H_149	Vejledende registreret	Vandhul								Berøres ikke	
151	H_150	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype	x	x							Græsareal i kuperet terræn. Enkelte steder med overdrevsarter, men ikke i en udstrækning til at disse dele af arealet kan udpeges som §3-beskyttet.
152	H_151	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype	x	x							Tørre græsarealer i kuperet terræn med lavninger der drænes. Den sydlige og midterste del er med indsæt blomsterblandning til tørre arealer. Etablerer arterne sig i levedygtige bestande, vil område med tiden vokse ind i en §3-beskyttelse. Den nordlige del er med kløvergræs



Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
1												
153	H_152	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
154	H_153	Vejledende registreret	Vandhul							IV	Berøres ikke	
155	H_154	Vejledende registreret	Vandløb								Berøres ikke	
156	H_155	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Mose	x	x					IV	Undgås eller underbores	Område med mosevegetation i lavning mod sydøst (35 %). Resten er tør græsmark, hvor det vurderes der er indsået blomsterblanding til tørre arealer. Hvis de indsåede arter er i stand til at etablere levedygtige bestande, vil arealet 'vokse ind i' en §3-beskyttelse. Moseareal er med estimeret naturtilstand IV, resten er ikke vurderet.
157	H_156	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	grøn					Berøres ikke	Granplantning med enkelte lave buske. Nogle af træerne er døde og væltede. Ingen spættehuller eller andre egnede hulheder.
158	H_157	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		III	Berøres ikke	Vandhul i dyb lavning/udgravning på rapsmark. Grøn frø yngler på stedet.
159	H_158	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		III	Berøres ikke	Sø ved gård. Omgivet af af stensætning, dvs. lodrette kanter, som kan være svære for padder at forcere. Lavvandet, med dunhammer og tigger-ranunkel som dominerende sumpvegetation. Virker egnet for padder, men meget lidt yngel fundet.
160	H_159	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgås eller underbores	
161	H_160	Vejledende registreret	Mose		x	grøn		3		III	Berøres ikke	Pilekrat i lavtliggende del af kuperet terræn, hvor tre grøfter mødes. Snog lå og soled sig. Lille dybt vandhul. Svært tilgængeligt. Bevoksning af gråpil og ask uden potentiale for flagermus.
162	H_161	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	grøn						Løvtræshegn domineret af fugle-kirsebær med lidt ahorn og en gruppe af større elletræer (DBH 85 cm). Ingen hulheder set.
163	H_162	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Overdrev		x	gul	5	3		II	Berøres ikke	Mosaiknatur, dels nord-sydgående kløft med mosevegetation (20 %) midt på arealet. Længst mod vest er der tør skov (25 %) på en østvendt skråning. Mod øst er der dels kratbevoksning, to mindre arealer med overdrevsvegetation (bl.a. afskrabet areal på vestvendt skråning) samt en jordvold med tørt græsland (25 %). Områderne med overdrevs karakter og lav åben bevoksning gør denne del egnet som levested for markfirben. Der er tale om en sandet skråning med åben jordbund og overdrevsblomster. Potentielt egnet som levested for markfirben, men kun hvis arten i forvejen findes andre steder i nærområdet, da det potentielle areal var tæt granskov før 2016. Vurderes derfor overordnet som "ikke egnet" pga. historikken, beskeden udstrækning og manglende spredningsmulighed. Områdets overdrev er med en estimeret naturtilstand på II, mosen med en estimeret naturtilstand på III. Der står et flerstammet dødt løvtræ med synlige sprækker. Dog er stammediameter max 30-40 cm. Det ligger op til et mindre skovstykke. Spættehuller i død gran og i et piletræ.
164	H_163	Vejledende registreret	Vandløb								Berøres ikke	
165	H_164	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	gul					Berøres ikke	Mest slåen. Flere stævnedede hassel med mange tynde stammer. Et egetræ med to stammer, DBH 50 cm og 70 cm. En flækket gren kan måske bruges af rastende flagermus. En hyld - DBH 38 cm - død og hul. Et hul i 170 cm højde i denne er nok mest egnet til mejser.
166	H_165	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Lysåbent vandhul i kvægfold. Bortset fra vandranunkel langs bredderne er lokaliteten stort set uden submers vegetation.

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
1												
167	H_166	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	gul					Undgås eller underbores	Tilgroet sø med omgivelser, samt levende hegn. Søens omgivelser er med rød-el, birke, enkelte ege, pilekrat. Spættehuller set i en gruppe rød-el mellem søen og gården. Nåletræer og lave gråpil uden potentiale for flagermus. Det levede hegn mod syd består mest af små (DBH < 30 cm) løvtræer, med enkelte på 30-50 cm DBH. En højtplaceret gren med sprække kan være egnet som rastested for flagermus.
168	H_167	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Sø i træbevoksning. Meget skygget og kold. Lysskatter giver dog mulighed for spredt rørsump, hvor evt. paddeyngel vil også kunne søge varme. Søen er af ringe betydning for padder, men den er biologisk spændende, med flere rodvæltede træer.
169	H_168	Vejledende registreret	Vandhul	x	x			3		III	Undgås eller underbores	Lavvandet vandhul, delvist tilgroet med pilebuske. Udtørret på besøgstidspunktet, men padder kan nok yngle med succes andre år. Åbne flader domineres af star. Ligger i en græsningssfold.
170	H_169	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	rød					Berøres ikke	Fyrreskov med spredte løvtræer og andre nåletræarter. Blandt andet eg og bøg i skovbryn. En del dødt ved, især fyr. Flere døde træer med spættehuller.
171	H_170	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		V	Berøres ikke	Intet insektiv i vandet. Vandet gråligt med hinde på. Bund lugter grimt.
172	H_171	Vejledende registreret	Vandhul								Berøres ikke	
173	H_172	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	gul					Berøres ikke	Fyrrelund, DBH (40,) 50-70 cm. Enkelte bøgetræer. Et dødt fyrretræ med spættehuller. To røde glenter set sammen nær lokaliteten - muligt ynglepar i området.
174	H_173	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	En snog er observeret.
175	H_174	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	gul					Berøres ikke	Fyrreskov med DBH 40-60 cm. Spredt forekomst af eg, bøg og andre løvtræer. Enkelte døde fyrretræer med spættehuller. Lokalitet ligger uden for projektområde.
176	H_175	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	rød					Berøres ikke	Skov domineret af fyr, DBH 40-60 cm. I skovbryn eg og bøg, og dertil spredt andre løvtræer. Flere spættehuller set i døde fyrretræer, spredt ud over skovens areal. I lund ved skråning i kanten af 50-m anlægsområdet flere store ege og bøge. En eg med spættehul. Stor flagspætte er hørt flere gange i skoven, og rød glente er set nær denne.
177	H_176	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul		x			3		II	Berøres ikke	Ved siden af den store sø ligger et lille vandhul med kransnålalger i hele bunden. Larver af lille vandsalamander er fundet. I den store sø er registreret den del haletudser af grøn frø.
178	H_177	Vejledende registreret	Mose								Berøres ikke	
179	H_178	Vejledende registreret	Vandhul								Berøres ikke	
180	H_179	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype		x		2			II	Berøres ikke	Aktiv råstofgrav med ynglende digesvaler og et ynglepar af tårnfalk på de høje, stejle skrænter længst mod nord. Hele området er med ruderatpræg og er kuperet med både lave og høje, stejle skrænter, samt flade både tørre og våde arealer. Lerdomineret, men der er steder med sand og grus. Arealet er pt. ikke omfattet af NBL §3, da det er beliggende i en aktiv råstofgrav. De høje, stejle skrænter mod nord er med estimeret naturtilstand på II, resten med estimeret naturtilstand på III.  I forhold til markfirben: Områder med tæt vegetation, men også egnede partier. Herunder sandet vestvendt skråning. Eftersøgning i august foregik under optimale forhold på en dag med stor aktivitet af markfirben andre steder. Derfor stor sandsynlighed for at finde arten, hvis den forekom på stedet. Arten er tidligere eftersøgt på lokaliteten målrettet uden held.
181	H_180	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul		x			3		II	Berøres ikke	Grusgrav med grøn frø og små fisk.

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
182	H_182	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype	x	x			-				Intet vandhul ved feltbesigtigelse. Tidligere vejledende § 3 registreret
183	H_183	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	rød					Berøres ikke	Variert bevoksning domineret af skovfyr, med eg, bøg, birk og hylde mv. Spættehulstræer set, foruden flækkede grøne og andre skader.
184	H_185	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		IV	Berøres ikke	Næsten udtørret mose. Siv- og dunhammer udgør ca. 80 %.
185	H_189	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Udtørret mørkt pilekrat med fugtig bund.
186	H_190	Vejledende registreret	Mose							I	Berøres ikke	
187	H_191	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Udtørret vandhul i rand af pilekrat samt en lille pyt i pilekrattet.
188	H_192	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Udtørret pilekrat.
189	H_193	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype		x			4			Berøres ikke	Intet vandhul tilstede i marken.
190	H_194	Vejledende registreret	Mose							IV	Berøres ikke	
191	H_196	Ikke beskyttet	Fredskov								Berøres ikke	
192	H_197	Vejledende registreret	Vandhul		x			1	Spidssnudet frø	II	Berøres ikke	Vandhul af høj biologisk værdi. Lokalitet ligger uden for projektområde.
193	H_198	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
194	H_199	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		V	Berøres ikke	Grøn frø i stort antal. Lokalitet ligger uden for projektområde.
195	H_201	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgås eller underbores	
196	H_208	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	grøn						Granbeplantning, kun få andre træarter af relevans. Få birk DBH 25-40 cm, ingen hulheder.
197	H_209	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		V	Berøres ikke	Pilekrat med lille vandhul mest i skygge. Mest tørt og anvendes til fyldeplads. Overfladevand fra dyrket mark løber i ved meget regn. Lokalitet ligger uden for projektområde.
198	H_210	Vejledende registreret	Vandhul								Berøres ikke	
199	H_211	Vejledende registreret	Mose							IV	Berøres ikke	
200	H_213	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
201	H_214	Vejledende registreret	Mose							III	Berøres ikke	
202	H_215	Vejledende registreret	§3-skovmose		x	rød		3		III	Berøres ikke	Urørt skovmose i gammel råstofgrav. Udtørret, men flere steder er det tydeligt, at der ofte står vand. Meget dødt ved, både stående og liggende. Mange store elletræer, nogle døde med spættehuller. Mange store døende/døde asketræer 40-70 cm. Mange døde stammer ligger rundt omkring, flere af dem er rodvæltede, nogle står og er rådne.
203	H_216	Vejledende registreret	Mose							III	Berøres ikke	
204	H_217	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
205	H_219	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul	x	x			3		II	Undgås eller underbores	Udtørret, men kunne sagtens være æglægningslokalitet for spidssnudet frø.
206	H_221	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Haletudserne af brune frøer kunne pga. udviklingsstadiet ikke bestemmes med sikkerhed, men det vurderes som sandsynligt, at det var spidssnudet frø. Hundestejer tilstede i vandhullet. Lokalitet ligger uden for projektområde.
207	H_222	Vejledende registreret	Mose		x			3			Berøres ikke	Fin eng/mose. God struktur med mange tuer og små tjørn. Bliver afgræsset.
208	H_223	Vejledende registreret	Mose		x			4			Berøres ikke	Dette er ikke en mose. Nåletræsplantage med små træer. Lokalitet ligger uden for projektområde.
209	H_226	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		IV	Berøres ikke	Skaller tilstede i vandhullet. Lokalitet ligger uden for projektområde.
210	H_227	Ikke beskyttet	Fredskov								Berøres ikke	

Bilag 7 Lokaltiteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
1												
211	H_229	Vejledende registreret	Mose		x			3			Berøres ikke	Blanding af rørmose og pilemose/krat. Kun et hul på 4 x 1 m med vand. Grøn frø. Rigtig mange japan-pileurt 10 x 150 m. Lokalitet ligger uden for projektområde.
212	H_230	Vejledende registreret	Mose		x			3			Berøres ikke	Udtørret pilekrat uden relevans for ynglende padder. Lokalitet ligger uden for projektområde.
213	H_231	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Lille mørk skovsump, næsten udtørret. Japansk pileurt alle steder. Lokalitet ligger uden for projektområde.
214	H_242	Vejledende registreret	Vandhul		x			1	Spidssnudet frø	III	Hensyn for vandrende padder	Fint lille vandhul med vandranunkel, omgivet af siv og duhammer.
215	H_244	Vejledende registreret	Vandhul	x	x			4		IV	Undgås eller underbores	Grumset, røromkranset vandhul. Grøn frø observeret.
216	H_245	Vejledende registreret	Vandløb							IV	Berøres ikke	
217	H_247	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgås eller underbores	
218	H_248	Ikke beskyttet	Fredskov								Berøres ikke	
219	H_249	Vejledende registreret	Mose							IV	Berøres ikke	
220	H_250	Vejledende registreret	Mose							IV	Berøres ikke	
221	H_251	Vejledende registreret	Vandhul		x			1*		III	Berøres ikke	Vandhul omkranset af bred rørsump. Lokalitet blot besigtiget på afstand, da det ikke var muligt at komme frem til selve vandfladen grundet placeringen midt i uigennemtrængelig rørsump på slamfyldt bund. Af denne grund kunne vandhullet ikke undersøges for paddeyngel. Idet lokaliteten ikke er besigtiget antages det ud fra et forsigtighedsprincip, at lokaliteten huser bilag IV-padder. I nærområdet (<1 km) er der jævnfør Danmarks Miljøportal både registreret spidssnudet frø, stor vandsalamander og løgfrø.
222	H_252	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
223	H_253	Vejledende registreret	Vandløb								Berøres ikke	
224	H_254	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		III	Berøres ikke	Mørkt, dybt vandhul uden planter. Ligger midt i mark. Grøn frø. Sammenhængende med H_255.
225	H_255	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		III	Berøres ikke	Mørkt, dybt vandhul uden planter. Ligger midt i mark. Grøn frø. Sammenhængende med H_254.
226	H_256	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgås eller underbores	
227	H_257	Vejledende registreret	Eng	x	x					V	Undgås eller underbores	Tør kultureng langs Havelse Å. Med mindre partier med lavninger. Fugtigbundsarter ses hist og her.
228	H_258	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
229	H_259	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype	x	x			3		IV		Intet vand, vegetation af 1,5-2 m højt rørgræs.
230	H_260	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
231	H_261	Vejledende registreret	Mose		x	gul		3		III	Berøres ikke	Mose beliggende øst for og op til "Strø Nord Kildeplads". Det vestlige stykke er domineret af tagrør. Det østlige er mere varieret, og udgør den botanisk mest spændende del af lokaliteten. Pilekrat står spredt. Ingen padder fundet.
232	H_262	Vejledende registreret	Mose		x	gul		3		III	Berøres ikke	Pilekrat omringet af sump, domineret af høj sødgræs og alm. fredløs. Ingen padder fundet.
233	H_263	Vejledende registreret	Mose		x	gul		3		III	Berøres ikke	Tagrørsump i lavtliggende terræn. Med spredte pilekrat. Beliggende øst for og umiddelbart op til "Strø Nord Kildeplads". En enkelt busk af rynket rose vokser i kanten af arealet mod sydvest. Ingen padder fundet.
234	H_264	Vejledende registreret	Eng		x					III	Berøres ikke	Smalt, aflangt engareal nord for Gørløse Å. Fugtigst i den nordlige halvdel, mod mose. Her dominerer toradet star i urtelaget. Et bredt, aflangt pilekrat løber langs den vestlige kant.
235	H_265	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgås eller underbores	

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
1												
236	H_266	Vejledende registreret	Eng								Berøres ikke	
237	H_267	Vejledende registreret	Eng		x					IV	Berøres ikke	Engareal i kant af mose. Nord for pileplantage samt øst for og umiddelbart op til "Strø Nord Kildeplads". Ager-tidsel og stor nælde dominerer. Det lavestliggende område med flest fugtigbundsarter er mod syd og vest.
238	H_268	Vejledende registreret	Mose		x	grøn		3		IV	Berøres ikke	Næsten udtørret pilekrat beliggende syd for og umiddelbart op til Gørløse Å. Stor nælde dominerer urtelaget. Der er både stående og liggende, dødt ved. Ingen store træer, ingen relevante hulheder. Sammenhængende med H_269.
239	H_269	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		IV	Berøres ikke	Næsten udtørret pilekrat. Ingen store træer, ingen relevante hulheder. Sammenhængende med H_268.
240	H_270	Vejledende registreret	Overdrev							III	Berøres ikke	
241	H_271	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype		x		4					Mod sydvest et fladt areal med tørt græsland. Resten er en skovbevokset, sydvendt, tør skrænt. Øverst med nål, nederst med kratbevoksning. Arealet har kalk i jorden. Området har ikke en flora, der godtgør §3-beskyttelse. I forhold til markfirben: Græsbevoksede randområder til skovklædt skråning. For tæt og for homogen bevoksning til at være egnet som levested for markfirben. Små partier med græsklædte skråninger ovenfor skovområdet, men disse er for fragmenterede. Skovfirben er set på tilgrænsende overdrevsareal. Besigtiget i alt 3 gange.
242	H_272	Vejledende registreret	Overdrev		x		5			II	Undgås eller underbores	Lang, smal bræmme på sydvendt skråning i gammel råstofgrav på kalkjord. Skov og krat på begge sider af bræmmen. Hvor der ikke er krat og skov, udvider bræmmen sig, specielt centralt og mod øst. Merian dominerer i bræmmen. Mod vest er der kontakt til nabooverdrev. Skygget for stor del af dagen til at have værdi for markfirben.
243	H_273	Vejledende registreret	Mose		x	rød		3		III	Berøres ikke	Gammel råstofgrav, inklusiv tørre kanter og tør bakke centralt (30 %), hvor der også står en lille gruppe grantræer. Bunden af råstofgraven er domineret af pil og tagrør. Den østlige halvdel domineres endvidere af bjerg-rørhvene. Den vestlige halvdel af mosen er med estimeret naturkvalitet på 3, den østlige med estimeret naturkvalitet på IV. Resten er ikke vurderet. Ingen padder fundet.
244	H_274	Vejledende registreret	§3-skovmose		x	gul		1	Spidssnudet frø	II	Berøres ikke	Gammel råstofgrav med vand i bunden (30 %) og skovmose i de våde partier. I kanten er der tør skov (25 %). Høje, stejle skrænter og jordvolde bidrager også til områdets struktur. Mange gamle træer, fortrinsvis poppel, pil og ahorn. Forekomst af spidssnudet frø.
245	H_275	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Overdrev		x					III	Berøres ikke	Syd og vestvendte skråninger af ådal omkring Helledemose Vandløb. Stort overdrevsareal med stor udbredelse af mange forskellige blomstrende urter. En bestand af tornet tidsel ses længst mod syd. Afgræsses af kvæg.
246	H_276	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		IV	Berøres ikke	Grumset, røromkranset vandhul med en del åkande. Flere store piletræer langs bredzonen.
247	H_277	Vejledende registreret	Vandhul		x	x		1	Stor vandsalamander	II	Undgås samt hensyn for vandrende padder	Grumset, relativt vegetationsløst, dunhammeromkranset vandhul. Desuden en del elle- og piletræer langs bredzonen.
248	H_278	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
249	H_279	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	grøn					Berøres ikke	Løvtræsbevoksning. De fleste træer er med DBH>40 cm og lavt potentiale. Især i det vestlige skovbryn større ege, DBH 70-90 cm. En stor eg er væltet - DBH 100 cm. Ingen huller set. P.t. lavt potentiale for flagermus, men egetræerne er værd at bevare som fremtidige veterantræer.
250	H_280	Vejledende registreret	Vandhul		x			(1)	Spidssnudet frø	III	Hensyn for vandrende padder	Dunhammerhængesæk ovenpå vådt slam. Udtørret ved besøget. Ifølge ejer har Frederikssund Kommune for nogle år siden registreret forekomst af spidssnudet frø.
251	H_281	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype	x	x		5					Tidligere grusgrav, nu retableret til plan og tør brakmark i kuperet terræn.

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
1												
252	H_282	Ikke beskyttet	Fredskov	x							Undgås eller underbores	
253	H_283	Vejledende registreret	Eng	x	x			(1)	Spidssnudet frø	IV	Undgås samt hensyn for vandrede padder	Registrering af spidssnudet frø ved kommunal besigtigelse i 2014 (Naturdata). Tydelig kvækken fra en del spidssnudedede frøer i mindre åben vandflade i mosens nordlige del. Botanisk afgrænsning fra 2013 er stadig gældende i 2023.
254	H_284	Vejledende registreret	Eng		x					V	Berøres ikke	Tørt til fugtigt græsland i bakket terræn. Den sydlige del er lavestliggende. Syd for området ligger en dyb grøft. Den del af arealet, der indgår i indeværende projektområde, vurderes at være §3-beskyttet kulturreng.
255	H_285	Vejledende registreret, men vurderes ikke at være § 3	Ikke § 3-naturtype		x						Berøres ikke	Asfaltsti syd for engareal og dyb grøft.
256	H_286	Vejledende registreret	Mose		x	rød		3		III	Underbores	Stort grøftet, mosekompleks med både pilekrat og lysåbne partier med høj vegetation. Beliggende nord for og op til Hørup Kildeplads, herunder grusvej med en udbredt bestand af rød hestehov. Mod sydvest er der en bestand af kæmpe-bjørneklo. I lokalitetens sydlige ende er der nogle vandfyldte områder, men ellers tørt. I foråret før løvspring har der stået vand, som bliver varmet op af forårssolen ved stien i den sydlige ende. På dette sted vil brune frøer kunne lægge æg. Lokaliteten huser flere større løvtræer, hvoraf flere er døde/døende (ask, el, birk). Derudover store høje popler i den nord-/nordvestlige ende.
257	H_287	Vejledende registreret	Vandhul		x			1	Spidssnudet frø	III	Hensyn for vandrede padder	Etrofieret vandhul i rørsump. Totalt dækket af andemad.
258	H_288	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	§3-skovmose		x	gul		3		IV	Undgås eller underbores	I lokalitetens sydlige ende er der nogle vandfyldte områder, men ellers tørt. I foråret før løvspring har der stået vand, som bliver varmet op af forårssolen ved stien i den sydlige ende. På dette sted vil brune frøer kunne lægge æg. Lokaliteten huser flere større løvtræer, hvoraf flere er døde/døende (ask, el, birk). Derudover store høje popler i den nord-/nordvestlige ende.
259	H_289	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgås eller underbores	
260	H_290	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Mose	x	x	gul		3		IV	Undgås eller underbores	Lysåben højstaudeeng/-sump, domineret af røgræs og tagrør. I lavtliggende del i landskabet, syd for og op ad Græse Å. Ingen relevante ynglesteder for padder (intet vand) og ingen padder registreret. Enkelte døde træer med potentiale for flagermus.
261	H_291	Vejledende registreret	Mose		x	grøn		3	Skov-hullæbe	III	Berøres ikke	Moseareal med tagrørsump, pilekrat samt et englignende parti. I sidstnævnte område er vegetationen lavest og domineres af star-arter. En dyb, vandførende grøft adskiller arealet i to dele. Vest for grøften er der mindre vådt areal med pilekrat - denne del ligger uden for projektområdet. Øst for grøften er der tagrørsump - denne del ligger inden for projektområdet. Ingen padder fundet.
262	H_292	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul	x	x			4		III	Undgås eller underbores	Udtørret vandhul på mark
263	H_293	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		III	Berøres ikke	Rentvandet vandhul med svømmende vandaks i rørsump med dunhammer og pindsvinknop.
264	H_294	Vejledende registreret	Mose		x	grøn		3		IV	Berøres ikke	Del af gammel råstofgrav. Med pilekrat og lysåben mosekant omkring sø (90 %) samt nordvendt skrænt af en 5 m høj jordvold, beliggende mod syd (10 %). Området ligger øst for hestefolde, med mark på to af siderne, samt et mindre overdrevarsareal. Ingen padder fundet, men nærhed til vandhul med mulighed for ynglende padder.
265	H_295	Vejledende registreret	Eng		x					II	Berøres ikke	Naturlig lavning i bakket terræn. Området formodes at være vanddækket i regnfulde perioder. Er omgivet af græsareal, der domineres af alm. rajgræs og hvid-kløver. Den botaniske påvirkning fra dette areal er dog sparsom.
266	H_296	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
267	H_297	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
268	H_298	Vejledende registreret	Eng							III	Berøres ikke	
269	H_299	Vejledende registreret	Eng							IV	Berøres ikke	
270	H_300	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
271	H_301	Vejledende registreret	Mose							III	Berøres ikke	
272	H_302	Vejledende registreret	Vandhul								Berøres ikke	
273	H_303	Vejledende registreret	Mose							IV	Berøres ikke	
274	H_304	Vejledende registreret	Eng	x	x				Dværgflagermus	III	Underbores	Aflang eng i lavtliggende terræn. Våd i regnfulde perioder. Ca midt står en levedygtig bestand af nikkende star. Mod nord omkring søen er der foretaget slæt i 2021. Denne del lader også til at være isået kulturgræsser. Resten af lokaliteten er med høj vegetation og uden indsåning.
275	H_305	Vejledende registreret	Eng							IV	Berøres ikke	
276	H_306	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgås eller underbores	
277	H_307	Vejledende registreret	Eng	x					Brunflagermus og trolldflagermus	IV	Undgås eller underbores	
278	H_308	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	rød					Undgås eller underbores	Poppelhegn i 50 m korridoren, største popler med DBH 70-120 cm. Flere af disse med døde, sprækkede grene eller huller ind i stammen. Alle de store popler må indtil videre anses som potentielle rastesteder for flagermus. Hegnet vinkelret på dette består af seljerøn DBH ca. 30 cm og er uden potentiale.
279	H_309	Ikke beskyttet	Fredskov	x							Undgås eller underbores	
280	H_310	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
281	H_311	Ikke beskyttet	Fredskov	x							Undgås eller underbores	
282	H_312	Vejledende registreret	Vandhul								Berøres ikke	
283	H_313	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgås eller underbores	
284	H_314	Vejledende registreret	Eng	x	x					IV	Undgås eller underbores	Tør til våd eng i kuperet terræn omkring slyngende bæk, der ved besigtigelsen er tørlagt. Alm. rajgræs dominerer. De lavtliggende arealer vurderes at være våde i regnfyldte perioder. Botanisk mest interessant omkring bækken.
285	H_315	Vejledende registreret	Mose	x	x	gul		3		III	Undgås eller underbores	Tagrørsump og pilekrat omkring vandløb, i område med gamle, vandfyldte råstofgrave. Den lysåbne del af arealet ligger mod vest, mod Sperrestrupvej. Bl.a. elletræ med spættehul øst for anlægsområde. Udtørret pile/rørmose som før løvspring får lys og varme nok til at brune frøer kan lægge æg. I det vandhul, som støder op til H_316 er der hundestejler i stort antal, men da mosen tørrer ud er der ingen hundestejler i mosen. Der står et dødt løvtræ, 2-3 store birketræer med hulheder og sprækker (op til 50 cm), 2-3 store piletræer med furer og sprækker på 50-70 cm. Ingen padder fundet.
286	H_316	Vejledende registreret	Vandhul	x	x			3		III	Undgås eller underbores	Grøn frø og haletudser af grøn frø. Hundestejler (mange). Snog observeret i græsset i kanten af vandhullet.
287	H_317	Vejledende registreret	Vandhul								Berøres ikke	

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
1												
288	H_318	Vejledende registreret	Eng		x			(2)	Spidssnudet frø	III	Berøres ikke	Bund og nederste tørre kant af ådal omkring Stenløse Å, i område med gamle, vandfyldte råstofgrave. Inden for lokaliteten indgår overdrev, eng og rørsump (rundt om § 3-registrerede søer), samt minimum to søer og et skovbevokset parti længst mod syd. En vej løber på langs området mod nordøst. Estimeret naturkvalitet på III gives til det botanisk mest interessante, der ligger i det våde område omkring søerne. Resten vurderes at have en estimeret naturkvalitet på hhv. IV (eng) og V (overdrev). Søerne i afgrænsningen er ikke opsøgt grundet beliggenhed ift. projektområde. Registrering af spidssnudet frø ved kommunal besigtigelse i 2010 (Naturdata).
289	H_319	Vejledende registreret	§3-skovmose		x	gul		3	Skov-hullæbe	II	Berøres ikke	Naturskov i kant og bund af ådal. Med fugtighedsgradient fra tør langs kanten og til fugtig i bunden. Kantareal udgør den vestlige tredjedel af den nuværende afgrænsning. Meget dødt ved i forskellige nedbrydningsstadier, både stående og liggende. 88 % af området er §3-beskyttet. Selve sumpskoven har en estimeret naturkvalitet på II. Ingen padder fundet.
290	H_320	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		III	Berøres ikke	Lettere eutrofieret vandhul med hornblad, andemad og vand-pileurt samt omkranset af dunhammersump. Ingen padder registreret.
291	H_321	Vejledende registreret	Vandhul								Berøres ikke	
292	H_322	Vejledende registreret	Eng	x	x					III	Undgås eller underbores	Engareal beliggende langs Stenløse Å, i ådal. Beliggende mellem å og tør skrænt. Vegetationssammensætningen i den lavestliggende del indikerer, at arealet er vådt i regnfulde perioder. Området er botanisk mest interessant mod nord, i samme område, hvor der ligger en sø. Estimeret naturtilstand på III gives til de 20 % af arealet, der ligger længst mod nord omkring et vandhul. Resten af arealet er med en estimeret naturtilstand på IV/V.
293	H_323	Vejledende registreret	Overdrev	x	x		5			IV	Undgås eller underbores	Tør ådalsskrænt samt del af brakareal, der ligger tættest på skrænten. De to arealer er adskilt af en kørevej. Udbredelsen af overdrevsarter er størst i en ca. 5 m bredde på hver side af kørevejen. På ådalssiden dominerer draphavre og ager-tidsel. I forhold til markfirben: Arealet udgøres af en østvendt skrånning med bevoksning af 1/2 m højt græs og urter, herunder nælder. For tæt og høj vegetation. På en stenbunke ved markvejen fundet et skovfirben i august. Unger af markfirben ville samles her - fravær på en optimal dag mindsker sandsynlighed for artens forekomst.
294	H_324	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
295	H_325	Vejledende registreret	Mose	x	x	gul		3	Skov-hullæbe	III	Undgås eller underbores	Tagrørsump omkring vandhuller, der ligger på begge sider af Stenløse Å. Flere steder er der pilekrat eller store, gamle piletræer. Bestand af kæmpe-pileurt ud mod græsmark mod syd. Mindst 10 blomstrende individer af skov-hullæbe mod vest, i kanten af lokaliteten på grænsen mellem mose og skov. Ingen padder fundet.
296	H_326	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype	x	x							Vurderet ikke omfattet af bestemmelserne i naturbeskyttelseslovens § 3 ved besigtigelse juli 2023
297	H_327	Vejledende registreret	Vandhul	x	x			4		III	Undgås eller underbores	Ingen padder fundet. Stor sø med fisk.
298	H_328	Vejledende registreret	Vandhul		x			4			Berøres ikke	Ingen padder fundet. Del af stor sø med fisk.
299	H_329	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgås eller underbores	
300	H_330	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		IV	Berøres ikke	Muligvis egnet til bilag IV-padder. Rørsumpsdomineret vandhul, lettere eutrofieret.



Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
301	H_331	Vejledende registreret	Eng		x					III	Berøres ikke	Større engareal, der gennemskæres af nord-sydgående grøft. Størstedelen af arealet er græsdomineret. Fugtigt mod syd, syd for grøft, der her løber gennem arealet. Den botanisk mest bemærkelsesværdige del ligger længst mod sydøst (udgør ca. 12 % af lokaliteten og er måske snarere mose end eng). Her dominerer toradet star og delarealet har en estimeret naturtilstand på III på 12 % af arealet. Resten af areal med estimeret naturtilstand på IV.
302	H_332	Vejledende registreret	Mose		x	gul		3		III	Berøres ikke	Højstaudesump, domineret af tagrør og stor nælde på det lysåbne parti. Arealet ligger vest for et vandløb og syd for et mindre skovparti. Fugtigt ved besigtigelsen. I den vestlige kant af området er der pilekrat, hvor også den største plantediversitet er noteret. Ingen padder fundet.
303	H_333	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul		x			2		III	Berøres ikke	Udtørret ved besøget. Det er sandsynligt at spidssnudet frø yngler i år med normal nedbør.
304	H_334	Vejledende registreret	Eng	x	x					IV	Undgås eller underbores	Botanisk afgrænsning fra 2013 er stadig gældende i 2023.
305	H_335	Vejledende registreret	Eng					(2)	Spidssnudet frø	III	Berøres ikke	Middelfugtigt eng med dominans af Lyse-Siv, Eng-Rævehale, Mose-Bunke og Kål-Tidsel. Generelt et godt floristisk indhold med mange starrer, Vinget Perikon, Bukkeblad, Trævekroner og Kær-Trehage. Dele eller hele arealet har tidligere været afgræsset. Budsnuget frø og Spidssnudet frø fouragerer på arealet. Registrering af spidssnudet frø ved kommunal besigtigelse i 2017 (Naturdata).
306	H_336	Vejledende registreret	Vandhul		x			2		II	Berøres ikke	Besøg aflagt dagen efter at lokaliteten blev udmeldt til undersøgelse, men det var for sent. Evt. yngel af spidssnudet frø gået på land. Det vurderes, at lokaliteten kan være ynglested for spidssnudet frø i våde år. Spidssnudet frø er registreret på omkringliggende eng (lokalitet H_335) i juni 2017 (Danmarks Miljøportal).
307	H_337	Vejledende registreret	Mose	x						IV	Undgås eller underbores	Rasteområde for ynglelokalitet H_339 som mosen omkranser
308	H_338	Vejledende registreret	Vandløb								Berøres ikke	
309	H_339	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul		x			1	Stor vandsalamander, spidssnudet frø	II	Hensyn for vandrende padder	Kransnålalgesø med bilag IV-arter. Omgivet af starsump.
310	H_340	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
311	H_341	Vejledende registreret	Eng							V	Berøres ikke	
312	H_342	Vejledende registreret	Vandløb								Berøres ikke	
313	H_343	Ikke beskyttet	Bevoksning	x	x	grøn						Mest nåletræer og mindre krat-dannende løvtræer/buske. En poppel med hulhed i en gren i udkanten af området er ikke nok til at give status som "gul kategori".
314	H_344	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
315	H_345	Vejledende registreret	Mose		x					II	Berøres ikke	Nederste kant af skrånning samt mindre del af større mosekompleks. Den tørreste del ligger mod skrånning i øst, og er domineret af alm. rajgræs og hvid-kløver. Stararter dominerer på den flade del af arealet mod vest (primært uden for projektområdet), og top-star vokser udbredt. Den flade del mod mosekompleks er med estimeret naturtilstand på II. Den nederste kant af skrånning er med estimeret naturtilstand på V. Vejledende registreret som § 3-eng.
316	H_346	Vejledende registreret	Overdrev							III	Berøres ikke	
317	H_347	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgås eller underbores	
318	H_348	Vejledende registreret	Mose	x						IV	Undgås eller underbores	Mosen ligger i fredet område, der underbores, og er derfor ikke besigtiget
319	H_349	Vejledende registreret	Mose							IV	Berøres ikke	

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
1												
320	H_350	Vejledende registreret	Vandhul					(1)	Spidssnudet frø	III	Berøres ikke	Registrering af spidssnudet frø ved kommunal besigtigelse i 2010 (Naturdata). Lavvandet sø på ugræsset sødgræseng. Vandfyldt pga. opstuvende vand. Helt lyåbent. Godt paddevandhul; bl. a. fordi det givetvis udtørres i perioder.
321	H_351	Vejledende registreret	Mose					(2)	Spidssnudet frø, maj-gøgeurt	III	Berøres ikke	Registrering af spidssnudet frø ved kommunal besigtigelse i 2010 (Naturdata). Overvejende dyndeng domineret af høj sødgræs, manna-sødgræs og knæbøjet rævehale. Centralt ses et pænt rigkær udviklet, hvor der er trykvand. Her dominerer top- og næb-star. 7230: 15%. Området har generelt stort potentiale botanisk, padder-, og fuglemæssigt, men lokaliteten er i dårlig stand. Forekomsten indeholder våd tagrørsump.
322	H_352	Vejledende registreret	Mose	x	x			(2)	Spidssnudet frø, maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt	II	Ungås eller underbores	Registrering af spidssnudet frø ved kommunal besigtigelse i 2010 (Naturdata). Områder med bevoksning af kærstar, høj sødgræs m.m. midt på lokaliteten (ca. 130 m nord for lokalitet H_354). I dette område registreredes 6 eksemplarer af sump-vindelsnegl (vertigo moulinsiana), og området er desuden oplagt ynglelokalitet for spidssnudet frø. I den sydlige del af lokaliteten (ca. 75 m øst for lokalitet H_354) er der et område med rørskov, der i våde år er en potentiel ynglelokalitet for spidssnudet frø.
323	H_353	Vejledende registreret	Eng	x						III	Ungås eller underbores	Sydlig del: Våd dyndeng overvejende domineret af høj sødgræs, manna-sødgræs eller rørgræs. I det nordvestlige hjørne ses nedenfor skrånning udviklet et trykvandspåvirket rigkær domineret af top-, toradet og næb-star. Nordlig del: Forsumpende del af ellers i øvrigt værdifuldt rigkær, der ikke indgår i besigtigelsen. Vegetationen nærmest åen er domineret af høj sødgræs og tagrør samt i mindre grad af Rørgræs. Sidstnævnte forekommer i "pletter", men er dog dominerende fjernest fra åen. Besigtigelsesarealet er vanddækket ved besigtigelsen og er stedvist næppe græsningsegnet på nogen tid af året. Den ydre ånære del vurderes at have begrænset floristisk potentiale. Rig forekomst af butsnudet frø og spidssnudet frø.
324	H_354	Vejledende registreret	Vandhul							III	Berøres ikke	
325	H_355	Vejledende registreret	Mose							III	Berøres ikke	
326	H_356	Vejledende registreret	Eng						Maj-gøgeurt	II	Berøres ikke	Meget fin natureng udviklet på størstedelen af arealet (kvadratisk eng mod vest). Derudover ses mindre artsrige mosebunke-enge med varierende grad af kulturpåvirkning (opfyld/gødskning). Rigkær (7230): 80% . Alt i alt en fin lokalitet. Der ses veludviklet knoldstruktur på det store naturengsareal samt i rigkær udviklet i græssede rørskovspartier mod tørvegrave.
327	H_357	Ikke vejledende registreret	Andet område								Berøres ikke	
328	H_358	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul	x	x			3		III	Ungås eller underbores	Lettere udtørret mose med pil og andet krat. Midt i mosen er der et lille vandhul (5 x 10 m), hvor der potentielt kunne være stor vandsalamander, men arten blev ikke fundet.
329	H_359	Vejledende registreret	Mose							II	Berøres ikke	
330	H_360	Vejledende registreret	Mose	x						III	Ungås eller underbores	Mosen ligger i fredet område, der underbores, og er derfor ikke besigtiget
331	H_361	Vejledende registreret	Vandhul							III	Berøres ikke	Lille kransnålalge-sø i mose udgravet med rendegraver, derfor ingen bredvegetation pga. stejle bredder. Potentielt levested for stor vandsalamander.
332	H_362	Vejledende registreret	Vandhul					(1)	Stor vandsalamander	II	Berøres ikke	Registrering af spidssnudet frø ved kommunal besigtigelse i 2010 (Naturdata). Større sø/tørvegrav, der mod vest indgår i have. Her er bredderne slået og der oprenses trådalger. Mod syd er søen maskinelt oprenset. Naturlige bredder domineres af tagrør. Virker en smule eutrofieret.
333	H_363	Vejledende registreret	Mose	x				(2)	Spidssnudet frø, maj-gøgeurt	II/III	Ungås eller underbores	Registrering af spidssnudet frø i 2016 og 2018 (Naturbasen/Naturdata). Vestligt område: Fugtigt til vådt kær, der har været begrænset tilgroet forud for afgræsning. Stedvist meget vådt og oprådt pga. opstuvende vand i åen. Godt naturindhold.

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
334	H_364	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgåas eller underbores	
335	H_365	Vejledende registreret	Mose						Kødfarvet gøgeurt	II	Berøres ikke	
336	H_366	Vejledende registreret	Mose	x					Skov-hullæbe, sump-hullæbe	III	Undgåas eller underbores	Mosen ligger i fredet område, der underbores, og er derfor ikke besigtiget
337	H_367	Vejledende registreret	Mose					(2)	Spidssnudet frø, maj-gøgeurt	III	Berøres ikke	Registrering af spidssnudet frø ved kommunal besigtigelse i 2016 (Naturdata). Artsrig højstaude, der på tørre arealer er domineret af røgræs og stortoppet hvene. På våde arealer er tagrør. Givetvis kalkpåvirket bund og stedvist væld. Generelt artsrig.
338	H_368	Vejledende registreret	Vandhul					1		III	Berøres ikke	Vurderes på baggrund af forekomst af spidssnudet frø i området at være en sandsynlig yngle lokalitet for arten.
339	H_369	Vejledende registreret	Mose						Maj-gøgeurt, kødfarvet gøgeurt	II	Berøres ikke	
340	H_370	Vejledende registreret	Mose					(2)	Spidssnudet frø	III	Berøres ikke	Registrering af spidssnudet frø ved kommunal besigtigelse i 2010 (Naturdata). Heterogen mose, der udgøres af tagrørsdomineret våd mose mellem "andesøer". Stedvist med pil og mod syd ret tør ellesump. Svært tilgængeligt areal.
341	H_371	Vejledende registreret	Mose	x				(2)	Spidssnudet frø	III	Undgåas eller underbores	Registrering af spidssnudet frø ved kommunal besigtigelse i 2010 (Naturdata). Mose med høje græsser de fleste steder, foruden enkelte partier med star.
342	H_372	Vejledende registreret	Vandhul					1		III	Berøres ikke	Vurderes på baggrund af forekomst af spidssnudet frø i området at være en sandsynlig yngle lokalitet for arten.
343	H_373	Vejledende registreret	Mose	x						IV	Undgåas eller underbores	Mosen ligger i fredet område, der underbores, og er derfor ikke besigtiget
344	H_374	Vejledende registreret	Mose		x	gul		3		V	Berøres ikke	Lavtliggende areal langs Værebros Å. Mod syd op mod en opdyrket mark er der et bredt træbælte på tørrere jordbund. Dette areal dækker ca. 20 % af lokaliteten. Højspændingsledninger over området. Stor udbredelse af sildig gyldenris. Mange blomstrende kæmpe-bjørneklo. Ingen padder fundet.
345	H_375	Vejledende registreret	Mose	x						IV	Berøres ikke	Ligger perifært i kanten af stationsområdet og berøres ikke
346	H_376	Vejledende registreret	Mose		x					III	Undgåas eller underbores	Lavtliggende areal på begge sider af Værebros Å. Høj vegetation. Vest for åen vokser sildig gyldenris i spredte grupper, mens blomstrende kæmpe-bjørneklo står i mindre grupper flere steder. Øst for åen og op til denne er en bestand af rød hestehov. Tagrør dominerer flere steder. Vejledende registreret som § 3-eng.
347	H_377	Vejledende registreret	Vandhul					1		IV	Berøres ikke	Vurderes på baggrund af forekomst af spidssnudet frø i området at være en sandsynlig ynglelokalitet for arten.
348	H_378	Vejledende registreret	Mose	x						IV	Undgåas eller underbores	Kanten af mosen berøres af partiel nedgravning af 132 kW-luftledninger. Rasteområde for padde-forekomst i lokalitet H_380.
349	H_379	Vejledende registreret	Vandløb	x							Undgåas eller underbores	
350	H_380	Vejledende registreret	Mose		x			(2)	Spidssnudet frø	IV	Undgåas eller underbores	Registrering af spidssnudet frø ved kommunal besigtigelse i 2011 (Naturdata). Mose med høje græsser og partier med pil især. Stedvist noget tør. Kun en smule invasive arter.
351	H_381	Vejledende registreret	Mose	x						IV	Undgåas eller underbores	Kanten af mosen berøres af partiel nedgravning af 132 kW-luftledninger. Rasteområde for padde-forekomst i lokalitet H_380.
352	H_382	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Mange hundestjeler og karusser i søen. Haletudser af grøn frø.
353	H_383	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Eng		x					V	Berøres ikke	Græsland i lavtliggende terræn, der periodevis er vådt. Arealet er ejet af to ejere og adskilt af en rørlagt å. Ejer mod øst oplyser, at det først har været muligt at slå primo juli i 2021.
354	H_384	Vejledende registreret	Mose	x	x	grøn		3			Undgåas eller underbores	Der er åbent vand lidt nord for lokaliteten. Grænsende til tørt mosehul på lokaliteten. Det undersøgte område er ikke relevant som yngle-/rastested for flagermus.

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
1												
355	H_385	Vejledende registreret, men vurderes ikke at være § 3	Bevoksning	x	x	grøn						Eg og lærk plantet som skærmende beplantning om en transformerstation. Egetræer med DBH på 25 cm - enkelte større med DBH på 45-50 cm. Træerne er sunde og uden skader, som kan medføre hulheder.
356	H_386	Vejledende registreret	Vandhul		x			3		III	Berøres ikke	Rigt insektiv i vandhullet.
357	H_387	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul		x			1	Løgfrø, stor vandsalamander	III	Berøres ikke	Mange grønne frøer, desuden snog. Lysåbent vandhul, der er gravet til løgfrø ca. 2010-2015. Yngel af løgfrøen blev udsat i 2018 som forsøg på at genoprette lokal bestand. I 2021 blev kvækning af løgfrø hørt for første gang. Lavvandede og dybe områder.
358	H_388	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	gul					Berøres ikke	Skovbeplantning med eg, birk, ask, en smule bøg samt mod syd skovfyr. Spredt står der enkelte døde birketræer med spættehuller. En bøg med en flækket gren. Relevante flagermustræer er få, men bør tjekkes i forbindelse med behov for fældning.
359	H_389	Vejledende registreret	Vandhul		x			4		V	Berøres ikke	Udtørret vandhul i rørump.
360	H_390	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul		x			1	Stor vandsalamander	III		Lille markvandhul med forekomst af stor vandsalamander.
361	H_391	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Overdrev		x		4			III	Berøres ikke	Overdrev, tørt græsland og krat i bakket terræn, der er NV-vent. Sandet. Vegetationen er lavest på de højestliggende arealer mod sydøst, hvor håret høgeurt, tidlig dværgbunke samt hare-kløver dominerer. Draphavre dominerer på græslandet. Der er desuden plantede grantræer på arealet. 40 % af arealet udgøres af § 3-overdrev, som er beliggende mod syd og sydøst på den højestliggende del af terrænet. Endvidere udgøres 7% af arealet af et fugtigt parti omkring vandhullet i den nordlige del af lokaliteten, og dermed også § 3-beskyttet. Begge steder er naturtilstanden estimeret til III. Resten er ikke vurderet.  I forhold til markfirben: Græsset overdrev. Både højt græs og lave partier med håret høgeurt. Eneste sand på arealet er i muldvarpeskud, men tæt på god skrænt i H_179. Fravær af markfirben begge steder mindsker sandsynligheden for forekomst.
362	H_392	Ikke beskyttet	Ikke § 3-naturtype		x		4			III	Berøres ikke	Vestlige del af en aktiv råstofgrav. Med ruderatpræg på de tørre skrænter og flader samt et klarvandet, bananformet vandhul i den østlige kant. Grøn frø både sås og kvækkede. I den nordligste del af afgrænsning, er der en stor bestand af kæmpe-bjørneklo. Arealet er ikke omfattet af NBL § 3, da det ligger i en aktiv råstofgrav. Arealet er mindre egnet end nærliggende H_179 som levested for markfirben.
363	H_394	Vejledende registreret	Mose							IV	Berøres ikke	Stærkt næringsbelastet højstaudemose i kanten af mark.
364	H_395	Vejledende registreret	Eng							V	Berøres ikke	Reelt er det ikke længere en naturtype, men nærmere et ruderat.
365	H_396	Vejledende registreret	Mose							IV	Berøres ikke	Udtørret mose, ødelagt af den nærliggende råstofudgravningen.
366	H_397	Vejledende registreret	Mose							IV	Berøres ikke	Relativ tør mose med rød-el, almindelig hylde og grå-pil. Urtelaget domineret af tagrør, stedvist med stor nælde.
367	H_398	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	gul					Berøres ikke	Vildremise med tilgroet vandhul (H_008). Enkelte lave træer/buske med lavtsiddende indgange til hul stamme, som dog måske sidder for lavt til at være relevante for flagermus. Større fyrretræer. Rede i træ og kald-aktivitet af spurvehøg tyder på yngleforekomst af denne art.
368	H_399	Ikke beskyttet	Bevoksning		x	rød					Berøres ikke	Levende hegn med store ege, bøge og fuglekirsebær. Flerstammede bøge med sammenvoksninger kan være rastesteder for flagermus. Bøg med huller, døende eg.
369	H_400	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul		x			1	Spidssnudet frø	II	Hensyn for vandrende padder	Vandhul fundet i lokalitet H_036. Næringsrig, nok pga. bladfald og måske påvirkning fra markdrift.

Bilag 7 Lokalteter

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Lokalitet	§ 3-status	Lokalitetstype	Inden for projektområde	Besigtiget ifm. Projektet	Vurdering, flagermus	Vurdering, markfirben (1-5)	Vurdering, bilag IV-padder (1-4)	Forekomst af bilag IV-arter og fredede planter	Estimeret naturtilstand	Projektforudsætninger og naturhensyn	Kommentar
370	H_401	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul		x			1	Stor vandsalamander	III	Berøres ikke	Vandhul i kanten af grusgrav. Næsten udtørret/tilgroet med pil. Fandt et dybt hul med ca. 1 m vand tilbage.
371	H_402	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul		x			3		V	Berøres ikke	Helt nygravet vandhul. På sigt egnet for bilag IV-padder.
372	H_403	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Overdrev		x		4		Skov-hullæbe	II	Berøres ikke	Del af gammel råstofgrav. Mod syd er terrænet fladt og med høj vegetation. Mod nord er der gravet, sandet og med meget bar jord. Her er der også et dybt hul, der pt. står uden vand, men er med pilebuske. Skrænter mod nordøst er tør skov (5 %). Estimeret naturtilstand varierer fra II-IV. Det bedste område ligger i den NV-lige halvdel. I forhold til flagermus: Tidligere grusgrav, nu for en stor dels vedkommende bevokset med og skygget af træer. Mindre fragmenter af egnet habitat for markfirben. Alt i alt et for lille areal og for fragmenteret til at opretholde bestand af markfirben.
373	H_404	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Mose		x					III	Berøres ikke	Lavning i levende hegn, sydøst for vandhul. Visse steder med vandspejl. Pil dominerer. Arealet går ud og bliver lysåbent i kant af mark mod øst.
374	H_405	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Mose		x					IV	Berøres ikke	Mose i naturlig lavning. Grænser op til rørlagt vandløb, der ligger vest for arealet. Med hhv. pilekrat og høje næringskrævende stauder. Arealet er indhegnet og henligger urørt.
375	H_406	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Eng	x	x					IV	Underbores	Kultureng i lavtliggende område. Lav ranunkel står spredt på arealet. Det botanisk mest spændede er mod sydøst, mod vandhul. Der tages slæt på arealet.
376	H_407	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Eng		x					V	Berøres ikke	Tør eng med fugtige lavninger, samt ret nygravet vandhul længst mod syd.
377	H_408	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Overdrev		x					IV	Berøres ikke	Øverste del af nordøstvendt skrænt i ådal omkring Stenløse Å med høj vegetation domineret af græs og pletvis med overdrevsarter.
378	H_410	Ikke vejledende registreret, men vurderes at være beskyttet	Vandhul	x	x			1			Undgås eller underbores uden for yngletid	Sandsynlig ynglelokalitet for spidssnudet frø