

Bilag 1

Byer med brønde med rottespærre:

- 1 Sandkås
- 2 Allinge-Sandvig
- 3 Gudhjem
- 4 Nexø
- 5 Aakirkeby
- 6 Rønne

Sandkås:

Gilbertstræde/nr.	Blok nedhængt	Tegn på rotter
7*	+	Ingen
5*	+	Ingen
3*	+	Ingen
2*	+	Ingen

Brøndtype: Dan Hill plastmodel, 35 cm højdeforskel mellem indløb og udløb

*) Ved besigtigelsen sidste gang den 30. januar 2006 kunne brøndene ikke findes p.g.a. sne.

Allinge-Sandvig

Pilegade/nr.	Blok nedhængt	Tegn på rotter
2	+	Ingen
1	+	Ingen
3	+	Ingen
6	+	Ingen
5	+	Ingen

Brøndtype: Vandlåsmodel

Havnen /stræde mel. Sverigesvej og Havnegade	Blok nedhængt	Tegn på rotter
1	+	Ingen
2*	+	Ingen
3	+	Ingen

Brøndtype: Vandlåsmodel

*) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 var blok og ophængstråd væk.

Havnegade/nr.	Blok nedhængt	Tegn på rotter
21	+	Ingen
19	+	Ingen
15	+	Ingen
13	+	Ingen
11	+	Ingen
7 A	+	Ingen
5	+	Ingen
3	+	Ingen
1A	+	Ingen

Brøndtype: Vandlåsmodel

Lavendelstræde	Blok nedhængt	Tegn på rotter
1*	+	Ingen
2**	+	Ingen

Brøndtype: Vandlåsmodel

*) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 kunne brønden ikke besigtiges p.g.a. holdende bil

***) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 var blok og ophængstråd væk.

Vinkelstræde	Blok nedhængt	Tegn på rotter
1*	+	Ingen

*) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 var blok og ophængstråd væk.

Posttorvet/nr.	Blok nedhængt	Tegn på rotter
5	+	Ingen
Apotek	+	Ingen

Brøndtype: Vandlåsmodel

Gottegade	Blok nedhængt	Tegn på rotter
15	+	Ingen
13	+	Ingen
11	+	Ingen
7	+	Ingen
5	+	Ingen
3	+	Ingen
1	+	Ingen

Brøndtype: Dan Hill plastmodel, 35 cm højdeforskel mellem indløb og udløb.

Gudhjem:

Bokulvej/nr.	Blok nedhængt	Tegn på rotter
2*	+ (over indsatsen)	Ingen
4	+	Ingen
3	+	Ingen
5	+	Ingen

Brøndtype: Indsatsmodel til lige gennemløb

*) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 kunne brønden ikke findes p.g.a. sne.

Holkavej/nr.	Blok nedhængt	Tegn rotter
10	+	Ingen
8	+	Ingen
6	+	Ingen
4*	+	Ingen
2	+	Ingen
Brødegade 33	+	Ingen

Brøndtype: Vandlåsmodel

*) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 kunne brønden ikke findes p.g.a. sne.

NEXØ:

HAVNEGADE/nr.	Blok nedhængt	Tegn på rotter
70	+	Ingen
54	+	Ingen
52	+	Ingen
50	+	Ingen
40*	+	Ingen
38	+	Ingen
36	+	Ingen I
34**	+	Ingen

Brøndtype: Indsatsmodel til lige gennemløb

*) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 kunne brønden ikke findes p.g.a. sne.

***) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 kunne brønden ikke findes p.g.a. sne.

Aakirkeby:

Svanekegade/nr.	Blok nedhængt	Tegn på rotter
16	+ (over indsatsen)	Ingen
Brandstation	+ (over indsatsen)	Ingen
Vandværk	+	Ingen
14	+	Ingen
12	+	Ingen
10	+	Ingen
8*	+	Ingen
6	+	Ingen
4	+	Ingen
15	+ (over indsatsen)	Ingen
7	+ (over indsatsen)	Ingen
1	+ (over indsatsen)	Ingen

Brøndtype: Indsatsmodel til lige gennemløb

*) Ved besigtigelsen den 30. januar 2006 var blokken faldet ned i brønd

Rønne:

Absalongade /nr	Blok nedhængt	Tegn på rotter
28	+	Ingen
5	+	Ingen

(Check med Rune hvordan blokkene er ophængt)

Brøndtype: Vandlåsmodel

Rosengade/nr.	Blok nedhængt	Tegn på rotter
25	+	Ingen
23*	+	Ingen
19**	+	Ingen
17	+	Ingen
15***	+	Ingen
13****	+	Ingen
11	+	Ingen
6*****	+	Ingen
3	+	Ingen

Brøndtype: Indsatsmodel til lige gennemløb

*) Ved besigtigelsen den 31. januar 2006 var der aflåst ind til gård, hvor køkkenbrønden var placeret.

***) Ved besigtigelsen den 31. januar 2006 var der aflåst ind til gård, hvor køkkenbrønden var placeret.

****) Ved besigtigelsen den 31. januar 2006 var blok væk. .

*****) Ved besigtigelsen den 31. januar 2006 var der aflåst ind til gård, hvor køkkenbrønden var placeret.

*****) Ved besigtigelsen den 31. januar 2006 var blok væk