



Det tyske vandopland til Vidå

AABENRAA

FLENSBURG

MILJØMINISTERIET

Kortbilag 8. Økologisk tilstand, nuværende
4.1 Vidå-Kruså

Målforhold 1:200000
Dato 28/9-2010

Signaturforklaring

- Kommunegrænse
- 4.1 Vidå-Kruså
- Økologisk tilstand miljøfarlige forurenende stoffer.
- Kystvande - Høj - økologisk tilstand
- Kystvande - God - økologisk tilstand
- Kystvande - Moderat - økologisk tilstand
- Kystvande - Ringe - økologisk tilstand
- Kystvande - Dårlig - økologisk tilstand
- Kystvande - Mål ej opfyldt, ikke klassificerbar
- Søer - Høj - økologisk tilstand
- Søer - God - økologisk tilstand
- Søer - Moderat - økologisk tilstand
- Søer - Ringe - økologisk tilstand
- Søer - Dårlig - økologisk tilstand
- Søer - Ikke oplyst
- Vandløb - Maksimalt økologisk potentiale
- Vandløb - Godt økologisk potentiale
- Vandløb - Moderat økologisk potentiale
- Vandløb - Ringe økologisk potentiale
- Vandløb - Dårligt økologisk potentiale
- Vandløb - Høj - økologisk tilstand
- Vandløb - God - økologisk tilstand
- Vandløb - Moderat - økologisk tilstand
- Vandløb - Ringe - økologisk tilstand
- Vandløb - Dårlig - økologisk tilstand
- Vandløb - Ukendt - økologisk tilstand
- Landegrænse