

## Liste med angivelse af de konkrete vandområder, der i vandområdeplaner 2015-2021 (VOPII) har ikke god tilstand for miljøfarlige forurenende stoffer

Nedenstående tabel viser de 12 marine vandområder, der overskrider et eller flere miljøkvalitetskrav for i alt 4 forskellige stoffer i marine organismer (kviksølv, BDE, PFOS og Benz(a)pyren) i VOPII.

Vandområde	Vandområde ID	Stoffer > MKK
Roskilde Fjord, ydre	1	Kviksølv, BDE
Kattegat, Nordsjælland	200	Benz(a)pyren
Nordlige Øresund	6	Kviksølv, BDE
Smålandsfarvandet, åbne del	206	Kviksølv, BDE, PFOS
Hjem Bugt	44	Kviksølv, BDE
Nakkebølle Fjord	63	BDE
Odense Fjord, ydre	92	Kviksølv
Nybøl Nor	110	Kviksølv, BDE, PFOS
Grådyb, tidevandsområde	121	Kviksølv, BDE, PFOS
Randers Fjord, ydre	137	Kviksølv, BDE, PFOS
Århus Bugt, Kalø og Begtrup Vig	147	Kviksølv, BDE, PFOS
Nissum, Thisted, Kås, Løgstør, Nibe, Langerak	156	Kviksølv, BDE

Nedenstående tabel viser, hvilke søer der ikke har god tilstand i VOPII. Alle søer har ikke god kemisk tilstand grundet overskridelser af miljøkvalitetskravet for kviksølv i fisk.

Sønavn
Brassø
Ørn Sø
Hjulby Sø
Søbo Sø
Vomme Sø
Farum Sø
Velling Igelsø
Kulsø
Søholm Sø
Nørresø
Bagsværd Sø
Lyngby Sø
Lund fjord
Gandrup Sø
Louns sø
Skør Sø
Ensø
Sankt Jørgens Sø
Snesere Sø
Tebstrup Sø
Nors Sø

Hornum Sø
Karlsgårde Sø
Stevning Dam
Fårup sø
Stubbergård Sø
Søby Sø
Gundsømagle Sø
Furesø
Vesterborg Sø
Fåre Sø
Hostrup sø
Byn
Flynder sø

Tabel med oversigt over hvilke vandløb der ikke har god tilstand, samt over hvilke stoffer der er årsagen dertil

Vandområdenr.	Navn	Lokalitet	Stof i vand og fisk
o8648_x	Skærbæk	Favrholt Bro	Kviksølv i fisk
o10422_a	Højen Å	Nederbro	Kviksølv i fisk
o8693	Ejstrup Bæk	Ny natur	Kviksølv i fisk
o10217	Fønstrup Bæk	Stenholt's Mølle	Kviksølv i fisk
o9876	Damhusåen	Hvor Damhusåen skærer Landlyst - vej	Kviksølv i fisk
o8948_b	Gerå	Melholt Kirke	Kviksølv i fisk
o9033_c	Gudenå	Randers, Motorvejsbro A10	Kviksølv i fisk
o10388_b_x	Brende Å	Brende Å, st. 5.30	Kviksølv i fisk
o10543d	Skjern å,	Gjaldbæk Bro	Nikkel Kviksølv i fisk
o3558	Brændegårds Bæk	Syd for Stenhusløkker	PFOS, barium
o8902	Koustrup Å	600 m før udløb i Ove Sø	barium
o9147	AVL,15F	Ø FOR GODTHÅB	DEHP, PFOS
8184_l_x	Smedbæk	Vest for rørgennemløb under vejen fra Ag	PFOS, barium, Bly, kviksølv i fisk
o8804_a	Kvistrup Møllebæk	50 m opst. jernbane	PFOS Barium
o5358_a	Mademose Å	S. FOR TØRSLEV	PFOS, barium, bly
o6775	Elbæk	Nord for Johannesberg Skov, nedst. Skov	PFOS, nonylphenol
o10407_x	Ledreborg å		barium
o8877_b	Døstrup bæk	Simmested Å	barium

o10378	Kogsbølle bæk (Ode)	Bynkel	barium
t424	Kjellerup Sø- tilløb		barium
o8999_b	Odense Å	Ejby Mølle	antracen, Indenol(1,2,3cd)pyren, benzo(ghi)perylene
o8990_a	Suså (Sto)	Syd for Holløse Bro	kviksølv
o8089	Åmoserenden		isoproturon