



Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.
Engholmvej 19
7470 Karup

Sendt digitalt til CVR nr. 16217719

Virksomheder
J.nr. 2022 - 43705
Ref. benjo/lobma
Den 8. oktober 2026

Afgørelse om, at etablering vandgenbrugsanlæg på Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt)

Miljøstyrelsen har den 8. april 2024 modtaget jeres ansøgning vedr. etablering af vandgenbrugsanlæg. Ansøgningen er efterfølgende opdateret, senest den 22. maj 2026.

Afgørelse

Miljøstyrelsen har på baggrund af en screening vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt og er derfor ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtigt). Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven¹.

Begrundelse

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke er VVM-pligtigt). Dette begrundes med, at projektet ikke har væsentlig indvirkning på Natura 2000-områder, bilag IV-arter, § 3-beskyttet natur, vandområder eller de omkringboendes sundhed.

Miljøstyrelsens screeningsskema er vedlagt som bilag A.

Afgørelsen er ikke en tilladelse, men alene en afgørelse om, at projektet ikke skal gennem en miljøvurdering, før Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse om det ansøgte.

Sagens oplysninger

Ansøgningen er indgivet i henhold til § 18 i miljøvurderingsloven. Ansøgningen er fremsendt til Miljøstyrelsen, som varetager kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser for anlægget, jf. § 3, stk. 3 i miljøvurderingsbekendtgørelsen².

Ansøgningen er vedlagt som bilag A. Bilag A er et kombineret ansøgnings- og screeningsskema. Det fremgår af skemaet, hvilke oplysninger ansøger har indgivet.

¹ [Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 4 af 3. januar 2023.](#)

² [Bekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter \(VVM\), nr. 1608 af 9. december 2024.](#)

Projektet er omfattet af bilag 2, punkt 13. a) i miljøvurderingsloven.

Miljøstyrelsen har foretaget en høring af Viborg Kommune.

Kommentarer modtaget til sagen:

Viborg Kommune har den 22. marts 2024, 26. marts 2025, 28. marts 2025 og 1. april 2025 sendt udtalelse til ansøgningen.

Viborg Kommune oplyser følgende vedr. bilag IV-arter:

Der er på arealet registreret syngende hedelærke og langs Karup Å flere arter af engfugle. Nærmeste registrerede habitatarter er grøn kølleguldsmed og odder ved Karup Å mere end 628 m syd for arealet. Viborg Kommune har i øvrigt ikke kendskab til forekomster af bilag IV-arter og andre rødlistede og andre beskyttede arter (fredede arter) i nærområdet til, hvor projektet ønskes etableret. På grund af projektets karakter og udstrækning vurderer kommunen, at projektet ikke påvirker yngle- og rasteområder for de nævnte arter.

Natura 2000-områder

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan påvirke udpegede naturtyper i Natura 2000 områder, og derfor ikke skal vurderes ift. Natura 2000-reglerne. Baggrunden for vurderingen er, at projektet gennemføres udenfor Natura 2000-områder og ikke har udledninger eller emissioner, der kan påvirke naturtyper i områderne. Baggrunden for vurderingen findes i bilag A.

Bilag IV-arter

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter og derfor ikke skal vurderes ift. reglerne om bilag IV-arter. Baggrunden for vurderingen er, at projektet ikke har udledninger, emissioner eller andre påvirkninger, der kan påvirke arterne. Baggrunden for vurderingen findes i bilag A.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som I har beskrevet i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres, er I forpligtet til at ansøge igen med henblik på at få afgjort, om ændringen er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt).

Afgørelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt, jf. miljøvurderingslovens § 39.

Offentliggørelse

Miljøstyrelsens afgørelse offentliggøres udelukkende digitalt. Materialet kan tilgås på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk. Offentliggørelsen finder sted den 12. oktober 2026.

Offentligheden har adgang til sagens øvrige oplysninger med de begrænsninger, der følger af lovgivningen.

Klagevejledning

Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål af enhver med retlig interesse i sagens udfald samt af landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer, jf. miljøvurderingslovens § 50.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med MitID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til Miljøstyrelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Miljøstyrelsen i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på kr. 900 for private og kr. 1800 for virksomheder og organisationer. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Du kan læse mere om gebyrordningen og klage på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside (<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/>).

Miljø- og Fødevareklagenævnet afviser din klage, hvis du sender den uden om klageportalen, medmindre du er blevet fritaget for brug af klageportalen.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet via mail på mfkn@naevneneshus.dk. Nævnet afgør herefter, om du kan fritages for at bruge klageportalen. [Se betingelserne for at blive fritaget.](#)

Klagen skal være modtaget senest den 9. november 2026.

Orientering om klage

Hvis Miljøstyrelsen får besked fra Klageportalen om, at der er indgivet en klage over afgørelsen, orienterer Miljøstyrelsen virksomheden herom.

Miljøstyrelsen orienterer ligeledes virksomheden, hvis Miljøstyrelsen modtager en klage over afgørelsen fra en klager, som efter anmodning til Miljø- og Fødevareklagenævnet er blevet fritaget for at klage via Klageportalen.

Herudover orienterer Miljøstyrelsen ikke virksomheden.

Betingelser mens en klage behandles

Klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning, medmindre klagenævnet bestemmer noget andet. Dette indebærer, at en samtidigt eller efterfølgende meddelt miljøgodkendelse eller dispensation til at påbegynde bygge- og anlægsarbejder efter miljøbeskyttelseslovens § 33, stk. 2, som udgangspunkt kan udnyttes. Udnyttes afgørelsen, indebærer dette ingen begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets mulighed for at ændre eller ophæve afgørelsen. Hvis nævnet tillægger en klage opsættende virkning, kan en meddelt miljøgodkendelse ikke udnyttes, og nævnet kan påbyde påbegyndte bygge- og anlægsarbejder standset.

Søgsmål

Hvis man ønsker at anlægge et søgsmål om afgørelsen ved domstolene, skal det ske senest 6 måneder efter, at Miljøstyrelsen har offentliggjort afgørelsen, jf. miljøvurderingslovens § 54. På www.domstol.dk findes vejledning om at anlægge en retssag ved domstolene.

Med venlig hilsen
Bente E. Jørgensen

Kopi til:

Viborg Kommune
Danmarks Naturfredningsforening
Friluftsrådet
Dansk Ornitologisk Forening

Bilag:

Bilag A: Ansøgning samt Miljøstyrelsens screeningsskema

[Sådan håndterer Miljøstyrelsen Virksomheder dine personoplysninger](#)

[Sådan håndterer vi dine personoplysninger](#)

Miljøstyrelsen er underlagt reglerne om aktindsigt i offentlighedsloven og i miljøoplysningsloven, og det er kun oplysninger omfattet af undtagelsesbestemmelserne i disse love, som kan undtages aktindsigt og dermed holdes fortrolige. Denne vurdering vil Miljøstyrelsen foretage i forbindelse med en konkret anmodning om aktindsigt.

Bilag A.

Skema til ansøgning samt bilag til myndighedsvurdering om screening for miljøvurderingspligt

Projekt navn: Vandgenbrugsanlæg på Karup Kartoffelmelfabrik

MST-journalnummer: 2022 - 43705

Vejledning til ansøger om udfyldelse af skemaet:

Nedenstående skema anvendes til anmeldelse af projekter omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven (Lovbekendtgørelse om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), nr. 4 af 3. januar 2023 eller senere ændringer). Det er kun kolonnen i midten ("Anmeldte oplysninger"), som skal udfyldes af ansøger. Ansøger skal udfylde rækkerne til og med punkt 42, resten udfyldes af myndigheden.

Hvis der er pligt til at ansøge om projektet gennem den digitale selvbetjening Byg og Miljø (BOM) kan nedenstående skema vedlægges i BOM, når der er svaret "Ja" til at projektet er omfattet af bilag 2 i miljøvurderingsloven. Hvis dette skema udfyldes og vedlægges, skal ansøger ikke samtidigt udfylde de øvrige efterfølgende spørgsmål om VVM/miljøvurdering i BOM. Udfyldelse af nedenstående skema er tilstrækkeligt. Skemaet skal vedlægges i word-format.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektbeskrivelse indgår i ansøgningen om miljøgodkendelse.	Ansøgningen om miljøgodkendelse er vedlagt som bilag til screeningsskemaet.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a., Engholmvej 19, 7470 Karup J. Tlf.nr.: 97101422 Fax.Nr.: 97101455 Email: kk@kkmel.dk Hjemmeside: www.kkmel.dk	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherres kontaktperson	WH-PlanAction ApS Att.: Ole Bang Danmarksvej 8, 8660 Skanderborg Mobil: 87453906 E-mail: oba@wh-pa.dk	Ingen bemærkninger
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a., Engholmvej 19, 7470 Karup J. CVR-nummer: 16217719. P-nummer: 1.001.057.656. Projektets adresse: Engholmvej 19, 7470 Karup J. Matr.nr.2g Karup by, Karup. Ericavej 57 Karup by, Karup J. Matr.nr. 3a Karup by, Karup. Åhusevej 8, 7470 Karup J. Matr.nr. 2i Karup by, Karup.	Ingen bemærkninger
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Viborg Kommune.	Ingen bemærkninger
Oversigtskort i målestok 1:50.000 (målestok skal angives). For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Situations- og ledningsplan er vedlagt som bilag 5 og bilag 6 til miljøansøgning.	Ingen bemærkninger
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg)	Situations- og ledningsplan er vedlagt som bilag 5 og bilag 6 til miljøansøgning.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger		Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
(målestok skal angives)				
Forholdet til reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk krav om miljøvurdering. Angiv punktet på bilag 1:	Ingen bemærkninger
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		7g	Karup Kartoffelmelfabrik som helhed er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 7. g) "Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter". Det ansøgte projekt er en ændring af kartoffelmelfabrikken. Miljøstyrelsen vurderer, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 13. a) "Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)".
				Myndighedsvurdering
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav			Bygherre ejer selv alle arealer, herunder matr.nr. 2g, matr.nr. 3a og matr.nr. 2i.	Ingen bemærkninger
2. Arealanvendelse efter projektets realisering			Vandrensningsbygningen anvendes til at rense vaskevand og fraseparere humus ved at tilsætte polymer til flokkulering. Tank A anvendes til urensset vaskevand.	De nye tanke B og C etableres udendørs på Åhusevej 8 i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse. Tank A er en eksisterende tank til urensset vaskevand.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Tank B anvendes til modtagelse af urensset vaskevand fra Engholmvej 19. Tank C anvendes til rensset vaskevand til brug på henholdsvis Engholmvej 19 og Åhusevej 8. Tank B: $\pi * r^2 = \pi * 2,10^2 = 13,9 \text{ m}^2$ Tank C: $\pi * r^2 = \pi * 1,625^2 = 8,3 \text{ m}^2$ Befæstet areal: Uændret.	Foruden de nye tanke (B og C) og tank A indgår eksisterende fortank ved Langborggaard (den store af de to tanke ved Langborggaard) også i projektet. Fortanken vil fremover blive anvendt til urensset vaskevand. Der etableres en tankgård under tankene A, B og C. Tankgården etableres på et i forvejen betonbefæstet areal.
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der er ikke behov for grundvandssænkning. Det samlede bebyggede areal inkluderer tankgård, hvori tank B og tank C er placeret: $13,9 \text{ m}^2 + 8,3 \text{ m}^2 + 200 \text{ m}^2 = 222,2$ Det befæstede areal er uændret. Den maksimale bygningshøjde er 16,1 m. Der er ikke noget nedrivningsarbejde i forbindelse med projektet.	Det fremgår af projektbeskrivelsen (ansøgningen om miljøgodkendelse), at tankene A, B og C vil være placeret i tankgård.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Stål (8 tons), beton til fundamenter (50 tons) og beton til tankgård (25 tons) Vandmængde ikke relevant.	Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Ingen affald og spildevand. Ingen spildevand til renseanlæg i anlægsperiode. Ingen spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden. Regnvand håndteres i eksisterende system.	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen	Fra vask af kartofler, er der ca. 140 m ³ urensset vaskevand pr. time, der skal igennem vandgenbrugsanlægget. Det ender ud i ca. 343.100 m ³ rensset vaskevand pr. kampagneperiode. Heri kan forventes at være ca. 4,9 g polymer pr. m ³ rensset vaskevand. Der produceres årligt 13.220 tons humus, hvorfor der skal anvendes ca. 37 tons polymer. Ingen Efter flokulering kan vaskevand genbruges til vask af kartofler	Kampagneperioden er fastlagt ved vilkår i gældende miljøgodkendelse og må foregå indenfor perioden 22. august til 31. januar.

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
Vandmængde i driftsfasen			
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		Der er ikke noget farligt affald i forbindelse med projektet. Humus spredes ud på landbrugsjord. Der er ikke noget spildevand der ledes til renseanlæg. Der er ikke noget spildevand der ledes direkte til vandløb, sø eller hav. Regnvand fra befæstede arealer ved vandrensningsbygningen løber ud gennem huller i kantsten og nedsiver på nærliggende græsareal eller løber i riste med sandfang og pumpes ud i grøft for nedsivning. Regnvand fra betonbelægning uden for humusboksen, føres retur til vandgenbrugsanlægget via afløbet. Tagvand ledes til faskiner.	Viborg Kommune har den 10. november 2025 meddelt tilladelse til udbringning af humus på landbrugsjord. Overskydende rensset vaskevand pumpes til Uhre for udbringning på landbrugsjord. Udbringning på landbrugsjord reguleres af kommunen og er et forhold mellem virksomheden og Viborg Kommune. Udbringningen på landbrugsjord ikke en del af Miljøstyrelsens regulering af virksomheden og indgår ikke i screeningen og screeningsafgørelsen. Projektet medfører ikke udledning af spildevand eller overfladevand. Projektet indebærer ikke øget eller ændret afledning af overfladevand., ud over regnvand fra ny tankgård, som ledes til vaskevandssystemet. Viborg Kommune har oplyst, at håndtering af overfladevand (diffus nedsivning) og tagvand (faskine) som eksisterende er i orden. Nedsivning i åben grøft med beplantning betragtes som diffus nedsivning.
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Ingen bemærkninger
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Gennemførelse af projektet forudsætter, at der er meddelt miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens § 33. Projektet

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
				er ikke omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelse?			Ikke relevant	Ingen bemærkninger
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	X		Fødevarer, drikkevarer og mælk	Foruden BREF-dokumentet for fødevare-, drikkevare- og mejeriindustrien er projektet omfattet af BREF-dokumentet om emissioner fra oplagring.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	X		Fødevarer, drikkevarer og mælk	Foruden BREF-dokumentet for fødevare-, drikkevare- og mejeriindustrien er projektet omfattet af BREF-dokumentet om emissioner fra oplagring
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	X		BAT 7 og 12	Der er BAT-konklusioner for fødevare-, drikkevare- og mejerisektoren. Der er ikke BAT-konklusioner for emissioner fra oplagring, men BAT-anbefalinger. BAT 12 omhandler emissioner til vand. Projektet omfatter ikke emissioner til vand. Se Miljøstyrelsens vurdering i punkt 13 nedenfor.
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	X			Miljøstyrelsen vurderer, at projektet lever op til BAT. I vurderingen lægger Miljøstyrelsen følgende til grund: - Virksomheden har et miljøledelsessystem. I miljøgodkendelse af 13. november 2023 er der fastsat vilkår om, at miljøledelsessystemet skal opfylde kravene i BAT 1 i BAT-konklusioner for FDM-sektoren. - Virksomheden har certificeret energiledelse, ISO 50001, og har en energieffektivitetsplan (BAT 6 i BAT-konklusioner for FDM-sektoren).

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)	Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
		• Projektet gennemføres for at reducere forbruget af råvand. Det fremgår af BAT 7 i BAT-konklusioner for FDM-sektoren, at det er BAT at recirkulere og/eller genanvende vandstrømme (med eller uden rensning). BAT 7 vurderes at være opfyldt. • Polymeren Praestol 851 TR er CLP-klassificeret med faresætning H412 (skadelig for vandlevende organismer med langvarige virkninger). Det er BAT at forebygge eller reducere anvendelse af skadelige stoffer (BAT 8 i BAT-konklusioner for FDM-sektoren). I ansøgningen er der redegjort for, at der som alternativ til den ansøgte polymer i princippet kan anvendes kalk som flokkuleringsmiddel, men det vil kræve meget store fældningstanke og også kan give udfordringer med procesudstyret, der kan kalke til på grund af kalk i det rensede vaskevand, som genanvendes til vask af kartofler. Det følger af BAT 1 om miljøledelsessystem, at virksomheden skal have opmærksomhed på og tage hensyn til udviklingen af renere teknikker. • Energiforbruget til forarbejdning af kartofler udelukkende til produktion af naturlig stivelse (native starch) ligger indenfor de vejledende nøgletal for energiforbruget i de specifikke BAT-konklusioner for stivelsesproduktion (tabel 25, afsnit 12.1 i BAT-konklusioner for FDM-sektoren). • Udledning af spildevand fra forarbejdning af kartofler udelukkende til produktion af naturlig stivelse (native

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)		Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
			starch) ligger indenfor de vejledende nøgletal for specifik udledning af spildevand (tabel 26, afsnit 12.2 i BAT-konklusioner for FDM-sektoren). • Polymeren, som er et støvende fast stof, opbevares i lukket emballage i lukket container med mulighed for opsamling af spild. Det er i overensstemmelse med anbefaling for oplag af faste støvende stoffer i BREF-oplag.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser Der gælder støjgrænser for virksomhedens støjbidrag i omgivelserne. Støjgrænserne gælder for støjbidraget fra hele virksomheden. Støjgrænserne er fastsat med vilkår i gældende miljøgodkendelse/revurderingsafgørelse og vil også gælde for driften af vandgenbrugsanlægget. Støjgrænserne er baseret på Miljøstyrelsens støjvejledninger.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Ingen bemærkninger
16. Vil det samlede anlæg, når projektet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Støjberegningen i forbindelse med det ansøgte projekt viser, at den samlede støj fra fabrikken, inkl. det ansøgte projekt, vil overholde de gældende støjgrænser. Støjberegningen indgår i ansøgningen om miljøgodkendelse, som er vedlagt som bilag til screeningsskemaet.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?			Ingen bemærkninger
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Ingen bemærkninger

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger (udfyldes af ansøger)			Myndighedsvurdering (udfyldes af myndigheden)
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger.			Ikke relevant	Ingen bemærkninger
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		Ingen bemærkninger
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		Ingen bemærkninger
22. Vil projektet som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X		Ingen bemærkninger
23. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Ingen bemærkninger

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Afstanden er ca. 250 meter fra vandrensningsbygningen til nærmeste beskyttede naturtype.

Myndighedsvurdering
Viborg Kommune, som er planmyndighed, har oplyst, at projektet kan rummes indenfor lokalplanens generelle formål. Miljøstyrelsen har ikke bemærkninger hertil.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Der er ca. 200 m til nærmeste § 3-beskyttede naturtype (§ 3-sø sydøst for vandrensningsbygningen).
Projektet ligger ikke indenfor et § 3-område, og der er ikke udledninger til § 3-områder. Projektet vurderes derfor ikke at kunne påvirke § 3-områder.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Afstanden er ca. 250 meter fra vandrensningsbygningen til nærmeste fredede område.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Afstanden er ca. 250 meter fra vandrensningsbygningen til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområder.

Myndighedsvurdering
I Naturdatabasen på Danmarks Miljøportal https://naturdata.miljoeportal.dk/speciesSearch er der ikke registreret bilag IV-arter, rødlistearter eller andre fredede arter på fabriksarealet. Viborg Kommune oplyser i udtalelsen til det ansøgte projekt, at nærmeste registrerede habitatarter er grøn kølleguldsmed og odder ved Karup Å mere end 628 m syd for arealet. Viborg Kommune har i øvrigt ikke kendskab til forekomster af bilag IV-arter og andre rødlistede og andre beskyttede arter (fredede arter) i nærområdet til, hvor projektet ønskes etableret. På grund af projektets karakter og udstrækning vurderer kommunen, at projektet ikke påvirker yngle- og rasteområder for de nævnte arter. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke beskyttede arter.
Nærmeste fredning i forhold til vandrensebygningen er arealfredningen Karup Å. Der er ca. 750 m fra vandrensningsbygningen til kirkefredning omkring Karup Kirke. Projektet etableres i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse. Den højeste tank i projektet er ca. 14 m. Selve vandrensningsenheden placeres i eksisterende bygning. Projektet vurderes ved sin art, karakter og lokalisering ikke at kunne påvirke fredede områder.
Projektet ligger ikke indenfor et Natura 2000-område, og der er ikke udledninger til Natura 2000-områder. Det nærmeste Natura 2000 område er nr. 40, Karup Å. Projektet vurderes ikke at kunne påvirke Natura 2000-områder.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Med de foretagne forhold ved eventuelle driftsforstyrrelser eller uheld vil grundvand eller overfladevand ikke blive påvirket i minimal grad – se miljøansøgningens punkt 19.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.?		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	

Myndighedsvurdering
Se også oplysninger til miljøansøgningens punkt 37 (miljøansøgningen er vedlagt som bilag til screeningen).
Der forventes ikke udledninger til overfladevand eller grundvand eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster.
Projektet placeres i et område med drikkevandsinteresser, men udenfor område med særlige drikkevandsinteresser og udenfor indvindingsoplande for almene vandforsyninger.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger
Der kan være støj fra andre virksomheder i området og Flyvestation Karup samt vejtrafik, som foruden det almindelige byliv også bidrager til den samlede miljøbelastning af omgivelserne.
Vandgenbrugsanlægget er i drift i kampagneperioden. Kampagnen må i henhold til gældende miljøgodkendelse foregå indenfor perioden 22. august til 31. januar.
De gældende støjgrænser for virksomheden vil være overholdt.

Anmelders oplysninger			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er etableret befæstet areal rundt om vandrensningsbygningen, herunder ved betonboksen, hvor humus oplagres samt ved container, hvor der opbevares polymer i bigbags. Der er ikke nogen risiko for udslip til jord og grundvand.

Myndighedsvurdering
Projektet indebærer ekstra kørsel med tung trafik til virksomheden i form af lastbiler til afhentning af humus på Åhusevej 8. Der er tale om 5 ekstra lastbiler i dagperioden på hverdage, 2 ekstra lastbiler på lørdage om formiddagen og 1 ekstra lastbil på lørdage om eftermiddagen. Herudover forventes 2 lastbiler om året med polymer til Åhusevej 8. Det forøgede antal kørsler vurderes ikke at være en væsentlig ændring i tung trafik til og fra virksomheden og de ekstra kørsler vurderes at være ubetydelige sammenlignet med transport i øvrigt på vejnettet omkring virksomheden. Anlægget etableres i eksisterende bygning. Udendørs tanke etableres i tilknytning til den eksisterende bygningsmasse. Herudover vil den eksisterende tank ved Langborggaard (den store af de to tanke) fremover blive anvendt til urensset vaskevand. Det ansøgte projekt vurderes på den baggrund ikke at ændre det visuelle indtryk af virksomheden.
Ingen bemærkninger
Ingen bemærkninger.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør under- søges	
Kan projektets kapacitet og længde for strækingsanlæg give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger			X		
Kræver bortskaffelse af affald og spildevand ændringer af bestående ordninger i: anlægsfasen driftsfasen			X		Viborg Kommune har den 10. november 2026 meddelt tilladelse til udbringning af udfældede jordpartikler (humus) fra vandrensningen på landbrugsjord på nærmere fastlagte vilkår. Viborg Kommune har oplyst, at håndtering af overfladevand (diffus nedsivning) og tagvand (faskine) som eksisterende er i orden. Nedsivning i åben grøft med beplantning betragtes som diffus nedsivning.
Indebærer projektet brugen af naturressourcer eller særlige jordarealer			X		
Indebærer projektet risiko for større ulykker og/eller katastrofer, herunder sådanne som forårsages af klimaændringer			X		
Indebærer projektet risiko for menneskers sundhed			X		
Indebærer projektet en væsentlig udledning af drivhusgasser			X		
Tænkes projektet placeret i Vadehavsområdet			X		
Vil projektet være i strid med eller til hinder for etableringen af reservater eller naturparker			X		
Indebærer projektet en mulig påvirkning af sårbare vådområder			X		
Kan projektet påvirke registrerede, beskyttede naturområder			X		Projektet gennemføres udenfor beskyttede naturområder. Der er ikke udledninger eller emissioner, der kan påvirke beskyttede naturområder.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
1. Nationalt: 2. Internationalt (Natura 2000):					
Forventes området at rumme beskyttede arter efter habitatdirektivets bilag IV			X		Der er ikke kendskab til forekomst af bilag IV-arter på fabriksområdet. Der er flere bilag IV-arter og udbredelsesområde for bilag IV-arter omkring virksomheden. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af projektets art og karakter, at projektet ikke kan beskadige eller ødelægge bilag IV-arter. Projektet gennemføres på fabriksområdet. Der er ikke udledninger og emissioner fra projektet, der kan påvirke levesteder for bilag IV-arter.
Forventes området at rumme danske rødlistearter			X		Der er ikke kendskab til forekomst af rødlistearter på fabriksområdet. Der er flere rødlistearter i området omkring virksomheden. Miljøstyrelsen vurderer på baggrund af projektets art og karakter, at der ikke vil kunne være en påvirkning af rødlistearter.
Kan projektet påvirke områder, hvor fastsatte miljøkvalitetsnormer allerede er overskredet Overfladevand: Grundvand: Naturområder: Boligområder (støj/lys og Luft):			X X X X		
Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning			X		
Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:			X		Virksomheden ligger i udkanten af Karup by. Området er udlagt til erhverv. Der forventes ingen væsentlig påvirkning af tætbefolkede områder ved gennemførelse af det ansøgte projekt.
Kan projektet påvirke historiske, kulturelle, arkæologiske, æstetiske eller geologiske landskabstræk.			X		
Miljøpåvirkningernes omfang (geografisk område og omfanget af personer, der berøres)					Der vurderes ikke at være væsentlige ændringer i miljøpåvirkningen af områder og personer ved gennemførelse af projektet.

Myndighedsscreening

	Ikke relevant	Ja	Nej	Bør undersøges	
Miljøpåvirkningens grænseoverskridende karakter					Miljøpåvirkningen er ikke grænseoverskridende
Miljøpåvirkningsgrad og -kompleksitet					Miljøpåvirkningen vurderes ikke at være stor eller kompleks.
Miljøpåvirkningens sandsynlighed					Miljøpåvirkningen er sandsynlige, når driften pågår. Miljøpåvirkningerne vurderes ikke at være væsentlige.
Miljøpåvirkningens: Varighed Hyppighed Reversibilitet					Varighed: Projektet er ikke tidsbegrænset. Der er miljøpåvirkning, når anlægget er i drift. Hyppighed: Hvert år i kampagnen. Reversibilitet: Miljøpåvirkningen er reversibel, når driften af anlægget ophører.

Myndighedens konklusion

	Ja	Nej	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er krav om miljøvurdering:		X	På baggrund af ansøgers oplysninger og Miljøstyrelsens screening er det Miljøstyrelsens vurdering, at det ansøgte projekt ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke er VVM-pligtigt), da det ud fra det i sagen oplyste ikke vil kunne få en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette begrundes med, at projektet ikke har væsentlig indvirkning på Natura 2000-områder, bilag IV-arter, § 3-beskyttet natur, vandområder eller de omkringboendes sundhed.

Dato: __6. oktober 2026__ Sagsbehandler: __Bente E. Jørgensen__

Projektbeskrivelse/Ansøgning om miljøgodkendelse



Miljøansøgning

Vedr. vandgenbrugsanlæg

på

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.

Engholmvej 19

7470 Karup J

September 2023

Opdateret april 2024, december 2024, februar 2025 og oktober 2025.

Opdateret juli 2025 efter godkendelse af øget indtag af kartofler og nye oplysninger om Praestol 851 TR.

A. Oplysninger om ansøger og ejerforhold

1: Ansøgers navn, adresse og telefonnummer

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.,
Engholmvej 19,
7470 Karup J.
Tlf.nr.: 97101422
Fax.Nr.: 97101455
E-mail: kk@kkmel.dk
Hjemmeside: www.kkmel.dk

2: Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer

Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a.,
Engholmvej 19,
7470 Karup J.
CVR-nummer: 16217719.
P-nummer: 1.001.057.656.

Projektets adresse:

Engholmvej 19, 7470 Karup J. Matr.nr.2g Karup by, Karup.
Ericavej 57, 7470 Karup J. Matr.nr 3a Karup by, Karup.
Åhusevej 8, 7470 Karup J. Matr.nr. 2i Karup by, Karup.

3: Virksomhedens kontaktperson

Direktør
Martin Damgaard Ravnsbæk
Tlf: 9662 6503
Mobil: 2035 8144
E-mail: mr@kkmel.dk

Rådgiver:
WH-PlanAction ApS
Ole Bang
Danmarksvej 8,
8660 Skanderborg
Mobil: 2943 7330
E-mail: oba@wh-pa.dk

B. Oplysninger om virksomhedens art

4: Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle biaktiviteter.

Virksomhedens listebetegnelse iht. bekendtgørelse nr. 1027 af 02.09.2024.

1. Listepunkt nummer (bilag 1): 6.4.b. ii 3) Stivelses- og/eller proteinfabrikker (s) (vegetabiliske råstoffer med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons/dag eller 600 tons/dag, hvor anlægget er i drift højst 90 på hinanden følgende dage i et år).
2. Listepunkt nummer (bilag 2): G201 Kraftproducerende anlæg, varmeproducerende anlæg, gasturbineanlæg og motoranlæg med en samlet nominel indfyret termisk effekt på mellem 5 MW og 50 MW.

5: Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af om der er tale om nyanlæg eller om driftsmæssige udvidelser og/eller ændringer af bestående virksomhed.

Ansøgningen vedrører tilladelse til anvendelse af vandgenbrugsanlæg med polymer Praestol 851 TR.

Projektet omfatter vandgenbrugsanlæg med tilhørende tanke:


- 200 m³ rustfri og lukket ståltank (tank A). Tank A anvendes til urensset vaskevand.
- 200 m³ rustfri og lukket ståltank (tank B). Tank B anvendes til urensset vaskevand, der er rensset for sand.
- 80 m³ rustfri og lukket ståltank (tank C). Tank C anvendes til rensset vaskevand.
- Fortank ved Langbogaard, der anvendes til urensset vaskevand.
- Sandhjul, blandetank og skruepresser i vandrensningsbygning.

- Anvendelse af polymer Praestol 851 TR til flokkulering af humus i urensset vaskevand.

Formålet med flokkulering af jordpartikler i vaskevandet er at kunne genbruge vaskevandet i længere tid og dermed spare råvand. Samtidig vil overløb til udspreddning ved Uhre være renere.


Humus består af organiske partikler, der er tilført vaskevandet med jorden på kartoflerne. De organiske partikler kan holde sig svævende i vandsøjlen i meget lang tid hvorfor aktiv fældning vil betyde et renere vaskevand til genbrug hhv. udvanding.

Polymeren 851 TR leveres med lastbil til Åhusevej 8 som pulver i bigbags og opbevares i container foran vandrensningsbygningen. En bigbag ad gangen fragtes med truck fra containeren til en sækketømmere i doseringsrummet - et aflåst rum i vandrensningsbygningen. Fra sækketømmeren doseres polymeren via et lukket system til tank, hvor polymeren blandes med vand. Tilsætning af polymer sker via PLC efter flow til skruepresseren. Når polymeren er opløst i vandet, blandes polymeropløsningen med det urensede vaskevand fra tank B i blandetanken (figur 1).



Figur 1: Principtegning for vandgenbrug.


Urenset vaskevand i tank A føres kontinuerligt til sandhjul, hvorfra sand udfældes og anvendes til genbrug, mens vaskevandet leveres retur til tank A. Den mængde urensset vaskevand fra tank A der løber i overløbet, føres til tank B (figur 1 og figur 2).



Figur 2: Oversigtstegning af vaskevandsanlæg.

I skruepresseren udfældes humus fra vaskevandet. Fra bunden af skruepresseren falder humusfraktionen ned i en betonboks i stuetaen. Fra opsamlingsboksen afhentes humusfraktionen og køres på landbrugsjord. Den afvandede humusfraktion forventes at have et tørstofindhold på ca. 40 % og vil ikke afvande/dryppe under transport fra fabrikken. Det rensede vaskevand fra skruepresseren ledes til tank C til vandgenbrug og overløb fra tank C ledes til Uhre og overløb fra skruepresseren ledes tilbage til tank B (figur 1).

Vaskevand fra Engholmvej 19 pumpes via en Ø160 mm nedgravet rørledning til fortank ved Langbogaard (figur 3).



Figur 3: Oversigtstegning af vandgenbrugsanlæg.

Fortanken ved Langbogaard anvendes som udgangspunkt kun til oplagring af urensset vaskevand fra Engholmvej 19. I en nødsituation kan skyllevand ved manuel omstilling af ventiler i ledningsnettet midlertidigt oplagres i betontank. Skyllevand er vand fra rengøring af fiberafdelingen og vand fra rengøring af stivelsesafdelingen. Skyllevand fra Engholmvej 19 pumpes som udgangspunkt kun via Ø160 mm nedgravet rørledning direkte til Åhusevej 8 og videre til Uhre for udspredning på landbrugsjord.

Det urensede vaskevand renses som tidligere beskrevet ved Åhusevej 8 og kan enten pumpes via Ø200 mm rørledning til Uhre for udspredning eller til tank C til genbrug på Åhusevej 8 eller Engholmvej 19.

Alle eksisterende rørledninger forløber på arealer, der tilhører fabrikken, på nær krydsningen af offentlige veje - Åhusevej og Herningvej.

Anlægget med pumper placeres indendørs og giver ikke et væsentlig bidrag til ekstern støj. Der er tale om få nye støjkluder, der i forhold til de eksisterende støjkluder ikke vil give en ændring i det interne støjbidrag i bygningerne - på grund af andre støjkluder - og derfor heller ikke vil bidrage til den eksterne støj.

Porte holdes lukkede under drift, men ved tømning af betonboks vil porten stå åben. Ekstra støj vil være fra åbne porte mod nord, der i alle beregningspunkter giver et bidrag på < 2 dB(A).

Mht. støj henvises til vedhæftede støjnotat af 21.03.2024 (bilag 1) og støjrapport nr. 2026-021 af 25.03.2026 (bilag 2).

7) Vurdering af, om virksomheden er omfattet af bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer.

I forbindelse med projektet, anvendes polymer Praestol 851 TR i vandgenbrugsanlægget (bilag 3 og bilag 4). Praestol 851 TR er ikke klassificeret som et risikostof jf. Risikobekendtgørelsen.

8) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.

Det ansøgte projekt er ikke midlertidigt.

C. Oplysninger om etablering

9) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser og /eller ændringer.

Det ansøgte projekt kræver tilladelse til ændring af anvendelse af fortank ved Langbogaard. Fortanken ønskes anvendt til oplagring af urensset vaskevand fra Engholmvej 19.

10) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. miljøbeskyttelseslovens § 36, oplyses tillige den forventede tids-horisont for gennemførelse af disse.

Anvendelse af polymer Praestol 851 TR i vandgenbrugsanlægget, forventes opstartet hurtigst muligt og med det samme der ligger en miljøgodkendelse.


D. Oplysninger om virksomhedens beliggenhed

11) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering i forhold til tilstødende og omliggende grunde. Planen forsynes med en nord pil.

Situation- og ledningsplan for vandgenbrugsanlægget er vedlagt bilag 5.

12) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.

Vandgenbrugsanlægget er beliggende i vandrensningsbygning på Åhusevej 8 (figur 4). Tank A, B og C er beliggende lige uden for vandrensningsbygning i en tankgård ligeledes på Åhusevej 8 (figur 4).



Figur 4: Placering af tank A, B og C i forhold til vandrensningsbygning. Vandrensningsbygning og tank A, B og C er beliggende på Åhusevej 8.

13) Virksomhedens daglige driftstid. Hvis de enkelte forurenende anlæg, herunder støjklender, afviger fra den samlede virksomheds driftstid, skal driftstiden for disse oplyses. Hvis virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.

Driftsperioden for vandgenbrugsanlægget er fra ultimo august til ultimo januar, der svarer til kampagneperioden. Den daglige driftstid er alle døgnets timer i hele kampagneperioden for produktion af kartoffelmel.

Efter kampagnens afslutning, tømmes og rengøres alle tanke med vand. Det oprensede udledes på landbrugsjord som rensat vaskevand.

14) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse hermed.

I forbindelse med projektet vil der i hver kampagneperiode skulle køres 13.220 tons humus ud på landbrugsjord svarende til i alt 5 lastvogne pr. dag på hverdage (kl. 06-18) og 2 lastvogne pr. lørdage (kl. 06-14) og 1 lastvogn pr. lørdag (kl. 14-18). Mængden af udkørsel af sten og sand vil være uændret, men udkørsel af jord vil falde en smule som følge af fraskillelse af humus, men hidtidigt antal ændres ikke. Der sker som sådan ikke nogen ændringer i den samlede trafik til og fra virksomheden som følge af projektet.

Praestol 851 TR leveres i kampagneperioden med lastbil til fabrikken og opbevares i bigbags i container, der er placeret lige uden for vandrensningsbygningen.

Støjen fra trafikken på vejnettet vil være uden betydning, da der er tale om mindre end 1 bil i timen i gennemsnit. Trafikken er i øvrigt indregnet og vurderet i forbindelse med ansøgningen om produktionsudvidelsen.

Se vedhæftede opdateret støjnotat af 21.03.2024 og støjrapport nr. 2026-021 af 25.03.2026 (bilag 1 og bilag 2).

E. Tegninger over virksomhedens indretning

15) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der i relevant omfang viser følgende:

- Placeringen af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.

Placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen fremgår af situationsplans- og ledningsplan vedlagt bilag 5.

- Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg m.v. Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.

Tank A, B og C er placeret i en tankgård, der kan tilbageholde indholdet af den største tank + 10 % (figur 5).



Figur 5: Tank A, B og C med tilhørende tankgård. Tank A, B og C er placeret på et betonelement.

For alle tanke tjekkes for udvendige utætheder og utætheder opdages ved at vandet kommer ud mellem betonfundament og bundringen på tanken (figur 5). Bunden af tank B kan besigtiges via mandeluge, hvor man kan se ind mellem bunden og betonelementet (figur 6).

Fortanken ved Langbogaard består af 4 meter høje betonelementer og er overdækket med en dug (figur 7). Fortanken er gravet 1,5 meter i jorden, således den synlige del af tanken er 2,5 meter over jorden. Fortanken har en diameter på 25,5 meter og kan rumme 2.000 m³. Tanken er forsynet med omfangsdræn.



Figur 6 Bunden af tank B kan inspiceres igennem en mandeluge.



Figur 7: Fortank v. Langbogaard.

Der er en niveaumåler i fortanken, der overvåges via PLC-system. Der kommer en alarm fra systemet, hvis niveauet af urensset vaskevand overskrides. Virksomheden sætter desuden en overfyldningssikring på, så pumpning stopper, i tilfælde af at fortanken ikke kan indeholde mere urensset vaskevand.

I vandrensningsbygningen er sandhjul (figur 8) og skruepresser (figur 9) placeret.



Figur 8: Sandhjul.



Figur 9: Skruepresseren.

Humusfraktionen fra skruepresseren lander i udleveringsboksen (figur 10). Boksen består af betongulv og umiddelbart uden for udleveringsboksen, er der afløb der fører retur til vandgenbrugsanlægget. Der er fast belægning uden for udleveringsboksen i form af beton på begge sider af afløbet og belægningssten ca. 1 meter fra afløbet (figur 10).



Figur 10: Udleveringsboks med humus og detail af belægning uden for boksen.

- Placeringen af skorstene og andre luftafkast.

Uændret.

- Placeringen af støj- og vibrationskilder.

Anlægget placeres indendørs og giver ikke et væsentlig bidrag til ekstern støj. Der er tale om få nye støjklider, der i forhold til de eksisterende støjklider ikke vil give en ændring i det interne støjbidrag i bygningerne – på grund af andre støjklider – og derfor heller ikke vil give et bidrag til det eksterne støjbidrag.

Se vedhæftede opdateret støjnotat af 21.03.2024 og nr. 2026-021 af 25.03.2026 (bilag 1 og bilag 2).

Der er ingen vibrationskilder.

- Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, tilslutningssteder til spildevandsforsyningsselskabet og befæstede arealer.

Regnvand fra befæstede arealer ved vandrensningsbygningen løber ud gennem huller i kantsten og nedsiver på nærliggende græsareal eller løber ned i riste med sandfang og pumpes ud i grøft for nedsivning (figur 11).



Figur 11: Huller i kantsten til afledning af regnvand fra befæstede arealer. Regnvandet nedsiver på nærliggende græsareal.

Regnvand fra betonbelægning uden for humusboksen, føres retur til vandgenbrugsanlægget via afløbet (figur 10).

Tagvand ledes til faskiner. Regnvand fra tankgården løber via pumpeump og med vaskevandet ud.

Ledningsplan er vedlagt som bilag 6.

Der ledes ikke overfladevand fra befæstede arealer til fortanken ved Langbogaard.

- Placering af oplag af råvarer, hjælpestoffer og affald, herunder overjordiske såvel som nedgravede tanke og beholdere samt rørføring.

Polymeren opbevares i bigbags og doseres i et lukket system ind i vandgenbrugsanlægget (figur 12).



Figur 12: Polymer opbevares i bigbags. Billedet til venstre viser en bigbag placeret på sækketømmere. Dosering af polymer til vandgenbrugsanlægget sker i et lukket system. Til højre ses container til opbevaring af polymer i bigbags.

Det årlige forbrug af polymeren er ca. 37 tons.

Der er placeret en container foran vandrensningsbygningen, hvor bigbags med polymer opbevares (figur 12). Oplaget af polymer varierer mellem 6-18 bigbags á 700 kg.

- Interne transportveje.

Uændret bortset fra kørsel med gummiged for læsning af humus på lastvogn og udkørsel til landbrugsjord.

Polymeren leveres i kampagneperioden på lastbil og opbevares i bigbags i container foran vandrensningsbygningen.

Støjen herfra er medregnet i opdateret støjnotat af 21.03.2024 samt støjrapport nr. 2026-021 af 25.03.2026 (bilag 1 og bilag 2).

F. Beskrivelse af virksomhedens produktion

16) Oplysninger om produktionskapacitet samt art og forbrug af råvarer, energi, vand og væsentlige hjælpestoffer, herunder mikroorganismer.

Der anvendes 7 kg Praestol 851 TR pr. ton tørstof i humus. Der produceres årligt 13.220 tons humus, som kan forventes at have et tørstofindhold på ca. 40 %. Derfor skal der anvendes ca. 37 tons Praestol 851 TR pr. år.

Det er oplyst af polymerleverandøren, at det kan forventes at ca. 95 % af polymeren udfældes i humusfraktionen, mens de sidste 5 % af polymeren forbliver i vaskevandet. Da Praestol 851 TR har et vandindhold på mindst 10%, kan der, ud af den årlige produktion af rensat vaskevand på ca. 343.100 m³, derfor forventes et indhold af ca. 4,9 mg polymer pr. l i det rensede vaskevand.

17) Systematisk beskrivelse af virksomhedens procesforløb, herunder materialestrømme, energiforbrug og -anvendelse, beskrivelse af de væsentligste luftforurenings- og spildevandsgenererende processer/aktiviteter samt affaldsproduktion.

Virksomhedens procesforløb er uændret i forhold til eksisterende miljøgodkendelser.

Projektet medfører, at en del af vaskevandets indhold af organisk materiale i jord fraskilles som humus for udbringning på landbrugsjord. Herved oprenses vaskevandet, så der kan ske øget genanvendelse af vaskevandet. Det er ca. halvdelen af det rensede vaskevand, der genbruges i vandgenbrugsanlægget.

18) Oplysning om energianlæg (brændselstype og maksimal indfyret effekt).

Det er i forbindelse med projektet ikke aktuelt med energianlæg.

19) Oplysninger om mulige driftsforstyrrelser eller uheld, der kan medføre væsentlig forøget forurening i forhold til normal drift.

Driftsforstyrrelser eller uheld i produktionen kan forekomme i forbindelse med nedbrud af et eller en del af produktionsudstyret.

I sådanne tilfælde nedlukkes hele eller dele af virksomhedens produktionsapparat, hvorved eventuel forurening undgås.

I tilfælde af mindre nedbrud af tank A, stoppes tilledning af urensset vaskevand mens reparationen foretages og urensset vaskevand oplagres i fortank ved Langbogaard. Efter reparationen pumpes det urensede vaskevand i tankgården tilbage i tank A og renses. I tilfælde af større nedbrud af tank A, stoppes tilledning af urensset vaskevand og det urensede vaskevand ledes direkte til Uhre for udspredning på mark.

I tilfælde af mindre nedbrud af tank B, stoppes tilledning af urensset vaskevand, mens reparationen foretages og urensset vaskevand oplagres i fortank ved Langbogaard. Efter reparationen pumpes det urensede vaskevand i tankgården tilbage i tank B og renses. I tilfælde af større nedbrud af tank B, stoppes tilledning af urensset vaskevand og det urensede vaskevand ledes direkte til Uhre for udspredning på mark.

I tilfælde af mindre og større nedbrud af tank C, ledes det rensede vaskevand udelukkende via Ø200 mm rørledning direkte til Uhre. Der er ikke noget af det rensede vaskevand der kan genbruges, så længe der er nedbrud af tank C.

Anlægget er koblet til fabrikkens procesovervågningsanlæg og vil automatisk helt eller delvis blive stoppet som ovenfor beskrevet ved driftsforstyrrelser eller uheld.

20) Oplysninger om særlige forhold i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg.

I forbindelse med opstart/nedlukning er der ikke særlige forhold, der kan medføre forurening eller andre uhensigtsmæssigheder.

G. Oplysninger om valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT)

BAT 7: Ved anvendelse af en polymer i vandgenbrugsanlægget, renses vaskevandet for organiske jordpartikler og kan genanvendes til vask af kartofler. Derved anvendes en mindre mængde råvand, fordi vaskevandet kan genbruges i længere tid. En del af det rensede vaskevand spredes ud på landbrugsjord.

Polymeren Praestol 851 TR er klassificeret efter CLP-forordningen som et farligt stof og er skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412), hvilket skyldes den kationiske ladning på polymerkæderne. Når polymeren opløses i vand, åbnes polymerkæderne, således de lettere binder sig til jordpartiklerne i vaskevandet, som udfældes som humus. Leverandøren oplyser, at det kan forventes at ca. 5 % af polymeren forbliver i vaskevandet, hvorfor der forventes en mængde polymer i det rensede vaskevand på ca. 4,9 mg/l. Vaskevandet vil yderligere indeholde en lille mængde restmonomer på <0,02 % af produktmængden, svarende til 0,022 mg/l. Derudover vil det rensede vaskevand indeholde 100 % af op til 500 ppm (0,05 %) svarende til 0,054 mg/l af stoffet DTPA5Na (diethylenetriaminepentaacetic acid), idet DTPA vil opløses fuldstændigt i vaskevandet, hvor det forefindes som ioner. DTPA er stærkt negativt ladet og afstødes generelt af negativt ladede jordpartikler (som f.eks. lerpartikler).

De nedgravede rørledninger, hvori det rensede vaskevand transporteres, er af plastik og er bestandige overfor det rensede vaskevand. Hvis der skulle opstå brud på en nedgravet rørledning, er der risiko for udslip af polymer, restmonomer og DTPA5Na til jorden. Udslip fra et uopdaget brud på en rørledning, kan ikke give en længerevarende forurening af jorden med polymer, da polymeren binder sig til jorden og derfor ikke har nogen nedadgående bevægelse. Polymeren har en halveringstid på 5,4 år og når polymeren er reduceret til 6-7 monomerenheder, kan den udnyttes af jordmikroorganismer¹. De meget små mængder af restmonomer og DTPA5Na i vaskevandet har ikke på samme måde flokkulerende effekt og vil potentielt kunne nå grundvandet.

Kalk er et alternativt og helt uproblematisk flokkuleringsmiddel. På grund af at kalk tager lang tid om at binde sig til jordpartiklerne og gøre partiklerne tunge nok til at de bundfælder, skal bundfældningen foregå i et bassin hvor vandet står uforstyrret i længere tid så humuspartiklerne kan nå at bundfælde. Der kan ikke kontinuerligt blive tilsat mere urensset vaskevand til bassinet, da det vil føre til turbulenser og hvirvle partikler op, hvilket får flokkuleringen til at foregå endnu langsommere. Hvis kalk skal anvendes til fældning af de lette jordpartiler, er der behov for meget store fældningstanke. Der skal yderligere anvendes store mængder kalk, for at få jordpartikler til at bundfælde. Kalk i det rensede vaskevand som genanvendes til vask af kartofler, kan også give udfordringer med procesudstyret, der kan kalke til.

Derfor er kalk ikke egnet og fravalgt til flokkulering af jordpartikler.

Sikkerhedsdatablad og produktdatablad for polymeren Praestol 851 TR er vedlagt bilag 3 og 4.

¹ [Cationic polyacrylamide copolymers \(PAMs\): Environmental half life determination in sludge-treated soil.](#)

12. BAT-KONKLUSIONER FOR STIVELSESPRODUKTION					
BAT-konklusionerne i dette afsnit gælder for stivelsesproduktion. De gælder ud over de generelle BAT-konklusioner i afsnit 1.					
12.1 Energieffektivitet					
Generelle teknikker til at øge energieffektiviteten findes i afsnit 1.3 i disse BAT-konklusioner. De vejledende nøgletal fremgår af nedenstående tabel.					
Tabel 25	Tabel 25: Vejledende nøgletal for det specifikke energiforbrug			Energiforbruget er 0,09 MW/ton kartofler	
12.2 Vandforbrug og spildevandsudledning					
Generelle teknikker til at reducere vandforbruget og mængden af udledt spildevand findes i afsnit 1.4 i disse BAT-konklusioner. De vejledende nøgletal fremgår af nedenstående tabel.					
Tabel 26	Tabel 26: Vejledende nøgletal for specifik udledning af spildevand			Udledning af spildevand er 0,42 m ³ pr. ton kartofler	

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Luftforurening

22) For hvert enkelt stof eller stofklasse angives massestrømmen for hele virksomheden og emissionskoncentrationen fra hvert afkast, som er nævnt under punkt 15. Der angives desuden emissioner af lugt og mikroorganismer. For de enkelte afkast angives luftmængde og temperatur.

Der er ved projektet ingen luftforurening eller lugt.

Tankene A, B og C er lukkede med udlufterør.

Fortank ved Langbogaard er overdækket med dug. Umiddelbart efter endt kampagneperiode, rengøres fortanken for at undgå lugtgener. Under kampagnen vil der ikke være lugtgener til omgivelserne, da der er et forholdsvist stort flow gennem tanken.

23) Oplysninger om virksomhedens emissioner fra diffuse kilder.

Der er ved projektet ingen emissioner fra diffuse kilder.

24) Oplysninger om afvigende emissioner i forbindelse med opstart/nedlukning af anlæg.

Ved opstart/nedlukning er der ikke afvigende emissioner.

25) Beregning af afkasthøjder for hvert enkelt afkast med de beregningsmetoder, der er angivet i Miljøstyrelsens gældende vejledninger om begrænsning af lugt- og luftforurening fra virksomheder.

Ikke relevant.

Spildevand

26) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden give følgende basisoplysninger:

Der søges ikke om udledning af spildevand.

Humusfraktionen udbringes på landbrugsjord. Halvdelen af det rensede vaskevand genanvendes til vask af kartofler. Den anden halvdel vandes ud som gødningsprodukt på landbrugsjord.

Vandgenbrugsanlægget er ikke i drift, hvorfor indholdsstoffer i henholdsvis humus og det rensede vaskevand ikke er kendte. Dog har virksomheden fået analyseret det urensede

vaskevand, hvori der er fundet indhold af fosfor, kvælstof, kalium, magnesium, svovl og ammoniak (bilag 7).

Når vandgenbrugsanlægget kommer i drift, kan ovenstående nævnte indholdsstoffer forventes at findes i humusen og det rensede vaskevand. Udover de nævnte indholdsstoffer, forventes humus at indeholde 2,4 kg polymer pr. ton humus, samt et indhold af organisk stof. Det forventes at det rensede vaskevand vil indeholde 4,9 mg polymer pr. l vaskevand, < 0,022 mg restmonomer og op til 0,054 mg DTPANa5 pr. l vaskevand.

Støj

31) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder (inkl. lavfrekvent støj og infralyd), herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde og materialehåndtering, jf. punkt 15.

Ved projektet vil der forekomme støj fra øget lastbiltrafik med udkørsel af humus svarende til 5 lastvogne pr. dag (kl. 06-18) på hverdage og 2 lastvogne pr. lørdage (kl. 06-14) og 1 lastvogn pr. lørdag (kl. 14-18) samt støj i forbindelse med læsning af lastbiler med gummiged. Den interne kørsel vil foregå ad rute 15 og 18. Denne trafik er allerede medtaget i den seneste støjrapport nr. 2026-021 af 25.03.2026 (bilag 2).

Polymeren (i pulverform) leveres i kampagneperioden med lastbil til Åhusevej 8, hvor den opbevares i bigbags i container, der er placeret umiddelbart foran vandrensningsbygningen.

Støj fra sandhjul, blandetank, skruepresser og pumper i tilknytning til projektet forekommer. Er medtaget i vedhæftede støjnotat.

Pumpen ved Langborggaard findes i et støjisoleret pumpehus og giver ikke støj til omgivelserne.

Levering af polymer foregår få gange om året og er vurderet at være uden betydning for den samlede støj fra trafikken til at fra virksomheden.

Se vedhæftede opdaterede støjnotat af 21.03.2024 samt støjrapport nr. 2026-021 af 25.03.2026 (bilag 1 og bilag 2).

32) Beskrivelse af de planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger både for de enkelte støj- eller vibrationsfremkaldende anlæg, maskiner og køretøjer til intern transport og for virksomheden som helhed.

I forbindelse med projektet foretages ingen særlige foranstaltninger.

33) Beregning af det samlede støjniveau i de mest støjbelastede punkter i naboområdet udført som »Miljømåling - ekstern støj« efter Miljøstyrelsens gældende vejledninger om støj.

Se vedhæftede støjnotat af 21.03.2024 samt støjrapport nr. 2026-021 af 25.03.2026 (bilag 1 og bilag 2).

Affald

34) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. For farligt affald angives EAK-koderne.

Uændret i forhold til eksisterende miljøgodkendelser.

Der fremkommer ikke affald i forbindelse med projektet.

35) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres og opbevares på virksomheden (herunder affald der indgår i virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, som oplagres på virksomheden.

Humus oplagres i betonboks, hvorfra det spredes ud på landbrugsjord.

Det rensede vaskevand som ikke genanvendes til vask af kartofler, udvandes som gødningsprodukt på landbrugsjord.

36) Angivelse af, hvor store affaldsmængder der går til henholdsvis nyttiggørelse og bortskaffelse.

Der køres ca. 13.220 tons humus på landbrugsjord.

Halvdelen af det rensede vaskevand genanvendes til vask af kartofler. Den anden halvdel vandes ud som gødningsprodukt på landbrugsjord.

Jord og grundvand

37) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet til beskyttelse af jord og grundvand i forbindelse med henholdsvis håndtering og transport af forurenende stoffer, oplagspladser for fast eller flydende affald samt nedgravede rør, tanke og beholdere.

For at sikre mod forurening af jord og grundvand, er alle nedgravede rørledninger af PVC, og er således bestandige over for de transporterede væsker. Nedgravede plastikledninger bliver kun utætte, hvis de udsættes for fysisk overlast udefra (overgravning ol.). Alle rørledninger trykprøves hvert år inden kampagnestart. Det gælder alle ledninger mellem Engholmvej 19 og Åhusevej 8 og fra Engholmvej 19 til lagunebassin i Uhre.

Polymeren opbevares i bigbags i container ved vandrensningsbygning. Fra containeren føres en bigbag til sækketømmere i vandrensningsbygning med truck. Der kan være risiko for spild af polymeren under transporten mellem container og sækketømmere. Containeren står på tæt belægning af belægningssten og gulvet i vandrensningsbygningen er masst betongulv. I tilfælde af spild, fejes polymeren hurtigt op, hvorfor der ikke er risiko for forurening af jord og grundvand.

Når polymeren doseres fra sækketømmere og blandes med vand, hvor polymeren opløses, foregår det i et lukket system uden mulighed for spild.

Alle tanke med urensset og rensset vaskevand kontrolleres visuelt 1 gang årligt, efter kampagneperioden, hvor alle tanke er tomme og rengjorte.

Fortank ved Langbogaard er nedgravet 1,5 m under terræn og kontrolleres ligeledes visuelt inde fra tanken 1 gang årligt. Desuden er der hvert 10. år beholderkontrol. Der er bestilt en beholderkontrol af fortanken. Dokumentation eftersendes når beholderkontrol er foretaget.

Alle tanke er bestandige overfor de modtagne/afgivne væsker. I tilfælde af at der sker udslip fra tank A, B og C, er disse placeret i en tankgård, der kan tilbageholde indholdet af den største tank. For alle tanke tjekkes for udvendige utætheder og utætheder opdages ved at vandet kommer ud mellem betonfundamentet og bundringen på tanken. Desuden kan bunden af tank B inspiceres igennem en mandeluge (figur 13).



Figur 13: Utætheder fremgår ved at vandet kommer ud mellem betonfundamentet og bundringen. Bunden af tank B kan inspiceres igennem en mandeluge.

På belægninger hvor der kan forekomme spild af humus, herunder arealet uden for betonboksen, er der beton og belægningssten, der gør at overfladen er bestandig og uden risiko for nedsivning. Eventuelt spild ved læsning, fejes tilbage i humusboksen. Ved rengøring af arealet ud for humusboksen, vil rengøringsvand løbe ned i risten foran bygningen og ledes herfra til tank A og dermed ind i vandrensningsprocessen. Belægningen inde i selve betonboksen er betongulv uden revner og afløb. Ved rengøring skylles med vand, der vil løbe ned i risten foran bygningen og derfra blive ledt til tank A og tilbage i vandrensningsprocessen.

38) Redegørelse for om virksomheden er omfattet af kravet om udarbejdelse af basistilstandsrapport, jf. bekendtgørelsens § 13, og den til enhver tid gældende vejledning om basistilstandsrapport og ophørsforanstaltninger.

Der kan ske spild med polymeren, når den er på pulverform, under håndtering og transport fra container til doseringsrummet (ca. 30 m). Containeren er placeret på befæstet areal og gulvet i vandrensningsbygningen er massiv beton. Evt. spild fejes op og kan evt. efterspules med vand. Der er afløb inde i vandrensningsbygningen, der fører til tank A.

Forbrug af polymer i kampagneperioden er 37 tons, heraf er et vandindhold på ca. 3,7 ton bundet i produktet. I humusen kan forventes en polymermængde på 31,7 tons, mens der i det rensede vaskevand, kan forventes en polymermængde på 1,7 tons og 7,4 kg restmonomer.

Opdateret vurdering af basistilstandsrapport er vedlagt bilag 8. Sikkerhedsdatablad og produktdatablad vedlægges som henholdsvis bilag 3 og 4.

I. Forslag til vilkår og egenkontrol

39) Virksomhedens forslag til vilkår og egenkontrollvilkår for virksomhedens drift, herunder vedrørende risikoforholdene.

Vilkår i forbindelse med projektet foreslås omfattet af allerede eksisterende vilkår for fabrikken.

Egenkontrollvilkår bør indeholde:

– Forslag til kontrolmålinger, herunder prøvetagningssteder samt monitoringsprogram for jord og grundvand.

Udtagning af prøver og analyse af indhold af stoffer i hhv. oprenset vaskevand og humus 1-2 gange i kampagneperioden. Analyserne bruges til gødningsdeklarationer til landbruget.

– Forslag til rutiner for vedligeholdelse og kontrol af rensningsforanstaltninger.

En gang ugentlig tjekkes væskenniveau i betontank og fortank ved Langbogaard. I kampagneperioden tjekkes tankgård for A, B og C dagligt for utætheder.

– Forslag til metoder til identifikation og overvågning af de aktuelle mikroorganismer i produktionen og i omgivelserne.

Ikke relevant.

– Forslag til overvågning af parametre, der har sikkerhedsmæssig betydning.

Virksomheden har en Arbejdspladsvurdering (APV), som løbende ajourføres. I forbindelse med miljøarbejdet på virksomheden, vurderes forhold i relation til sikkerhed.

Hvis virksomheden har et miljøledelsessystem, opfordres til at koordinere forslag til egenkontrollvilkår med miljøledelsessystemets rutiner.

Virksomheden har et internt miljøledelsessystem.

J. Oplysninger om driftsforstyrrelser og uheld

40) Oplysninger om særlige emissioner ved de under punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.

Ingen.

41) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at imødegå driftsforstyrrelser og uheld.

Her henvises til punkt 19.

42) Beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet for at begrænse virkningerne for mennesker og miljø af de under punkt 19 nævnte driftsforstyrrelser eller uheld.

Her henvises til punkt 37.

K. Oplysninger i forbindelse med virksomhedens ophør

43) Oplysninger om, hvilke foranstaltninger ansøgeren agter at træffe for at forebygge forurening i forbindelse med virksomhedens ophør.

I tilfælde af virksomhedens ophør vil der blive foretaget en generel oprydning sådan, at stedet efterlades pænt og ryddeligt. Eksisterende forhold vil kunne genskabes, når driften varigt ophører.

L. Ikke-teknisk resume

44) Oplysningerne i ansøgningen skal sammenfattes i et ikke-teknisk resume.

Ansøgningen vedrører tilladelse til anvendelse af vandgenbrugsanlæg med polymer Praestol 851 TR. Projektet omfatter vandgenbrugsanlæg med tilhørende tanke:

- 200 m³ rustfri og lukket ståltank (tank A). Tank A anvendes til urensset vaskevand.
- 200 m³ rustfri og lukket ståltank (tank B). Tank B anvendes til urensset vaskevand, der er rensset for sand.
- 80 m³ rustfri og lukket ståltank (tank C). Tank C anvendes til rensset vaskevand.
- Fortank ved Langbogaard, der anvendes til urensset vaskevand.
- Sandhjul, blandetank og skruepresser i vandrensningsbygning.
- Anvendelse af polymer Praestol 851 TR til flokkulering af humus i urensset vaskevand.

Polymeren Praestol leveres med lastbil til Åhusevej 8 som pulver i bigbags, der opbevares i container foran vandrensningsbygningen. En bigbag ad gangen flyttes med truck fra containeren og til doseringsrum i vandrensningsbygningen.

Herfra doseres polymeren via et lukket system til en tank, hvor polymeren blandes med vand. Når polymeren er opløst i vandet, blandes polymeropløsningen med det urensede vaskevand fra tank B i blandetanken. Fra blandetanken pumpes det urensede vaskevand til skruepressen. Vaskevandet fra tank A føres kontinuerligt til sandhjul, hvorfra sand udfældes. Overløb fra tank A føres til tank B.

I skruepressen udfældes humus fra vaskevandet og tilføres en betonboks fra bunden af skruepresseren. Humusfraktionen afhentes fra betonboksen og køres på landbrugsjord. Renset vaskevand fra skruepresseren ledes til tank C til vandgenbrug, mens overløb fra tank C ledes til Uhre til udsprinkling på afgrøder.

Ligeledes renses vaskevand fra Engholmvej 19 i vandgenbrugsanlægget på Åhusevej 8. Det pumpes via en buffertank på Langbogaard til vandgenbrugsanlægget på Åhusevej 8.

Det urensede vaskevand renses ved Åhusevej 8 og kan enten pumpes til Uhre for udspreddning eller via tank C til genbrug på Åhusevej 8 eller til genbrug på Engholmvej 19.

Driftsperioden for vandgenbrugsanlægget svarer til kampagneperioden for produktion af kartoffelmel. Den daglige driftstid er alle døgnets timer i hele kampagneperioden.

Der anvendes 7 kg Praestol 851 TR pr. ton tørstof i humus. Der produceres årligt 13.220 tons humus, som kan forventes at have et tørstofindhold på ca. 40 %. Derfor skal der anvendes ca. 37 tons Praestol 851 TR pr. år.

Det er oplyst af polymerleverandøren, at det kan forventes at ca. 95 % af polymeren udfældes i humusfraktionen, mens de sidste 5 % af polymeren forbliver i vaskevandet. Da Praestol 851 TR har et vandindhold på mindst 10%, kan der, ud af den årlige produktion af rensed vaskevand på ca. 343.100 m³, derfor forventes et indhold af ca. 4,9 mg polymer pr. l i det rensede vaskevand.

Ved anvendelse af en polymer i vandgenbrugsanlægget, renses vaskevandet for jordpartikler og vaskevandet kan derfor genanvendes til vask af kartofler. Derved anvendes en mindre mængde råvand til vask af kartofler. Den resterende del af det rensede vaskevand udspreddes på landbrugsjord.

Anlægget med pumper mv. placeres indendørs og giver ikke et væsentlig bidrag til ekstern støj. Der er tale om få nye støjkllder, der i forhold til de eksisterende støjkllder ikke vil give en ændring i det interne støjbidrag i bygningerne – på grund af andre støjkllder – og derfor heller ikke vil give et bidrag til det eksterne støjbidrag.

Polymeren Praestol 851 TR er ikke klassificeret som et risikostof jf. Risikobekendtgørelsen, idet en klassificering som H412 ikke indplacerer stoffet i farekategori på bilag 1 i Risikobekendtgørelsen.

Polymeren leveres i kampagneperioden med lastbil til fabrikken og opbevares i bigbags i container, der er placeret uden for vandrensningsbygningen. I forbindelse med projektet vil der i hver kampagneperiode skulle køres 13.220 tons humus væk fra fabrikken til udspreddning på landbrugsjord. Det svarer til i alt 5 lastvogne pr. dag på hverdage (kl. 06-18) og 2 lastvogne pr. lørdage (kl. 06-14) og 1 lastvogn pr. lørdag (kl. 14-18).

Bilag

Bilag 1: Støjnotat af 21.03.2024

Bilag 2: Støjrapport nr. 2026-021 af 25.03.2026

Bilag 3: Sikkerhedsdatablad for polymer Praestol 851 TR

Bilag 4: Produktdatablad for polymer Praestol 851 TR

Bilag 5: Situations- og ledningsplan for vandgenbrugsanlægget

Bilag 6: Ledningsplan

Bilag 7: Analyserapport for vaskevand

Bilag 8: Basistilstandsrapport

Bilag 9: Miljøvurderingsskema

Bilag 1
Støjnotat af 21.03.2024

Vandgenbrugsanlæg

Ekstern støj – rev. 04

Karup Kartoffelmelsfabrik

Dato: 21. marts 2024

Indhold

1	Indledning.....	1
2	Forudsætninger	1
3	Beregninger.....	2

1 Indledning

I forbindelse med projekt og miljøansøgning for oprensning af vaskevand, så det kan genbruges, "produceres" jord/humus, som skal bortskaffes.

Der etableres et anlæg ved den nye fabrik, der renser vandet fra begge fabrikker.

Jord/humus køres bort fra fabrikken (den nye fabrik) med lastbiler og følger samme rute (18) som udlevering af jord og sten. Læsning af biler sker med gummiged (15).

2 Forudsætninger

Ændringerne betyder følgende for de to ruter/støjklider:

Tabel 2.1: Ændringer i trafik i forhold til referencetidsrum (8 timer hverdage/7 eller 4 timer lørdage)

Forøgelse	
Hv. 6-18/lø. 6-14/lø14-18	
Rute 15 Gummiged	½ h / ca. 20 min/10 min
Rute 18 Jord/sand ud	5 stk. / 2 stk. /1 stk.

Denne ekstra trafik er medregnet i seneste støjrapport. Dette fremgår også af støjrapport 23.74 side 18:

I forhold til seneste støjrapport 23.50 af den 27. januar 2023 er der som det fremgår af tabellen sket en ændring af trafikken samt mindre justeringer andre steder.

Heri er også indregnet støj fra øget trafik ved projekt "Humus/genbrugsvand".

Det samlede antal biler i de forskellige perioder er det samme som trafikken inden for referenceperioden. Al trafik er altså forudsat at kunne ske inden for referenceperioderne.

Trafikken på rute 18 i rapport 23.74 indeholder den fremtidige trafik inkl. produktionsudvidelse og der er som nævnt ovenfor også taget højde for trafik i forbindelse med dette projekt.

Bemærk at trafikken foregår fra kl. 6 og ikke kl. 7, som tidligere oplyst. Det følger altså den almindelige driftstid i Kampagnen.

Herudover skal der avendes polymer. Der vil på årsbasis være tale om en leverance på ca. 2 lastbiler. Dette er uden betydning for det samlede støjbidrag i forhold til den øvrige trafik til og fra virksomheden.

Støjen fra trafikken på vejnettet vil ligeledes være uden betydning, da der er tale om mindre end 1 bil pr. time i gennemsnit.

Anlægget placeres indendørs og giver ikke et væsentlig bidrag til ekstern støj. Der er tale om få nye støjklender, der i forhold til de eksisterende støjklender ikke vil give en ændring i det interne støjbidrag i bygningerne – på grund af andre støjklender – og derfor heller ikke vil give et bidrag til det eksterne støjbidrag. Den ekstra støj vil være en del af de åbne porte mod nord, der i alle beregningspunkter giver et bidrag på < 2 dB(A).

3 Beregninger

Der henvises til støjrapport 23.74, hvoraf det fremgår af støjgrænserne kan overholdes.

Støj fra rute 15, 18 samt åbne porte giver i øvrigt ikke væsentligt bidrag til det samlede støjbidrag.

Hans Drejer

Bilag 2
Støjrapport 2026-021 af 25.03. 2026



Karup Kartoffelmelsfabrik – Udvidelse silo 6

Miljømåling - Ekstern støj
Rapport nr. 2026-021

Karup Kartoffelmelsfabrik
Dato: 25-03-2026

Titelblad

Miljømåling - ekstern støj
Rapportdato: 25. marts 2026
Rapport nr.: 2026-021
Sagsnr.: 10423687

Rekvirent

Karup Kartoffelmelsfabrik
Engholmvej 19
7490 Karup

Målested

Karup Kartoffelmelsfabrik
Engholmvej 19, Åhusevej 3 og 8. Ericavej 57
7490 Karup

Målelaboratorium

Navn: NIRAS A/S
Adresse: Kalkværksvej 16, 3. sal
8000 Aarhus C

Kontaktperson

Hans Drejer
E-mail: hkd@niras.dk
Tlf.: 20329037

Målemetode(r)

Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder"
Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder"

Rapporten omfatter 110 sider, inklusive 5 bilag.

Anvendelse af akkrediteringsmærket på testrapporter er dokumentation for, at ydelsen er udført som en akkrediteret ydelse under DANAK-akkreditering. NIRAS A/S er akkrediteret af DANAK under reg.nr. 639.

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r). Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse. Støjkort er kun orienterende og ikke en del af miljømålingen.

Rev.nr.	Dato	Beskrivelse	Udarbejdet af	Kontrolleret af	Godkendt af
0	25-03-2026	Miljømåling – ekstern støj	HKD	HEJ	HKD

Resumé

Karup Kartoffelmelsfabrik har anmodet NIRAS om at foretage måling og beregning af det eksterne støjbidrag fra Karup Kartoffelmelsfabrik, beliggende Engholmvej 19, Ericavej 57 samt Åhusevej 3 og 8, 7470 Karup, jf. krav i vilkår F3 i virksomhedens miljøgodkendelse af den 13. august 2025. Herudover er der foretaget beregning af det samlede støjbidrag inklusive støjbidrag fra kommende nye melsilo (silo 6). Herudover inkluderer rapporten støj fra P-plads for lastbiler/trailere, udlevering af protamylasse hele døgnet uden for Kampagnen samt udlevering af færdigvarer før kl. 7 uden for Kampagnen. Disse aktiviteter er der indsendt miljøansøgning for.

Der er foretaget beregning af det fremtidige samlede støjbidrag i perioden ”I Kampagnen” og ”Udenfor Kampagnen”.

Hovedresultaterne, udtrykt ved det resulterende ækvivalente korrigerede lydtrykniveau, L_r [dB(A) re. 20 μ Pa], er ”I Kampagnen” beregnet og sammenholdt med støjvilkårene med følgende resultat:

Alle resultater er angivet som det resulterende ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) re. 20 μ Pa	Resulterende støjbidrag L_r , hverdage dag/aften/nat dB(A)	Vilkår hverdage dag/aften/nat dB(A)	Udvidet usikkerhed hverdage dag/aften/nat dB
R1.1	46 / 38 / 38	50 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R1.2	46 / 36 / 36	50 / 45 / 40	3 / 2 / 2
R1.3	47 / 39 / 39	50 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R3	46 / 38 / 38	55 / 45 / 40	3 / 2 / 2
R4_2	42 / 34 / 34	45 / 40 / 35	3 / 2 / 2
R5_2	40 / 34 / 34	45 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R6	45 / 38 / 38	46,8 / 45 / 45	3 / 2 / 2
R10	52 / 38 / 38	53,7 / 45,6 / 45,6	4 / 2 / 2
R12	43 / 34 / 34	45 / 40 / 35	3 / 2 / 2
R13	40 / 33 / 33	45 / 40 / 35	3 / 2 / 2
R17	41 / 32 / 32	55 / 45 / 40	3 / 2 / 2
R18	43 / 31 / 31	45 / 40 / 35	3 / 2 / 2
R19	41 / 31 / 31	45 / 40 / 35	3 / 2 / 2
R19A	43 / 33 / 33	45 / 40 / 35	3 / 2 / 2
R20	50 / 36 / 36	55 / 45 / 40	4 / 2 / 2

Alle resultater er angivet som det resulterende ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) re. 20 µPa	Resulterende støjbidrag L _r , lørdage 7-14/14-18/18-22 dB(A)	Vilkår lørdage 7-14/14-18/18-22 dB(A)	Udvidet usikkerhed lørdage 7-14/14-18/18-22 dB
R1.1	46 / 38 / 38	50 / 45 / 45	2 / 2 / 2
R1.2	46 / 36 / 36	50 / 45 / 45	2 / 2 / 2
R1.3	47 / 39 / 39	50 / 45 / 45	2 / 2 / 2
R3	45 / 38 / 38	55 / 45 / 45	3 / 2 / 2
R4_2	42 / 34 / 34	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R5_2	40 / 34 / 34	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R6	44 / 38 / 38	46,7 / 45 / 45	3 / 2 / 2
R10	52 / 38 / 38	53,6 / 45,6 / 45,6	4 / 2 / 2
R12	43 / 35 / 34	45 / 40 / 40	3 / 2 / 2
R13	40 / 34 / 33	45 / 40 / 40	3 / 2 / 2
R17	40 / 33 / 32	55 / 45 / 45	3 / 2 / 2
R18	42 / 31 / 31	45 / 40 / 40	3 / 2 / 2
R19	41 / 32 / 31	45 / 45 / 40	3 / 2 / 2
R19A	42 / 34 / 33	45 / 45 / 40	3 / 2 / 2
R20	49 / 37 / 36	55 / 45 / 45	4 / 2 / 2

Alle resultater er angivet som det resulterende ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) re. 20 µPa	Resulterende støjbidrag L _r , søn- og helligdage dag/aften/nat dB(A)	Vilkår søn- og helligdage dag/aften/nat dB(A)	Udvidet usikkerhed søn- og helligdage dag/aften/nat dB
R1.1	34 / 34 / 34	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R1.2	36 / 36 / 36	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R1.3	36 / 36 / 36	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R3	36 / 36 / 37	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R4_2	34 / 34 / 34	40 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R5_2	33 / 33 / 34	40 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R6	38 / 38 / 38	45 / 45 / 45	2 / 2 / 2
R10	38 / 38 / 38	45,6 / 45,6 / 45,6	2 / 2 / 2
R12	34 / 34 / 34	40 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R13	32 / 33 / 33	40 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R17	32 / 32 / 32	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R18	30 / 31 / 31	40 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R19	31 / 31 / 31	40 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R19A	33 / 33 / 33	40 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R20	36 / 36 / 36	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2

Virksomheden overskrider ikke støjvilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse, idet de resulterende støjbidrag ligger under grænseværdierne.

Resultater for perioden ”**Udenfor Kampagnen**” findes i Bilag 2. Støjvilkår i perioden ”Udenfor Kampagnen” kan overholdes med en margin på minimum 5 dB.

Udført af:

Kontrolleret af:



Hans Kristian Drejer
Civilingeniør
25/03 2026



Henrik Thoftgaard Jensen
Diplomingeniør
25/03 2026

Indhold

1.	Baggrund og formål	8
1.1.	Definitioner	8
2.	Beskrivelse af området	9
3.	Støjvilkår	10
4.	Beregningspunkter	13
5.	Beskrivelse af virksomheden	13
5.1.	Eksisterende støjklider	13
5.2.	Nye støjklider	15
5.3.	Støjklider uden betydning for det samlede støjbidrag.....	16
5.4.	Driftstider	17
5.4.1.	I Kampagnen.....	17
5.4.2.	Udenfor Kampagnen	18
5.5.	Trafik	18
5.5.1.	Kampagnen	19
5.5.2.	Udenfor Kampagnen	21
5.5.3.	Parkering af lastbiler/trailere.....	22
5.6.	Lydudbredelsesforhold	22
6.	Måleforudsætninger og metode	22
6.1.	Måleforskrift.....	22
6.2.	Anvendt måleudstyr.....	23
6.3.	Driftsforhold og støjens karakter under målingerne	23
6.4.	Toner og impulser.....	23
6.5.	Baggrundsstøj under målingerne	23
6.6.	Meteorologiske forhold under målingerne	23
7.	Beregningsforudsætninger og metode.....	23
7.1.	Maksimalværdier.....	24
8.	Udvidet usikkerhed	24
9.	Resultater	24
9.1.	Støjbelastning	24
9.2.	Støjudbredelseskort	27
10.	Konklusion.....	28

Bilag 1	Kildestyrker	29
Bilag 2	Beregningsresultater	40
Bilag 3	Oversigtsplaner.....	53
Bilag 4	Støjkort.....	58
Bilag 5	SoundPLAN udskrifter	62

1. Baggrund og formål

Karup Kartoffelmelsfabrik har anmodet NIRAS om at foretage måling og beregning af det eksterne støjbidrag fra Karup Kartoffelmelsfabrik, beliggende Engholmvej 19, Ericavej 57 samt Åhusevej 3 og 8, 7470 Karup, jf. krav i vilkår F1 i virksomhedens miljøgodkendelse af den 13. august 2025. Herudover er der foretaget beregning af det samlede støjbidrag inklusive støjbidrag fra kommende nye melsilo (silo 6). Rapporten inkluderer også støj fra P-plads for lastbiler/trailere, udlevering af protamylasse hele døgnet uden for Kampagnen samt udlevering af færdigvarer før kl. 7 uden for Kampagnen. Disse aktiviteter er der indsendt miljøansøgning for.

Der er foretaget beregning af det fremtidige samlede støjbidrag i perioden ”I Kampagnen” og ”Udenfor Kampagnen”.

Rapporten er således en status for virksomhedens eksisterende støjbidrag inklusive de projekter, der er søgt miljøgodkendelse til.

Denne rapport erstatter rapporterne 25.112 af den 1. juli 2025 og 25.115 af den 1. december 2025.

Siden rapport 25.112 er der foretaget målinger af en række støjkluder, og resultaterne af rapport 25.112 afspejler derfor ikke længere det forventede støjbidrag fra virksomheden med udvidelse af silo 6.

Formålet med denne rapport er at dokumentere den eksterne støjbelastning fra Karup Kartoffelmelsfabrik og sammenligne den resulterende støjbelastning med støjvilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse for den fremtidige støjbelastning inkl. de projekter, der er indsendt miljøansøgning for.

I rapporten er der taget afsæt i de vilkår, der gælder fra den 1. september 2026, jf. støjvilkårene i virksomhedens miljøgodkendelse, se afsnit 3 i denne rapport.

Støjrapporten indgår som bilag til disse miljøansøgninger.

1.1. Definitioner

Definitioner af begreber brugt i rapport er angivet i nedenstående tabel 1.1.

Tabel 1.1: Definitioner anvendt i denne rapport.


Betegnelse	Svarer til
L_{WA}	Lydeffektniveauet i dB(A) re 1pW.
L'_W	Lydeffektniveau pr. m, m ² i dB(A) re 1pW
L_{Aeq}	Energiækvivalente ukorrigerede lydtrykniveau i dB(A) re 20 µPa.
L_r	Resulterende støjbelastning, det energiækvivalente korrigerede lydtrykniveau i dB(A) re 20 µPa. Tidsvægtet og inkl. evt. genetillæg.
L_{max}	Maksimalt støjniveau om natten.
σ	Standard usikkerhed.
δ	Den resulterende udvidede usikkerhed (90 % konfidensintervallet).

2. Beskrivelse af området

Virksomheden er beliggende i den vestlige del af Karup.

Karup Kartoffelmelsfabrik producerer kartoffelstivelse, protein og fiber, som forarbejdes ud fra stivelseskartofler. Restprodukterne fra stivelsesproduktionen er kartoffelfrugtvand og pulp. Pulpen anvendes til kvægfoder, og koncentreret kartoffelfrugtvand sælges til biogasanlæg og anvendes til gødningsformål på landbrugsjord.

På Figur 2.1 ses placeringen af de forskellige fabriksafsnit.



Figur 2.1: Karup Kartoffelmelsfabrik. Nordligst: Åhusevej 8 (gul) Ericavej 57 - protamylasse (grøn). Syd herfor: Åhusevej 3 - proteinafdelingen (blå) og længst mod syd ses den "gamle" stivelsesfabrik (rød) på Engholmvej 19.

Der produceres kartoffelfibre på basis af biproduktet, kartoffelpulp, fra kartoffelstivelsesproduktionen.

Kartoffelstivelsen produceres på stivelsesafdelingen på Engholmvej 19 på sydsiden af Herningvej og på stivelsesafdelingen på Åhusevej 8. På Fiberafdelingen på Engholmvej 19 produceres fibre. Protein- og protamylasseproduktionen er beliggende på Åhusevej 3 og protamylassetanke er beliggende på Ericavej 57.

3. Støjvilkår

Støjvilkår er, jf. virksomhedens miljøgodkendelse af den 13. august 2025, som følger (uddrag, F1):

◦ I kampagnen

	Kl.	Reference-tidsrum (timer)	1 dB(A)	2 dB(A)	3 dB(A)	4 dB(A)	5 dB(A)	6 dB(A)	7 dB(A)
Mandag-fredag	06-18	8	60	55	50	45	45	46,8	53,7
Lørdag	06-14	7	60	55	50	45	45	46,7 ¹⁾	53,6
Lørdag	14-18	4	60	45	45	40	40	45	45,6
Søn- & helligdage	07-18	8	60	45	45	40	40	45	45,6
Alle dage	18-22	1	60	45	45	40	40	45	45,6
Alle dage	22-06/ 22-07*	0,5	60	40	40	35 (37,1) ¹⁾	35	45	45,6
Maksimalværdi	22-06/ 22-07*	-	-	55	55	50	50	-	-

Noter:

¹⁾ For del af KARU.B4.01, der ligger syd for Åvej, gælder støjgrænsen på 35 dB(A) fra meddelelse af nærværende afgørelse.

For den del af KARU.B4.01, der ligger nord for Åvej, dvs. delområde IV i lokalplan 1.8, gælder støjgrænsen på 35 dB(A) fra 1. september 2026. Indtil 1. september 2026 gælder støjgrænsen i () på 37,1 dB(A) for del af KARU.B4.01, der ligger nord for Åvej, dvs. delområde IV i lokalplan 1.8.

* Natperioden er 22-06 alle dage undtagen natten lørdag til søndag/Natperioden er 22-07 for natten lørdag til søndag

Udenfor kampagnen

	Kl.	Reference-tidsrum (timer)	1 dB(A)	2 dB(A)	3 dB(A)	4 og 5 dB(A)	6 dB(A)	7 dB(A)
Mandag-fredag	07-18	8	60	55	50	45	45	45
Lørdag	07-14	7	60	55	50	45	45	45
Lørdag	14-18	4	60	45	45	40	40	40
Søn- & helligdage	07-18	8	60	45	45	40	40	40
Alle dage	18-22	1	60	45	45	40	40	40
Alle dage	22-07	0,5	60	40	40	35	40	40
Maksimalværdi	22-07	-	-	55	55	50	-	-

F Støj

Støjgrænser


- F1 ○ Driften af virksomheden, herunder intern transport, må ikke medføre, at virksomhedens samlede bidrag til støjbelastningen i naboområderne overstiger nedenstående støjgrænser. De angivne værdier for støjbelastningen er de ækvivalente, korrigerede lydniveauer i dB(A).
Ændrede grænseværdier er vist med *kursiv skrift*.

- 1 Erhvervs- og industriområder (KARU.E2.02_T5, KARU.E2.03_T68, KARU.E2.05_T86 og KARU.E2.06_T5).
Gælder ikke boliger i KARU.E2.03_T68.
- 2 Boliger i: KARU.E2.03_T68, KARU.TA.01_T5 og KARU.TA.03_T86
Enkeltliggende boliger i det åbne land og enkeltliggende sommerhuse i det åbne land.
Områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse, bycenterområder (bykerne) (KARU.C1.01_T68).
- 3 Etageboligområder (KARU.B3.01)
- 4 Boligområde for åben og lav boligbebyggelse (KARU.B4.01)
- 5 Boligområde for åben og lav boligbebyggelse (KARU.B4.03_T46)
- 6 Kirke og kirkegårdsområde (KARU.A1.03)
- 7 Rekreativt område (delområde I i lokalplan 1.6)

Områderne fremgår af bilag B (kort over kommuneplanrammer, lokalplaner og lokalplan-delområder).

Støjgrænsen skal overholdes ved alle positioner i det betragtede område i 1½ m højde over terræn, herunder også i skel. Ved enkeltliggende boliger i det åbne land dog kun på udendørs opholdsarealer ved boligen. For bygninger med mere end én etage skal støjgrænsen endvidere overholdes ved det mest støjbelastede punkt på vinduer og altaner på bygningsfacaden samt på evt. tagterrasser.

De ovenfor omtalte kommuneplanrammer fremgår af følgende Figur 3.1.



Figur 3.1: Gældende kommuneplanrammer omkring Karup Kartoffelmelsfabrik med visning af områdetyper.

4. Beregningspunkter

Der er foretaget beregning af virksomhedens støjbelastning i en række udvalgte punkter.

Nedenstående beregningspunkter indgår i beregningerne:

Tabel 4.1: Beregningspunkter.

Beregningspunkt	Områdetype, jf. støjvilkår, afsnit 3	Beregningshøjde o. terræn
R1.1 Engholmvej 3	3	2,4 m
R1.2 Engholmvej 3	3	5,2 m
R1.3 Engholmvej 3	3	8,0 m
R3 Engholmvej 16	2	1,5 m
R4_2 Engholmvej 11	4	1,5 m
R5_2 Kirkebakken 6	4	1,5 m
R6 Kirkegård	6	1,5 m
R10 Rekreativt område	7	1,5 m
R12 Ericavej 2	5	1,5 m
R13 Ribesvej 17	5	1,5 m
R 17 Ericavej 1	2	1,5 m
R18 Ericavej 4	5	1,5 m
R19 Åvej 3	5	1,5 m
R19A Åvej 3	5	4,5 m
R20 Herningvej 21	2	1,5 m

Disse punkter er identiske med de punkter, der er anvendt i de seneste støjrapporter, og repræsenterer nærmeste boliger samt rekreative område og kirkegård syd for den gamle fabrik.

5. Beskrivelse af virksomheden

5.1. Eksisterende støjklider

Støjklider fremgår af Bilag 1, hvor de anvendte kildestyrker er vist. Som kildestyrker for de enkelte støjklider er der anvendt certificerede målinger udført af NIRAS (målt 2018-2025). For nogle enkelte støjklider er der anvendt data på baggrund af tidligere målinger (før 2018). Tidligere kildestyrkemålinger er foretaget som certificerede målinger af WH Rådgivende Ingeniører samt BP Støjmåling.

Der er i 2024 og 2025 foretaget målinger af følgende støjklider, der er støjdampt:

28. november 2024:

- 108 Tagventilator riverum.
- 109 Indsugning riverum.
- 110 Udsugning kælderloft (støjkilde udgår af beregningerne, da den er dampt, så den ikke kan måles pga. baggrundsstøj. Støjkliden er uden betydning for det eksterne støjbidrag).

Den 28. november 2024 er der ligeledes foretaget målinger af porte ved nye fabrik (603-609) (ved kartoffelindtag, vaskeri m.v.). Portene er normalt lukkede og åbnes kun ved ind- og udkørsel, dvs. når der f.eks. skal fjernes jord og sten. Portenes funktion er primært at lukke af for frost og undgå, at vinden skaber overtryk inde i bygningen. Som udgangspunkt skal de, som de fleste andre porte på virksomheden, være lukkede, medmindre der er behov for andet.

Der er ingen betydende støj fra de lukkede porte. Der er i beregningerne forudsat, at portene kan være åbne i op til 10 % af dagperioden. Normalt vil dette være mindre.

Selv ved åbne porte giver støjklenderne et lavt støjbidrag, som samlet er mindre end 20 dB(A) i alle beregningspunkter.

31. marts 2025:

- 131 Afkast silo 4
- 132 Luftindtag kapselblæser silo 4

Disse er støjklender, som er miljøgodkendte, men ikke tidligere er målt.

15. maj 2025:

- 202 Afkast råmelssilo 1
- 204 Afkast pakkeri
- 215 Afkast råmelssilo

Disse 3 støjklender er støjdamptet i april/maj 2025.

3. september 2025:

- 123Af Kølecyklon 1
- 124Af Tørreri 2
- 125Af Tørreri 1
- 126Af Kølecyklon 2

På de 4 afkast fra tørreri og kølecykloner er i 2025 monteret nye forbedrede lyddæmpere.

5. november 2025:

- 304 Bygning åbning foraffinering
- 311 Stenudtag
- 309/310 Åbning under tromler
- 349 Facade vest foraffinering
- 350 Facade syd foraffinering
- 350 Facade syd foraffinering – støjdamptet del med ekstra isolering (uden betydning for det eksterne støjbidrag)
- 306/307 Bygning ved tromler

I forbindelse med støjgennemgang af virksomheden i november 2025, er der foretaget målinger af en række støjklender (ovennævnte) i området kartoffelindtag og foraffinering på "Den gamle fabrik". Formålet med dette var at få opdateret ældre målinger efter, at der over de seneste år er foretaget en del støjreducerende tiltag i området.


Støjklenderne 349 og 350 er støjklender, der ikke tidligere har været en del af støjkortlægningen, fordi andre støjklender i området har været dominerende. Støjklenderne giver primært mindre støjbidrag i beregningspunkt, R10.

Kildestyrker for trafik er fastsat ud fra data fra Støjdatabogen¹, Rapport nr. 21 fra FORCE² samt målinger på virksomhedens egne køretøjer (gummiged), lastbiler og traktorer, der leverer kartofler. Se afsnit 5.5.

I Bilag 3 er der vedlagt oversigtsplaner, der viser støjklenderens placering (mobile som linjeklender ad forudsatte ruter og stationære som punktklender).

5.2. Nye støjklender

Silo 6, placeres som vist på nedenstående Figur 5.1.



Figur 5.1: Placering af silo 6.

¹ 1989_LI_Stoejdatabogen_Del_3_Koersel_og_intern_transport_side_1-57.pdf

² https://referencelaboratoriet.dk/wp-content/uploads/2015_Rapport_nr21_4.udgave.pdf

Ved og på silo 6 etableres 4 støjklilder. Silo 6 bliver identisk med silo 5, dog etableres, der en ekstra rumudluftning på toppen af siloen. Kildestyrkerne er identiske med dem på silo 5.

Følgende støjklilder er således indlagt i beregningerne:

- | | |
|---|---------------------------|
| • Støjkilde 216 = Kapselblæsere i teknikbygning | Tilsvarende 213 melsilo 5 |
| • Støjkilde 217 = filter | Tilsvarende 212 melsilo 5 |
| • Støjkilde 218 = rumventilation i siloen | Tilsvarende 214 melsilo 5 |
| • Støjkilde 219 = rumventilation i siloen | Tilsvarende 214 melsilo 5 |

Støjklilderne støjdamperes på tilsvarende vis som ved silo 5. Forudsatte kildestyrker stilles som krav til leverandører.

5.3. Støjklilder uden betydning for det samlede støjbidrag

Gennem årene er der tilføjet flere og flere støjklilder, hvoraf nogle – bl.a. på grund af støjdampering – er uden betydning for det eksterne samlede støjbidrag.

En støjkilde, hvis bidrag ligger mindst 20 dB under støjvilkårene eller det samlede støjbidrag i beregningspunkterne, er uden betydning for det samlede støjbidrag (vil bidrage med mindre end 0,05 dB ekstra).

Derfor er der i forbindelse med udarbejdelsen af denne rapport foretaget en analyse af hvilke støjklilder, der giver et bidrag, som ligger mindst 25 dB under støjvilkår i alle beregningspunkter. Støjklilder, der giver et bidrag på mindst 25 dB under støjvilkår er udeladt af beregningerne af overskuelighedsmæssige grunde. Herved sikres det, at ned til meget små støjbidrag ikke udelades.

Udeladte støjklilder bibeholdes dog i virksomhedens støjkataloger, så der holdes et samlet overblik over alle potentielle støjklilder. Disse vil være en del af den årlige gennemgang af støjklilder.

De udeladte støjklilder er oplistet i nedenstående Tabel 5.1.

Tabel 5.1: Støjkilder der udgår af beregningerne.

Støjkilde	Støjbidrag dB(A)
121Af Rumudsugning	7 dB(A) ved R6, < 0 dB(A) ved øvrige punkter
132 Luftindtag kapselblæser	< 0 dB(A) i alle punkter
201Åb Luftindtag, elrum silo 2	5 dB(A) ved R3, < 0 dB(A) i flere punkter
213 Silo 5 luftindtag kapselblæser	3 dB(A) ved R13, < 0 dB(A) i flere punkter
216 Silo 6 luftindtag kapselblæser (ny støjkilde)	2 dB(A) ved R1.3, < 0 dB(A) i flere punkter
321Åb Port, luftindtag inddamperbygning	6 dB(A) ved R19A, < 0 dB(A) i flere punkter
322Åb Port luftindtag	5 dB(A) ved R19A, < 0 dB(A) i flere punkter
338 Luftindtag	2 dB(A) ved R12, < 0 dB(A) i flere punkter
340 Luftindtag	< 0 dB(A) i alle punkter
341 Dør (luftindtag)	7 dB(A) ved R20, < 0 dB(A) i flere punkter
502 Port, luftindtag inddamperbygning	4 dB(A) ved R10, < 0 dB(A) i flere punkter
603-609 Porte ved Åhusevej	< 0 dB(A) i alle punkter (kun drift i dagperioden)
611 Transportbånd/motor	8 dB(A) ved R13, < 0 dB(A) i flere punkter (kun drift i dagperioden og lørdage kl. 6-18)
634 Kartoffellager V og Ø	18 dB(A) ved R13, < 0 dB(A) i flere punkter (kun drift i dagperioden og lørdage 6-18)
635 Åbning ved bånd	12 dB(A) ved R13, < 0 dB(A) i flere punkter (kun drift i dagperioden og lørdage kl. 6-18)

I alt 21 støjkilder er udgået af beregningerne. De fleste giver et støjbidrag < 0 dB(A) i de fleste punkter, og det samlede bidrag fra disse kilder er < 10 dB(A) i alle beregningspunkter i natperioden og < 20 dB(A) i dagperioden for de støjkilder der kun er i drift i dagperioden og lørdage kl. 14-18 (ved R13).

Udeladelse af ovenstående kilder har således ikke afgørende indflydelse på det samlede støjbidrag, da det samlede bidrag fra disse kilder ligger minimum 20 dB under støjvilkårene.

Støjkilderne udgår af støjberegningerne pga. ovenstående og for at give et bedre overblik over, hvilke støjkilder der reelt giver en betydning.

5.4. Driftstider

5.4.1. I Kampagnen

Virksomhedens produktionsperiode (Kampagnen) er fordelt på ca. 4 måneder (september – januar).

I Kampagnen kan de fleste støjkilder være i drift alle ugens dage og i alle døgnets 24 timer. Der er dog enkelte kilder vedr. indlevering, der kun er i drift i dagperioden mandag til fredag kl. 06-18 og lørdag formiddag kl. 06-14 (Engholmvej 19) og lørdag 6-18 (Åhusevej 8).

Under produktionen fyldes kartoffelmel i siloer. Fra den nye fabrik fyldes i silo 4, 5 eller 6 og fra den gamle fabrik fyldes enten i silo 1, 2 eller 3. Der er i beregningerne medtaget støjbidrag fra alle støjkilder i drift. Der er således tale om en worst case betragtning. Der vil kun kunne fyldes eller tappes fra én af pro-teinsiloerne ad gangen.

Tømning af siloerne sker med kapselblæsere, som er placeret i lydisolerede bygninger. Der vil ikke kunne ske tømning af siloerne, når der samtidig fyldes mel i siloerne. Herudover vil der heller ikke kunne ske tømning af alle siloer på én gang.

Der har tidligere været regnet med fuld drift af alle disse støjkluder, og denne forudsætning er bibeholdt af overskuelighedsmæssige årsager og giver derfor en mindre overestimering af det samlede støjbidrag.

Der anvendes normalt ikke gasolie, men da virksomheden er en afbrydelig kunde ved naturgasselskabet, er der mulighed for at anvende gasolie på den gamle fabrik og proteinfabrikken. Støjbidraget herfra er, som for en række øvrige stationære støjkluder, uden betydning for det samlede støjbidrag og er derfor heller ikke medregnet i denne støjrapport.

De enkelte støjkluders driftstider kan ses i Bilag 2.

5.4.2. Udenfor Kampagnen

Udenfor Kampagnen er der ingen produktion af kartoffelstivelse m.v. Der foretages udlevering af den producerede mængde kartoffelfrugtvand (protamylasse) fra Ericavej 57, udlevering af produkter fra Åhusvej 3 samt produktion af protein produkt til fødevarer.

De enkelte støjkluders driftstider kan ses i Bilag 2.

5.5. Trafik

Transport til fabrikken af kartofler foregår primært med lastbiler, ca. 85 % og ca. 15 % med traktorer.

Der har tidligere været anvendt kildestyrke for lastbiler og traktorer fra Støjdatabogen³. Disse kildestyrker er imidlertid næsten 40 år gamle, og er støjmåssigt ikke længere repræsentative for de køretøjer, der kommer til virksomheden.

Der er den 28. november 2024 foretaget målinger af kildestyrken for lastbiler og traktorer, der leverer kartofler ved den nye fabrik.

For tomgang er der målt følgende kildestyrker:

- Lastvogn: L_{WA} 90,3 dB(A)
- Traktor: L_{WA} 92,0 dB(A)

I forhold til fordelingen mellem lastbiler og traktorer giver dette med afsæt i målingerne en vægtet kildestyrke på L_{WA} 90,7 dB(A) for disse køretøjers tomgang.

Da målingerne ligger tæt på de gamle tal fra Støjdatabogen for lastbiler, anvendes i beregningerne kildestyrke på L_{WA} 90,8 dB(A) for alle disse køretøjers tomgang.

For kørsel med gennemsnitlig hastighed på 15 km/t er der målt kildestyrker på:

- Lastvogn: L_{WA} 97,1 dB(A)
- Traktor: L_{WA} 100,5 dB(A)

³ https://referencelaboratoriet.dk/media/jxdbzclf/1989_li_stoejdatabogen_del_3_koersel_og_intern_transport_side_1-57.pdf

Målinger for nyere lastbiler⁴ viser en kildestyrke på L_{WA} 98,6 dB(A) ved hastighed på 15 km/t. Dette stemmer fint overens med den målte kildestyrke på L_{WA} 97,1 dB(A) – inden for usikkerheden.

For at sikre robusthed i beregninger er der anvendt den ”gamle” kildestyrke fra Støjatabogen for lastbiler på L_{WA} 100,7 dB(A), gældende for alle køretøjer (lastbiler og traktorer).

Der skelnes således ikke mellem traktorer og lastbiler i forbindelse med levering af kartofler eller udkørsel af protamylasse i beregningerne.

Der er for målingerne på køretøjerne på virksomheden beregnet en standardafvigelse på ± 2 dB for lastvogne, og ± 4 dB for traktorer, da der kommer mere forskellige typer af traktorer til fabrikken. For tomgang ligger standardafvigelsen på ca. ± 1 dB.

For anden lastbiltrafik (køreruter uden traktor) er der anvendt en kildestyrke på L_{WA} 98,6 dB(A), jf. Rapport nr. 21 fra FORCE.

De nye målinger på virksomheden anvendes således ikke direkte i beregningerne, men anvendes som dokumentation for, at de forudsætninger og kildedata, der anvendes i denne rapport, er valide og mere retvisende, og sikrer en robusthed i beregningerne.

5.5.1. Kampagnen

Tabel 5.2 viser trafikken på de enkelte ruter ”I Kampagnen”, der er indlagt i beregningerne.

⁴ https://referencelaboratoriet.dk/wp-content/uploads/2015_Rapport_nr21_4.udgave.pdf

Tabel 5.2: Trafik – Kampagnen. Opgjort i forhold til referencetidsrum i de enkelte perioder.

Rute	Beskrivelse	Køretøj	Enhed	Dag Hverdage kl. 6-18	Aften Alle dage kl. 18-22	Nat Hverdage kl. 22-6	Dag Lørdag kl. 6-14	Dag Lørdag kl. 14-18	Dag Søndag kl. 7-18	Nat Lør/Søn kl. 22-7
1	Levering af kartofler, pulp, sten, jord ud – gl. fabrik	Lastvogn/traktor	Antal	129			92			
3	Aflæsning af kartofler – gl. fabrik	Forceret tomgang	Min.	2 min. pr. bil			2 min. pr. bil			
4	Håndtering af jord sand og sten – gl. fabrik	Gummi-ged	Timer	1			1			
5	Håndtering af pulp – gl. fabrik	Gummi-ged	Timer	2			2			
6	Udlevering af færdigvarer m.m.	Lastvogn	Antal	35						
7	Personbiler – gl. fabrik	Personbil	Antal	28	3	2	10	10	2	2
8	Personbiler proteinfabrik	Personbil	Antal	25	2	2	14	14	2	2
10	Levering af kartofler – ny fabrik	Lastvogn/traktor	Antal	151			100	50		
12	Pulp, ud – ny fabrik	Lastvogn	Antal	22			15	7		
13	Aflæsning af kartofler – ny fabrik	Forceret tomgang	Min.	2 min. pr. bil			2 min. pr. bil	2 min. pr. bil		
14	Håndtering af kartofler – ny fabrik	Gummi-ged	Timer	1,5			1	0,5		
15	Håndtering af humus, jord sand, sten ny fabrik	Gummi-ged	Timer	1,5			1	0,5		
16	Håndtering af pulp – ny fabrik	Gummi-ged	Timer	2,5			2	0,5		
17	Personbiler, ny fabrik	Personbil	Antal	16	3	2	10	10	2	2
18	Sten, jord og humus ud – ny fabrik	Lastvogn	Antal	13			9	4		
19, 20	Tomgang brovægt m.v. ny. fabrik *	Lastvogn	Antal	151			100	50		
21	Tomgang brovægt gl fabrik**	Lastvogn	Antal	129			92			
24A	Parkering lastbiler	Lastvogn	Antal	17						
24B	Parkering lastbiler	Lastvogn - tomgang	Min.	1 min. pr. lastbil						

* Der er regnet med 1 minuts tomgang ved hhv. brovægt ind og brovægt ud.

** Der er regnet med 2 minutters tomgang ved brovægt.

5.5.2. Udenfor Kampagnen

Udenfor Kampagnen er der ingen produktion af kartoffelmel.

Trafikken på virksomheden uden for Kampagnen er:

Udlevering af færdigvarer og protamylasse samt kørsel med personbiler (personale og gæster og håndværkere).

Pålæsning af protein i big-bags på proteinafdelingen og transport til fibertørreriet. Denne følger rute 6 (proteinafdelingen) og herefter rute 25 på den gamle fabrik. Aflæsning sker med el-truck (rute 26). Det færdigproducerede protein fyldes på big bags og transporteres til eksternt lager (samme bil). Dette følger rute 25. Læsning sker med el-truck (rute 26). Der modtages kemikalier i palletanke og afhentes tom emballage – forekommer ca. 2 gange pr. uge. Dette foregår ad rute 25. Dette sker ca. 2 gange om ugen (hver-dage), dog max. 1 transport pr. dag.

Fra det eksterne lager hentes big-bags og køres til proteinafdelingen, hvor det bliver opsækket i 25 kg sække. Herfra udleveres det til lastvogn og køres igen til eksternt lager. Dette følger rute 6.

Protamylasse udleveres i perioden fra ca. medio februar til medio juli.

Tabel 5.3 viser trafikken på de enkelte ruter "Udenfor Kampagnen", der er indlagt i beregningerne.

Tabel 5.3: Trafik – Udenfor Kampagnen. Opgjort i forhold til referencetidsrum i de enkelte perioder.

Rute	Beskrivelse	Køretøj	Enhed	Dag Hverdage kl. 7-18	Aften Alle dage kl. 18-22	Nat Hverdage kl. 22-7	Dag Lørdag kl. 7-14	Dag Lørdag kl. 14-18	Dag Søndag kl. 7-18	Nat Lør/Søn kl. 22-7
6	Udlevering af færdigvarer m.m.	Lastvogn	Antal	40		2	1	1	1	2
7	Personbiler – gl. fabrik	Personbil	Antal	25	2	2	2	2	2	2
8	Personbiler proteinfabrik	Personbil	Antal	25		2	2	2	2	
9	Udlevering protamylasse	Lastvogn/ traktor	Antal	21	3	1	14	7	21	1
17	Personbiler, ny fabrik	Personbil	Antal	16		2				2
24A	Parkering lastbiler	Lastvogn	Antal	17		1	1	1	1	1
24B	Parkering lastbiler	Lastvogn - tomgang	Min.	1 min. pr. lastbil		1 min. pr. lastbil	1 min. pr. lastbil	1 min. pr. lastbil	1 min. pr. lastbil	1 min. pr. lastbil
25	Protein m.v. ved fiberafde- ling	Lastvogn	Antal	2			1	1	1	
26	Læsning/aflæsning	El-truck	Timer	1			1	1	1	

De enkelte støjklunders driftstider kan i øvrigt ses i bilag 2. Køreruter fremgår af bilag 3.

De anvendte køreruter repræsenterer således de mest anvendte og støjmæssigt mest betydende køreruter.

De enkelte støjklunders driftstider kan i øvrigt ses i Bilag 2.

5.5.3. Parkering af lastbiler/trailere

Der er, som der fremgår af ovenstående medregnet støj fra parkering af lastbiler/trailere, jf. notat af den 9. oktober 2024. Forudsætningerne er:

Der vil være støj fra parkeringsoperationer: Ind- og udkørsel, manøvrering og tomgangskørsel i mindre omfang. På parkeringspladsen vil fabrikkens skilt "Stop motoren" blive opsat, så der ikke opstår ekstra støj fra en eventuel holdende lastbil i venteposition. Det daglige maksimale behov for parkering for lastbiler er maksimalt 50 % af lastbilerne, der skal have udleveret færdigvarer. Trængsel og behov for parkering vil kun være aktuel, når der ankommer mange lastbiler inden for et kortere tidsrum. Der er i beregninger forudsat, at maksimalt 17 lastbiler parkerer på pladsen i dagperioden samt 1 stk. i natperioden (fra kl. 5 i perioden uden for Kampagnen). Sidstnævnte er der behov for, fordi der også er søgt om miljøgodkendelse til udlevering før kl. 7 i perioden uden for Kampagnen. I Kampagnen sker udlevering fortsat fra kl. 6 på hverdage.

Støjen på P-pladsen vil stamme primært fra kørsel – manøvrering – og i mindre omfang fra tomgangskørsel. En parkeringsoperation (til- eller frakørsel) vil kunne klares på ca. 2 minutter, og der vil maksimalt være behov for 1 minuts tomgangskørsel pr. lastbil.

5.6. Lydudbredelsesforhold

Terrænet på virksomheden er hovedsageligt akustisk hårdt (tage samt asfaltbelagte veje). Terrænet er tilnærmelsesvis fladt.

Virksomhedens egne bygninger samt nabobygninger virker støjafskærmende for en række støjklunder i forhold til nogle af beregningspunkterne.

Der er indregnet skærmvirkning fra alle bygninger i området.

6. Måleforudsætninger og metode

Der er foretaget målinger af kildestyrken for virksomhedens væsentligste støjklunder, som fremgår Bilag 1.

6.1. Måleforskrift

Målingerne er udført efter forskrifterne i Miljøstyrelsens vejledning nr. 6/1984: "Måling af ekstern støj fra virksomheder" samt vejledning nr. 5/1993: "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Måledage fremgår af afsnit 5.

6.2. Anvendt måleudstyr

Ved de seneste målinger i 2025 er der anvendt følgende udstyr:

Tabel 6.1: Liste over anvendt udstyr.

Instrument / Software	Identifikation / Version	Seneste kalibrering	Næste kalibrering
Lydtrykmåler	Brüel & Kjær 2270, S/N: 3008883	28/11/2023	28/11/2025
½" mikrofon	Brüel & Kjær 4189, S/N: 3130204	28/11/2023	28/11/2025
Forforstærker, mikrofon	Brüel & Kjær ZC-0032, S/N: 27129	28/11/2023	28/11/2025
Oktavfilter	Brüel & Kjær 2270, S/N: 3006108	27/06/2024	27/06/2026

6.3. Driftsforhold og støjens karakter under målingerne

Støjen fra virksomhedens faste støjkluder er primært stationær. For enkelte støjkluder er støjen fluktuerende. Dette gælder primært støjkluder omkring indlevering af kartofler.

6.4. Toner og impulser

Der er i forbindelse med målingerne ikke registreret tydeligt hørbare toner eller impulser i støjen, der giver anledning til genetillæg i beregningspunkterne.

6.5. Baggrundsstøj under målingerne

Baggrundsstøjen under målingerne bestod af støj fra andre støjkluder samt trafik på Herningvej.

Enkelte målinger er korrigeret for baggrundsstøj, dette fremgår af Bilag 1.

6.6. Meteorologiske forhold under målingerne

Målingerne er gennemført som kildestyrkemålinger i afstande på mindre end 10 meter, og de meteorologiske forhold har ikke haft betydning på måleresultaterne.

7. Beregningsforudsætninger og metode

Alle beregninger er udført i henhold til den fællesnordiske metode og Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder", med anbefalede tilretninger pr. ultimo 2019. Som standard for industristøj er anvendt General Prediction Method (GPM) 2019.

Grænseværdierne for ekstern støj gælder for støjen i frit felt, det vil sige med refleksioner fra virksomhedens egne facader, men uden refleksioner fra andre bygninger i området.

Støjberegningerne er foretaget med programmet SoundPLAN® (version 9.0), hvor kort med målestoksforhold, bygninger, reflekterende genstande, terrænhøjde og -hårdhed, beregningspunkter og kildedata indlægges, hvorefter SoundPLAN® beregner støjen i de udvalgte punkter.

Til opbygning af terrænmodellen er der indhentet data fra Dataforsyningen. Disse data omfatter højdekurver for eksisterende situation og bygningsgeometri, og matrikeldata som anvendes til opbygningen af modellen i SoundPLAN®.

Beregningsforudsætninger i øvrigt:

- Terræn er generelt betragtet som akustisk hårdt omkring virksomhedens bygninger og på befæstede arealer. Veje og øvrige asfalterede overflader er beregnet som akustisk hårdt. Alle andre overflader er regnet som akustisk blødt.
- Antal refleksioner: 3.
- Refleksionstab på virksomhedens egne bygninger: 1 dB

Støjudbredelsen er foruden beregningspunkterne med beregningshøjde jf. afsnit 4 yderligere beregnet i 1,5 m højde over terræn og vist i form af støjkort. Støjkortene, som fremgår af Bilag 4, er kun orienterende og anvendt i forbindelse med placering af referencepunkterne. Støjkort er ikke omfattet af den akkrediterede prøvning, idet de er fremkommet ved interpolation mellem beregningspunkter i et grid.

7.1. Maksimalværdier

Maksimalt støjbidrag, $L_{\max}$, i natperioden stammer primært fra de stationære støjklender, og støjgrænsen for maksimalværdier kan derfor overholdes med god margin.

8. Udvidet usikkerhed

Den resulterende udvidede usikkerhed δ (90 % konfidensintervallet) skal beregnes i henhold til anvisning i Orientering nr. 36 fra Miljøstyrelsens Referencelaboratorium.

Den udvidede usikkerhed for kildestyrker varierer alt efter den benyttede målemetode. Referencelaboratoriets orientering nr. 36 anfører en standard usikkerhed σ på ± 3 dB, når der anvendes veldefinerede støjdata baseret på et stort materiale, mens standard usikkerheden på selve støjberegningen i SoundPLAN kan sættes til ± 1 dB.

Da dette er en planlægningssituation, er der i henhold til normal praksis set bort fra usikkerheden ved sammenligning med støjvilkårene hvor støjgrænserne skal kunne overholdes uden indregning af usikkerheden.

9. Resultater

Alle resultater er angivet som det resulterende ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) re. 20 μ Pa.

9.1. Støjbelastning

Hovedresultaterne, udtrykt ved det resulterende ækvivalente korrigerede lydtrykniveau, L_r [dB(A) re. 20 μ Pa], er i **Kampagnen** beregnet og sammenholdt med støjvilkårene med følgende resultat:

Tabel 9.1: Beregnet støjbelastning – I Kampagnen, hverdage

Alle resultater er angivet som det resulterende ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) re. 20 µPa	Resulterende støjbidrag L _r , hverdage dag/aften/nat dB(A)	Vilkår hverdage dag/aften/nat dB(A)	Udvidet usikkerhed hverdage dag/aften/nat dB
R1.1	46 / 38 / 38	50 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R1.2	46 / 36 / 36	50 / 45 / 40	3 / 2 / 2
R1.3	47 / 39 / 39	50 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R3	46 / 38 / 38	55 / 45 / 40	3 / 2 / 2
R4_2	42 / 34 / 34	45 / 40 / 35	3 / 2 / 2
R5_2	40 / 34 / 34	45 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R6	45 / 38 / 38	46,8 / 45 / 45	3 / 2 / 2
R10	52 / 38 / 38	53,7 / 45,6 / 45,6	4 / 2 / 2
R12	43 / 34 / 34	45 / 40 / 35	3 / 2 / 2
R13	40 / 33 / 33	45 / 40 / 35	3 / 2 / 2
R17	41 / 32 / 32	55 / 45 / 40	3 / 2 / 2
R18	43 / 31 / 31	45 / 40 / 35	3 / 2 / 2
R19	41 / 31 / 31	45 / 40 / 35	3 / 2 / 2
R19A	43 / 33 / 33	45 / 40 / 35	3 / 2 / 2
R20	50 / 36 / 36	55 / 45 / 40	4 / 2 / 2

Tabel 9.2: Beregnet støjbelastning – I Kampagnen, lørdage

Alle resultater er angivet som det resulterende ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) re. 20 µPa	Resulterende støjbidrag L _r , lørdage 7-14/14-18/18-22 dB(A)	Vilkår lørdage 7-14/14-18/18-22 dB(A)	Udvidet usikkerhed lørdage 7-14/14-18/18-22 dB
R1.1	46 / 38 / 38	50 / 45 / 45	2 / 2 / 2
R1.2	46 / 36 / 36	50 / 45 / 45	2 / 2 / 2
R1.3	47 / 39 / 39	50 / 45 / 45	2 / 2 / 2
R3	45 / 38 / 38	55 / 45 / 45	3 / 2 / 2
R4_2	42 / 34 / 34	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R5_2	40 / 34 / 34	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R6	44 / 38 / 38	46,7 / 45 / 45	3 / 2 / 2
R10	52 / 38 / 38	53,6 / 45,6 / 45,6	4 / 2 / 2
R12	43 / 35 / 34	45 / 40 / 40	3 / 2 / 2
R13	40 / 34 / 33	45 / 40 / 40	3 / 2 / 2
R17	40 / 33 / 32	55 / 45 / 45	3 / 2 / 2
R18	42 / 31 / 31	45 / 40 / 40	3 / 2 / 2
R19	41 / 32 / 31	45 / 45 / 40	3 / 2 / 2
R19A	42 / 34 / 33	45 / 45 / 40	3 / 2 / 2
R20	49 / 37 / 36	55 / 45 / 45	4 / 2 / 2

Tabel 9.3: Beregnet støjbelastning – I Kampagnen, søndage

Alle resultater er angivet som det resulterende ækvivalente korrigerede støjniveau i dB(A) re. 20 µPa	Resulterende støjbidrag L _r , søn- og helligdage dag/aften/nat dB(A)	Vilkår søn- og helligdage dag/aften/nat dB(A)	Udvidet usikkerhed søn- og helligdage dag/aften/nat dB
R1.1	34 / 34 / 34	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R1.2	36 / 36 / 36	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R1.3	36 / 36 / 36	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R3	36 / 36 / 37	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R4_2	34 / 34 / 34	40 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R5_2	33 / 33 / 34	40 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R6	38 / 38 / 38	45 / 45 / 45	2 / 2 / 2
R10	38 / 38 / 38	45,6 / 45,6 / 45,6	2 / 2 / 2
R12	34 / 34 / 34	40 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R13	32 / 33 / 33	40 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R17	32 / 32 / 32	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2
R18	30 / 31 / 31	40 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R19	31 / 31 / 31	40 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R19A	33 / 33 / 33	40 / 40 / 35	2 / 2 / 2
R20	36 / 36 / 36	45 / 45 / 40	2 / 2 / 2

Resultater for perioden **Udenfor Kampagnen** findes i Bilag 2.

Af Bilag 5 fremgår bl.a. terrænparametre som er anvendt til støjberegningerne (Beregningsudskrift fra SoundPLAN).

9.2. Støjudbredelseskort

Støjudbredelseskort, som er beregnet i 1,5 m højde over terræn for dag-, aften- og natperioden I Kampagnen, fremgår af Bilag 4.

Støjkortene er blot vejledende, da de er fremkommet ved interpolation mellem beregningspunkter i et grid. Tilnærmelsen i form af interpolationen medfører, at der er en større ubestemthed forbundet med resultaterne ligesom farveangivelserne typisk dækker et interval på flere dB.

10. Konklusion

Virksomheden overskrider ikke støjvilkårene jf. virksomhedens miljøgodkendelse, idet de resulterende støjbidrag ligger under grænseværdierne.

Udenfor Kampagnen kan støjgrænserne overholdes med en margin på minimum 5 dB.

Bilag 1 Kildestyrker

VIRKSOMHED:	Karup Kartoffelmelsfabrik
SAGSNR:	1014532
<i>Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 μPa - Lw dog re. 1 pW</i>	



		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total(A)
--	--	-------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	----------

Lastbil		Måling af forbikørsel. Afstand: 8m. Strækning: 30m. Antal passager: 5. Akustisk hårdt terræn.								
Måledata kan fåes ved henvendelse til NIRAS.		Middelhastighed, [m/s]: 3,58								
Drifftid, T (Rel. 1 time): 100 %	T_korr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Ubestemthed	2,3	4,4	3,7	5,9	3,6	2,5	1,3	1,7	
	Lw	73,6	79,7	82,4	90,7	92,1	90,7	88,2	84,4	97,2

Traktor		Måling af forbikørsel. Afstand: 5m. Strækning: 30m. Antal passager: 1. Akustisk hårdt terræn.								
Måledata kan fåes ved henvendelse til NIRAS.		Middelhastighed, [m/s]: 4,29								
Drifftid, T (Rel. 1 time): 100 %	T_korr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Metodeubest.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	Lw	78,1	84,6	89,8	91,8	92,6	89,5	87,4	84,3	98,0

Lastbil		Måling af forbikørsel. Afstand: 5m. Strækning: 30m. Antal passager: 1. Akustisk hårdt terræn.								
Måledata kan fåes ved henvendelse til NIRAS.		Middelhastighed, [m/s]: 4,29								
Drifftid, T (Rel. 1 time): 100 %	T_korr	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Metodeubest.	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
	Lw	74,2	79,1	82,7	90,3	93,0	90,4	87,3	84,1	97,2

VIRKSOMHED:	Karup Kartoffelmelsfabrik
SAGSNR:	10414532
<i>Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 µPa - Lw dog re. 1 pW</i>	



		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total(A)
Lastbil tomgang		Kuglemetoden. 1/2-kugle. Måleafstand R: 2m.								
Måledata:	Lp	50,5	51,2	57,8	61,3	66,6	64,7	58,6	46,8	70,2
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
25,1 m²	Lp,korr*	50,5	51,2	57,8	61,3	66,6	64,7	58,6	46,8	
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lw	64,5	65,2	71,8	75,3	80,6	78,7	72,6	60,8	84,2

Lastbil tomgang		Kuglemetoden. 1/2-kugle. Måleafstand R: 3m.								
Måledata:	Lp	48,7	53,9	59,2	64,5	68,2	65,2	58,8	48,4	71,7
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
56,5 m²	Lp,korr*	48,7	53,9	59,2	64,5	68,2	65,2	58,8	48,4	
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lw	66,2	71,4	76,7	82,0	85,7	82,7	76,3	65,9	89,2

Lastbil tomgang		Kuglemetoden. 1/2-kugle. Måleafstand R: 5m.								
Måledata:	Lp	42,8	47,8	54,4	60,8	64,5	64,0	56,9	51,2	68,8
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
157 m²	Lp,korr*	42,8	47,8	54,4	60,8	64,5	64,0	56,9	51,2	
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lw	64,8	69,8	76,4	82,7	86,5	86,0	78,8	73,2	90,7

Traktor tomgang		Kuglemetoden. 1/2-kugle. Måleafstand R: 3m.								
Måledata:	Lp	47,9	57,1	63,8	68,6	69,6	67,4	63,3	54,9	74,4
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
56,5 m²	Lp,korr*	47,9	57,1	63,8	68,6	69,6	67,4	63,3	54,9	
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lw	65,4	74,6	81,3	86,2	87,1	84,9	80,8	72,4	91,9

Traktor tomgang		Kuglemetoden. 1/2-kugle. Måleafstand R: 5m.								
Måledata:	Lp	46,1	51,3	58,6	64,6	65,4	63,5	58,7	50,2	70,1
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	
157 m²	Lp,korr*	46,1	51,3	58,6	64,6	65,4	63,5	58,7	50,2	
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lw	68,1	73,3	80,6	86,5	87,4	85,5	80,6	72,1	92,1

Kildestyrkemålinger 2025

Kildestyrke 2007 v. 1a d. 23-03-2026. Side 1 af 1

VIRKSOMHED:		Karup Kartoffelmelsfabrik								
SAGSNR:		10423687								
Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 µPa - Lw dog re. 1 pW										
		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total(A)
Afkast og rør silo 4		Kuglemetoden. 1/2-kugle. Måleafstand R: 4m.								
Måledata:	Lp	50,1	54,1	50,0	56,9	60,8	58,1	59,1	43,0	65,6
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	
101 m²	Lp,korr*	50,1	54,1	50,0	56,9	60,8	58,1	59,1	43,0	
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lw	70,1	74,1	70,0	76,9	80,8	78,1	79,1	63,0	85,6
Luftindtag kapselblæser silo 4		Kassemetoden. Måling i åbning. Bredde: 0,65m. Højde: 0,33m.								
Måledata:	Lp	49,6	63,1	71,3	64,5	56,5	54,5	57,0	49,9	73,0
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7	-6,7	
0,21 m²	Lp,korr*	49,6	63,1	71,3	64,5	56,5	54,5	57,0	49,9	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	39,9	53,4	61,6	54,8	46,8	44,8	47,3	40,2	63,3

VIRKSOMHED:		Karup Kartoffelmølsfabrik								
SAGSNR:		10423687								
Alle de anførte støjdata er i dB(A) re, 20 µPa - Lw dog re, 1 pW		NIRAS								
		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total(A)
627 Luftindtag øst		Kassemetoden. Måling i åbning. Bredde: 6m. Højde: 1,9m. hs: 1,3m.								
Måledata:	Lp	62,0	63,1	62,6	59,6	59,4	56,2	50,4	35,0	68,9
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	
11,4 m²	Lp,korr*	62,0	63,1	62,6	59,6	59,4	56,2	50,4	35,0	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	69,6	70,7	70,2	67,2	67,0	63,8	58,0	42,6	76,5
624 Luftindtag vest		Kassemetoden. Måling i åbning. Bredde: 6m. Højde: 1,9m. hs: 1,3m.								
Måledata:	Lp	62,2	63,5	62,1	59,4	57,9	55,5	47,9	33,0	68,7
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	
11,4 m²	Lp,korr*	62,2	63,5	62,1	59,4	57,9	55,5	47,9	33,0	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	69,8	71,1	69,7	67,0	65,5	63,1	55,5	40,6	76,3
123Af Kølecyklon 1		Kassemetoden. Måling i åbning. Bredde: 2m. Højde: 2m.								
Måledata:	Lp	66,0	60,9	64,7	65,4	62,1	56,3	49,5	41,5	71,4
Baggrundsstøj	Lp,bag	58,8	61,9	65,1	66,4	63,7	58,2	52,0	43,0	
Areal, S:	S_korr	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
4,0 m²	Lp,korr*	65,1	57,9	61,7	62,4	59,1	53,3	46,5	38,5	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	68,1	60,9	64,7	65,4	62,1	56,3	49,5	41,5	72,1
124Af Afkast tørreri 2		Kassemetoden. Måling i åbning. Bredde: 2m. Højde: 2m.								
Måledata:	Lp	65,0	65,0	67,0	66,2	62,0	59,8	55,6	50,1	72,7
Baggrundsstøj	Lp,bag	58,8	61,9	65,1	66,4	63,7	58,2	52,0	43,0	
Areal, S:	S_korr	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
4,0 m²	Lp,korr*	63,8	62,1	64,0	63,2	59,0	56,8	53,1	49,2	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	66,8	65,1	67,0	66,2	62,0	59,8	56,1	52,2	73,1
125Af Afkast tørreri 1		Kassemetoden. Måling i åbning. Bredde: 2m. Højde: 2m.								
Måledata:	Lp	63,6	65,6	68,5	67,4	63,8	60,3	57,6	49,6	73,5
Baggrundsstøj	Lp,bag	58,8	61,9	65,1	66,4	63,7	58,2	52,0	43,0	
Areal, S:	S_korr	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
4,0 m²	Lp,korr*	61,9	63,2	65,8	64,4	60,8	57,3	56,2	48,5	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	64,9	66,2	68,9	67,4	63,8	60,3	59,2	51,5	74,0
126Af Kølecyklon 2		Kassemetoden. Måling i åbning. Bredde: 2m. Højde: 2m.								
Måledata:	Lp	65,6	62,2	64,4	65,6	63,3	57,3	50,0	41,7	71,6
Baggrundsstøj	Lp,bag	58,8	61,9	65,1	66,4	63,7	58,2	52,0	43,0	
Areal, S:	S_korr	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
4,0 m²	Lp,korr*	64,6	59,2	61,4	62,6	60,3	54,3	47,0	38,7	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	67,6	62,2	64,4	65,6	63,3	57,3	50,0	41,7	72,2

VIRKSOMHED: Karup Kartoffelmelsfabrik
SAGSNR: 10423687
 Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 μ Pa - Lw dog re. 1 pW



		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total(A)
202 Afkast råmelssilo 1		Kuglemetoden. 1/1-kugle. Måleafstand R: 0,5m.								
Måledata:	Lp	61,3	69,9	76,8	76,5	78,9	70,9	57,4	46,6	82,9
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	
3,1 m ²	Lp,korr*	61,3	69,9	76,8	76,5	78,9	70,9	57,4	46,6	
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lw	66,3	74,9	81,8	81,5	83,9	75,9	62,4	51,6	87,9
204 Afkast pakkeri		Kuglemetoden. 1/1-kugle. Måleafstand R: 0,2m.								
Måledata:	Lp	67,5	70,8	70,4	72,1	73,7	67,2	66,0	55,0	78,9
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
0,50 m ²	Lp,korr*	67,5	70,8	70,4	72,1	73,7	67,2	66,0	55,0	
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lw	64,5	67,8	67,4	69,1	70,7	64,2	63,0	52,0	75,9
215 Afkast råmelssilo 2		Kuglemetoden. 1/1-kugle. Måleafstand R: 1,1m.								
Måledata:	Lp	49,8	60,0	64,9	64,1	64,8	57,9	53,4	41,3	70,3
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8	
15,2 m ²	Lp,korr*	49,8	60,0	64,9	64,1	64,8	57,9	53,4	41,3	
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lw	61,6	71,8	76,7	75,9	76,6	69,7	65,2	53,1	82,1

VIRKSOMHED: Karup Kartoffelmelsfabrik										
SAGSNR: 10423687										
Alle de anførte støjdata er i dB(A) re, 20 µPa - Lw dog re, 1 pW										
		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total(A)
627 Luftindtag øst		Kassemetoden. Måling i åbning. Bredde: 6m. Højde: 1,9m. hs: 1,3m.								
Måledata:	Lp	62,0	63,1	62,6	59,6	59,4	56,2	50,4	35,0	68,9
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	
11,4 m²	Lp,korr*	62,0	63,1	62,6	59,6	59,4	56,2	50,4	35,0	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	69,6	70,7	70,2	67,2	67,0	63,8	58,0	42,6	76,5
624 Luftindtag vest		Kassemetoden. Måling i åbning. Bredde: 6m. Højde: 1,9m. hs: 1,3m.								
Måledata:	Lp	62,2	63,5	62,1	59,4	57,9	55,5	47,9	33,0	68,7
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6	
11,4 m²	Lp,korr*	62,2	63,5	62,1	59,4	57,9	55,5	47,9	33,0	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	69,8	71,1	69,7	67,0	65,5	63,1	55,5	40,6	76,3
123Af Kølcyklon 1		Kassemetoden. Måling i åbning. Bredde: 2m. Højde: 2m.								
Måledata:	Lp	66,0	60,9	64,7	65,4	62,1	56,3	49,5	41,5	71,4
Baggrundsstøj	Lp,bag	58,8	61,9	65,1	66,4	63,7	58,2	52,0	43,0	
Areal, S:	S_korr	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
4,0 m²	Lp,korr*	65,1	57,9	61,7	62,4	59,1	53,3	46,5	38,5	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	68,1	60,9	64,7	65,4	62,1	56,3	49,5	41,5	72,1
124Af Afkast tørreri 2		Kassemetoden. Måling i åbning. Bredde: 2m. Højde: 2m.								
Måledata:	Lp	65,0	65,0	67,0	66,2	62,0	59,8	55,6	50,1	72,7
Baggrundsstøj	Lp,bag	58,8	61,9	65,1	66,4	63,7	58,2	52,0	43,0	
Areal, S:	S_korr	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
4,0 m²	Lp,korr*	63,8	62,1	64,0	63,2	59,0	56,8	53,1	49,2	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	66,8	65,1	67,0	66,2	62,0	59,8	56,1	52,2	73,1
125Af Afkast tørreri 1		Kassemetoden. Måling i åbning. Bredde: 2m. Højde: 2m.								
Måledata:	Lp	63,6	65,6	68,5	67,4	63,8	60,3	57,6	49,6	73,5
Baggrundsstøj	Lp,bag	58,8	61,9	65,1	66,4	63,7	58,2	52,0	43,0	
Areal, S:	S_korr	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
4,0 m²	Lp,korr*	61,9	63,2	65,8	64,4	60,8	57,3	56,2	48,5	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	64,9	66,2	68,9	67,4	63,8	60,3	59,2	51,5	74,0
126Af Kølcyklon 2		Kassemetoden. Måling i åbning. Bredde: 2m. Højde: 2m.								
Måledata:	Lp	65,6	62,2	64,4	65,6	63,3	57,3	50,0	41,7	71,6
Baggrundsstøj	Lp,bag	58,8	61,9	65,1	66,4	63,7	58,2	52,0	43,0	
Areal, S:	S_korr	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	
4,0 m²	Lp,korr*	64,6	59,2	61,4	62,6	60,3	54,3	47,0	38,7	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	67,6	62,2	64,4	65,6	63,3	57,3	50,0	41,7	72,2

VIRKSOMHED: Karup Kartoffelmelsfabrik										
SAGSNR: 10423687										
Alle de anførte støjdata er i dB(A) re. 20 µPa - Lw dog re. 1 pW										
		63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1 kHz	2 kHz	4 kHz	8 kHz	Total(A)
304 Bygning åbning forraffinerer		Støj fra bygningsdele. "Åbning (åben port, ventilationsåbning)".								
Måledata:	Lp	58,4	71,0	76,5	80,1	80,7	78,4	74,0	65,0	85,7
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0	
20,0 m²	Lp,korr*	58,4	71,0	76,5	80,1	80,7	78,4	74,0	65,0	
	-Rn-6 =	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	
	Lw	65,4	78,0	83,5	87,1	87,7	85,4	81,0	72,0	92,8
311 Stenudtag		Kuglemetoden. 1/8-kugle. Måleafstand R: 4m.								
Måledata:	Lp	49,7	59,4	64,1	66,9	68,0	72,5	74,0	67,0	78,0
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	
25,1 m²	Lp,korr*	49,7	59,4	64,1	66,9	68,0	72,5	74,0	67,0	
	E	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Lw	63,7	73,4	78,1	80,9	82,0	86,5	88,0	81,0	92,0
309/310 Åbning under tromler		Støj fra bygningsdele. "Åbning (åben port, ventilationsåbning)".								
Måledata:	Lp	57,0	71,0	76,2	79,4	79,6	78,0	74,4	65,6	85,2
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
16,0 m²	Lp,korr*	57,0	71,0	76,2	79,4	79,6	78,0	74,4	65,6	
	-Rn-6 =	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	-6,0	
	Lw	63,0	77,0	82,2	85,4	85,6	84,0	80,4	71,6	91,2
349 Facade vest		Kassemetoden. 4 frie sider (Målt i en kant).								
Måledata:	Lp	50,6	60,1	65,0	68,2	69,3	66,2	60,4	48,6	73,9
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	
105 m²	Lp,korr*	50,6	60,1	65,0	68,2	69,3	66,2	60,4	48,6	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	67,8	77,3	82,2	85,4	86,5	83,4	77,6	65,8	91,2
350 Facade syd		Kassemetoden. 4 frie sider (Målt i en kant).								
Måledata:	Lp	56,3	64,8	67,3	68,6	67,4	63,6	59,2	48,0	73,9
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	
80 m²	Lp,korr*	56,3	64,8	67,3	68,6	67,4	63,6	59,2	48,0	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	72,3	80,8	83,3	84,6	83,4	79,6	75,2	64,0	90,0
306 og 307 Bygning ved tromler		Kassemetoden. Måling i åbning. Bredde: 14m. Højde: 4m.								
Måledata:	Lp	58,0	69,7	75,2	78,8	81,0	77,6	74,2	65,7	85,2
Baggrundsstøj	Lp,bag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Areal, S:	S_korr	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
56,0 m²	Lp,korr*	58,0	69,7	75,2	78,8	81,0	77,6	74,2	65,7	
	-E	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	
	Lw	72,5	84,2	89,7	93,3	95,5	92,1	88,7	80,2	99,7

Oversigt over alle støjkloder:

Name	Source type	Lw dB(A)	63Hz dB(A)	125Hz dB(A)	250Hz dB(A)	500Hz dB(A)	1kHz dB(A)	2kHz dB(A)	4kHz dB(A)	8kHz dB(A)	Målt
107Åb Ventilationsrist	Point	80,0	47,0	57,2	70,3	77,1	73,7	70,6	64,3	53,2	NIRAS 2021
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	46,6	57,3	62,1	64,7	68,3	67,4	63,4	59,0	NIRAS 2024
109Åb Indsugning, riverum	Point	61,3	47,7	53,9	56,2	54,5	53,2	50,1	46,4	34,8	NIRAS 2024
111Åb Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	63,2	69,6	71,7	75,0	85,3	77,5	82,0	82,5	NIRAS 2022
111Åb Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	63,2	69,6	71,7	75,0	85,3	77,5	82,0	82,5	NIRAS 2022
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	62,4	69,8	76,0	71,3	70,5	67,5	66,6	64,2	NIRAS 2020
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	49,0	60,8	64,9	67,4	77,3	73,1	63,5	52,0	NIRAS 2021
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	51,0	67,2	67,7	68,0	78,4	73,3	63,7	51,5	NIRAS 2021
123Af Kølecyklon 1	Point	72,1	68,1	60,9	64,7	65,4	62,1	56,3	49,5	41,5	NIRAS 2025
124Af Tørreri 2	Point	73,1	66,8	65,1	67,0	66,2	62,0	59,8	56,1	52,2	NIRAS 2025
125Af Tørreri 1	Point	74,0	64,9	66,2	68,9	67,4	63,8	60,3	59,2	51,5	NIRAS 2025
126Af Kølecyklon 2	Point	72,2	67,6	62,2	64,4	65,6	63,3	57,3	50,0	41,7	NIRAS 2025
127 Ø Luftindtag damprum	Line	95,0	69,2	75,6	77,7	81,0	91,3	83,5	88,0	88,5	NIRAS 2021
127 V Luftindtag damprum	Line	95,0	69,2	75,6	77,7	81,0	91,3	83,5	88,0	88,5	NIRAS 2021
130 Afkast silo 4	Point	81,4	66,7	77,8	74,6	68,5	65,2	73,8	69,4	61,0	NIRAS 2025
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	70,1	74,1	70,0	76,9	80,8	78,1	79,1	63,0	NIRAS 2025
202Af Afkast råmelsilo 1	Point	87,9	66,3	74,9	81,8	81,5	83,9	75,9	62,4	51,6	NIRAS 2025
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	57,0	67,9	73,1	72,3	71,8	70,8	74,2	74,5	WH/BP
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	64,5	67,8	67,4	69,1	70,7	64,2	63,0	52,0	NIRAS 2025
206Åb Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	45,0	52,2	70,7	63,6	65,1	68,3	64,4	53,8	WH/BP
207Åb Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	58,2	60,5	65,8	70,1	70,5	70,2	73,6	57,0	WH/BP
208Åb Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	37,5	49,7	53,1	58,9	60,4	62,6	58,4	48,5	NIRAS 2021
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	57,4	67,3	78,9	79,9	80,2	76,6	74,0	64,3	NIRAS 2020
210 Afkast silo 2	Point	82,0	61,9	69,1	73,1	75,3	76,9	74,1	70,3	69,1	NIRAS 2019
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	59,3	70,6	78,8	76,5	74,6	72,4	70,8	70,7	NIRAS 2020
212 Afkast silo 5	Point	79,5	64,3	65,2	62,9	69,2	75,6	73,0	70,6	66,4	NIRAS 2022
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	58,0	66,8	63,9	73,6	78,4	75,1	75,3	57,2	NIRAS 2022
215 Afkast råmelsilo 2	Point	82,1	61,6	71,8	76,7	75,9	76,6	69,7	65,2	63,1	NIRAS 2025
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	64,3	65,2	62,9	69,2	75,6	73,0	70,6	66,4	Forudsætninger
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	64,3	65,2	62,9	69,2	75,6	73,0	70,6	66,4	Forudsætninger
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	64,3	65,2	62,9	69,2	75,6	73,0	70,6	66,4	Forudsætninger
300 Kartoffler indtag (aflesning)	Line	109,4	79,8	90,7	98,2	98,5	99,6	106,5	102,3	92,8	NIRAS 2019
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	73,0	84,1	88,7	91,6	92,0	89,5	89,8	80,7	NIRAS 2018
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	74,4	85,4	90,1	93,0	93,4	90,9	91,1	82,0	NIRAS 2019
303Åb Forraffineri, nord	Point	92,8	65,4	78,0	83,5	87,1	87,7	85,4	81,0	72,0	NIRAS 2025
303Åb Forraffineri, nord aften nat	Point	85,4	56,3	65,4	73,8	77,2	79,5	80,9	77,0	68,0	NIRAS 2023
304Åb Forraffineri, syd	Point	92,8	65,4	78,0	83,5	87,1	87,7	85,4	81,0	72,0	NIRAS 2025
304Åb Forraffineri, syd aften nat	Point	89,6	61,3	68,3	48,8	81,5	84,1	85,6	81,0	72,0	NIRAS 2023
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	80,1	89,9	94,8	94,9	94,2	92,1	91,5	82,1	NIRAS 2023
306/307 Tromler	Area	99,7	72,5	84,2	89,7	93,3	95,5	92,1	88,7	80,2	NIRAS 2025
308Åb Luftindtag i port, forraffineri åben port dag	Point	92,8	64,2	73,9	81,8	85,9	88,1	87,1	81,7	70,9	NIRAS 2019
309Åb Åbning under tromler	Point	91,2	63,0	77,0	82,2	85,4	85,6	84,0	80,4	71,6	NIRAS 2025
311Ma Stenudtag forraffineri	Point	92,0	63,7	73,4	78,1	80,9	82,0	86,5	88,0	81,0	NIRAS 2025
320Åb Port, luftindtag	Point	78,6	46,7	57,6	65,1	69,8	74,1	73,9	69,5	57,3	NIRAS 2025
332Åb Luftindtag	Point	89,4	47,3	58,0	65,1	77,3	82,3	87,8	74,1	69,6	NIRAS 2022
333Åb Luftindtag	Point	79,3	59,8	64,8	65,1	68,2	71,6	71,3	76,4	57,4	NIRAS 2022
342 Luftindtag	Point	86,5	58,5	75,2	77,0	78,0	81,3	80,7	76,3	63,8	NIRAS 2022
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	43,1	55,2	59,0	64,8	67,0	69,9	64,6	58,0	NIRAS 2022
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	39,9	46,8	55,5	60,8	65,2	72,2	65,1	56,1	NIRAS 2022
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	45,9	54,2	60,4	64,2	67,0	67,0	61,3	49,9	NIRAS 2023
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	53,4	67,1	74,7	80,0	82,5	81,8	77,5	71,2	NIRAS 2023
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	Point	86,7	52,8	65,8	73,8	78,4	82,1	81,6	77,1	71,0	NIRAS 2022
348 Luftindtag	Point	84,4	56,3	74,0	74,9	76,1	79,3	79,1	70,9	60,0	NIRAS 2022
349 Facade vest ved forraffineri	Area	91,1	67,8	77,3	82,2	85,4	86,5	83,4	77,6	65,8	NIRAS 2025
350 Facade syd ved forraffineri	Area	89,9	72,3	80,8	83,0	84,6	83,4	79,6	75,2	64,0	NIRAS 2025

Name	Source type	Lw dB(A)	63Hz dB(A)	125Hz dB(A)	250Hz dB(A)	500Hz dB(A)	1kHz dB(A)	2kHz dB(A)	4kHz dB(A)	8kHz dB(A)	Målt
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	65,1	71,9	66,9	66,5	65,5	66,4	64,4	56,8	NIRAS 2021
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	64,7	75,0	75,9	82,0	84,0	83,0	80,1	69,8	NIRAS 2020
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	52,4	61,0	63,1	66,3	67,0	67,4	56,8	46,0	NIRAS 2020
504 Proteintørreri	Point	82,2	78,4	74,0	71,0	73,0	73,2	72,0	63,6	54,3	NIRAS 2023
505 Port decanter bygning	Point	90,8	61,1	70,2	76,8	85,3	85,7	84,8	81,3	67,2	NIRAS 2022
506 GL inddampere	Point	92,1	66,8	78,2	84,1	87,5	85,7	84,4	77,4	66,8	NIRAS 2020
507a Inddampere top	Point	88,7	64,4	72,2	80,1	82,8	83,1	82,4	75,8	64,5	NIRAS 2020
507b Inddampere bund	Point	87,1	69,0	79,6	77,9	82,8	80,9	75,1	68,5	63,6	NIRAS 2022
600 Kartoffler indtag (afæsning)	Line	109,4	79,8	90,7	98,2	98,5	99,6	106,5	102,3	92,8	NIRAS 2019
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	64,7	73,8	79,0	79,0	80,5	81,8	90,3	82,8	NIRAS 2022
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	59,5	68,7	70,8	62,0	62,5	61,8	54,3	44,1	NIRAS 2022
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	68,0	68,2	65,1	59,7	62,3	64,3	58,8	51,2	NIRAS 2022
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	67,9	69,8	66,4	56,7	58,9	60,8	56,8	46,5	NIRAS 2022
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	52,8	61,2	69,5	70,1	71,7	75,7	67,3	59,8	NIRAS 2022
622 Afkast kølecirkon 1	Point	83,2	70,4	73,6	75,4	76,1	77,6	74,9	68,6	62,9	NIRAS 2019
623 Afkast kølecirkon 2	Point	82,0	67,3	68,9	73,6	76,3	76,1	74,3	69,6	59,0	NIRAS 2020
624 Luftindtag tørreri V	Line	76,3	69,8	71,1	69,7	67,0	65,5	63,1	55,5	40,6	NIRAS 2025
625 Afkast tørreri 1	Point	89,2	80,4	80,1	77,4	80,1	80,7	83,1	81,4	68,1	NIRAS 2019
626 Afkast tørreri 2	Point	87,3	77,4	76,5	75,6	78,4	79,6	81,7	79,6	67,6	NIRAS 2020
627 Luftindtag tørreri Ø	Line	76,5	69,6	70,7	70,2	67,2	67,0	63,8	58,0	42,6	NIRAS 2025
628 Dør V	Point	87,2	58,9	67,7	74,5	79,9	80,5	83,9	75,5	64,0	NIRAS 2022
629 Dør Ø	Point	86,3	55,0	64,8	72,5	77,6	80,2	83,2	75,0	67,4	NIRAS 2022
630 Afkast filter ny fabrik	Point	85,6	58,7	69,7	74,6	82,6	80,1	74,4	68,6	65,7	NIRAS 2021
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	63,8	72,8	71,6	63,8	71,4	67,0	60,3	51,8	NIRAS 2022
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	57,5	69,7	77,2	69,3	72,4	71,4	64,6	55,7	NIRAS 2022
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	61,6	73,8	74,1	67,4	71,3	69,1	61,7	52,9	NIRAS 2022
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	64,6	67,6	73,7	76,7	80,6	77,6	71,7	63,6	Støjdatabogen
Rute 03 Afæsning af kartofler i grube	Line	95,8	77,0	80,0	84,0	89,0	92,0	89,0	83,0	74,0	Støjdatabogen
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,0	85,0	91,0	96,0	98,0	97,0	90,0	81,0	Støjdatabogen
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	76,0	85,0	91,0	96,0	98,0	97,0	90,0	81,0	Støjdatabogen
Rute 06 Udlevering	Line	83,0	63,8	67,9	69,9	75,9	78,9	76,9	71,9	62,9	FORCE 2015
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	54,3	58,3	60,3	62,3	64,3	62,3	57,3	49,3	Støjdatabogen
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,3	58,2	62,2	64,2	66,2	68,2	66,2	61,2	53,2	Støjdatabogen
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	66,7	69,7	75,7	78,7	82,7	79,7	73,7	65,7	Støjdatabogen
Rute 12 Pulp	Line	88,5	68,8	71,8	77,9	80,9	84,8	81,8	75,9	67,9	Støjdatabogen
Rute 13A Afæsning af kartofler	Point	95,8	77,0	80,0	84,0	89,0	92,0	89,0	83,0	74,0	Støjdatabogen
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	76,0	85,0	91,0	96,0	98,0	97,0	90,0	81,0	Støjdatabogen
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,0	85,0	91,0	96,0	98,0	97,0	90,0	81,0	Støjdatabogen
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	76,0	85,0	91,0	96,0	98,0	97,0	90,0	81,0	Støjdatabogen
Rute 17 Personbiler Åhusevej 6	Line	75,9	60,7	64,7	66,8	68,8	70,7	68,7	63,8	55,7	Støjdatabogen
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	66,8	69,8	75,8	78,8	82,8	79,8	73,8	65,8	Støjdatabogen
Rute 19 Brovægt ny fabrikind	Point	90,8	72,0	75,0	79,0	84,0	87,0	84,0	78,0	69,0	Støjdatabogen
Rute 20 Brovægt ny fabrikind	Point	90,8	72,0	75,0	79,0	84,0	87,0	84,0	78,0	69,0	Støjdatabogen
Rute 21 Brovægt gl. fabrik	Point	90,8	72,0	75,0	79,0	84,0	87,0	84,0	78,0	69,0	Støjdatabogen
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	58,8	62,8	64,8	70,8	73,8	71,8	66,8	57,8	FORCE 2015
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	72,0	75,0	79,0	84,0	87,0	84,0	78,0	69,0	FORCE 2015
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	62,4	66,4	68,4	74,4	77,4	75,4	70,4	61,4	FORCE 2015
Rute 26 Eitrckved fiberafd.	Point	85,9	61,0	67,0	78,0	82,0	79,0	78,0	71,0	62,0	Støjdatabogen

Bilag 2 Beregningsresultater

Hverdage – I Kampagnen

BÅREKET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFSTILTO	DRIFSTILTO 1			DRIFSTILTO 2			DAMPNING			STØJ/MISSEMINI												
	R1_1		LAF	R1_2		LAF	R1_3		LAF	R1_4		LAF	R1_5		LAF	R1_6		LAF	R1_7		LAF	
	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	
STØJKULDE	(6-8)	(8-22)	(22-6)	(6-8)	(8-22)	(22-6)	(6-8)	(8-22)	(22-6)	(6-8)	(8-22)	(22-6)	(6-8)	(8-22)	(22-6)	(6-8)	(8-22)	(22-6)	(6-8)	(8-22)	(22-6)	
107AB Ventilationsrør	100	100	100	0	1,9	1,9	1,9	9,7	9,7	9,7	9,9	9,9	9,9	5,1	5,1	5,1	1,8	1,8	1,8	16,5	16,5	16,5
108AB Tagventilator, riverum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8	16,8	16,8
109AB Indelufting, riverum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,1	7,1	7,1
111AB Luftrindtag 1 af 2	100	100	100	0	9,6	9,6	9,6	10,0	10,0	10,0	10,2	10,2	10,2	11,8	11,8	11,8	9,6	9,6	9,6	13,6	13,6	13,6
111AB Luftrindtag 2 af 2	100	100	100	0	10,2	10,2	10,2	10,6	10,6	10,6	10,8	10,8	10,8	12,7	12,7	12,7	10,4	10,4	10,4	13,0	13,0	13,0
116AB Afkast på silo 1	100	100	100	0	19,4	19,4	19,4	20,9	20,9	20,9	21,4	21,4	21,4	19,9	19,9	19,9	15,9	15,9	15,9	16,3	16,3	16,3
117 Luftrindtag nord møllelo 1	100	100	100	0	5,6	5,6	5,6	11,3	11,3	11,3	11,8	11,8	11,8	19,7	19,7	19,7	9,5	9,5	9,5	5,7	5,7	5,7
117 Luftrindtag syd møllelo 1	100	100	100	0	9,5	9,5	9,5	10,2	10,2	10,2	10,5	10,5	10,5	5,8	5,8	5,8	20,0	20,0	20,0	9,8	9,8	9,8
120AB Kølekyllon 1	100	100	100	0	17,3	17,3	17,3	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	19,7	19,7	19,7	18,0	18,0	18,0	19,4	19,4	19,4
124AB Terreni	100	100	100	0	17,3	17,3	17,3	18,1	18,1	18,1	18,3	18,3	18,3	19,7	19,7	19,7	18,5	18,5	18,5	21,0	21,0	21,0
125AB Terreni 1	100	100	100	0	17,8	17,8	17,8	18,8	18,8	18,8	19,1	19,1	19,1	20,1	20,1	20,1	18,5	18,5	18,5	21,7	21,7	21,7
126AB Kølekyllon 2	100	100	100	0	17,4	17,4	17,4	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	19,8	19,8	19,8	18,8	18,8	18,8	21,6	21,6	21,6
127 Ø Luftrindtag damprum	100	100	100	0	18,3	18,3	18,3	18,9	18,9	18,9	19,2	19,2	19,2	20,9	20,9	20,9	19,7	19,7	19,7	22,1	22,1	22,1
127 Ø Luftrindtag damprum	100	100	100	0	15,0	15,0	15,0	15,5	15,5	15,5	16,0	16,0	16,0	17,9	17,9	17,9	15,4	15,4	15,4	19,4	19,4	19,4
130 AB kast silo 4	100	100	100	0	14,2	14,2	14,2	16,4	16,4	16,4	19,0	19,0	19,0	12,8	12,8	12,8	11,6	11,6	11,6	11,5	11,5	11,5
131 AB kast silo 4	100	100	100	0	13,9	13,9	13,9	16,3	16,3	16,3	19,0	19,0	19,0	12,7	12,7	12,7	11,6	11,6	11,6	11,5	11,5	11,5
202AB Afkast rømløse 1	100	100	100	0	7,6	7,6	7,6	9,9	9,9	9,9	10,2	10,2	10,2	12,7	12,7	12,7	7,8	7,8	7,8	24,5	24,5	24,5
203AB Afkast rømløse 1	100	100	100	0	11,7	11,7	11,7	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	20,7	20,7	20,7	12,2	12,2	12,2	12,7	12,7	12,7
204 Afkast pakkeri	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8	12,8
206AB Luftrindtag, varmegenvinding	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	3,8	5,8	5,8	5,8	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
207AB Afkast, varmegenvinding	100	100	100	0	0,5	0,5	0,5	7,1	7,1	7,1	9,8	9,8	9,8	3,7	3,7	3,7	9,4	9,4	9,4	0,5	0,5	0,5
208AB Luftrindtag, bufferum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
209AB Afkast silo 3	100	100	100	0	22,7	22,7	22,7	23,5	23,5	23,5	23,7	23,7	23,7	19,7	19,7	19,7	18,0	18,0	18,0	19,4	19,4	19,4
210 AB kast silo 2	100	100	100	0	21,5	21,5	21,5	21,9	21,9	21,9	21,8	21,8	21,8	24,0	24,0	24,0	19,9	19,9	19,9	20,5	20,5	20,5
211 AB kast silo 3 top	100	100	100	0	20,1	20,1	20,1	22,4	22,4	22,4	22,6	22,6	22,6	20,5	20,5	20,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4
212 AB kast silo 5	100	100	100	0	16,7	16,7	16,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	15,4	15,4	15,4	16,5	16,5	16,5	15,6	15,6	15,6
214 Ventilator Afkast silo 5	100	100	100	0	8,8	8,8	8,8	9,1	9,1	9,1	9,8	9,8	9,8	6,4	6,4	6,4	8,1	8,1	8,1	6,1	6,1	6,1
215 AB kast rømløse 2	100	100	100	0	3,5	3,5	3,5	11,1	11,1	11,1	11,5	11,5	11,5	17,9	17,9	17,9	16,1	16,1	16,1	17,9	17,9	17,9
217 AB kast silo 6 filter	100	100	100	0	10,8	10,8	10,8	11,5	11,5	11,5	11,8	11,8	11,8	5,2	5,2	5,2	5,6	5,6	5,6	8,4	8,4	8,4
218 AB kast silo 6 rømløse, 1 af 2	100	100	100	0	16,3	16,3	16,3	17,2	17,2	17,2	17,7	17,7	17,7	16,9	16,9	16,9	16,1	16,1	16,1	15,0	15,0	15,0
219 AB kast silo 6 rømløse, 2 af 2	100	100	100	0	6,3	6,3	6,3	6,9	6,9	6,9	7,5	7,5	7,5	5,5	5,5	5,5	5,7	5,7	5,7	4,3	4,3	4,3
300 Kølertør indtag (afslæsnings)	32	0	0	0	23,4	0,0	0	24,1	0,0	0	25,0	0,0	0	24,6	0,0	0	24,4	0,0	0	30,9	0,0	0
301Ma Bland, indeløber	100	0	0	0	37,2	0,0	0	37,1	0,0	0	38,8	0,0	0	32,0	0,0	0	32,0	0,0	0	25,4	0,0	0
302Ma Bland, indeløber	100	0	0	0	36,2	0,0	0	36,9	0,0	0	36,4	0,0	0	30,5	0,0	0	30,2	0,0	0	25,6	0,0	0
303AB Forrøfflaring, nord	100	0	0	0	20,0	0,0	0	25,0	0,0	0	25,6	0,0	0	19,3	0,0	0	22,2	0,0	0	19,0	0,0	0
303AB Forrøfflaring, nord afen nat	100	0	0	0	15,2	0,0	0	16,7	0,0	0	16,7	0,0	0	19,5	0,0	0	19,3	0,0	0	16,9	0,0	0
304AB Forrøfflaring, syd	100	0	0	0	14,3	0,0	0	15,7	0,0	0	15,7	0,0	0	28,3	0,0	0	25,9	0,0	0	13,0	0,0	0
304AB Forrøfflaring, syd afen nat	100	0	0	0	8,0	0,0	0	8,6	0,0	0	9,0	0,0	0	23,9	23,9	0	11,9	11,9	0	9,9	9,9	0
305Ma Bland til produktion	100	0	0	0	22,3	0,0	0	22,8	0,0	0	23,1	0,0	0	39,6	0,0	0	25,8	0,0	0	32,8	0,0	0
306307 Tromler	100	0	0	0	37,9	0,0	0	38,9	0,0	0	40,3	0,0	0	33,6	0,0	0	32,2	0,0	0	30,6	0,0	0
308AB Luftrindtag i port, forrøfflaring åben port	50	0	0	0	18,5	0,0	0	19,7	0,0	0	20,6	0,0	0	15,5	0,0	0	7,4	0,0	0	8,4	0,0	0
309AB Åbning under tromler	100	0	0	0	9,0	0,0	0	9,8	0,0	0	10,1	0,0	0	5,2	0,0	0	19,2	0,0	0	11,1	0,0	0
311Ma Stenstøvs forrøfflaring	100	0	0	0	15,7	0,0	0	16,8	0,0	0	17,7	0,0	0	13,7	0,0	0	13,7	0,0	0	11,4	0,0	0
320AB Port, Luftrindtag	100	0	0	0	0,0	0,0	0	6,4	6,4	6,4	7,0	7,0	7,0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0	4,0	4,0	4,0
323AB Luftrindtag	100	100	100	0	8,1	8,1	8,1	8,3	8,3	8,3	8,4	8,4	8,4	9,9	9,9	9,9	8,9	8,9	8,9	17,3	17,3	17,3
333AB Luftrindtag	100	100	100	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,7	7,7	7,7	0,0	0,0	0
343 Luftrindtag tangkald	100	100	100	0	0,0	0,0	0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0	0,1	0,1	0
344 Luftrindtag tangkald	100	100	100	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
345 Luftrindtag tangkald	100	100	100	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0
346 Vindue/Luftrindtag 1 af 2	100	100	100	0	6,4	5,4	5,4	13,0	13,0	13,0	13,3	13,3	13,3	13,1	13,1	13,1	6,1	6,1	6,1	4,5	4,5	4,5
347 Vindue/Luftrindtag 2 af 2	100	100	100	0	4,7	4,7	4,7	12,3	12,3	12,3	12,5	12,5	12,5	12,3	12,3	12,3	5,2	5,2	5,2	3,7	3,7	3,7
348 Luftrindtag	100	100	100	0	6,7	6,7	6,7	13,5	13,5	13,5	14,0	14,0	14,0	13,5	13,5	13,5	6,5	6,5	6,5	5,8	5,8	5,8
350 Facade vest ved forrøfflaring	100	0	0	0	11,9	0,0	0	12,8	0,0	0	13,3	0,0	0	10,9	0,0	0	9,7	0,0	0	11,7	0,0	0
350 Facade syd ved forrøfflaring	100	0	0	0	7,0	0,0	0	7,7	0,0	0	8,6	0,0	0	11,5	0,0	0	14,4	0,0	0	26,7	0,0	0
410AB Afkast filterbetteri	100	100	100	0	21,1	21,1	21,1	21,7	21,7	21,7	21,9	21,9	21,9	24,4	24,4	24,4	21,9	21,9	21,9	22,2	22,2	22,2
411AB Port ved filterbetteri	100	100	100	0	14,0	14,0	14,0	14,3	14,3	14,3	20,0	20,0	20,0	16,7	16,7	16,7	14,7	14,7	14,7	19,1	19,1	19,1
412AB Port Syd filterbetteri	100	100	100	0	25,3	25,3	25,3	25,1	25,1	25,1	25,3	25,3	25,3	14,8	14,8	14,8	22,7	22,7	22,7	8,3	8,3	8,3
504 Potentierbetteri	100	100	100	0	21,3	21,3	21,3	21,5	21,5	21,5	21,6	21,6	21,6	22,8	22,8	22,8	21,0	21,0	21,0	18,1	18,1	18,1
505 Port decanter bygning	100	100	100	0	6,5	6,5	6,5	11,3	11,3	11,3	11,4	11,4	11,4	8,3	8,3	8,3	7,8	7,8	7,8	7,4	7,4	7,4
506 GI Inddampere	100	100	100	0	24,8																	

BAREKET PÅ OPLYSNINGER OM HENDELSESANTAL	ANTAL HENDELSER			DØMNING (D/A)	STØTJE MISSION																				
	PERIODERNE				R1.2			R1.3			R3			R4.2			R5.2			R6			R10		
	8.1 (6-8)	11 (18-22)	12.1 (1-2)		R1.1																				
STØJKILDE	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	129	0	0	0	40,0	0,0	0,0	40,6	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	37,3	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0	28,9	0,0	0,0
Rute 03 Aflevering af kartofler i grube	4,3	0	0	0	14,8	0,0	0,0	15,4	0,0	0,0	15,8	0,0	0,0	15,5	0,0	0,0	14,9	0,0	0,0	20,3	0,0	0,0	27,4	0,0	0,0
Rute 04-Gummigjødelse jord og sand inden	1	0	0	0	32,4	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	36,3	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	19,5	0,0	0,0
Rute 05-Gummigjødelse kartofler med	2	0	0	0	31,8	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	24,8	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0
Rute 06 Udlevering	35	0	0	0	15,4	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	12,2	0,0	0,0	13,2	0,0	0,0
Rute 07-Personbil, stivelsesfabrik	28	3	2	0	22,5	21,9	23,1	22,7	22,1	23,3	23,0	22,4	23,6	27,4	26,8	28,0	21,3	20,7	21,9	16,0	15,4	16,6	5,5	4,9	6,1
Rute 08-Personbil proteinfabrik	25	2	2	0	6,0	4,1	7,1	14,8	12,9	15,9	15,7	13,8	16,8	16,9	15,0	18,0	8,4	6,5	9,5	2,1	0,2	3,2	4,3	2,4	5,4
Rute 10 Indlevering af kartofler med løvstøv	151	0	0	0	8,5	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	19,7	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0
Rute 12 16,7	17,4	0,0	0,0	0	17,4	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	12,6	0,0	0,0
Rute 13A Aflevering af kartofler	5	0	0	0	-1,5	0,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	2,8	0,0	0,0	8,3	0,0	0,0	-2,1	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0
Rute 14 Gummigjødelse kartofler	1,5	0	0	0	1,1	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	17,3	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0
Rute 15 Gummigjød Jord og sand	1,5	0	0	0	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	0,9	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0
Rute 16 Gummigjød jord	2,5	0	0	0	22,7	0,0	0,0	23,6	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	5,7	0,0	0,0
Rute 17 Brøvnagt Afbrusvej 6	16	3	2	0	-7,4	-5,6	-4,4	-6,2	-4,4	-3,2	-1,0	0,8	2,0	4,9	6,7	7,9	5,4	7,2	8,4	-4,8	-3,0	-1,8	-11,0	-6,2	-8,0
Rute 18 Støv og sand	11	0	0	0	-1,0	0,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	4,3	0,0	0,0	-3,8	0,0	0,0	2,1	0,0	0,0
Rute 19 Brøvnagt ny fabrik ind	2,5	0	0	0	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	0,0	0,0	4,1	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	-0,3	0,0	0,0
Rute 20 Brøvnagt ny fabrik ud	2,5	0	0	0	-4,7	0,0	0,0	-4,5	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	7,5	0,0	0,0	2,4	0,0	0,0	-7,2	0,0	0,0
Rute 21 Brøvnagt gft. fabrik	4,3	0	0	0	33,0	0,0	0,0	32,6	0,0	0,0	32,7	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	16,8	0,0	0,0	20,5	0,0	0,0	24,2	0,0	0,0
Rute 24A kærseft til P-plads	17	0	0	0	9,9	0,0	0,0	20,7	0,0	0,0	20,9	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	0,8	0,0	0,0
Rute 24B Lastbil tomgang	0,3	0	0	0	4,5	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	15,3	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0	14,0	0,0	0,0	3,2	0,0	0,0	-4,0	0,0	0,0

[illegible][illegible]

BASERET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFTESTID	DRIFTESTID I % AF			DÆMPNING (dB(A))	STØJMISSION			R12			R13			R17			R18			R19			R19A			R20		
	11				R22			R13			R17			R18			R19			R19A			R20					
	DAG	AFTEN	NAT		DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT
STØJKILDE	(6-18)	(18-22)	(22-6)		DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT
107Ab Ventilationsrør	100	100	100	0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	7,9	11,0	11,0	11,0	13,5	13,5	13,5
108Af Tagventilator, riverum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	
109Ab Indsugning, riverum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8		
111Ab Luftindtag 1 af 2	100	100	100	0	9,4	9,4	9,4	3,7	3,7	3,7	3,3	3,3	3,3	6,1	6,1	6,1	9,1	9,1	9,1	10,9	10,9	10,9	10,1	10,1	10,1			
111Ab Luftindtag 2 af 2	100	100	100	0	7,5	7,5	7,5	4,7	4,7	4,7	3,6	3,6	3,6	7,0	7,0	7,0	9,9	9,9	9,9	10,4	10,4	10,4	10,2	10,2	10,2			
116Af Afkast på silo 1	100	100	100	0	17,7	17,7	17,7	14,4	14,4	14,4	13,1	13,1	13,1	15,3	15,3	15,3	13,7	13,7	13,7	17,1	17,1	17,1	14,9	14,9	14,9			
117 Luftindtag nord mælsilo 1	100	100	100	0	7,0	7,0	7,0	3,9	3,9	3,9	5,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
117 Luftindtag syd mælsilo 1	100	100	100	0	3,5	3,5	3,5	4,1	4,1	4,1	19,9	19,9	19,9	2,4	2,4	2,4	4,6	4,6	4,6	4,9	4,9	4,9	8,8	8,8	8,8			
123Af Kølecyklon 1	100	100	100	0	15,0	15,0	15,0	9,4	9,4	9,4	11,1	11,1	11,1	13,5	13,5	13,5	13,9	13,9	13,9	14,5	14,5	14,5	11,6	11,6	11,6			
124Af Tærreri 2	100	100	100	0	15,2	15,2	15,2	10,0	10,0	10,0	11,1	11,1	11,1	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	14,6	14,6	14,6	13,0	13,0	13,0			
125Af Tærreri 1	100	100	100	0	15,7	15,7	15,7	10,6	10,6	10,6	10,9	10,9	10,9	14,1	14,1	14,1	13,7	13,7	13,7	15,0	15,0	15,0	12,5	12,5	12,5			
126Af Kølecyklon 2	100	100	100	0	14,7	14,7	14,7	9,4	9,4	9,4	11,4	11,4	11,4	13,3	13,3	13,3	13,0	13,0	13,0	13,3	13,3	13,3	11,1	11,1	11,1			
127 Ø Luftindtag damprum	100	100	100	0	17,7	17,7	17,7	14,8	14,8	14,8	14,9	14,9	14,9	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	17,4	17,4	17,4	19,2	19,2	19,2			
127 V Luftindtag damprum	100	100	100	0	15,5	15,5	15,5	11,9	11,9	11,9	11,8	11,8	11,8	13,0	13,0	13,0	14,7	14,7	14,7	15,1	15,1	15,1	19,3	19,3	19,3			
130 Afkast silo 4	100	100	100	0	17,6	17,6	17,6	3,5	3,5	3,5	17,4	17,4	17,4	14,9	14,9	14,9	13,6	13,6	13,6	14,4	14,4	14,4	17,5	17,5	17,5			
131 Afkast ventilation silo 4	100	100	100	0	20,6	20,6	20,6	1,5	1,5	1,5	17,6	17,6	17,6	18,6	18,6	18,6	16,8	16,8	16,8	18,4	18,4	18,4	21,1	21,1	21,1			
202Af Afkast rømsilo 1	100	100	100	0	11,4	11,4	11,4	5,1	5,1	5,1	3,6	3,6	3,6	10,1	10,1	10,1	12,7	12,7	12,7	16,1	16,1	16,1	24,8	24,8	24,8			
203Af Afkast filter v. silo 2	100	100	100	0	16,4	16,4	16,4	14,8	14,8	14,8	15,4	15,4	15,4	13,5	13,5	13,5	4,9	4,9	4,9	13,8	13,8	13,8	13,5	13,5	13,5			
204 Afkast pakkeri	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	5,1	5,1	5,1				
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2	11,2	13,3	13,3	13,3				
207Ab Afkast, varmegenvinding	100	100	100	0	3,4	3,4	3,4	0,4	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	11,8	11,8	11,8	16,1	16,1	16,1	18,1	18,1	18,1			
208Ab Luftindtag, bufferrum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
209Af Afkast silo 3	100	100	100	0	21,1	21,1	21,1	19,8	19,8	19,8	19,4	19,4	19,4	18,5	18,5	18,5	17,2	17,2	17,2	19,0	19,0	19,0	20,2	20,2	20,2			
210 Afkast silo 2	100	100	100	0	20,2	20,2	20,2	17,6	17,6	17,6	18,6	18,6	18,6	16,8	16,8	16,8	15,6	15,6	15,6	17,3	17,3	17,3	18,3	18,3	18,3			
211 Afkast silo 3 top	100	100	100	0	17,8	17,8	17,8	16,5	16,5	16,5	16,8	16,8	16,8	15,6	15,6	15,6	14,7	14,7	14,7	17,5	17,5	17,5	16,8	16,8	16,8			
212 Afkast silo 5	100	100	100	0	15,1	15,1	15,1	13,0	13,0	13,0	11,9	11,9	11,9	14,2	14,2	14,2	13,2	13,2	13,2	13,6	13,6	13,6	12,3	12,3	12,3			
214 Ventilator Afkast silo 5	100	100	100	0	8,4	8,4	8,4	2,3	2,3	2,3	7,1	7,1	7,1	8,8	8,8	8,8	7,7	7,7	7,7	10,1	10,1	10,1	5,0	5,0	5,0			
215 Afkast rømsilo 2	100	100	100	0	4,4	4,4	4,4	0,5	0,5	0,5	6,3	6,3	6,3	2,6	2,6	2,6	7,8	7,8	7,8	10,5	10,5	10,5	18,9	18,9	18,9			
217 Afkast silo 6 filter	100	100	100	0	4,6	4,6	4,6	3,7	3,7	3,7	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6	8,6	10,3	10,3	10,3	5,4	5,4	5,4			
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	100	100	100	0	15,2	15,2	15,2	10,8	10,8	10,8	11,5	11,5	11,5	7,6	7,6	7,6	12,2	12,2	12,2	12,4	12,4	12,4	12,3	12,3	12,3			
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	100	100	100	0	7,3	7,3	7,3	10,9	10,9	10,9	8,4	8,4	8,4	1,9	1,9	1,9	6,1	6,1	6,1	8,0	8,0	8,0	3,5	3,5	3,5			
300 Kartofler indtag (aflesning)	32	0	0	0	25,0	0,0	0,0	36,1	0,0	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	22,5	0,0	0,0	27,8	0,0	0,0	29,5	0,0	0,0	48,2	0,0	0,0		
301Me Bånd, indlevering	100	0	0	0	25,1	0,0	0,0	18,1	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	27,2	0,0	0,0	24,4	0,0	0,0	26,2	0,0	0,0	26,0	0,0	0,0			
302Me Bånd, indlevering	100	0	0	0	29,5	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	17,5	0,0	0,0	29,2	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	24,8	0,0	0,0	27,1	0,0	0,0			
303Ab Forraffineri, nord	100	0	0	0	18,3	0,0	0,0	10,2	0,0	0,0	9,6	0,0	0,0	22,6	0,0	0,0	17,2	0,0	0,0	19,4	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0			
303Ab Forraffineri, nord efter nat	0	100	100	0	0,0	9,1	9,1	0,0	1,9	1,9	1,9	0,0	1,4	1,4	0,0	13,7	13,7	0,0	8,6	8,6	0,0	10,5	10,5	0,0	12,3	12,3		
304Ab Forraffineri, syd	100	0	0	0	23,4	0,0	0,0	12,3	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	21,3	0,0	0,0	11,5	0,0	0,0	12,8	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0			
304Ab Forraffineri, syd efter nat	0	100	100	0	0,0	18,6	18,6	0,0	8,3	8,3	8,3	0,0	8,1	8,1	0,0	16,8	16,8	0,0	8,3	8,3	0,0	8,8	8,8	0,0	11,4	11,4		
305Me Bånd til produktion	100	0	0	0	40,0	0,0	0,0	26,5	0,0	0,0	23,3	0,0	0,0	39,0	0,0	0,0	37,2	0,0	0,0	38,8	0,0	0,0	37,7	0,0	0,0			
306SØ7 Tromler	100	0	0	0	32,3	0,0	0,0	19,2	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	35,6	0,0	0,0	34,8	0,0	0,0	36,3	0,0	0,0	27,6	0,0	0,0			
308Ab Luftindtag i port, forraffineri åben po	50	0	0	0	9,4	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	6,3	0,0	0,0	12,9	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	9,1	0,0	0,0	22,9	0,0	0,0			
309Ab Åbning under tromler	100	0	0	0	16,1	0,0	0,0	11,3	0,0	0,0	11,0	0,0	0,0	16,2	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	11,2	0,0	0,0	16,9	0,0	0,0			
311Me Stenudtag forraffineri	100	0	0	0	9,4	0,0	0,0	7,2	0,0	0,0	6,9	0,0	0,0	7,3	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	32,1	0,0	0,0			
320Ab Port, luftindtag	100	100	100	0	1,6	1,6	1,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8	11,8	13,0	13,0	13,0				
332Ab Luftindtag	100	100	100	0	8,5	8,5	8,5	8,0	8,0	8,0	8,2	8,2	8,2	7,9	7,9	7,9	5,7	5,7	5,7	8,1	8,1	8,1	15,4	15,4	15,4			
333Ab Luftindtag	100	100	100	0	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0								

Lørdage – I Kampagnen

BASERET PÅ OPLYSNINGER				DRIFTESTID I %AF			DUEMPNING (dB(A))	STØJUMMISSION																					
OM DRIFTESTID				71	41	11		R1.1		R1.2		R1.3		R3		R4.2		R5.2		R6		R10							
FORM. EFTERM. AFTEN				(6-14)	(14-18)	(18-22)		FORM. EFTERM. AFTEN		FORM. EFTERM. AFTEN		FORM. EFTERM. AFTEN		FORM. EFTERM. AFTEN		FORM. EFTERM. AFTEN		FORM. EFTERM. AFTEN		FORM. EFTERM. AFTEN		FORM. EFTERM. AFTEN							
STØJKILDE				(6-14)	(14-18)	(18-22)		FORM. EFTERM. AFTEN		FORM. EFTERM. AFTEN		FORM. EFTERM. AFTEN		FORM. EFTERM. AFTEN		FORM. EFTERM. AFTEN		FORM. EFTERM. AFTEN		FORM. EFTERM. AFTEN		FORM. EFTERM. AFTEN							
107Ab Ventilationsrør	100	100	100	0	1,9	1,9	1,9	9,7	9,7	9,7	9,9	9,9	9,9	5,1	5,1	5,1	1,6	1,6	1,6	16,5	16,5	16,5	26,1	26,1	26,1	15,6	15,6	15,6	
108Af Tagventilator, riverum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
109Ab Indsugning, riverum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
111Ab Luftindtag 1 af 2	100	100	100	0	9,6	9,6	9,6	10,0	10,0	10,0	10,2	10,2	10,2	11,8	11,8	11,8	9,6	9,6	9,6	13,8	13,6	13,6	24,5	24,5	24,5	19,7	19,7	19,7	
111Ab Luftindtag 2 af 2	100	100	100	0	10,2	10,2	10,2	10,6	10,6	10,6	10,8	10,8	10,8	12,7	12,7	12,7	10,4	10,4	10,4	13,0	13,0	13,0	24,8	24,8	24,8	20,0	20,0	20,0	
116Af Afkast på silo 1	100	100	100	0	19,4	19,4	19,4	20,9	20,9	20,9	21,4	21,4	21,4	19,9	19,9	19,9	15,9	15,9	15,9	16,3	16,3	16,3	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	
117 Luftindtag nord mælsilo 1	100	100	100	0	5,6	5,6	5,6	11,3	11,3	11,3	11,8	11,8	11,8	19,7	19,7	19,7	9,5	9,5	9,5	5,7	5,7	5,7	9,5	9,5	9,5	5,2	5,2	5,2	
117 Luftindtag syd mælsilo 1	100	100	100	0	9,5	9,5	9,5	10,2	10,2	10,2	10,5	10,5	10,5	5,8	5,8	5,8	20,0	20,0	20,0	9,8	9,8	9,8	16,0	16,0	16,0	13,2	13,2	13,2	
123Af Kølekølynken 1	100	100	100	0	17,3	17,3	17,3	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	19,6	19,6	19,6	18,7	18,7	18,7	22,1	22,1	22,1	30,0	30,0	30,0	23,2	23,2	23,2	
124Af Tærrer 2	100	100	100	0	17,3	17,3	17,3	18,1	18,1	18,1	18,3	18,3	18,3	19,7	19,7	19,7	18,5	18,5	18,5	21,0	21,0	21,0	30,3	30,3	30,3	25,4	25,4	25,4	
125Af Tærrer 1	100	100	100	0	17,8	17,8	17,8	18,8	18,8	18,8	19,1	19,1	19,1	20,1	20,1	20,1	18,5	18,5	18,5	21,7	21,7	21,7	31,3	31,3	31,3	26,1	26,1	26,1	
126Af Kølekølynken 2	100	100	100	0	17,4	17,4	17,4	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	19,8	19,8	19,8	18,8	18,8	18,8	21,6	21,6	21,6	26,6	26,6	26,6	22,0	22,0	22,0	
127 Ø Luftindtag damprum	100	100	100	0	18,3	18,3	18,3	18,9	18,9	18,9	19,2	19,2	19,2	20,9	20,9	20,9	19,7	19,7	19,7	22,1	22,1	22,1	24,9	24,9	24,9	28,2	28,2	28,2	
127 V Luftindtag damprum	100	100	100	0	15,0	15,0	15,0	15,5	15,5	15,5	16,0	16,0	16,0	17,9	17,9	17,9	15,4	15,4	15,4	19,4	19,4	19,4	27,8	27,8	27,8	29,3	29,3	29,3	
130 Afkast silo 4	100	100	100	0	14,2	14,2	14,2	16,4	16,4	16,4	19,0	19,0	19,0	12,8	12,8	12,8	11,6	11,6	11,6	11,5	11,5	11,5	6,6	6,6	6,6	14,7	14,7	14,7	
131 Afkast ventilation silo 4	100	100	100	0	13,9	13,9	13,9	16,0	16,0	16,0	19,3	19,3	19,3	12,7	12,7	12,7	12,1	12,1	12,1	12,2	12,2	12,2	5,9	5,9	5,9	16,7	16,7	16,7	
202Af Afkast rømsilo 1	100	100	100	0	7,6	7,6	7,6	9,9	9,9	9,9	10,2	10,2	10,2	12,7	12,7	12,7	7,8	7,8	7,8	24,5	24,5	24,5	6,6	6,6	6,6	19,1	19,1	19,1	
203Af Afkast filter v. silo 2	100	100	100	0	11,7	11,7	11,7	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	20,7	20,7	20,7	12,2	12,2	12,2	12,7	12,7	12,7	3,4	3,4	3,4	7,9	7,9	7,9	
204 Afkast pølsesilo	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	8,5	8,5	8,5	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	3,8	5,8	5,8	5,8	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0	
207Ab Afkast, varmegenvinding	100	100	100	0	0,5	0,5	0,5	7,1	7,1	7,1	9,8	9,8	9,8	3,7	3,7	3,7	9,4	9,4	9,4	0,5	0,5	0,5	8,8	8,8	8,8	9,4	9,4	9,4	
208Ab Luftindtag, bufferrum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
209Af Afkast silo 3	100	100	100	0	22,7	22,7	22,7	23,3	23,3	23,3	23,5	23,5	23,5	19,7	19,7	19,7	18,0	18,0	18,0	19,4	19,4	19,4	10,6	10,6	10,6	23,1	23,1	23,1	
210 Afkast silo 2	100	100	100	0	21,5	21,5	21,5	21,9	21,9	21,9	21,8	21,8	21,8	24,0	24,0	24,0	19,9	19,9	19,9	20,5	20,5	20,5	9,9	9,9	9,9	23,3	23,3	23,3	
211 Afkast silo 3 top	100	100	100	0	20,1	20,1	20,1	22,4	22,4	22,4	22,6	22,6	22,6	20,5	20,5	20,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4	9,3	9,3	9,3	19,3	19,3	19,3	
212 Afkast silo 5	100	100	100	0	16,7	16,7	16,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	15,4	15,4	15,4	16,5	16,5	16,5	15,6	15,6	15,6	2,2	2,2	2,2	15,7	15,7	15,7	
214 Ventilator Afkast silo 5	100	100	100	0	8,8	8,8	8,8	9,1	9,1	9,1	9,8	9,8	9,8	6,6	6,6	6,6	8,1	8,1	8,1	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3	7,3	
215 Afkast rømsilo 2	100	100	100	0	3,5	3,5	3,5	11,1	11,1	11,1	11,5	11,5	11,5	17,9	17,9	17,9	16,1	16,1	16,1	17,9	17,9	17,9	9,7	9,7	9,7	15,5	15,5	15,5	
217 Afkast silo 6 filter	100	100	100	0	10,8	10,8	10,8	11,5	11,5	11,5	11,8	11,8	11,8	5,2	5,2	5,2	5,6	5,6	5,6	8,4	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	100	100	100	0	16,3	16,3	16,3	17,2	17,2	17,2	16,9	16,9	16,9	15,8	15,8	15,8	16,1	16,1	16,1	15,0	15,0	15,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	100	100	100	0	6,3	6,3	6,3	6,9	6,9	6,9	7,5	7,5	7,5	5,5	5,5	5,5	5,7	5,7	5,7	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
300 Korfører indtag (aflesning)	26	0	0	0	22,5	0,0	0,0	23,2	0,0	0,0	0,0	24,1	0,0	0,0	23,7	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	32,3	0,0	0,0	37,0	0,0	0,0
301Ma Bånd, indlevering	100	0	0	0	37,2	0,0	0,0	37,5	0,0	0,0	0,0	37,1	0,0	0,0	28,8	0,0	0,0	32,0	0,0	0,0	25,4	0,0	0,0	29,9	0,0	0,0	35,9	0,0	0,0
302Ma Bånd, indlevering	100	0	0	0	36,2	0,0	0,0	36,9	0,0	0,0	0,0	36,4	0,0	0,0	30,5	0,0	0,0	30,2	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	31,0	0,0	0,0	36,2	0,0	0,0
303Ab Fornaflæsning, nord	100	0	0	0	24,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	19,3	0,0	0,0	22,2	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	20,8	0,0	0,0	25,3	0,0	0,0
303Ab Fornaflæsning, syd eller nat	0	100	100	0	0,0	15,2	15,2	0,0	16,1	16,1	0,0	16,7	16,7	0,0	10,0	10,0	0,0	13,6	13,6	0,0	10,9	10,9	0,0	12,9	12,9	0,0	17,4	17,4	0,0
304Ab Fornaflæsning, syd	100	0	0	0	14,3	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	15,7	0,0	0,0	26,3	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	13,4	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	28,5	0,0	0,0
304Ab Fornaflæsning, syd afkast nat	0	0	100	0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,6	8,6	0,0	9,0	9,0	0,0	23,9	0,0	0,0	11,9	11,9	0,0	9,9	9,9	0,0	18,0	18,0	0,0	25,3	25,3	0,0
305Ma Bånd til produktion	100	0	0	0	22,3	0,0	0,0	22,8	0,0	0,0	0,0	23,1	0,0	0,0	39,6	0,0	0,0	25,8	0,0	0,0	32,8	0,0	0,0	39,9	0,0	0,0	42,1	0,0	0,0
306/307 Tromler	100	0	0	0	37,9	0,0	0,0	38,9	0,0	0,0	0,0	40,3	0,0	0,0	33,6	0,0	0,0	32,2	0,0	0,0	30,6	0,0	0,0	35,7	0,0	0,0	34,7	0,0	0,0

BASERET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFTSTID	DRIFTSTID I % AF					DÆMPNING (dB(A))	STØJMISSION			R12			R13			R17			R18			R19			R19A			R20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	T1						R22			R18			R17			R18			R19			R19A			R20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	FORM. EFTERM. AFTEN						FORM. EFTERM. AFTEN			FORM. EFTERM. AFTEN			FORM. EFTERM. AFTEN			FORM. EFTERM. AFTEN			FORM. EFTERM. AFTEN			FORM. EFTERM. AFTEN			FORM. EFTERM. AFTEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
	(6-14)	(14-18)	(18-22)				FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
STØJKILDE	100	100	100	0		1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Søndage – I Kampagnen

BASERET PÅ OPLYSNINGER				DRIFTESTID I %AF			DAMPNING (dB(A))	STØJUMMISSION			R1.1			R1.2			R1.3			R3			R4.2			R5.2			R6			R10		
OM DRIFTESTID				81	11	1/21		R1.1			R1.2			R1.3			R3			R4.2			R5.2			R6			R10					
STØJKILDE				(7-18)	(18-21)	(22-23)		DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT			
107Ab Ventilationsrør	100	100	100	0	1,9	1,9	1,9	9,7	9,7	9,7	9,9	9,9	9,9	5,1	5,1	5,1	1,6	1,6	1,6	16,5	16,5	16,5	26,1	26,1	26,1	15,6	15,6	15,6						
108Af Tagventilator, riverum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
109Ab Indsugning, riverum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
111Ab Luftindtag 1 af 2	100	100	100	0	9,6	9,6	9,6	10,0	10,0	10,0	10,2	10,2	10,2	11,8	11,8	11,8	9,6	9,6	9,6	13,6	13,6	13,6	24,5	24,5	24,5	19,7	19,7	19,7						
111Ab Luftindtag 2 af 2	100	100	100	0	10,2	10,2	10,2	10,6	10,6	10,6	10,8	10,8	10,8	12,7	12,7	12,7	10,4	10,4	10,4	13,0	13,0	13,0	24,8	24,8	24,8	20,0	20,0	20,0						
116Af Afkast på silo 1	100	100	100	0	19,4	19,4	19,4	20,9	20,9	20,9	21,4	21,4	21,4	19,9	19,9	19,9	15,9	15,9	15,9	16,3	16,3	16,3	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1	14,1						
117 Luftindtag nord mælsilo 1	100	100	100	0	5,6	5,6	5,6	11,3	11,3	11,3	11,8	11,8	11,8	19,7	19,7	19,7	9,5	9,5	9,5	5,7	5,7	5,7	9,5	9,5	9,5	5,2	5,2	5,2						
117 Luftindtag syd mælsilo 1	100	100	100	0	9,5	9,5	9,5	10,2	10,2	10,2	10,5	10,5	10,5	5,8	5,8	5,8	20,0	20,0	20,0	9,8	9,8	9,8	16,0	16,0	16,0	13,2	13,2	13,2						
123Af Kølekølykion 1	100	100	100	0	17,3	17,3	17,3	17,9	17,9	17,9	18,0	18,0	18,0	19,6	19,6	19,6	18,7	18,7	18,7	22,1	22,1	22,1	30,0	30,0	30,0	23,2	23,2	23,2						
124Af Tærrer 2	100	100	100	0	17,3	17,3	17,3	18,1	18,1	18,1	18,3	18,3	18,3	19,7	19,7	19,7	18,5	18,5	18,5	21,0	21,0	21,0	30,3	30,3	30,3	25,4	25,4	25,4						
125Af Tærrer 1	100	100	100	0	17,8	17,8	17,8	18,8	18,8	18,8	19,1	19,1	19,1	20,1	20,1	20,1	18,5	18,5	18,5	21,7	21,7	21,7	31,3	31,3	31,3	26,1	26,1	26,1						
126Af Kølekølykion 2	100	100	100	0	17,4	17,4	17,4	18,0	18,0	18,0	18,1	18,1	18,1	19,8	19,8	19,8	18,8	18,8	18,8	21,6	21,6	21,6	26,6	26,6	26,6	22,0	22,0	22,0						
127 Ø Luftindtag dampum	100	100	100	0	18,3	18,3	18,3	18,9	18,9	18,9	19,2	19,2	19,2	20,9	20,9	20,9	19,7	19,7	19,7	22,1	22,1	22,1	24,9	24,9	24,9	28,2	28,2	28,2						
127 V Luftindtag dampum	100	100	100	0	15,0	15,0	15,0	15,5	15,5	15,5	16,0	16,0	16,0	17,9	17,9	17,9	15,4	15,4	15,4	19,4	19,4	19,4	27,8	27,8	27,8	29,3	29,3	29,3						
130 Afkast silo 4	100	100	100	0	14,2	14,2	14,2	16,4	16,4	16,4	19,0	19,0	19,0	12,8	12,8	12,8	11,6	11,6	11,6	11,5	11,5	11,5	6,6	6,6	6,6	14,7	14,7	14,7						
131 Afkast ventilation silo 4	100	100	100	0	13,9	13,9	13,9	16,0	16,0	16,0	19,3	19,3	19,3	12,7	12,7	12,7	12,1	12,1	12,1	12,2	12,2	12,2	5,9	5,9	5,9	16,7	16,7	16,7						
202Af Afkast rømsilo 1	100	100	100	0	7,6	7,6	7,6	9,9	9,9	9,9	10,2	10,2	10,2	12,7	12,7	12,7	7,8	7,8	7,8	24,5	24,5	24,5	6,6	6,6	6,6	19,1	19,1	19,1						
203Af Afkast filter v. silo 2	100	100	100	0	11,7	11,7	11,7	19,3	19,3	19,3	19,4	19,4	19,4	20,7	20,7	20,7	12,2	12,2	12,2	12,7	12,7	12,7	3,4	3,4	3,4	7,9	7,9	7,9						
204 Afkast pølsier	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,3	0,6	0,6	0,6	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	12,8	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	6,5	6,5	6,5						
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	3,8	3,8	3,8	5,8	5,8	5,8	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,8	7,8	7,8	0,0	0,0	0,0			
207Ab Afkast, varmegenvinding	100	100	100	0	0,5	0,5	0,5	7,1	7,1	7,1	9,8	9,8	9,8	3,7	3,7	3,7	9,4	9,4	9,4	0,5	0,5	0,5	8,8	8,8	8,8	9,4	9,4	9,4						
208Ab Luftindtag, bufferrum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
209Af Afkast silo 3	100	100	100	0	22,7	22,7	22,7	23,3	23,3	23,3	23,5	23,5	23,5	19,7	19,7	19,7	18,0	18,0	18,0	19,4	19,4	19,4	10,6	10,6	10,6	23,1	23,1	23,1						
210 Afkast silo 2	100	100	100	0	21,5	21,5	21,5	21,9	21,9	21,9	21,8	21,8	21,8	24,0	24,0	24,0	19,9	19,9	19,9	20,5	20,5	20,5	9,9	9,9	9,9	23,3	23,3	23,3						
211 Afkast silo 3 top	100	100	100	0	20,1	20,1	20,1	22,4	22,4	22,4	22,6	22,6	22,6	20,5	20,5	20,5	17,5	17,5	17,5	17,4	17,4	17,4	9,3	9,3	9,3	19,3	19,3	19,3						
212 Afkast silo 5	100	100	100	0	16,7	16,7	16,7	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	15,4	15,4	15,4	16,5	16,5	16,5	15,6	15,6	15,6	2,2	2,2	2,2	15,7	15,7	15,7						
214 Ventilator Afkast silo 5	100	100	100	0	8,8	8,8	8,8	9,1	9,1	9,1	9,8	9,8	9,8	6,6	6,6	6,6	8,1	8,1	8,1	6,1	6,1	6,1	0,0	0,0	0,0	7,3	7,3	7,3						
215 Afkast rømsilo 2	100	100	100	0	3,5	3,5	3,5	11,1	11,1	11,1	11,5	11,5	11,5	17,9	17,9	17,9	16,1	16,1	16,1	17,9	17,9	17,9	9,7	9,7	9,7	15,5	15,5	15,5						
217 Afkast silo 6 filter	100	100	100	0	10,8	10,8	10,8	11,5	11,5	11,5	11,8	11,8	11,8	5,2	5,2	5,2	5,6	5,6	5,6	8,4	8,4	8,4	0,0	0,0	0,0	2,7	2,7	2,7						
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	100	100	100	0	16,3	16,3	16,3	17,2	17,2	17,2	16,9	16,9	16,9	15,8	15,8	15,8	16,1	16,1	16,1	15,0	15,0	15,0	3,0	3,0	3,0	3,1	3,1	3,1						
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	100	100	100	0	6,3	6,3	6,3	6,9	6,9	6,9	7,5	7,5	7,5	5,5	5,5	5,5	5,7	5,7	5,7	4,3	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
300 Korfører indtag (afblæsning)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
301Ma Bånd, indlevering	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
302Ma Bånd, indlevering	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
303Ab Fornaflæsning, nord	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
303Ab Fornaflæsning, nord aften nat	100	100	100	0	15,2	15,2	15,2	16,1	16,1	16,1	16,7	16,7	16,7	10,0	10,0	10,0	13,6	13,6	13,6	10,9	10,9	10,9	12,9	12,9	12,9	17,4	17,4	17,4						
304Ab Fornaflæsning, syd	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
304Ab Fornaflæsning, syd aften nat	100	100	100	0	8,0	8,0	8,0	8,6	8,6	8,6	9,0	9,0	9,0	23,9	23,9	23,9	11,9	11,9	11,9	9,9	9,9	9,9	16,0	16,0	16,0	25,3	25,3	25,3						
305Ma Bånd til produktion	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
306/307 Tromler	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
308Ab Luftindtag i port, fornaflæsning åben på	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,																							

BASERET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFTSSTADION	DRIFTSSTADION I NAF			DRIFTSSTADION I ØR	STØJMISSION (dB(A))	R12			R13			R17			R18			R19			R19A			R20			
	R1	R2	R3			R12			R13			R17			R18			R19			R19A			R20			
						DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	
	(7-18)	(19-22)	(22-7)																								
STØJKILDE																											
107AB Ventilationsstat	100	100	100	0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9	7,9	7,9	11,0	11,0	11,0	13,5	13,5	13,5
108AF Tagventilator, riverum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	2,1	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	
109AB Indsugning, riverum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8	2,8	2,8	
111AB Luftindtag 1 af 2	100	100	100	0	9,4	9,4	9,4	3,7	3,7	3,7	3,3	3,3	3,3	6,1	6,1	6,1	9,1	9,1	9,1	10,9	10,9	10,9	10,1	10,1	10,1		
111AB Luftindtag 2 af 2	100	100	100	0	7,5	7,5	7,5	4,7	4,7	4,7	3,6	3,6	3,6	7,0	7,0	7,0	9,9	9,9	9,9	10,4	10,4	10,4	10,2	10,2	10,2		
116AF Afkast på sio 1	100	100	100	0	17,7	17,7	17,7	14,4	14,4	14,4	13,1	13,1	13,1	15,3	15,3	15,3	13,7	13,7	13,7	17,1	17,1	17,1	14,9	14,9	14,9		
117 Luftindtag nord melleio 1	100	100	100	0	7,0	7,0	7,0	3,9	3,9	3,9	5,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
117 Luftindtag syd melleio 1	100	100	100	0	3,3	3,3	3,3	4,1	4,1	4,1	19,9	19,9	19,9	2,4	2,4	2,4	4,5	4,5	4,5	4,9	4,9	4,9	8,5	8,5	8,5		
123AF Kølecyklon 1	100	100	100	0	15,0	15,0	15,0	9,4	9,4	9,4	11,1	11,1	11,1	13,5	13,5	13,5	13,9	13,9	13,9	14,5	14,5	14,5	11,6	11,6	11,6		
124AF Terreer 1	100	100	100	0	15,2	15,2	15,2	10,0	10,0	10,0	11,1	11,1	11,1	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	13,7	14,6	14,6	14,6	13,0	13,0	13,0		
125AF Terreer 1	100	100	100	0	15,7	15,7	15,7	10,6	10,6	10,6	10,9	10,9	10,9	14,1	14,1	14,1	13,7	13,7	13,7	15,0	15,0	15,0	12,5	12,5	12,5		
126AF Kølecyklon 2	100	100	100	0	14,7	14,7	14,7	9,4	9,4	9,4	11,4	11,4	11,4	13,3	13,3	13,3	13,0	13,0	13,0	13,3	13,3	13,3	11,1	11,1	11,1		
127 Ø Luftindtag dampum	100	100	100	0	17,7	17,7	17,7	14,8	14,8	14,8	14,9	14,9	14,9	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	16,7	17,4	17,4	17,4	19,2	19,2	19,2		
127 V Luftindtag dampum	100	100	100	0	15,5	15,5	15,5	11,9	11,9	11,9	11,8	11,8	11,8	13,0	13,0	13,0	14,7	14,7	14,7	15,1	15,1	15,1	19,3	19,3	19,3		
130 Afkast sio 4	100	100	100	0	17,6	17,6	17,6	3,5	3,5	3,5	17,4	17,4	17,4	14,9	14,9	14,9	13,6	13,6	13,6	14,4	14,4	14,4	17,5	17,5	17,5		
131 Afkast ventilation sio 4	100	100	100	0	20,6	20,6	20,6	1,5	1,5	1,5	17,6	17,6	17,6	18,6	18,6	18,6	16,8	16,8	16,8	18,4	18,4	18,4	21,1	21,1	21,1		
202AF Afkast rølemø 1	100	100	100	0	11,4	11,4	11,4	5,1	5,1	5,1	3,6	3,6	3,6	10,1	10,1	10,1	12,7	12,7	12,7	16,1	16,1	16,1	24,8	24,8	24,8		
203AF Afkast filter v. sio 2	100	100	100	0	16,4	16,4	16,4	14,8	14,8	14,8	15,4	15,4	15,4	13,5	13,5	13,5	4,9	4,9	4,9	13,8	13,8	13,8	13,5	13,5	13,5		
204 Afkast pøkkeri	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	5,1	5,1	5,1			
205A Luftindtag, varmegenvinding	100	100	100	0	3,4	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,2	11,2	11,2	13,3	13,3	13,3	13,5	13,5	13,5		
207AF Afkast, varmegenvinding	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	11,8	11,8	11,8	16,1	16,1	16,1	18,1	18,1	18,1		
208AB Luftindtag, bufferrum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
209AF Afkast sio 3	100	100	100	0	21,1	21,1	21,1	19,8	19,8	19,8	19,4	19,4	19,4	18,5	18,5	18,5	17,2	17,2	17,2	19,0	19,0	19,0	20,2	20,2	20,2		
210 Afkast sio 2	100	100	100	0	20,2	20,2	20,2	17,6	17,6	17,6	18,6	18,6	18,6	16,8	16,8	16,8	15,6	15,6	15,6	17,3	17,3	17,3	18,3	18,3	18,3		
211 Afkast sio 3 top	100	100	100	0	17,8	17,8	17,8	16,5	16,5	16,5	16,8	16,8	16,8	15,6	15,6	15,6	14,7	14,7	14,7	17,5	17,5	17,5	16,8	16,8	16,8		
212 Afkast sio 5	100	100	100	0	15,1	15,1	15,1	13,0	13,0	13,0	11,9	11,9	11,9	14,2	14,2	14,2	13,2	13,2	13,2	13,6	13,6	13,6	12,3	12,3	12,3		
214 Ventilator Afkast sio 5	100	100	100	0	8,4	8,4	8,4	2,3	2,3	2,3	7,1	7,1	7,1	8,8	8,8	8,8	7,7	7,7	7,7	10,1	10,1	10,1	5,0	5,0	5,0		
215 Afkast rølemøsto 2	100	100	100	0	4,4	4,4	4,4	0,5	0,5	0,5	6,3	6,3	6,3	2,6	2,6	2,6	7,8	7,8	7,8	10,5	10,5	10,5	18,9	18,9	18,9		
217 Afkast sio 6 filter	100	100	100	0	4,6	4,6	4,6	3,7	3,7	3,7	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	8,6	8,6	8,6	10,3	10,3	10,3	5,4	5,4	5,4		
218 Afkast sio 6 rumvent. 1 af 2	100	100	100	0	15,2	15,2	15,2	10,8	10,8	10,8	11,5	11,5	11,5	7,6	7,6	7,6	12,2	12,2	12,2	12,4	12,4	12,4	12,3	12,3	12,3		
219 Afkast sio 6 rumvent. 2 af 2	100	100	100	0	7,3	7,3	7,3	10,9	10,9	10,9	8,4	8,4	8,4	1,9	1,9	1,9	6,1	6,1	6,1	8,0	8,0	8,0	3,5	3,5	3,5		
300 Kartofler indtag (afledning)	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
301MA Bånd, indlevering	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
302MA Bånd, aflevering	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
303AB Førraffinering, nord	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
303AB Førraffinering, nord øften nat	100	100	100	0	9,1	9,1	9,1	1,9	1,9	1,9	1,4	1,4	1,4	13,7	13,7	13,7	8,6	8,6	8,6	10,5	10,5	10,5	12,3	12,3	12,3		
304AB Førraffinering, syd	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
304AB Førraffinering, syd øften nat	100	100	100	0	18,6	18,6	18,6	8,3	8,3	8,3	8,1	8,1	8,1	16,8	16,8	16,8	8,3	8,3	8,3	8,8	8,8	8,8	11,4	11,4	11,4		
305MA Bånd til produktion	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
306/307 Tromler	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
308AB Luftindtag i port, førraffinering åben port	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
309AB Åbning under tromler	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
311MA Stenudtag førraffinering	0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
320AB Port, luftindtag	100	100	100	0	1,6	1,6	1,6	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8	11,8	10,0	10,0	10,0	21,0	21,0	21,0		
331AB Port, luftindtag	100	100	100	0	8,5	8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	8,2	8,2	8,2	7,9	7,9	7,9	8,2	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	18,4	18,4	18,4		
333AB Luftindtag	100	100	100	0	4,1	4,1	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,2	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,5	10,5	10,5		
342 Luftindtag	100	100	100	0	0,7	0,7	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	1,1	1,1	1,9	1,9	1,9	13,0	13,0	13,0		
343 Luftindtag tankgård	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16,5	16,5	16,5			
344 Luftindtag tankgård	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	10,6	10,6			
345 Luftindtag port gavi	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	4,4	4,4	10,2	10,2	10,2	16,3	16,3	16,3		
346 Vindue/luftindtag 1 af 2	100	100	100	0	11,3	11,3	11,3	8,3	8,3	8,3	7,1	7,1	7,1	9,1	9,1	9,1	7,3	7,3	7,3	8,9	8,9	8,9	11,2	11,2	11,2		
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	100	100	100	0	11,1	11,1	11,1	8,4	8,4	8,4	7,1	7,1	7,1	8,9	8,9	8,9	6,2	6,2	6,2	7,5	7,5	7,5	10,7	10,7	10,7		
348 Luftindtag	100	100	10																								

[illegible][illegible]

Tillæg for tone- eller impulsindhold [dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Støbidrag i alt. inklusive ovennævnte tillæg [dB(A)]	34	34	34	32	33	33	32	32	32	30	31	31	31	31	31	33	33	33	36

Hverdage – Udenfor Kampagnen

SÅBARET PA ØYFVSNINGER OM DRIFTTID	DRIFTTID 1 'A'F			DAG (d/a)	STØJHJEMME R1.1	R1.2			R1.3			R3			R4.2			R5.2			R6			R10		
	81	11	1/21			DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT
	(7-18)	(18-22)	(22-7)			DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT	DAG	AFFTEN	NAT
STØJKILDE																										
107Ab Ventilatorst				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
108A1 Tayvestator, røverum				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
109Ab Indsugning, røverum				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
111Ab Luftindtag 1 af 2				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
111Ab Luftindtag 2 af 2				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
116A1 Afkast på silo 1				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
117 Luftindtag nord mellom 1	100	100	100	0	5.6	5.6	5.6	11.3	11.3	11.3	11.8	11.8	11.8	7.5	7.5	7.5	9.5	9.5	9.5	5.7	5.7	5.7	9.5	9.5	9.5	
117 Luftindtag syd mellom 1	100	100	100	0	9.5	9.5	9.5	19.0	19.0	19.0	19.5	19.5	19.5	5.8	5.8	5.8	20.0	20.0	20.0	9.5	9.5	9.5	16.5	16.5	16.5	
121A1 Rundslugning				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
123A1 Kølerykion 1				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
125A1 Terrieri 2				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
125A1 Terrieri 1				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
126A1 Kølerykion 2				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
127 A Luftindtag damprum				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
127 B Luftindtag damprum				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
130 Afkast silo 4				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
131 Afkast ventilation silo 4	100	100	100	0	13.9	13.9	13.9	16.0	16.0	16.0	19.3	19.3	19.3	12.7	12.7	12.7	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	12.1	5.9	5.9	5.9	
132 Luftindtag kapsebbleser	100	100	100	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
201Ab Luftindtag, erum silo2				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
202Aaf Afkast røreløse 1	100	100	100	0	7.5	7.5	7.5	9.8	9.8	9.8	10.1	10.1	10.1	12.6	12.6	12.6	7.7	7.7	7.7	24.4	24.4	24.4	8.7	8.7	8.7	
203A1 Afkast filter v. silo 2	100	100	100	0	11.6	11.6	11.6	20.2	20.2	20.2	20.4	20.4	20.4	21.7	21.7	21.7	12.1	12.1	12.1	12.8	12.8	12.8	3.4	3.4	3.4	
204 Afkast pakkert	100	100	100	0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	2.6	2.6	2.6	0.0	0.0	0.0	12.7	12.7	12.7	0.0	0.0	0.0	
206Ab Luftindtag, varmegjenvinding				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
207Ab Afkast, varmegjenvinding				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
208Ab Luftindtag, bufferum	100	100	100	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
209A1 Afkast silo 3	100	100	100	0	22.7	22.7	22.7	23.3	23.3	23.3	23.5	23.5	23.5	19.7	19.7	19.7	17.9	17.9	17.9	19.3	19.3	19.3	10.5	10.5	10.5	
210 Afkast silo 3				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
211 Afkast silo 3 top				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
212 Afkast silo 5				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
213 Silo 5 luftindtag kapsebbleser	100	100	100	0	0.0	0.0	0.0	2.2	2.2	2.2	3.3	3.3	3.3	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
214 Ventilator Afkast silo 5	100	100	100	0	8.8	8.8	8.8	9.1	9.1	9.1	9.8	9.8	9.8	6.6	6.6	6.6	8.1	8.1	8.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	
215 Afkast røreløse 2	100	100	100	0	3.5	3.5	3.5	11.1	11.1	11.1	11.3	11.3	11.3	17.8	17.8	17.8	16.1	16.1	16.1	17.9	17.9	17.9	9.8	9.8	9.8	
216 Silo 5 luftindtag kapsebbleser				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
217 Afkast silo 5 filter				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
218 Afkast silo 6 runvent. 1 af 2	100	100	100	0	16.3	16.3	16.3	17.2	17.2	17.2	16.9	16.9	16.9	15.8	15.8	15.8	16.1	16.1	16.1	15.0	15.0	15.0	3.0	3.0	3.0	
219 Afkast silo 6 runvent. 2 af 2	100	100	100	0	6.3	6.3	6.3	6.9	6.9	6.9	7.5	7.5	7.5	5.5	5.5	5.5	5.7	5.7	5.7	4.3	4.3	4.3	0.0	0.0	0.0	
300 Kartofler indtag (afflesning)				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
301Ma Bland, indlevering				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
302Ma Bland, indlevering				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
303Ab Forraffinering, nord				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
303Ab Forraffinering, nord aften nat				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
304Ab Forraffinering, syd				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
304Ab Forraffinering, syd aften nat				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
309Ma Bland til produksjon				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
300Ma Tronkrenser syd				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
307Ma Tronkrenser nord				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
308Aa Luftindtag i port, forraff. åben port dag				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
309Ab Åbning under tromler				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
310Ab Åbning forraffinering				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
311Ma Stenuttag forraffinering				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
320Aa Port, luftindtag				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
321Aa Port, luftindtag indomperbygning				0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					

BARERET PÅ OPLYSNINGER OM HENDELSER/ANTAL	ANTAL HENDELSER			DAMPNING			STØJMISSION			RÅVARER																		
	PERIODERNE			#(G/A)			R1.1			R1.3			R3			R4.2			R5.2			R6			R10			
	8.1	11	1/21																									
	(7-18)	(18-22)	(22-7)																									
STØJKILDE																												
Rute 01-indlevering af kartofler mv.				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 03 Aflevering af kartofler i grube				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 04-Gummigedse, Jord og sand sten				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 05-Gummigedsekørl med pulp				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 06 Udlevering	40	2	2	0	14,7	0,0	23,1	25,5	0,0	24,5	25,6	0,0	24,6	26,7	0,0	25,7	18,1	0,0	17,1	11,0	0,0	13,4	0,0	12,4	21,5	0,0	20,5	
Rute 07-Personbil, stivelsesfabrik	25	2	2	0	22,0	20,1	23,7	22,2	20,3	23,3	22,5	20,6	23,6	26,9	25,0	28,0	20,8	18,9	21,9	15,5	13,6	16,6	5,0	3,1	6,1	3,2	1,3	4,3
Rute 08-Personbil proteinfabrik	25	2	2	0	5,1	0,0	6,2	13,8	0,0	14,9	14,6	0,0	15,7	14,9	0,0	16,0	7,8	0,0	8,9	0,0	1,5	4,0	0,0	5,1	9,7	0,0	10,8	
Rute 09 Udlevering af proteinfabrik	21	3	1	0	10,2	10,8	9,0	18,9	19,5	17,7	19,6	20,2	18,4	19,2	19,8	18,0	18,6	18,2	17,4	8,4	9,0	7,2	3,0	3,6	1,8	5,3	5,9	4,1
Rute 10 Indlevering af kartofler med løg				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 12 Pulp				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 13 Aflevering af kartofler				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 14 Gummiged kartofler				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 15 Gummiged Jord og sand				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 16 Gummiged pulp				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 17 Personbil Afhøvevej 6	16		2	0	-7,4	0,0	-4,4	-6,2	0,0	-3,2	-1,0	0,0	2,0	4,9	0,0	7,8	5,4	0,0	8,4	-4,8	0,0	-1,8	-11,0	0,0	-8,0	-3,2	0,0	-0,2
Rute 18 Sten og sand				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 21 Brovægt gl. fabrik				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 22A Olie til proteinfabrik				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 22B Aflevering olie proteinfabrik				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 23A Levering gasolie gl. fabrik				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 23B Aflevering olie gl. fabrik				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rute 24A Kærl til P-plads	17	0	0	0	9,9	0,0	9,9	20,7	0,0	20,4	21,0	0,0	20,7	22,2	0,0	21,9	19,5	0,0	19,2	7,4	0,0	7,1	1,3	0,0	1,0	7,7	0,0	7,4
Rute 24B Lastbil tomgang	0,04		0,03	0	-4,5	0,0	7,2	6,0	0,0	17,7	6,3	0,0	18,0	7,9	0,0	19,6	5,0	0,0	16,7	-5,8	0,0	-13,0	0,0	-1,3	-8,4	0,0	3,3	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	2		0	0	20,8	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	20,3	0,0	15,8	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	4,6	0,0	0,0	
Rute 26 Etkred ved fiberafd.	1		0	0	18,7	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	10,9	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	7,7	0,0	0,0	9,9	0,0	6,9	0,0	0,0	

[illegible]

BASERET PÅ OPLYSNINGER				DRIFTSSTID I ÅR			DAMPNING			STØJEMMISSION			R17			R18			R19			R19A			R20								
OM DRIFTSTID				B1	I1	I2I	#D(BA)			R12			R13			R17			R18			R19			R19A			R20					
				DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT			
				(7-9)	(10-22)	(22-7)																											
STØJKILDE																																	
107Ab Ventilationsrist							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
108Af Tagventilator, riverum							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
109Ab Indsugning, riverum							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
111Ab Lufvindtag 1 af 2							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
111Ab Lufvindtag 2 af 2							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
116Af Afkast på silo 1							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
117 Lufvindtag nord melsilo 1				100	100	100	0	7,0	7,0	7,0	3,9	3,9	3,9	5,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
117 Lufvindtag syd melsilo 1				100	100	100	0	3,5	3,5	3,5	4,1	4,1	4,1	19,9	19,9	19,9	2,4	2,4	2,4	4,6	4,6	4,6	4,9	4,9	4,9	8,8	8,8	8,8	0,0	0,0	0,0		
124Af Bømdugsnugning							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
123Af Kølecykloen 1							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
124Af Torrerri 2							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
125Af Torrerri 1							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
126Af Kølecykloen 2							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
127 V Lufvindtag damprum							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
127 Ø Lufvindtag damprum							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
130 Afkast silo 4							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
131 Afkast ventilation silo 4				100	100	100	0	20,6	20,6	20,6	1,5	1,5	1,5	17,6	17,6	17,6	18,6	18,6	18,6	16,7	16,7	16,7	18,3	18,3	18,3	21,1	21,1	21,1	0,0	0,0	0,0		
132 Lufvindtag kapeblæser				100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
201Ab Lufvindtag, ekum silo2							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
202Af Afkast ræmelsilo 1				100	100	100	0	11,4	11,4	11,4	5,1	5,1	5,1	3,6	3,6	3,6	10,1	10,1	10,1	12,7	12,7	12,7	16,1	16,1	16,1	24,8	24,8	24,8	0,0	0,0	0,0		
103Af Afkast filter v. silo 2				100	100	100	0	15,5	17,5	17,5	14,8	14,8	14,8	15,4	15,4	15,4	14,3	14,3	14,3	44,8	44,8	44,8	13,7	13,7	13,7	13,5	13,5	13,5	0,0	0,0	0,0		
204 Afkast pakkari				100	100	100	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	5,1	5,1	5,1	13,6	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0		
206Ab Lufvindtag, varmegenvinding							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
207Ab Afkast, varmegenvinding							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
208Ab Lufvindtag, bufferrum				100	100	100	0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
209Af Afkast silo 3				100	100	100	0	21,1	21,1	21,1	19,8	19,8	19,8	19,4	19,4	19,4	18,5	18,5	18,5	17,2	17,2	17,2	19,0	19,0	19,0	20,2	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0		
210 Afkast silo 2							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
211 Afkast silo 3 top							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
212 Afkast silo 5							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
213 Silo 5 Lufvindtag kapeblæser				100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
214 Ventilator Afkast silo 5				100	100	100	0	8,4	8,4	8,4	2,3	2,3	2,3	7,1	7,1	7,1	8,8	8,8	8,8	7,7	7,7	7,7	10,1	10,1	10,1	5,0	5,0	5,0	0,0	0,0	0,0		
215 Afkast ræmelsilo 2				100	100	100	0	4,4	4,4	4,4	0,5	0,5	0,5	6,3	6,3	6,3	2,6	2,6	2,6	7,8	7,8	7,8	10,5	10,5	10,5	18,9	18,9	18,9	0,0	0,0	0,0		
216 Silo 6 Lufvindtag kapeblæser							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
217 Afkast silo 6 filter							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
219 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2				100	100	100	0	15,2	15,2	15,2	10,8	10,8	10,8	11,5	11,5	11,5	7,6	7,6	7,6	12,2	12,2	12,2	12,4	12,4	12,4	12,3	12,3	12,3	0,0	0,0	0,0		
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2				100	100	100	0	7,3	7,3	7,3	10,9	10,9	10,9	8,4	8,4	8,4	1,9	1,9	1,9	6,1	6,1	6,1	8,0	8,0	8,0	3,5	3,5	3,5	0,0	0,0	0,0		
300 Kartoffler indtag (aflesning)							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
301Ma Bånd, indlevering							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
302Ma Bånd, indlevering							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
303Ab Forraffineri, nord							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
303Ab Forraffineri, nord afen nat							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
304Ab Forraffineri, syd							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
304Ab Forraffineri, syd afen nat							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
305Ma Bånd til produktion							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
306Ma Trommeseri, syd							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
307Ma Trommeseri, nord							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
308Ab Lufvindtag i port, forraff. åben port dag							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
309Ab Åbning under fronter							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
310Ab Åbning forraffineri							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
311Ma Stenudtag forraffineri							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
320Ab Port, lufvindtag							0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0																				

BASERET PÅ OPLYSNINGER OM HENDELSESANTAL	ANTAL HENDELSER I PERIODERNE			DÆMPNING #B(A)		STØJMISSION R12		R13			R17			R18			R19			R19A			R20		
	81	11	1/21																						
	(7-18)	(19-22)	(22-7)					DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT
STØJKILDE																									
Rute 01-Indlevering af kartofler mv.				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 03 Afledning af kartofler i grube				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 06 Udlevering	40	2	2	0	24,2	0,0	23,2	21,3	0,0	20,3	21,2	0,0	20,2	21,6	0,0	20,6	16,7	0,0	15,7	20,2	0,0	19,2	27,4	0,0	26,4
Rute 07-Personbiler, stoveselskab	25	2	2	0	12,9	11,0	14,0	8,0	6,1	5,1	10,6	8,7	11,7	10,8	8,9	11,9	1,5	-0,4	2,6	5,4	3,5	6,5	2,4	0,5	3,5
Rute 08-Personbiler, proteinfabrik	25	2	2	0	19,7	0,0	13,8	10,6	0,0	11,7	8,9	0,0	9,4	10,2	0,0	10,5	5,0	0,0	7,0	10,4	0,0	10,6	16,1	0,0	17,2
Rute 09 Udlevering af proteinlysle	21	3	1	0	20,0	20,6	18,8	17,7	18,3	16,5	19,3	19,9	18,1	8,9	9,5	7,7	16,3	16,9	15,1	17,3	17,9	16,1	3,0	3,6	1,8
Rute 10 Indlevering af kartofler med løse				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 12 Pulp				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 13 Afledning af kartofler				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 14 Gummiged kartofler				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 15 Gummiged Jord og sand				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 16 Gummiged pulp				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 17 Personbiler Ahusevej 6	16	2	0	7,2	0,0	10,2	0,1	0,0	3,1	-0,2	0,0	2,8	-7,0	0,0	-4,0	0,5	0,0	3,5	1,8	0,0	4,8	7,9	0,0	10,9	
Rute 18 Sten og sand				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 21 Brovægt gl. fabrik				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 22A Ole til proteinfabrik				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 22B Afledning olie proteinfabrik				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 23A Levering gasolie gl. fabrik				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 23B Afledning olie gl. fabrik				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rute 24A Kørsel til Plads	17	1	0	20,9	0,0	20,6	19,2	0,0	18,9	21,0	0,0	20,7	17,2	0,0	16,9	16,2	0,0	15,9	16,9	0,0	16,6	-0,9	0,0	-1,2	
Rute 24B Lastbil tomgang	0,04	0,03	0	6,5	0,5	18,2	4,6	0,3	18,3	5,7	0,7	17,4	4,1	0,5	15,8	2,5	0,5	14,2	3,5	0,5	15,2	-10,9	0,8	0,8	
Rute 25 Protein v. fiberad.				0	16,8	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	16,5	0,0	0,0	13,7	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	9,6	0,0	7,1	0,0	0,0	
Rute 26 Btck ved fiberad.	1	0	0	7,7	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	6,7	0,0	0,3	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,9	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	

STÖJBIDRAG I ALT [dB(A)]	30,4	27,7	29,9	28,4	24,1	26,9	29,4	26,5	28,5	27,3	24,3	26,9	25,6	23,9	25,3	27,4	25,5	27,1	31,3	28,4	30,6
UVDIVET USIKKEDER $\pm$ dB	2,2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,3	2,1	2,3	2,2	2,3	2,2	2,3	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,8	2,4	2,6
STÖJVILKÄR	45	40	35	45	40	35	55	45	40	45	40	35	45	40	35	45	40	35	55	45	40

[illegible]

Lørdage – Udenfor Kampagnen

BASERET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFTSID		DRIFTSID I %AF		DEMPPING (dB(A))	STØJUMMISSION																	
		71	41		11	R1.1		R1.2		R1.3		R3		R4.2		R5.2		R6		R10		
STØJKILDE		(7-14) (14-18) (18-22)			FORM.	EFTERM.	AFTEN	FORM.	EFTERM.	AFTEN	FORM.	EFTERM.	AFTEN	FORM.	EFTERM.	AFTEN	FORM.	EFTERM.	AFTEN	FORM.	EFTERM.	AFTEN
107Ab Ventilationsrist				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108A1 Tagventilator, riverum				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109Ab Indsugning, riverum				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111Ab Luftindtag 1 af 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111Ab Luftindtag 2 af 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116A1 Afkast på silo 1				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117 Luftindtag nord melsilo 1	100	100	100	0	5,6	5,6	5,6	11,3	11,3	11,3	11,8	11,8	11,8	7,5	7,5	7,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
117 Luftindtag syd melsilo 1	100	100	100	0	9,5	9,5	9,5	10,2	10,2	10,2	10,5	10,5	10,5	5,8	5,8	5,8	20,0	20,0	20,0	9,8	9,8	9,8
121A1 Rumsudsugning				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123A1 Kølecyklon 1				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124A1 Termeri 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125A1 Termeri 1				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126A1 Kølecyklon 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127 V Luftindtag damprum				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127 Ø2 Luftindtag damprum				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130 Afkast silo 4				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131 Afkast ventilation silo 4	100	100	100	0	13,9	13,9	13,9	16,0	16,0	16,0	19,3	19,3	19,3	12,7	12,7	12,7	12,1	12,1	12,1	12,1	12,1	5,9
132 Luftindtag kapselbæler	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
201Ab Luftindtag, elvæmsilo2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
202A1 Afkast rømsilo 1	100	100	100	0	7,5	7,5	7,5	9,8	9,8	9,8	10,1	10,1	10,1	12,8	12,8	12,8	7,7	7,7	24,4	24,4	8,7	8,7
203A1 Afkast filter v. silo 2	100	100	100	0	11,6	11,6	11,6	20,2	20,2	20,2	20,4	20,4	20,4	21,7	21,7	21,7	12,1	12,1	12,1	12,8	12,8	3,4
204 Afkast pakkeri	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	12,7	12,7	12,7	0,0
206Ab Luftindtag, varmegenvinding				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
207Ab Afkast, varmegenvinding				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
208Ab Luftindtag, bufferrum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209A1 Afkast silo 3	100	100	100	0	22,7	22,7	22,7	23,3	23,3	23,3	23,5	23,5	23,5	19,7	19,7	19,7	17,9	17,9	17,9	16,3	16,3	10,5
210 Afkast silo 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211 Afkast silo 3 top				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212 Afkast silo 5				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
213 Silo 5 luftindtag kapselbæler	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0	0,0	0,0
214 Ventilator Afkast silo 5	100	100	100	0	8,8	8,8	8,8	9,1	9,1	9,1	9,8	9,8	9,8	6,6	6,6	6,6	8,1	8,1	8,1	6,1	6,1	6,1
215 Afkast rømsilo 2	100	100	100	0	3,5	3,5	3,5	11,1	11,1	11,1	11,3	11,3	11,3	17,8	17,8	17,8	16,1	16,1	16,1	17,9	17,9	9,8
216 Silo 6 luftindtag kapselbæler	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217 Afkast silo 6 filter				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	100	100	100	0	16,3	16,3	16,3	17,2	17,2	17,2	16,9	16,9	16,9	15,8	15,8	15,8	16,1	16,1	16,1	15,0	15,0	3,0
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	100	100	100	0	6,3	6,3	6,3	6,9	6,9	6,9	7,5	7,5	7,5	5,5	5,5	5,5	5,7	5,7	5,7	4,3	4,3	4,3
300 Korfører indtag (afledning)				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
301Ma Blødt, indlevering				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
302Ma Blødt, indlevering				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303Ab Forraffineri, nord				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303Ab Forraffineri, nord afen nat				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
304Ab Forraffineri, syd				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
304Ab Forraffineri, syd afen nat				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
305Ma Blødt til produktion				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
306Ma Tromlerenser syd				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
307Ma Tromlerenser nord				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
308Ab Luftindtag i port, forraf. åben port dag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
309Ab Åbning under tromler				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
310Ab Åbning forraffineri				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
311Ma Østindtag forraffineri				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
320Ab Port, luftindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
321Ab Port, luftindtag indampnerbygning				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322Ab Port luftindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
332Ab Luftindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
333Ab Luftindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
338 Luftindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
340 Luftindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341 Dør (luftindtag)				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
342 Luftindtag				0	0,0	0,0</																

BÆRENET PÅ OPLYSNINGER		DRIFSTID I ÅR			DAMPNING (D&A)	STØJMISSION R12	R13			R17			R18			R19			R19A			R20		
OM DRIFSTID	T1	41	T1	R13			R17	R18	R19	R19A	R20													
STØJKILDE		FORM.	EFTERM.	AFTEEN	FORM.	EFTERM.	AFTEEN	FORM.	EFTERM.	AFTEEN	FORM.	EFTERM.	AFTEEN	FORM.	EFTERM.	AFTEEN	FORM.	EFTERM.	AFTEEN	FORM.	EFTERM.	AFTEEN		
		(7.4)	(14-16)	(19-23)																				
107Ab Ventilationsist					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
108Af Tagventilator, riverum					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
109Ab Indsugning, riverum					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
111Ab Lufvindtag 1 af 2					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
111Ab Lufvindtag 2 af 2					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
116Af Afkast på silo 1					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
117 Lufvindtag nord melsilo 1	100	100	100		0	7,0	7,0	7,0	3,9	3,9	3,9	5,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
117 Lufvindtag syd melsilo 1	100	100	100		0	3,5	3,5	3,5	4,1	4,1	4,1	19,9	19,9	19,9	2,4	2,4	2,4	4,6	4,6	4,6	4,9	4,9		
121Af Rømsugning					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
123Af Kølecyklon 1					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
124Af Terreni 2					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
125Af Terreni 1					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
126Af Kølecyklon 2					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
127 V Lufvindtag damprum					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
127 Ø Lufvindtag damprum					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
130 Afkast silo 4					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
131 Afkast ventilation silo 4	100	100	100		0	20,6	20,6	20,6	1,5	1,5	1,5	17,6	17,6	17,6	18,6	18,6	18,6	16,7	16,7	16,7	18,3	18,3		
132 Lufvindtag kapeblæser	100	100	100		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
201Ab Lufvindtag, ekum silo 2					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
202Af Afkast rømsilo 2	100	100	100		0	11,4	11,4	11,4	5,1	5,1	5,1	3,6	3,6	3,6	10,1	10,1	10,1	12,7	12,7	12,7	16,1	16,1		
203Af Afkast filter v. silo 2	100	100	100		0	17,5	17,5	17,5	19,8	19,8	19,8	15,7	15,7	15,7	14,3	14,3	14,3	4,9	4,9	4,9	13,7	13,7		
204 Afkast pakkert	100	100	100		0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	5,1	5,1		
206Ab Lufvindtag, varmegenvinding					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
207Ab Afkast, varmegenvinding					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
208Ab Lufvindtag, bufferrum	100	100	100		0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
209Af Afkast silo 3	100	100	100		0	21,1	21,1	21,1	19,8	19,8	19,8	19,4	19,4	19,4	18,5	18,5	18,5	17,2	17,2	17,2	19,0	19,0		
210 Afkast silo 2					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
211 Afkast silo 3 top					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
212 Afkast silo 5					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
213 Silo 5 lufvindtag kapeblæser	100	100	100		0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
214 Ventilator Afkast silo 5	100	100	100		0	8,4	8,4	8,4	2,3	2,3	2,3	7,1	7,1	7,1	8,8	8,8	8,8	7,7	7,7	7,7	10,1	10,1		
215 Afkast rømsilo 2	100	100	100		0	4,4	4,4	4,4	0,5	0,5	0,5	6,3	6,3	6,3	2,6	2,6	2,6	7,8	7,8	7,8	10,5	10,5		
216 Silo 5 lufvindtag kapeblæser					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
217 Afkast silo 6 filter					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	100	100	100		0	15,2	15,2	15,2	10,8	10,8	10,8	11,5	11,5	11,5	7,6	7,6	7,6	12,2	12,2	12,2	12,4	12,4		
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	100	100	100		0	7,3	7,3	7,3	10,9	10,9	10,9	8,4	8,4	8,4	1,9	1,9	1,9	6,1	6,1	6,1	8,0	8,0		
300 Kartofler indtag (aflesning)					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
301Ma Bånd, indlevering					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
302Ma Bånd, indlevering					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
303Ab Forraffineri, nord					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
303Ab Forraffineri, nord afteen nat					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
304Ab Forraffineri, syd					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
304Ab Forraffineri, syd afteen nat					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
305Ma Bånd til produktion					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
306Ma Tromlesens syd					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
307Ma Tromlesens nord					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
308Ab Lufvindtag i port, forraff. åben port dag					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
309Ab Åbning under fronter					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
310Ab Åbning forraffineri					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
311Ma Stenudtag forraffineri					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
320Ab Port, lufvindtag					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
321Ab Port, lufvindtag indampertbygning					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
322Ab Port lufvindtag					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
332Ab Lufvindtag					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
333Ab Lufvindtag					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
338 Lufvindtag					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
340 Lufvindtag					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
341 Dør (Lufvindtag)					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
342 Lufvindtag					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
343 Lufvindtag tankgård					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
344 Lufvindtag tankgård					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
345 Lufvindtag port gavi					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
346 Vindue/Lufvindtag 1 af 2					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
347 Vindue/Lufvindtag 2 af 2					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
348 Lufvindtag					0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
410Af Afkast fiberterreni	100	100	100		0	19,3	19,																	

BASERT PÅ OPLYSNINGER OM HENDELESANTAL	ANTAL HENDELSER I PERIODENE	DÆMPNING i dB(A)	STØJMISSION R12	R13	R17	R18	R19	R19A	R20
STØJKILDE	7t (7-14)	4t (14-18)	1t (18-22)	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN	FORM. EFTERM. AFTEN
Rule 01-Indlevering af kartofler mv.			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 03 Afslæssning af kartofler i grube			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 04-Gummigedskørsel, jord sand sten			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 05-Gummigedskørsel med pulp			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 06 Udløbering	1	1	0	8,7	11,2	0,0	5,8	8,3	0,0
Rule 07-Personbiler, stivelsesfabrik	2	2	2	0	2,6	5,0	11,0	-2,3	0,1
Rule 08-Personbiler proteinfabrik	2	2	0	2,4	4,8	0,0	0,0	0,3	2,7
Rule 09 Udløbering af proteomylase	14	7	3	0	18,8	18,2	20,6	16,5	15,9
Rule 10 Indlevering af kartofler med læs			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 12 Rulp			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 13 Afslæssning af kartofler			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 14 Gummiged kartofler			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 15 Gummiged Jord og sand			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 16 Gummiged pulp			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 17 Personbiler Ahusevej 6			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 18 Sten og sand			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 19 Brovægt ny fabrik ind			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 20 Brovægt ny fabrik ud			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 21 Brovægt gl. fabrik			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 22A Ole til proteinfabrik			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 22B Afslæssning olie proteinfabrik			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 23A Levering gasolie gl. fabrik			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 23B Afslæssning gasolie gl. fabrik			0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rule 24A kærseft til plads	1	1	0	9,1	11,6	0,0	7,4	9,9	0,0
Rule 24B Læstlast borte	0,002	0,004	0	-4,2	-0,2	-0,6	-2,7	-0,7	-3,8
Rule 25 Protein v. fiberafd.	1	1	0	14,3	16,8	0,0	12,5	15,0	0,0
Rule 26 Bldk ved fiberafd.	1	1	0	8,2	10,7	0,0	9,7	12,2	0,0

STØJBIDRAG I ALT [dB(A)]	28,1	28,4	27,7	26,5	27,4	24,1	27,6	28,2	26,5	25,0	25,3	24,3	24,1	24,3	23,9	25,7	25,8	25,5	28,8	29,0	28,4
UVDISET USIKKERHED ±dB	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,5	2,0	2,0	2,3	2,1	2,0	2,2	2,1	2,0	2,2	2,1	2,0	2,2	2,3	2,2	2,4
STØJVIKAR	45	40	40	45	40	40	55	45	45	45	40	40	45	40	40	45	40	40	55	45	45

[illegible]

Søndage – Udenfor Kampagnen

BA SERET PA ORY RINGER OM DRIFTSTID	DRIFTSTID I %AF			DEMPPING (dB(A))	STØJNIVÅ											
	81	11	1/21		R1.1			R1.2			R1.3			R1.4		
	DAG	AFTEN	NAT		DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT
STØJNIVÅ	(1-16)	(16-22)	(22-7)		DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT
107Af Ventilatorst				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108Af Tagventilator, rivarum				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109Af Indsugning, rivarum				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111Af Luftindtag 1 af 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111Af Luftindtag 2 af 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
118Af Afkast slo 1				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117 Luftindtag nord, mellem 1	100	100	100	0	5,6	5,6	5,6	11,3	11,3	11,3	11,8	11,8	11,8	7,5	7,5	7,5
117 Luftindtag syd, mellem 1	100	100	100	0	9,5	9,5	9,5	10,2	10,2	10,2	10,5	10,5	10,5	5,8	5,8	5,8
121Af Rumsdugning				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123Af Kølcyklon 1				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124Af Terrar 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125Af Terrar 1				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126Af Kølcyklon 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127 V Luftindtag dampum				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127 Ø Luftindtag dampum				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130 Afkast slo 4				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131 Afkast ventilation slo 4	100	100	100	0	13,9	13,9	13,9	16,0	16,0	16,0	19,3	19,3	19,3	12,7	12,7	12,7
132 Luftindtag kapselsbæler	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131Af Luftindtag, slum slo 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
202Af Afkast rømslo 1	100	100	100	0	7,5	7,5	7,5	9,8	9,8	9,8	10,1	10,1	10,1	12,6	12,6	12,6
203Af Afkast filter v. slo 2	100	100	100	0	11,6	11,6	11,6	20,2	20,2	20,2	20,4	20,4	20,4	21,7	21,7	21,7
204 Afkast pølse	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,5	2,6	2,6	2,6
206Af Luftindtag, varmepumpenindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
207Af Afkast, varmepumpenindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
208Af Luftindtag, luftum	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
208Af Afkast slo 3	100	100	100	0	22,7	22,7	22,7	23,3	23,3	23,3	23,5	23,5	23,5	19,7	19,7	19,7
210 Afkast slo 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211 Afkast slo 3 top				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212 Afkast slo 5				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
213 Slo 5 Luftindtag kapselsbæler	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	2,2	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0	0,0
214 Ventilator Afkast slo 5	100	100	100	0	8,8	8,8	8,8	9,1	9,1	9,1	9,8	9,8	9,8	6,6	6,6	6,6
215 Afkast rømslo 2	100	100	100	0	3,5	3,5	3,5	11,1	11,1	11,1	11,3	11,3	11,3	17,8	17,8	17,8
216 Slo 6 Luftindtag kapselsbæler				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217 Afkast slo 6 filter				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218 Afkast slo 6 rumment, 1 af 2	100	100	100	0	16,3	16,3	16,3	17,2	17,2	17,2	16,9	16,9	16,9	15,8	15,8	15,8
219 Afkast slo 6 rumment, 2 af 2	100	100	100	0	6,3	6,3	6,3	6,9	6,9	6,9	7,5	7,5	7,5	5,5	5,5	5,5
300 Ventilator Indtag afkastning				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
301Ma Bånt, Indovering				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
302Ma Bånt, Indovering				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303Ma Foranffiering, nord				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303Ma Foranffiering, nord østen net				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303Ma Foranffiering, syd				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
304Ma Foranffiering, syd østen net				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
305Ma Bånt Ø produktion				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
306Ma Transeksær syd				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
307Ma Transeksær nord				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
308Af Luftindtag i port, foranffiering, østen port dag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
308Af Aftag under transeksær				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
310Af Aftag transeksær				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
311Ma Støvsugning foranffiering				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
320Af Port, Luftindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
321Af Port, Luftindtag Inddampspjalling				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322Af Port Luftindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
332Af Luftindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
333Af Luftindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
334Af Luftindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
338 Luftindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
340 Luftindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341 Der (Luftindtag)				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
342 Luftindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
343 Luftindtag kongerig				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
344 Luftindtag kongerig				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
345 Luftindtag port				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
346 Vindue/Luftindtag 1 af 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
347 Vindue/Luftindtag 2 af 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
348 Luftindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
410Af Afkast fibertærnet	100	100	100	0	21,1	21,1	21,1	21,7	21,7	21,7	21,9	21,9	21,9	24,4	24,4	24,4
411Af Port vest fibertærnet	87			0	13,4	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0
411B Åben port vest fibertærnet	13			0	10,8	0,0	0,0	16,1	0,0	0,0	16,7	0,0	0,0	13,6	0,0	0,0
412Af Port Syd fibertærnet	87			0	24,7	0,0	0,0	24,5	0,0	0,0	24,7	0,0	0,0	14,2	0,0	0,0
412B Åben port Syd fibertærnet	13			0	31,0	0,0	0,0	30,7	0,0	0,0	30,8	0,0	0,0	20,2	0,0	0,0


BA SERET PÅ ORY RINGER OM HEND ELSESNAT	ANTAL HEND ELSESNAT			DEMPPING (dB(A))	STØJNIVÅ																				
	PERIODER				R1.1			R1.2			R1.3			R1.4			R1.5			R1.6			R1.7		
	81	11	1/21		DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT
STØJNIVÅ	(1-16)	(16-22)	(22-7)		DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT
Rule 01-Indlevering af kartofler mv.				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 03- Afkastning af kartofler i grube				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 04-Gummigaskensel, jord sand sten				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 05-Gummigaskensel med pulp				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 06 Ulobering	1	2		0	-11,3	0,0	13,7	9,5	0,0	24,5	9,6	0,0	26,7	2,1	0,0	17,1	-6,0	0,0	10,0	-2,6	0,0	12,4	5,5	0,0	20,5
Rule 07-Personbiler, stivelsesfabrik	2	2	2	0	11,1	20,1	23,1	11,3	20,3	23,3	11,6	20,6	23,6	16,0	25,0	28,0	9,9	18,9	21,9	-4,6	13,6	16,6	-5,9	3,1	6,1
Rule 08-Personbiler, personbiler	2	2		0	-5,8	0,0	6,2	2,9	0,0	14,9	3,7	0,0	15,7	4,0	0,0	16,0	-3,1	0,0	8,9	-10,5	0,0	1,5	-6,9	0,0	5,1
Rule 09 Ulobering af prototypelase	21	3	1	0	10,2	10,8	9,0	18,9	19,5	17,7	19,6	20,2	19,4	19,2	19,8	18,0	18,6	19,2	17,4	8,4	9,0	7,2	3,0	3,6	1,8
Rule 10-Indlevering af kartofler med las				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 12 Pulp				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 13 Afkastning af kartofler				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 14 Gummigaskensel kartofler				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 15 Gummigaskensel Jord og sand				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 16 Gummigaskensel				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 17 Personbiler i Ruskulde 6				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 18 Sten og sand				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 19 Brovægt my fabrik ind				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 20 Brovægt my fabrik ud				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 21 Brovægt gl. fabrik				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 22A, Ole 61 personbiler				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 22B Afkastning olie personbiler				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 23A Levering gasolie gl. fabrik				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 23B Afkastning olie gl. fabrik				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Rule 24A, varsel 9 P plade	1			0	-24,0	0,0	9,6	8,4	0,0	26,4	8,7	0,0	26,7	9,9	0,0	21,9	7,2	0,0	19,2	-4,9	0,0	7,1	-11,0	0,0	1,0
Rule 24B Læstbil tompung	0,002			0	-16,8	0,0	7,2	-6,3	0,0	17,7	-6,0	0,0	19,0	-4,4	0,0	19,6	-7,3	0,0	16,7	-18,1	0,0	5,9	-25,3	0,0	-1,3
Rule 25 Protein v. Fibrafil 2	2			0	30,8	0,0	0,0	21,2	0,0	0,0	21,4	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	20,3	0,0	15,8	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	4,6
Rule 26 Strøvsed Fibrafil 1	1			0	19,7	0,0	0,0	18,6	0,0	0,0	18,7	0,0	0,0	19,9	0,0	0,0	16,5	0,0	7,7	0,0	0,0	9,9	0,0	0,0	6,9


BÆRERET PÅ OPLYSNINGER OM DRIFTSTID	DRIFTSTID 1 1. AF			DRØJNING (DRA)	STØJIMMISSION (dB(A))	R13			R17			R18			R19			R19A			R20			
	81	11	121			R12			R17			R18			R19			R19A			R20			
						DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	
																								(7-9)
STØJKILDE	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT	DAG	AFTEN	NAT
107Ab Ventilationsrøst				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
108Af Tagventilator, riverum				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
109Ab Indsugning, riverum				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111Ab Lufvindtag 1 af 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
111Ab Lufvindtag 2 af 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
116Af Afkast på silo 1				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117 Lufvindtag nord melsilo 1	100	100	100	0	7,0	7,0	7,0	3,9	3,9	3,9	5,1	5,1	5,1	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
117 Lufvindtag syd melsilo 1	100	100	100	0	3,5	3,5	3,5	4,1	4,1	4,1	19,9	19,9	19,9	2,4	2,4	2,4	4,6	4,6	4,6	4,9	4,9	4,9	8,8	8,8
121Af Rømdugning				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
123Af Kølecyklon 1				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
124Af Terreni 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
125Af Terreni 1				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
126Af Kølecyklon 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127 V Lufvindtag damprum				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
127 Ø Lufvindtag damprum				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
130 Afkast silo 4				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
131 Afkast ventilation silo 4	100	100	100	0	20,6	20,6	20,6	1,5	1,5	1,5	17,6	17,6	17,6	18,6	18,6	18,6	16,7	16,7	16,7	18,3	18,3	18,3	21,1	21,1
132 Lufvindtag kapeblæser	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
201Ab Lufvindtag, ekum silo 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
202Af Afkast rømsilo 2	100	100	100	0	11,4	11,4	11,4	5,1	5,1	5,1	3,6	3,6	3,6	10,1	10,1	10,1	12,7	12,7	12,7	16,1	16,1	16,1	24,8	24,8
203Af Afkast filter v. silo 2	100	100	100	0	17,5	17,5	17,5	19,4	19,4	19,4	15,4	15,4	15,4	14,3	14,3	14,3	4,9	4,9	4,9	13,7	13,7	13,7	13,5	13,5
204 Afkast pakkert	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,0	3,0	5,1	5,1	5,1	13,6	13,6
206Ab Lufvindtag, varmegenvinding				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
207Ab Afkast, varmegenvinding				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
208Ab Lufvindtag, bufferrum	100	100	100	0	7,5	7,5	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	4,9	4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
209Af Afkast silo 3	100	100	100	0	21,1	21,1	21,1	19,8	19,8	19,8	19,4	19,4	19,4	18,5	18,5	18,5	17,2	17,2	17,2	19,0	19,0	19,0	20,2	20,2
210Af Afkast silo 2				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
211 Afkast silo 3 top				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
212 Afkast silo 5				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
213 Silo 5 lufvindtag kapeblæser	100	100	100	0	0,0	0,0	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
214 Ventilator Afkast silo 5	100	100	100	0	8,4	8,4	8,4	2,3	2,3	2,3	7,1	7,1	7,1	8,8	8,8	8,8	7,7	7,7	7,7	10,1	10,1	10,1	5,0	5,0
215 Afkast rømsilo 2	100	100	100	0	4,4	4,4	4,4	0,5	0,5	0,5	6,3	6,3	6,3	2,6	2,6	2,6	7,8	7,8	7,8	10,5	10,5	10,5	18,9	18,9
216 Silo 6 lufvindtag kapeblæser				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
217 Afkast silo 6 filter				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	100	100	100	0	15,2	15,2	15,2	10,8	10,8	10,8	11,5	11,5	11,5	7,6	7,6	7,6	12,2	12,2	12,2	12,4	12,4	12,4	12,3	12,3
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	100	100	100	0	7,3	7,3	7,3	10,9	10,9	10,9	8,4	8,4	8,4	1,9	1,9	1,9	6,1	6,1	6,1	8,0	8,0	8,0	3,5	3,5
300 Kartofler indtag (aflesning)				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
301Ma Bånd, indlevering				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
302Ma Bånd, indlevering				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303Ab Forraffineri, nord				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
303Ab Forraffineri, nord aften nat				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
304Ab Forraffineri, syd				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
304Ab Forraffineri, syd aften nat				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
305Ma Bånd til produktion				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
306Ma Tromlesens syd				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
307Ma Tromlesens nord				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
308Ab Lufvindtag i port, forraff. åben port dag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
309Ab Åbning under fronter				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
310Ab Åbning forraffineri				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
311Ma Stenudtag forraffineri				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
320Ab Port, lufvindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
321Ab Port, lufvindtag inddamperbygning				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
322Ab Port lufvindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
332Ab Lufvindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
333Ab Lufvindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
338 Lufvindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
340 Lufvindtag				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
341 Dør (Lufvindtag)				0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			

[illegible]


STÖJBIDRAG I ALT [dB(A)]	28,4	27,7	29,9	26,6	24,1	26,8	27,8	26,5	28,5	25,1	24,3	26,9	24,3	23,9	25,3	25,8	25,5	27,1	28,8	28,4	30,8
UDVIDET USIKKERHED ±1dB	2,1	2,2	2,2	2,1	2,5	2,3	2,0	2,3	2,2	2,1	2,2	2,3	2,1	2,2	2,1	2,1	2,2	2,1	2,3	2,4	2,7
STØJVILKÅR	40	40	35	40	40	35	45	45	40	40	40	35	40	40	35	40	40	35	45	45	40
Tillæg for tone- eller impulsindhold [dB(A)]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Støbidrag i alt inklusive uovensagte tillæg [dB(A)]	28	28	30	27	24	27	28	27	29	25	24	27	24	24	25	26	26	27	29	28	31

Bilag 3 Oversigtsplaner












Bilag 4 Støjkort







Bilag 5 SoundPLAN udskrifter

Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
Receiver R01 Engholmvej 3												
107Ab Ventilationsrist	Point	80,0	80,0	187,3	-56,4	1,1	-20,6	-0,6	-1,5	0,0	1,9	
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	73,1	196,0	-56,8	1,9	-20,5	-1,1	0,0	1,8	-1,7	
109Ab Indsugning, riverum	Point	61,3	61,3	197,7	-56,9	1,3	-18,7	-0,3	0,0	0,7	-12,6	
111Ab Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	89,0	203,9	-57,2	1,6	-21,9	-2,0	0,0	0,1	9,6	
111Ab Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	89,0	201,2	-57,1	1,6	-21,3	-2,0	0,0	0,1	10,2	
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	79,5	218,3	-57,8	1,0	-2,2	-1,1	0,0	0,0	19,4	
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	79,4	194,3	-56,8	2,2	-22,0	-0,9	0,0	3,7	5,6	
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	80,5	193,3	-56,7	2,0	-18,7	-0,6	0,0	2,9	9,5	
123Af Kølecyklon 1	Point	72,1	72,1	191,2	-56,6	1,7	0,0	-0,2	0,0	0,4	17,3	
124Af Tørreri 2	Point	73,1	73,1	192,3	-56,7	1,2	0,0	-0,3	0,0	0,0	17,3	
125Af Tørreri 1	Point	74,0	74,0	192,5	-56,7	0,8	0,0	-0,4	0,0	0,1	17,8	
126Af Kølecyklon 2	Point	72,2	72,2	191,1	-56,6	1,6	0,0	-0,2	0,0	0,5	17,4	
127 V Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	211,1	-57,5	1,6	-23,9	-1,9	0,0	1,7	15,0	
127 Ø Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	206,0	-57,3	1,6	-23,4	-1,9	4,0	0,4	18,3	
130 Afkast silo 4	Point	81,4	81,4	389,2	-62,8	1,2	-4,9	-0,8	0,0	0,0	14,2	
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	85,6	392,8	-62,9	1,7	-9,2	-1,2	0,0	0,0	13,9	
202Af Afkast råmelsilo 1	Point	87,9	87,9	342,1	-61,7	1,5	-19,6	-0,6	0,0	0,0	7,5	
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	81,0	284,7	-60,1	1,2	-10,3	-1,0	0,0	0,7	11,6	
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	75,9	342,5	-61,7	1,6	-17,5	-0,3	0,0	0,0	-2,0	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	74,3	338,6	-61,6	1,4	-19,5	-0,6	0,0	0,0	-2,9	
207Ab Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	77,9	338,1	-61,6	2,2	-20,4	-1,0	0,0	0,3	0,4	
208Ab Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	66,8	289,2	-60,2	2,0	-24,9	-1,7	0,0	2,8	-12,2	
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	85,6	328,6	-61,3	1,5	-1,4	-1,6	0,0	0,0	22,7	
210 Afkast silo 2	Point	82,0	82,0	293,3	-60,3	1,3	0,0	-1,4	0,0	0,0	21,5	
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	83,1	338,0	-61,6	1,3	-1,1	-1,7	0,0	0,0	20,1	
212 Afkast silo 5	Point	79,5	79,5	321,5	-61,1	1,4	-1,4	-2,3	0,0	0,6	16,7	
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	82,2	346,3	-61,8	1,4	-11,7	-1,3	0,0	0,0	8,8	
215 Afkast råmelsilo 2	Point	82,1	82,1	355,7	-62,0	1,4	-17,5	-0,5	0,0	0,0	3,5	
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	79,5	331,4	-61,4	1,2	-12,8	-0,9	0,0	5,2	10,8	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	79,5	300,5	-60,5	1,0	-1,4	-2,2	0,0	0,0	16,3	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	79,5	325,5	-61,2	0,7	-11,7	-1,0	0,0	0,0	6,3	
300 Kartoffler indtag (afæsning)	Line	109,4	96,4	266,5	-59,5	2,2	-22,2	-1,7	0,0	0,0	28,3	
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	84,4	258,1	-59,2	3,2	-5,2	-1,4	0,0	2,0	37,2	
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	84,6	253,5	-59,1	2,6	-7,6	-1,5	0,0	2,6	36,2	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
303Ab Forraffinering, nord	Point	92,8	92,8	262,0	-59,4	2,1	-10,9	-0,7	0,0	0,1	24,0	
303Ab Forraffinering, nord aften nat	Point	85,4	85,4	262,0	-59,4	2,2	-12,4	-1,0	0,0	0,3	15,2	
304Ab Forraffinering, syd	Point	92,8	92,8	261,7	-59,3	2,0	-20,5	-0,6	0,0	0,0	14,3	
304Ab Forraffinering, syd aften nat	Point	89,6	89,6	261,7	-59,3	2,1	-23,1	-1,2	0,0	0,0	8,0	
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	86,2	252,3	-59,0	2,4	-21,7	-0,5	0,0	0,0	22,3	
306/307 Tromler	Area	99,7	83,7	261,9	-59,4	1,9	-5,9	-1,2	0,0	2,7	37,9	
308Ab Luftindtag i port, forraffinering åben port dag	Point	92,8	92,8	296,0	-60,4	1,9	-11,7	-1,0	0,0	0,0	21,5	
309Ab Åbning under tromler	Point	91,2	91,2	264,6	-59,4	1,7	-19,8	-1,2	-3,4	0,0	9,0	
311Ma Stenudtag forraffinering	Point	92,0	92,0	276,1	-59,8	3,2	-17,9	-1,8	0,0	0,0	15,7	
320Ab Port, luftindtag	Point	78,6	78,6	349,1	-61,9	2,3	-24,0	-1,6	3,6	2,0	-0,9	
332Ab Luftindtag	Point	89,4	89,4	342,3	-61,7	1,7	-22,3	-2,1	0,0	0,0	8,1	
333Ab Luftindtag	Point	79,3	79,3	341,0	-61,6	1,7	-21,6	-2,2	0,0	1,8	-2,7	
342 Luftindtag	Point	86,5	86,5	394,6	-62,9	2,3	-24,8	-1,8	0,0	0,0	-0,7	
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	73,5	367,4	-62,3	2,4	-25,0	-2,3	0,0	2,3	-8,3	
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	74,0	380,3	-62,6	2,4	-25,0	-2,7	0,0	0,3	-10,7	
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	71,9	348,8	-61,8	3,6	-11,6	-1,1	0,0	2,1	3,0	
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	87,3	384,7	-62,7	2,6	-23,6	-1,5	0,0	0,4	5,4	
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	Point	86,7	86,7	388,4	-62,8	2,6	-23,7	-1,6	0,0	0,4	4,6	
348 Luftindtag	Point	84,4	84,4	387,2	-62,8	2,5	-22,0	-0,8	0,0	2,2	6,6	
349 Facade vest ved forraffinering	Area	91,1	74,6	295,1	-60,4	1,9	-19,8	-0,9	0,0	0,0	11,9	
350 Facade syd ved forraffinering	Area	89,9	69,8	278,5	-59,9	1,9	-24,2	-0,6	0,0	0,0	7,0	
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	75,9	188,3	-56,5	1,7	0,0	-0,5	0,0	0,5	21,1	
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	89,0	196,0	-56,8	2,3	-24,2	-0,9	0,0	1,6	14,0	
411B Åben port vest fibertørreri	Point	95,3	95,3	196,0	-56,8	2,3	-24,6	-1,2	0,0	1,7	19,7	
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	72,7	186,9	-56,4	2,5	0,0	-0,8	2,4	1,9	25,3	
412B Åben port Syd fibertørreri	Point	91,0	91,0	186,9	-56,4	2,7	0,0	-1,3	-1,8	2,8	39,9	
504 Proteintørreri	Point	82,2	82,2	373,7	-62,4	2,0	0,0	-0,5	0,0	0,0	21,3	
505 Port decanter bygning	Point	90,8	90,8	399,4	-63,0	2,5	-24,9	-1,9	0,0	0,0	6,5	
506 Gl. inddampere	Point	92,1	92,1	395,3	-62,9	1,2	-4,0	-1,5	0,0	0,0	24,7	
507a Inddampere top	Point	88,7	88,7	409,9	-63,2	1,2	-0,6	-1,9	0,0	0,0	24,1	
507b Inddampere bund	Point	87,1	87,1	408,9	-63,2	2,2	-23,5	-0,7	0,0	0,0	1,9	
600 Kartoffler indtag (afæsning)	Line	109,4	95,5	871,9	-69,8	2,2	-25,0	-5,0	0,0	0,0	11,8	
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	92,3	793,4	-69,0	2,1	-24,9	-7,1	0,0	2,2	-4,3	
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	74,1	592,0	-66,4	-1,4	-15,4	-0,4	0,0	0,0	-6,6	
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	73,5	596,7	-66,5	0,7	-13,3	-0,2	0,0	0,0	-2,8	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	73,6	601,5	-66,6	0,4	-13,1	-0,1	0,0	0,0	-2,7	
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	79,0	606,4	-66,6	0,8	-19,5	-2,8	0,0	0,0	-6,2	
622 Afkast kølecyklon 1	Point	83,2	83,2	589,4	-66,4	0,9	-6,4	-1,1	0,0	0,0	10,2	
623 Afkast kølecyklon 2	Point	82,0	82,0	588,2	-66,4	1,1	-15,1	-0,7	0,0	0,0	0,8	
624 Luftindtag tørreri V	Line	76,3	67,3	580,5	-66,3	1,3	-10,9	-0,1	4,0	0,0	4,4	
625 Afkast tørreri 1	Point	89,2	89,2	587,2	-66,4	1,1	-6,5	-1,1	0,0	0,0	16,4	
626 Afkast tørreri 2	Point	87,3	87,3	586,3	-66,4	1,2	-13,8	-0,4	0,0	0,0	8,0	
627 Luftindtag tørreri Ø	Line	76,5	67,5	582,6	-66,3	0,5	-3,0	-0,5	0,0	0,0	7,2	
628 Dør V	Point	87,2	87,2	583,6	-66,3	0,5	-23,7	-2,3	4,0	2,3	1,6	
629 Dør Ø	Point	86,3	86,3	586,6	-66,4	0,8	-13,5	-2,5	4,0	0,0	8,7	
630 Afkast filter ny fabrikk	Point	85,6	85,6	590,8	-66,4	0,9	-12,1	-1,2	0,0	0,0	6,7	
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	77,7	634,8	-67,0	0,7	-15,4	-0,5	0,0	0,0	-1,6	
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	80,2	612,2	-66,7	-0,6	-17,8	-1,1	0,0	0,0	-3,1	
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	79,0	611,2	-66,7	-0,6	-16,4	-0,6	0,0	0,0	-2,3	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	57,6	180,9	-56,1	2,4	-2,5	-0,8	0,0	0,7	27,9	
Rute 03 Aflæsning af kartofler i grube	Line	95,8	78,5	264,8	-59,5	2,2	-20,2	-0,9	0,0	0,0	17,5	
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,6	287,0	-60,2	3,4	-4,3	-1,3	0,0	1,2	41,4	
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	78,9	217,0	-57,7	2,5	-9,5	-1,1	0,0	0,9	37,7	
Rute 06 Udlevering	Line	82,9	56,8	331,7	-61,4	1,7	-15,3	-0,9	0,0	0,9	7,9	
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	47,1	122,4	-52,7	2,0	-1,9	-0,6	0,0	0,9	17,1	
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,2	47,1	332,3	-61,4	1,7	-13,3	-0,6	0,0	0,8	0,4	
Rute 09 Udlevering af proteinyklase	Line	84,2	59,6	372,3	-62,4	2,4	-17,6	-1,1	0,0	0,5	6,0	
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	57,6	974,2	-70,8	2,2	-19,4	-2,7	0,0	0,0	-4,3	
Rute 12 Pulp	Line	88,5	57,6	874,1	-69,8	2,0	-5,2	-3,2	0,0	0,1	12,3	
Rute 13A Aflæsning af kartofler	Point	95,8	95,8	868,6	-69,8	2,2	-24,7	-3,0	0,0	0,0	0,5	
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	74,1	888,4	-70,0	2,1	-23,5	-2,9	0,0	0,0	8,4	
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,3	834,9	-69,4	2,1	-24,9	-3,3	0,0	0,0	7,0	
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	71,2	679,4	-67,6	1,6	-12,1	-2,3	0,0	5,7	27,8	
Rute 17 Personbiler Åhusevej 6	Line	75,9	45,3	844,2	-69,5	2,3	-17,9	-1,3	0,0	0,2	-10,4	
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	57,6	972,3	-70,7	2,2	-19,4	-2,7	0,0	0,0	-4,3	
Rute 19 Brovægt ny fabrikk ind	Point	90,8	90,8	984,2	-70,9	2,3	-19,5	-2,7	0,0	0,0	0,1	
Rute 20 Brovægt ny fabrikk ud	Point	90,8	90,8	981,4	-70,8	2,3	-19,4	-2,5	0,0	0,0	0,3	
Rute 21 Brovægt gl. fabrikk	Point	90,8	90,8	201,4	-57,1	2,9	0,0	-0,9	0,0	0,0	35,7	
Rute 22A Olie til proteinfabrik	Line	83,4	56,8	333,1	-61,4	1,9	-14,6	-0,9	0,0	0,8	9,1	
Rute 22B Aflæsning olie proteinfabrik	Point	90,8	90,8	347,8	-61,8	3,1	-10,7	-0,9	0,0	2,5	22,9	
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	56,8	281,4	-60,0	1,2	-12,4	-0,9	0,0	0,7	6,6	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	90,8	267,6	-59,5	0,9	-12,3	-0,8	0,0	0,0	19,0	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	58,9	147,6	-54,4	2,4	-2,4	-0,8	0,0	0,4	26,8	
Rute 26 Eltrck ved fiberafd.	Line	85,9	69,6	193,6	-56,7	2,2	-5,0	-0,7	0,0	2,1	27,7	
Receiver R01 Engholmvej 3												
107Ab Ventilationsrist	Point	80,0	80,0	187,2	-56,4	1,7	-13,7	-0,4	-1,5	0,0	9,7	
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	73,1	196,0	-56,8	2,3	-20,5	-1,1	0,0	2,2	-0,8	
109Ab Indsugning, riverum	Point	61,3	61,3	197,7	-56,9	2,1	-18,7	-0,3	0,0	1,7	-10,7	
111Ab Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	89,0	203,8	-57,2	1,9	-21,9	-1,9	0,0	0,1	10,0	
111Ab Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	89,0	201,2	-57,1	1,9	-21,3	-2,0	0,0	0,1	10,6	
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	79,5	218,1	-57,8	2,3	-2,1	-1,0	0,0	0,0	20,9	
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	79,4	194,3	-56,8	2,6	-20,2	-0,9	0,0	7,2	11,3	
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	80,5	193,3	-56,7	2,5	-18,4	-0,5	0,0	2,8	10,2	
123Af Kølecyklon 1	Point	72,1	72,1	190,9	-56,6	2,2	0,0	-0,2	0,0	0,3	17,9	
124Af Tørreri 2	Point	73,1	73,1	192,0	-56,7	2,0	0,0	-0,3	0,0	0,0	18,1	
125Af Tørreri 1	Point	74,0	74,0	192,2	-56,7	1,8	0,0	-0,4	0,0	0,1	18,8	
126Af Kølecyklon 2	Point	72,2	72,2	190,8	-56,6	2,2	0,0	-0,2	0,0	0,4	18,0	
127 V Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	211,1	-57,5	2,0	-23,8	-1,8	0,0	1,7	15,5	
127 Ø Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	206,0	-57,3	1,9	-23,3	-1,8	4,0	0,4	18,9	
130 Afkast silo 4	Point	81,4	81,4	388,9	-62,8	1,3	-2,0	-1,4	0,0	0,0	16,4	
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	85,6	392,6	-62,9	1,5	-6,8	-1,4	0,0	0,0	16,0	
202Af Afkast råmelsilo 1	Point	87,9	87,9	342,0	-61,7	1,5	-17,4	-0,5	0,0	0,0	9,8	
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	81,0	284,6	-60,1	1,0	0,0	-2,8	0,0	1,1	20,2	
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	75,9	342,3	-61,7	1,5	-15,3	-0,3	0,0	0,0	0,2	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	74,3	338,6	-61,6	1,6	-13,1	-0,6	0,0	0,0	3,7	
207Ab Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	77,9	338,1	-61,6	2,0	-13,6	-1,1	0,0	0,4	7,0	
208Ab Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	66,8	289,3	-60,2	1,9	-19,8	-1,7	0,0	2,7	-7,3	
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	85,6	328,3	-61,3	2,1	-1,6	-1,5	0,0	0,0	23,3	
210 Afkast silo 2	Point	82,0	82,0	293,0	-60,3	1,5	0,0	-1,4	0,0	0,0	21,8	
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	83,1	337,8	-61,6	2,1	0,0	-1,2	0,0	0,0	22,4	
212 Afkast silo 5	Point	79,5	79,5	321,1	-61,1	1,1	-0,6	-2,0	0,0	0,7	17,5	
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	82,2	345,9	-61,8	1,1	-11,0	-1,3	0,0	0,0	9,1	
215 Afkast råmelsilo 2	Point	82,1	82,1	355,6	-62,0	1,3	-9,8	-0,5	0,0	0,0	11,1	
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	79,5	331,0	-61,4	0,9	-12,2	-0,9	0,0	5,6	11,5	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	79,5	300,0	-60,5	0,8	-0,6	-1,9	0,0	0,0	17,2	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	79,5	325,1	-61,2	0,7	-11,0	-1,0	0,0	0,0	6,9	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
300 Kartoffler indtag (af læsning)	Line	109,4	96,4	266,6	-59,5	2,6	-21,8	-1,7	0,0	0,0	29,0	
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	84,4	258,1	-59,2	3,0	-5,0	-1,2	0,0	2,1	37,5	
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	84,6	253,5	-59,1	2,7	-7,1	-1,3	0,0	2,4	36,9	
303Ab Forraffinering, nord	Point	92,8	92,8	262,0	-59,4	2,4	-10,3	-0,6	0,0	0,1	25,0	
303Ab Forraffinering, nord aften nat	Point	85,4	85,4	262,0	-59,4	2,5	-11,8	-0,9	0,0	0,2	16,1	
304Ab Forraffinering, syd	Point	92,8	92,8	261,7	-59,3	2,4	-20,2	-0,6	0,0	0,0	15,0	
304Ab Forraffinering, syd aften nat	Point	89,6	89,6	261,7	-59,3	2,4	-22,9	-1,2	0,0	0,0	8,6	
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	86,2	252,3	-59,0	2,7	-21,5	-0,5	0,0	0,0	22,8	
306/307 Tromler	Area	99,7	83,7	261,8	-59,4	2,4	-5,5	-1,1	0,0	2,9	38,9	
308Ab Luftindtag i port, forraffinering åben port dag	Point	92,8	92,8	296,0	-60,4	2,5	-11,1	-0,9	0,0	0,0	22,7	
309Ab Åbning under tromler	Point	91,2	91,2	264,6	-59,4	2,4	-19,8	-1,1	-3,4	0,0	9,8	
311Ma Stenudtag forraffinering	Point	92,0	92,0	276,1	-59,8	2,9	-17,6	-1,6	0,0	0,0	15,8	
320Ab Port, luftindtag	Point	78,6	78,6	349,1	-61,9	2,4	-17,7	-1,4	3,6	2,6	6,3	
332Ab Luftindtag	Point	89,4	89,4	342,3	-61,7	1,6	-22,1	-2,1	0,0	0,0	8,2	
333Ab Luftindtag	Point	79,3	79,3	340,9	-61,6	1,6	-21,5	-2,2	0,0	1,8	-2,6	
342 Luftindtag	Point	86,5	86,5	394,6	-62,9	2,4	-22,0	-1,5	0,0	0,0	2,5	
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	73,5	367,4	-62,3	2,4	-20,0	-2,3	0,0	2,2	-3,5	
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	74,0	380,3	-62,6	2,5	-20,3	-2,7	0,0	0,3	-5,8	
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	71,9	348,8	-61,8	3,5	-0,4	-1,9	0,0	2,5	13,8	
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	87,3	384,8	-62,7	2,7	-16,5	-1,3	0,0	0,4	13,0	
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	Point	86,7	86,7	388,4	-62,8	2,7	-16,4	-1,4	0,0	0,4	12,3	
348 Luftindtag	Point	84,4	84,4	387,2	-62,8	2,4	-15,5	-0,9	0,0	2,8	13,5	
349 Facade vest ved forraffinering	Area	91,1	74,6	295,0	-60,4	2,4	-19,5	-0,8	0,0	0,0	12,8	
350 Facade syd ved forraffinering	Area	89,9	69,8	278,5	-59,9	2,2	-23,9	-0,6	0,0	0,0	7,7	
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	75,9	188,0	-56,5	2,2	0,0	-0,5	0,0	0,5	21,7	
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	89,0	196,0	-56,8	2,6	-20,8	-0,8	0,0	3,1	19,3	
411B Åben port vest fibertørreri	Point	95,3	95,3	196,0	-56,8	2,7	-21,3	-1,1	0,0	3,2	25,0	
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	72,7	187,0	-56,4	2,5	0,0	-0,8	2,4	1,7	25,1	
412B Åben port Syd fibertørreri	Point	91,0	91,0	187,0	-56,4	2,5	0,0	-1,2	-1,8	2,6	39,6	
504 Proteintørreri	Point	82,2	82,2	373,4	-62,4	2,2	0,0	-0,5	0,0	0,0	21,4	
505 Port decanter bygning	Point	90,8	90,8	399,4	-63,0	2,3	-20,0	-1,9	0,0	0,0	11,3	
506 Gl. inddampere	Point	92,1	92,1	395,1	-62,9	1,9	0,0	-1,3	0,0	0,0	29,8	
507a Inddampere top	Point	88,7	88,7	409,7	-63,2	1,4	0,0	-1,6	0,0	0,0	25,2	
507b Inddampere bund	Point	87,1	87,1	408,9	-63,2	2,0	-19,0	-0,8	0,0	0,0	6,0	
600 Kartoffler indtag (af læsning)	Line	109,4	95,5	871,9	-69,8	2,8	-25,0	-5,2	0,0	0,0	12,3	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	92,3	793,4	-69,0	2,5	-24,9	-7,3	0,0	2,2	-4,1	
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	74,1	592,0	-66,4	-0,2	-15,7	-0,4	0,0	0,0	-5,8	
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	73,5	596,7	-66,5	0,9	-13,4	-0,2	0,0	0,0	-2,7	
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	73,6	601,6	-66,6	0,6	-13,2	-0,1	0,0	0,0	-2,7	
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	79,0	606,4	-66,6	0,9	-19,3	-2,6	0,0	0,0	-5,7	
622 Afkast kølecyklon 1	Point	83,2	83,2	589,3	-66,4	0,5	-6,5	-1,2	0,0	0,0	9,5	
623 Afkast kølecyklon 2	Point	82,0	82,0	588,1	-66,4	0,7	-14,7	-0,7	0,0	0,0	0,8	
624 Luftindtag tørreri V	Line	76,3	67,3	580,5	-66,3	0,5	-10,7	-0,1	4,0	0,0	3,8	
625 Afkast tørreri 1	Point	89,2	89,2	587,1	-66,4	0,8	-6,6	-1,2	0,0	0,0	15,8	
626 Afkast tørreri 2	Point	87,3	87,3	586,2	-66,4	0,9	-13,3	-0,4	0,0	0,0	8,2	
627 Luftindtag tørreri Ø	Line	76,5	67,5	582,6	-66,3	0,4	-3,0	-0,6	0,0	0,0	7,1	
628 Dør V	Point	87,2	87,2	583,6	-66,3	0,9	-23,7	-2,4	4,0	2,1	1,7	
629 Dør Ø	Point	86,3	86,3	586,6	-66,4	0,7	-13,3	-2,4	4,0	0,0	9,0	
630 Afkast filter ny fabrik	Point	85,6	85,6	590,7	-66,4	0,7	-12,1	-1,2	0,0	0,0	6,5	
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	77,7	634,8	-67,0	1,1	-15,5	-0,5	0,0	0,0	-1,3	
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	80,2	612,2	-66,7	0,5	-17,6	-0,9	0,0	0,0	-1,5	
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	79,0	611,2	-66,7	0,1	-16,5	-0,6	0,0	0,0	-1,7	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	57,6	180,9	-56,1	2,5	-2,3	-0,8	0,0	0,9	28,4	
Rute 03 Aflæsning af kartofler i grube	Line	95,8	78,5	264,9	-59,5	2,6	-19,9	-0,9	0,0	0,0	18,1	
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,6	287,0	-60,2	3,3	-3,3	-1,3	0,0	1,0	42,2	
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	78,9	217,0	-57,7	2,6	-7,8	-1,1	0,0	1,1	39,6	
Rute 06 Udlevering	Line	82,9	56,8	331,8	-61,4	1,5	-3,8	-1,6	0,0	1,0	18,6	
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	47,1	122,5	-52,8	2,0	-1,9	-0,5	0,0	1,1	17,3	
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,2	47,1	332,3	-61,4	1,5	-3,8	-1,5	0,0	1,1	9,1	
Rute 09 Udlevering af proteymylase	Line	84,2	59,6	372,3	-62,4	2,0	-8,3	-1,7	0,0	0,8	14,7	
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	57,6	974,2	-70,8	2,4	-15,3	-4,0	0,0	0,0	-1,3	
Rute 12 Pulp	Line	88,5	57,6	874,1	-69,8	2,2	-4,9	-3,1	0,0	0,1	13,0	
Rute 13A Aflæsning af kartofler	Point	95,8	95,8	868,6	-69,8	2,7	-24,7	-3,0	0,0	0,0	1,1	
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	74,1	888,4	-70,0	2,7	-23,7	-3,0	0,0	0,0	8,6	
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,3	834,9	-69,4	2,4	-25,0	-3,3	0,0	0,0	7,3	
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	71,2	679,4	-67,6	1,9	-11,5	-2,2	0,0	5,5	28,7	
Rute 17 Personbiler Ahusevej 6	Line	75,9	45,3	844,3	-69,5	2,1	-15,4	-2,3	0,0	0,2	-9,2	
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	57,6	972,3	-70,7	2,4	-15,4	-4,0	0,0	0,0	-1,3	
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind	Point	90,8	90,8	984,2	-70,9	2,4	-19,4	-2,7	0,0	0,0	0,2	
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud	Point	90,8	90,8	981,4	-70,8	2,4	-19,4	-2,5	0,0	0,0	0,5	
Rute 21 Brovægt gl. fabrik	Point	90,8	90,8	201,4	-57,1	2,4	0,0	-0,9	0,0	0,0	35,3	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
Rute 22A Olie til proteinfabrik	Line	83,4	56,8	333,1	-61,4	1,7	-3,3	-1,6	0,0	0,9	19,6	
Rute 22B Aflæsning olie proteinfabrik	Point	90,8	90,8	347,8	-61,8	2,9	-0,4	-1,6	0,0	3,2	33,1	
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	56,8	281,4	-60,0	0,5	-0,4	-1,6	0,0	0,9	17,4	
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	90,8	267,6	-59,5	0,1	-0,4	-1,4	0,0	0,0	29,5	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	58,9	147,6	-54,4	2,5	-2,5	-0,8	0,0	0,8	27,2	
Rute 26 Eltrck ved fiberafd.	Line	85,9	69,6	193,6	-56,7	2,5	-5,4	-0,7	0,0	2,0	27,6	
Receiver R01 Engholmvej 3												
107Ab Ventilationsrist	Point	80,0	80,0	187,2	-56,4	1,9	-13,6	-0,4	-1,5	0,0	9,9	
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	73,1	196,0	-56,8	2,5	-20,5	-1,1	0,0	2,6	-0,2	
109Ab Indsugning, riverum	Point	61,3	61,3	197,7	-56,9	2,5	-18,6	-0,2	0,0	2,0	-9,9	
111Ab Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	89,0	203,8	-57,2	2,1	-21,8	-1,9	0,0	0,1	10,2	
111Ab Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	89,0	201,1	-57,1	2,0	-21,3	-2,0	0,0	0,1	10,8	
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	79,5	217,9	-57,8	2,5	-1,9	-0,9	0,0	0,0	21,4	
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	79,4	194,4	-56,8	2,7	-20,1	-0,9	0,0	7,5	11,8	
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	80,5	193,4	-56,7	2,6	-18,1	-0,5	0,0	2,8	10,5	
123Af Kølecyklon 1	Point	72,1	72,1	190,7	-56,6	2,4	0,0	-0,2	0,0	0,3	18,0	
124Af Tørreri 2	Point	73,1	73,1	191,8	-56,6	2,2	0,0	-0,3	0,0	0,0	18,3	
125Af Tørreri 1	Point	74,0	74,0	192,0	-56,7	2,1	0,0	-0,4	0,0	0,1	19,1	
126Af Kølecyklon 2	Point	72,2	72,2	190,6	-56,6	2,3	0,0	-0,2	0,0	0,4	18,1	
127 V Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	211,1	-57,5	2,1	-23,7	-1,7	0,0	1,8	16,0	
127 Ø Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	206,0	-57,3	2,1	-23,2	-1,8	4,0	0,3	19,2	
130 Afkast silo 4	Point	81,4	81,4	388,7	-62,8	1,2	0,0	-0,9	0,0	0,0	19,0	
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	85,6	392,3	-62,9	1,3	-2,0	-2,8	0,0	0,0	19,3	
202Af Afkast råmelsilo 1	Point	87,9	87,9	341,9	-61,7	1,5	-17,0	-0,5	0,0	0,0	10,1	
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	81,0	284,6	-60,1	1,1	0,0	-2,6	0,0	1,0	20,4	
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	75,9	342,2	-61,7	1,5	-15,0	-0,3	0,0	0,0	0,5	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	74,3	338,7	-61,6	1,8	-11,3	-0,6	0,0	0,0	5,7	
207Ab Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	77,9	338,1	-61,6	2,0	-10,7	-1,1	0,0	0,2	9,7	
208Ab Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	66,8	289,3	-60,2	1,7	-18,9	-1,4	0,0	2,3	-6,7	
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	85,6	328,1	-61,3	2,2	-1,5	-1,5	0,0	0,0	23,5	
210 Afkast silo 2	Point	82,0	82,0	292,7	-60,3	1,4	0,0	-1,4	0,0	0,0	21,8	
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	83,1	337,5	-61,6	2,2	0,0	-1,2	0,0	0,0	22,6	
212 Afkast silo 5	Point	79,5	79,5	320,7	-61,1	0,9	-0,7	-2,0	0,0	0,9	17,5	
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	82,2	345,5	-61,8	0,9	-10,2	-1,3	0,0	0,0	9,8	
215 Afkast råmelsilo 2	Point	82,1	82,1	355,5	-62,0	1,3	-9,6	-0,5	0,0	0,0	11,3	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	79,5	330,7	-61,4	0,8	-11,5	-0,9	0,0	5,3	11,8	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	79,5	299,6	-60,5	0,7	-0,8	-2,0	0,0	0,0	16,9	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	79,5	324,8	-61,2	0,6	-10,3	-1,0	0,0	0,0	7,5	
300 Kartoffler indtag (af læsning)	Line	109,4	96,4	266,7	-59,5	2,7	-21,1	-1,7	0,0	0,0	29,9	
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	84,4	258,1	-59,2	2,7	-5,3	-1,2	0,0	2,3	37,1	
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	84,6	253,5	-59,1	2,7	-7,8	-1,2	0,0	2,6	36,4	
303Ab Forraffineri, nord	Point	92,8	92,8	262,0	-59,4	2,7	-9,9	-0,6	0,0	0,1	25,6	
303Ab Forraffineri, nord aften nat	Point	85,4	85,4	262,0	-59,4	2,7	-11,5	-0,9	0,0	0,3	16,7	
304Ab Forraffineri, syd	Point	92,8	92,8	261,7	-59,3	2,6	-19,8	-0,5	0,0	0,0	15,7	
304Ab Forraffineri, syd aften nat	Point	89,6	89,6	261,7	-59,3	2,6	-22,7	-1,1	0,0	0,0	9,0	
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	86,2	252,3	-59,0	2,6	-21,2	-0,5	0,0	0,0	23,1	
306/307 Tromler	Area	99,7	83,7	261,8	-59,4	2,6	-5,3	-1,1	0,0	3,8	40,3	
308Ab Luftindtag i port, forraffineri åben port dag	Point	92,8	92,8	296,1	-60,4	2,7	-10,4	-0,9	0,0	0,0	23,6	
309Ab Åbning under tromler	Point	91,2	91,2	264,7	-59,4	2,7	-19,8	-1,1	-3,4	0,0	10,1	
311Ma Stenudtag forraffineri	Point	92,0	92,0	276,1	-59,8	2,7	-17,5	-1,6	0,0	0,0	15,8	
320Ab Port, luftindtag	Point	78,6	78,6	349,1	-61,9	2,3	-17,1	-1,3	3,6	2,7	7,0	
332Ab Luftindtag	Point	89,4	89,4	342,3	-61,7	1,4	-21,2	-1,9	0,0	0,0	9,1	
333Ab Luftindtag	Point	79,3	79,3	340,9	-61,6	1,4	-19,5	-1,5	0,0	1,1	-0,7	
342 Luftindtag	Point	86,5	86,5	394,7	-62,9	2,3	-21,9	-1,5	0,0	0,0	2,5	
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	73,5	367,5	-62,3	2,6	-20,0	-2,3	0,0	2,2	-3,3	
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	74,0	380,4	-62,6	2,5	-20,3	-2,7	0,0	0,2	-5,8	
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	71,9	348,8	-61,8	3,0	0,0	-1,7	0,0	2,5	13,9	
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	87,3	384,8	-62,7	2,3	-15,9	-1,3	0,0	0,5	13,2	
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	Point	86,7	86,7	388,5	-62,8	2,2	-15,8	-1,4	0,0	0,5	12,5	
348 Luftindtag	Point	84,4	84,4	387,3	-62,8	2,1	-14,7	-0,8	0,0	2,7	13,9	
349 Facade vest ved forraffineri	Area	91,1	74,6	295,1	-60,4	2,6	-19,3	-0,8	0,0	0,0	13,3	
350 Facade syd ved forraffineri	Area	89,9	69,8	278,5	-59,9	2,6	-23,4	-0,5	0,0	0,0	8,6	
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	75,9	187,8	-56,5	2,5	0,0	-0,5	0,0	0,5	21,9	
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	89,0	196,0	-56,8	2,7	-20,2	-0,7	0,0	3,0	20,0	
411B Åben port vest fibertørreri	Point	95,3	95,3	196,0	-56,8	2,7	-20,8	-1,0	0,0	3,2	25,6	
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	72,7	187,0	-56,4	2,6	0,0	-0,7	2,4	1,7	25,3	
412B Åben port Syd fibertørreri	Point	91,0	91,0	187,0	-56,4	2,6	0,0	-1,2	-1,8	2,6	39,7	
504 Proteintørreri	Point	82,2	82,2	373,2	-62,4	2,3	0,0	-0,5	0,0	0,0	21,6	
505 Port decanter bygning	Point	90,8	90,8	399,4	-63,0	2,4	-19,9	-1,9	0,0	0,0	11,4	
506 Gl. inddampere	Point	92,1	92,1	395,0	-62,9	1,8	0,0	-1,3	0,0	0,0	29,6	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
507a Inddampere top	Point	88,7	88,7	409,6	-63,2	1,3	0,0	-1,6	0,0	0,0	25,2	
507b Inddampere bund	Point	87,1	87,1	408,9	-63,2	1,9	-17,8	-0,6	0,0	0,0	7,4	
600 Kartoffler indtag (aflæsning)	Line	109,4	95,5	872,0	-69,8	2,6	-24,9	-4,8	0,0	0,0	12,6	
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	92,3	793,4	-69,0	2,4	-24,7	-6,6	0,0	2,0	-3,6	
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	74,1	592,0	-66,4	0,4	-15,6	-0,4	0,0	0,0	-4,9	
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	73,5	596,7	-66,5	1,2	-13,5	-0,2	0,0	0,0	-2,4	
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	73,6	601,6	-66,6	1,2	-13,4	-0,1	0,0	0,0	-2,2	
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	79,0	606,4	-66,6	0,9	-19,2	-2,4	0,0	0,0	-5,5	
622 Afkast kølecirkon 1	Point	83,2	83,2	589,2	-66,4	0,6	-6,4	-1,1	0,0	0,0	9,9	
623 Afkast kølecirkon 2	Point	82,0	82,0	588,1	-66,4	0,8	-14,5	-0,7	0,0	0,0	1,1	
624 Luftindtag tørreri V	Line	76,3	67,3	580,5	-66,3	0,9	-10,1	-0,1	4,0	0,0	4,8	
625 Afkast tørreri 1	Point	89,2	89,2	587,1	-66,4	0,9	-6,5	-1,1	0,0	0,0	16,1	
626 Afkast tørreri 2	Point	87,3	87,3	586,1	-66,4	0,9	-13,1	-0,4	0,0	0,0	8,4	
627 Luftindtag tørreri Ø	Line	76,5	67,5	582,6	-66,3	0,6	-3,1	-0,5	0,0	0,0	7,2	
628 Dør V	Point	87,2	87,2	583,6	-66,3	0,7	-23,3	-2,2	4,0	1,9	2,0	
629 Dør Ø	Point	86,3	86,3	586,6	-66,4	0,7	-13,1	-2,4	4,0	0,0	9,1	
630 Afkast filter ny fabrik	Point	85,6	85,6	590,7	-66,4	0,6	-12,0	-1,2	0,0	0,0	6,6	
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	77,7	634,8	-67,0	1,5	-15,2	-0,5	0,0	0,0	-0,5	
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	80,2	612,3	-66,7	0,7	-17,3	-0,9	0,0	0,0	-1,0	
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	79,0	611,2	-66,7	0,5	-16,2	-0,5	0,0	0,0	-0,9	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	57,6	181,0	-56,1	2,5	-1,8	-0,8	0,0	0,8	28,9	
Rute 03 Aflæsning af kartofler i grube	Line	95,8	78,5	264,9	-59,5	2,7	-18,8	-0,8	0,0	0,0	19,5	
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,6	287,1	-60,2	2,7	-2,5	-1,3	0,0	1,0	42,3	
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	78,9	217,1	-57,7	2,7	-6,9	-1,1	0,0	1,3	40,8	
Rute 06 Udlevering	Line	82,9	56,8	331,8	-61,4	1,3	-3,6	-1,5	0,0	1,0	18,7	
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	47,1	122,6	-52,8	2,0	-1,6	-0,5	0,0	1,0	17,6	
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,2	47,1	332,4	-61,4	1,3	-3,0	-1,3	0,0	1,1	9,9	
Rute 09 Udlevering af proteinyase	Line	84,2	59,6	372,3	-62,4	1,9	-7,5	-1,5	0,0	0,7	15,4	
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	57,6	974,2	-70,8	2,2	-10,4	-3,0	0,0	0,0	4,4	
Rute 12 Pulp	Line	88,5	57,6	874,1	-69,8	2,1	-4,3	-3,0	0,0	0,1	13,6	
Rute 13A Aflæsning af kartofler	Point	95,8	95,8	868,6	-69,8	2,6	-24,2	-2,5	0,0	0,0	1,9	
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	74,1	888,4	-70,0	2,6	-22,3	-2,4	0,0	0,0	10,5	
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,3	834,9	-69,4	2,3	-24,9	-3,3	0,0	0,0	7,2	
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	71,2	679,4	-67,6	1,9	-11,1	-2,1	0,0	5,6	29,1	
Rute 17 Personbiler Åhusevej 6	Line	75,9	45,3	844,3	-69,5	2,0	-10,4	-2,0	0,0	0,1	-4,0	
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	57,6	972,3	-70,7	2,3	-10,6	-3,0	0,0	0,0	4,4	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind	Point	90,8	90,8	984,2	-70,9	2,2	-8,2	-2,7	0,0	0,0	11,3	
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud	Point	90,8	90,8	981,5	-70,8	2,3	-13,4	-2,0	0,0	0,0	6,9	
Rute 21 Brovægt gl. fabrik	Point	90,8	90,8	201,5	-57,1	2,6	0,0	-0,9	0,0	0,0	35,4	
Rute 22A Olie til proteinfabrik	Line	83,4	56,8	333,2	-61,4	1,5	-3,1	-1,5	0,0	0,9	19,8	
Rute 22B Aflæsning olie proteinfabrik	Point	90,8	90,8	347,8	-61,8	2,4	0,0	-1,5	0,0	3,2	33,1	
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	56,8	281,5	-60,0	0,3	0,0	-1,5	0,0	0,8	17,7	
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	90,8	267,7	-59,5	-0,1	0,0	-1,3	0,0	0,0	29,8	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	58,9	147,7	-54,4	2,5	-2,3	-0,8	0,0	0,8	27,4	
Rute 26 Eltrck ved fiberafd.	Line	85,9	69,6	193,7	-56,7	2,7	-5,4	-0,6	0,0	2,0	27,7	
Receiver R03 Engholmvej 16												
107Ab Ventilationsrist	Point	80,0	80,0	142,3	-54,1	0,6	-21,0	-0,5	0,0	0,0	5,1	
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	73,1	149,5	-54,5	1,8	-22,3	-0,9	0,0	2,6	-0,2	
109Ab Indsugning, riverum	Point	61,3	61,3	151,5	-54,6	1,3	-20,0	-0,2	0,0	0,1	-12,0	
111Ab Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	89,0	157,5	-54,9	2,0	-22,7	-1,6	0,0	0,1	11,8	
111Ab Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	89,0	154,9	-54,8	2,0	-21,9	-1,7	0,0	0,2	12,7	
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	79,5	168,7	-55,5	1,7	-5,3	-0,4	0,0	0,0	19,9	
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	79,4	144,5	-54,2	2,6	-24,9	-0,7	0,0	5,3	7,5	
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	80,5	144,1	-54,2	2,5	-23,1	-0,4	0,0	0,6	5,8	
123Af Kølecyklon 1	Point	72,1	72,1	145,3	-54,2	1,5	0,0	-0,2	0,0	0,4	19,6	
124Af Tørreri 2	Point	73,1	73,1	146,2	-54,3	1,2	0,0	-0,3	0,0	0,0	19,7	
125Af Tørreri 1	Point	74,0	74,0	146,6	-54,3	0,7	0,0	-0,3	0,0	0,0	20,1	
126Af Kølecyklon 2	Point	72,2	72,2	145,0	-54,2	1,5	0,0	-0,2	0,0	0,5	19,8	
127 V Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	164,1	-55,3	2,1	-23,8	-1,5	0,0	1,5	17,9	
127 Ø Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	159,1	-55,0	2,1	-24,1	-1,6	4,0	0,6	20,9	
130 Afkast silo 4	Point	81,4	81,4	345,2	-61,8	0,4	-7,0	-0,2	0,0	0,0	12,8	
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	85,6	349,0	-61,8	1,0	-11,2	-0,9	0,0	0,0	12,7	
202Af Afkast råmelsilo 1	Point	87,9	87,9	295,7	-60,4	2,3	-16,8	-0,4	0,0	0,0	12,6	
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	81,0	237,4	-58,5	1,2	0,0	-2,5	0,0	0,5	21,7	
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	75,9	296,1	-60,4	2,4	-15,1	-0,2	0,0	0,0	2,6	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	74,3	288,9	-60,2	1,9	-17,3	-0,5	0,0	0,0	1,2	
207Ab Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	77,9	288,3	-60,2	2,6	-19,1	-0,8	0,0	0,2	3,6	
208Ab Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	66,8	241,7	-58,7	2,6	-18,9	-1,2	0,0	2,0	-4,4	
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	85,6	283,6	-60,0	1,5	-6,5	-0,8	0,0	0,0	19,7	
210 Afkast silo 2	Point	82,0	82,0	247,6	-58,9	2,1	0,0	-1,2	0,0	0,0	24,0	
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	83,1	293,5	-60,3	0,8	-1,4	-1,6	0,0	0,0	20,5	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
212 Afkast silo 5	Point	79,5	79,5	284,5	-60,1	0,3	-1,9	-2,4	0,0	0,0	15,4	
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	82,2	310,8	-60,8	0,3	-13,9	-1,2	0,0	0,0	6,6	
215 Afkast råmelsilo 2	Point	82,1	82,1	308,7	-60,8	2,4	-5,2	-0,7	0,0	0,0	17,8	
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	79,5	300,5	-60,5	0,5	-13,5	-0,8	0,0	0,0	5,2	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	79,5	271,0	-59,7	0,2	-2,0	-2,3	0,0	0,0	15,8	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	79,5	298,2	-60,5	0,5	-13,2	-0,8	0,0	0,0	5,5	
300 Kartoffler indtag (aflysning)	Line	109,4	96,4	216,8	-57,7	2,6	-23,5	-1,3	0,0	0,0	29,5	
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	84,4	209,6	-57,4	3,0	-15,3	-0,5	0,0	1,3	28,8	
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	84,6	207,1	-57,3	2,8	-14,7	-0,5	0,0	1,1	30,5	
303Ab Forraffinerer, nord	Point	92,8	92,8	213,5	-57,6	2,3	-18,5	-0,4	0,0	0,7	19,3	
303Ab Forraffinerer, nord aften nat	Point	85,4	85,4	213,5	-57,6	2,4	-20,5	-0,7	0,0	0,9	10,0	
304Ab Forraffinerer, syd	Point	92,8	92,8	213,9	-57,6	1,7	-7,8	-0,7	0,0	0,0	28,3	
304Ab Forraffinerer, syd aften nat	Point	89,6	89,6	213,9	-57,6	2,1	-9,2	-1,1	0,0	0,0	23,9	
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	86,2	204,8	-57,2	2,7	-6,8	-0,6	0,0	0,4	39,6	
306/307 Tromler	Area	99,7	83,7	213,6	-57,6	2,2	-11,2	-0,7	0,0	1,2	33,6	
308Ab Luftindtag i port, forraffinerer åben port dag	Point	92,8	92,8	247,4	-58,9	3,4	-18,3	-0,6	0,0	0,0	18,5	
309Ab Åbning under tromler	Point	91,2	91,2	216,0	-57,7	2,3	-24,8	-0,9	-4,8	0,0	5,2	
311Ma Stenudtag forraffinerer	Point	92,0	92,0	227,3	-58,1	2,8	-23,4	-1,6	0,0	0,0	11,7	
320Ab Port, luftindtag	Point	78,6	78,6	299,5	-60,5	2,5	-17,7	-1,2	3,5	2,2	7,4	
332Ab Luftindtag	Point	89,4	89,4	295,6	-60,4	2,2	-22,2	-1,7	0,0	0,0	10,3	
333Ab Luftindtag	Point	79,3	79,3	294,3	-60,4	2,3	-19,0	-1,0	0,0	0,8	2,1	
342 Luftindtag	Point	86,5	86,5	345,1	-61,8	2,5	-24,5	-1,4	0,0	0,4	1,8	
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	73,5	317,4	-61,0	2,7	-24,9	-2,0	0,0	2,2	-6,5	
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	74,0	330,4	-61,4	2,7	-25,0	-2,4	0,0	0,0	-8,9	
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	71,9	298,7	-60,5	3,9	-9,9	-1,0	0,0	1,1	5,6	
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	87,3	335,6	-61,5	2,5	-17,3	-1,3	0,0	0,4	13,1	
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	Point	86,7	86,7	339,3	-61,6	2,5	-17,4	-1,4	0,0	0,4	12,2	
348 Luftindtag	Point	84,4	84,4	338,5	-61,6	2,5	-16,4	-0,8	0,0	2,3	13,5	
349 Facade vest ved forraffinerer	Area	91,1	74,6	246,9	-58,8	2,3	-23,0	-0,7	0,0	0,0	10,9	
350 Facade syd ved forraffinerer	Area	89,9	69,8	231,0	-58,3	1,9	-21,6	-0,4	0,0	0,1	11,5	
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	75,9	138,6	-53,8	2,3	0,0	-0,4	0,0	0,3	24,4	
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	89,0	145,8	-54,3	2,7	-24,4	-0,7	0,0	1,4	16,7	
411B Åben port vest fibertørreri	Point	95,3	95,3	145,8	-54,3	2,7	-24,7	-0,9	0,0	1,4	22,5	
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	72,7	138,0	-53,8	2,4	-10,0	-0,3	0,7	0,1	14,8	
412B Åben port Syd fibertørreri	Point	91,0	91,0	138,0	-53,8	2,5	-11,8	-0,5	-1,6	0,3	29,1	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
504 Proteintørrieri	Point	82,2	82,2	324,3	-61,2	2,3	0,0	-0,4	0,0	0,0	22,8	
505 Port decanter bygning	Point	90,8	90,8	349,5	-61,9	2,7	-24,8	-1,6	0,0	0,0	8,3	
506 Gl. inddampere	Point	92,1	92,1	346,3	-61,8	0,6	0,0	-1,3	0,0	0,0	29,5	
507a Inddampere top	Point	88,7	88,7	361,6	-62,2	0,9	0,0	-1,6	0,0	0,0	25,8	
507b Inddampere bund	Point	87,1	87,1	360,3	-62,1	2,2	-22,2	-0,5	0,0	0,0	4,6	
600 Kartoffler indtag (aflæsning)	Line	109,4	95,5	840,6	-69,5	2,0	-18,4	-3,6	0,0	0,0	20,0	
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	92,3	763,0	-68,6	1,9	-24,1	-4,9	0,0	1,3	-2,1	
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	74,1	564,6	-66,0	0,9	-23,1	-0,4	0,0	0,0	-11,5	
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	73,5	569,2	-66,1	1,6	-20,2	-0,2	0,0	0,0	-8,4	
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	73,6	574,0	-66,2	1,7	-20,5	-0,1	0,0	0,0	-8,5	
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	79,0	578,8	-66,2	1,2	-24,9	-2,7	0,0	0,0	-10,7	
622 Afkast kølecyklon 1	Point	83,2	83,2	561,4	-66,0	1,0	-15,3	-0,4	0,0	0,0	2,5	
623 Afkast kølecyklon 2	Point	82,0	82,0	558,7	-65,9	1,0	-15,5	-0,6	0,0	0,0	0,9	
624 Luftindtag tørrieri V	Line	76,3	67,3	551,0	-65,8	1,2	-11,4	-0,1	4,0	0,0	4,2	
625 Afkast tørrieri 1	Point	89,2	89,2	559,3	-65,9	1,2	-14,0	-0,3	0,0	0,0	10,3	
626 Afkast tørrieri 2	Point	87,3	87,3	556,7	-65,9	1,1	-14,0	-0,4	0,0	0,0	8,2	
627 Luftindtag tørrieri Ø	Line	76,5	67,5	554,8	-65,9	1,2	-12,3	-0,1	0,0	0,1	-0,5	
628 Dør V	Point	87,2	87,2	553,7	-65,9	0,3	-23,0	-2,0	4,0	1,8	2,5	
629 Dør Ø	Point	86,3	86,3	559,1	-65,9	0,5	-23,9	-2,5	4,0	0,0	-1,5	
630 Afkast filter ny fabrik	Point	85,6	85,6	562,1	-66,0	0,9	-18,4	-1,1	0,0	0,0	1,1	
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	77,7	607,4	-66,7	2,0	-23,0	-0,6	0,0	0,0	-7,6	
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	80,2	584,6	-66,3	1,0	-24,6	-1,2	0,0	0,0	-7,9	
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	79,0	583,6	-66,3	1,0	-23,9	-0,7	0,0	0,0	-7,8	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	57,6	124,7	-52,9	2,4	-5,7	-0,5	0,0	1,3	28,9	
Rute 03 Aflæsning af kartofler i grube	Line	95,8	78,5	215,1	-57,6	2,6	-22,0	-0,7	0,0	0,0	18,1	
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,6	237,9	-58,5	3,0	-15,6	-0,7	0,0	0,4	31,1	
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	78,9	167,9	-55,5	2,5	-18,4	-0,6	0,0	0,2	30,8	
Rute 06 Udlevering	Line	82,9	56,8	279,4	-59,9	2,0	-4,6	-1,2	0,0	0,9	20,0	
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	47,1	73,1	-48,3	2,1	-3,1	-0,4	0,0	2,2	22,0	
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,2	47,1	279,6	-59,9	1,8	-4,8	-1,0	0,0	1,1	10,4	
Rute 09 Udlevering af proteomylase	Line	84,2	59,6	338,3	-61,6	1,8	-8,4	-1,6	0,0	0,6	15,0	
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	57,6	944,7	-70,5	1,8	-4,9	-3,6	0,0	0,0	9,1	
Rute 12 Pulp	Line	88,5	57,6	842,7	-69,5	1,8	-5,7	-3,3	0,0	0,2	11,9	
Rute 13A Aflæsning af kartofler	Point	95,8	95,8	837,2	-69,4	1,9	-21,8	-1,6	0,0	0,0	4,8	
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	74,1	857,3	-69,7	1,9	-6,9	-3,9	0,0	0,0	24,0	
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,3	804,6	-69,1	1,9	-24,3	-3,2	0,0	0,3	8,2	

Sagsnr.: 10423687
 Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	71,2	653,8	-67,3	1,9	-21,9	-1,8	0,0	1,3	14,7	
Rute 17 Personbiler Åhusevej 6	Line	75,9	45,3	808,1	-69,1	1,8	-4,8	-2,6	0,0	0,8	1,9	
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	57,6	941,3	-70,5	1,8	-5,8	-3,6	0,0	0,0	8,5	
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind	Point	90,8	90,8	950,1	-70,5	1,9	-10,8	-2,2	0,0	0,0	9,1	
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud	Point	90,8	90,8	948,3	-70,5	1,7	0,0	-4,0	0,0	0,0	17,9	
Rute 21 Brovægt gl. fabrik	Point	90,8	90,8	153,3	-54,7	2,3	-5,0	-0,6	0,0	0,0	32,9	
Rute 22A Olie til proteinfabrik	Line	83,4	56,8	280,9	-60,0	2,1	-5,0	-1,2	0,0	0,8	20,2	
Rute 22B Aflæsning olie proteinfabrik	Point	90,8	90,8	297,7	-60,5	3,2	-10,2	-0,8	0,0	1,8	24,4	
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	56,8	241,7	-58,7	-0,1	0,0	-1,4	0,0	1,2	18,9	
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	90,8	228,2	-58,2	-0,6	0,0	-1,2	0,0	0,6	31,4	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	58,9	96,8	-50,7	2,5	-8,6	-0,5	0,0	1,6	25,8	
Rute 26 Eltrck ved fiberafd.	Line	85,9	69,6	144,1	-54,2	2,5	-14,7	-0,3	0,0	0,7	19,9	
Receiver R04_2 Engholmvej 11												
107Ab Ventilationsrist	Point	80,0	80,0	143,9	-54,2	-0,3	-20,8	-0,5	-2,6	0,0	1,6	
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	73,1	153,3	-54,7	1,2	-20,8	-1,0	0,0	0,0	-2,3	
109Ab Indsugning, riverum	Point	61,3	61,3	154,8	-54,8	0,3	-20,1	-0,3	0,0	0,0	-13,5	
111Ab Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	89,0	161,0	-55,1	1,2	-23,9	-1,7	0,0	0,1	9,6	
111Ab Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	89,0	158,3	-55,0	1,2	-23,3	-1,6	0,0	0,1	10,4	
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	79,5	180,1	-56,1	-1,3	-5,6	-0,6	0,0	0,0	15,9	
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	79,4	155,2	-54,8	1,4	-20,6	-0,7	0,0	4,9	9,5	
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	80,5	152,9	-54,7	1,2	-20,7	-0,5	0,0	14,2	20,0	
123Af Kølecylklon 1	Point	72,1	72,1	148,7	-54,4	0,8	0,0	-0,1	0,0	0,4	18,7	
124Af Tørreri 2	Point	73,1	73,1	149,9	-54,5	0,1	0,0	-0,2	0,0	0,0	18,5	
125Af Tørreri 1	Point	74,0	74,0	150,0	-54,5	-0,6	0,0	-0,3	0,0	0,0	18,5	
126Af Kølecylklon 2	Point	72,2	72,2	148,7	-54,4	0,7	0,0	-0,2	0,0	0,5	18,8	
127 V Luftindtag damptrum	Line	95,0	83,8	168,5	-55,5	1,2	-24,6	-1,9	0,0	1,2	15,4	
127 Ø Luftindtag damptrum	Line	95,0	83,8	163,4	-55,3	1,2	-23,9	-1,7	4,0	0,4	19,7	
130 Afkast silo 4	Point	81,4	81,4	366,8	-62,3	-0,5	-6,7	-0,3	0,0	0,0	11,6	
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	85,6	370,7	-62,4	0,6	-10,8	-1,0	0,0	0,0	12,1	
202Af Afkast råmelsilo 1	Point	87,9	87,9	316,0	-61,0	0,7	-19,3	-0,6	0,0	0,0	7,7	
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	81,0	257,2	-59,2	0,2	-8,7	-1,3	0,0	0,1	12,1	
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	75,9	316,4	-61,0	0,8	-16,9	-0,3	0,0	0,0	-1,4	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	74,3	304,6	-60,7	0,2	-20,6	-0,8	0,0	0,0	-4,5	
207Ab Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	77,9	303,8	-60,6	1,6	-11,7	-1,3	0,0	0,6	9,4	
208Ab Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	66,8	261,4	-59,3	1,4	-24,9	-1,6	0,0	3,0	-11,7	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	85,6	304,7	-60,7	-0,9	-4,6	-1,5	0,0	0,0	17,9	
210 Afkast silo 2	Point	82,0	82,0	268,1	-59,6	-0,4	-0,5	-1,7	0,0	0,0	19,8	
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	83,1	314,8	-61,0	-1,5	-1,1	-2,1	0,0	0,0	17,5	
212 Afkast silo 5	Point	79,5	79,5	308,3	-60,8	1,6	-1,5	-2,3	0,0	0,0	16,5	
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	82,2	334,9	-61,5	1,5	-12,9	-1,2	0,0	0,0	8,1	
215 Afkast råmelsilo 2	Point	82,1	82,1	328,4	-61,3	-1,0	-2,4	-1,4	0,0	0,0	16,1	
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	79,5	325,1	-61,2	1,1	-12,8	-0,9	0,0	0,0	5,6	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	79,5	295,7	-60,4	0,7	-1,4	-2,3	0,0	0,0	16,1	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	79,5	323,0	-61,2	0,8	-12,5	-0,9	0,0	0,0	5,7	
300 Kartoffler indtag (aflysning)	Line	109,4	96,4	226,9	-58,1	1,6	-22,0	-1,6	0,0	0,0	29,3	
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	84,4	215,0	-57,6	1,8	-10,6	-1,4	0,0	1,9	32,0	
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	84,6	213,5	-57,6	1,7	-13,4	-1,4	0,0	1,6	30,2	
303Ab Forraffinering, nord	Point	92,8	92,8	220,3	-57,9	1,4	-22,9	-0,7	0,0	9,4	22,2	
303Ab Forraffinering, nord aften nat	Point	85,4	85,4	220,3	-57,9	1,5	-23,9	-1,1	0,0	9,5	13,6	
304Ab Forraffinering, syd	Point	92,8	92,8	219,4	-57,8	1,6	-19,8	-0,9	0,0	0,0	15,9	
304Ab Forraffinering, syd aften nat	Point	89,6	89,6	219,4	-57,8	1,7	-20,1	-1,4	0,0	0,0	11,9	
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	86,2	210,4	-57,5	1,4	-21,7	-0,6	0,0	3,0	25,8	
306/307 Tromler	Area	99,7	83,7	219,9	-57,8	1,4	-15,3	-1,1	0,0	5,3	32,2	
308Ab Luftindtag i port, forraffinering åben port dag	Point	92,8	92,8	254,3	-59,1	1,5	-24,9	-1,2	0,0	1,3	10,4	
309Ab Åbning under tromler	Point	91,2	91,2	223,0	-58,0	-0,1	-21,3	-1,5	-1,8	10,7	19,2	
311Ma Stenudtag forraffinering	Point	92,0	92,0	234,6	-58,4	2,5	-20,4	-2,8	0,0	0,8	13,7	
320Ab Port, luftindtag	Point	78,6	78,6	315,7	-61,0	1,7	-24,1	-1,5	3,3	2,3	-0,6	
332Ab Luftindtag	Point	89,4	89,4	315,8	-61,0	1,2	-21,9	-1,9	0,0	0,0	8,8	
333Ab Luftindtag	Point	79,3	79,3	314,5	-60,9	1,2	-21,8	-2,4	0,0	2,0	-2,5	
342 Luftindtag	Point	86,5	86,5	361,4	-62,2	1,7	-24,9	-1,7	0,0	0,2	-0,4	
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	73,5	332,3	-61,4	1,4	-21,8	-2,8	0,0	1,5	-6,5	
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	74,0	345,4	-61,8	1,5	-20,4	-2,8	0,0	0,4	-5,9	
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	71,9	313,4	-60,9	2,5	-3,9	-2,0	0,0	2,5	10,1	
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	87,3	352,7	-61,9	2,2	-23,4	-1,4	0,0	0,4	6,1	
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	Point	86,7	86,7	356,6	-62,0	2,2	-23,6	-1,6	0,0	0,4	5,2	
348 Luftindtag	Point	84,4	84,4	356,3	-62,0	2,0	-22,0	-0,8	0,0	1,9	6,4	
349 Facade vest ved forraffinering	Area	91,1	74,6	253,0	-59,1	1,6	-24,9	-0,9	0,0	1,8	9,7	
350 Facade syd ved forraffinering	Area	89,9	69,8	235,9	-58,4	1,5	-18,0	-0,5	0,0	0,0	14,4	
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	75,9	151,4	-54,6	0,4	0,0	-0,5	0,0	0,6	21,9	
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	89,0	158,7	-55,0	0,6	-21,3	-1,1	0,0	1,4	16,7	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
411B Åben port vest fibertørreri	Point	95,3	95,3	158,7	-55,0	0,8	-21,4	-1,4	0,0	1,5	22,8	
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	72,7	146,2	-54,3	1,1	-3,1	-0,8	2,2	1,9	22,7	
412B Åben port Syd fibertørreri	Point	91,0	91,0	146,2	-54,3	1,6	-2,2	-1,5	-2,2	3,0	38,3	
504 Proteintørreri	Point	82,2	82,2	340,2	-61,6	1,4	-0,5	-0,4	0,0	0,0	21,0	
505 Port decanter bygning	Point	90,8	90,8	364,9	-62,2	1,0	-22,3	-2,6	0,0	0,0	7,8	
506 Gl. inddampere	Point	92,1	92,1	363,4	-62,2	-0,6	-1,2	-1,7	0,0	0,0	26,4	
507a Inddampere top	Point	88,7	88,7	379,5	-62,6	-0,1	-0,8	-2,0	0,0	0,0	23,1	
507b Inddampere bund	Point	87,1	87,1	378,3	-62,5	1,6	-23,4	-0,7	0,0	0,0	2,2	
600 Kartoffler indtag (afæsning)	Line	109,4	95,5	865,5	-69,7	2,8	-18,2	-3,3	0,0	0,0	20,9	
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	92,3	787,9	-68,9	2,3	-24,0	-4,9	0,0	1,3	-2,0	
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	74,1	589,6	-66,4	1,1	-23,1	-0,4	0,0	0,0	-11,7	
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	73,5	594,3	-66,5	1,8	-20,2	-0,2	0,0	0,0	-8,6	
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	73,6	599,1	-66,5	1,8	-20,5	-0,1	0,0	0,0	-8,7	
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	79,0	603,9	-66,6	1,4	-24,9	-2,8	0,0	0,0	-10,9	
622 Afkast kølecyklon 1	Point	83,2	83,2	586,4	-66,4	1,3	-15,2	-0,5	0,0	0,0	2,5	
623 Afkast kølecyklon 2	Point	82,0	82,0	583,6	-66,3	1,3	-15,0	-0,7	0,0	0,0	1,3	
624 Luftindtag tørreri V	Line	76,3	67,3	576,0	-66,2	1,5	-11,0	-0,1	4,0	0,0	4,5	
625 Afkast tørreri 1	Point	89,2	89,2	584,3	-66,3	1,5	-13,9	-0,3	0,0	0,0	10,2	
626 Afkast tørreri 2	Point	87,3	87,3	581,7	-66,3	1,5	-13,7	-0,4	0,0	0,0	8,4	
627 Luftindtag tørreri Ø	Line	76,5	67,5	579,8	-66,3	1,4	-12,2	-0,1	0,0	0,1	-0,6	
628 Dør V	Point	87,2	87,2	578,6	-66,2	0,6	-22,5	-1,9	4,0	1,7	2,9	
629 Dør Ø	Point	86,3	86,3	584,1	-66,3	0,8	-23,9	-2,5	4,0	0,0	-1,6	
630 Afkast filter ny fabrik	Point	85,6	85,6	587,1	-66,4	1,2	-18,0	-1,1	0,0	0,0	1,3	
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	77,7	632,5	-67,0	2,2	-23,0	-0,6	0,0	0,0	-7,7	
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	80,2	609,7	-66,7	1,3	-24,6	-1,2	0,0	0,0	-8,0	
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	79,0	608,6	-66,7	1,3	-23,8	-0,8	0,0	0,0	-7,9	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	57,6	136,9	-53,7	1,2	-6,8	-0,7	0,0	0,9	25,2	
Rute 03 Afæsning af kartofler i grube	Line	95,8	78,5	225,0	-58,0	1,2	-21,0	-0,8	0,0	0,5	17,6	
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,6	245,7	-58,8	2,1	-6,0	-1,5	0,0	1,1	39,5	
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	78,9	176,0	-55,9	1,2	-10,1	-0,9	0,0	1,7	38,6	
Rute 06 Udlevering	Line	82,9	56,8	299,7	-60,5	1,2	-11,9	-1,2	0,0	0,6	11,1	
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	47,1	82,6	-49,3	1,1	-5,6	-0,4	0,0	0,7	15,9	
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,2	47,1	299,8	-60,5	1,0	-10,3	-0,9	0,0	0,5	3,0	
Rute 09 Udlevering af protemylase	Line	84,2	59,6	362,7	-62,2	2,4	-8,4	-1,7	0,0	0,1	14,4	
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	57,6	965,5	-70,7	2,5	-8,1	-3,2	0,0	0,0	6,9	
Rute 12 Pulp	Line	88,5	57,6	870,9	-69,8	2,3	-7,3	-3,0	0,0	0,4	11,1	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
Rute 13A Aflæsning af kartofler	Point	95,8	95,8	862,0	-69,7	2,7	-16,6	-1,9	0,0	0,0	10,3	
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	74,1	882,1	-69,9	2,5	-6,9	-3,8	0,0	0,0	24,6	
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,3	829,5	-69,4	2,3	-23,7	-3,3	0,0	0,0	8,6	
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	71,2	678,9	-67,6	2,1	-21,9	-1,9	0,0	1,3	14,5	
Rute 17 Personbiler Åhusevej 6	Line	75,9	45,3	836,3	-69,4	2,5	-5,1	-2,4	0,0	1,0	2,4	
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	57,6	962,7	-70,7	2,5	-8,6	-3,2	0,0	0,0	6,5	
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind	Point	90,8	90,8	974,6	-70,8	2,6	-13,4	-2,1	0,0	0,0	7,1	
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud	Point	90,8	90,8	972,9	-70,8	2,5	-7,1	-2,9	0,0	0,0	12,5	
Rute 21 Brovægt gl. fabrik	Point	90,8	90,8	159,5	-55,0	1,5	-17,2	-0,5	0,0	0,0	19,5	
Rute 22A Olie til proteinfabrik	Line	83,4	56,8	300,4	-60,5	1,4	-11,3	-1,2	0,0	0,6	12,3	
Rute 22B Aflæsning olie proteinfabrik	Point	90,8	90,8	311,9	-60,9	2,0	-11,2	-0,9	0,0	6,6	26,4	
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	56,8	265,1	-59,5	0,9	-2,8	-1,5	0,0	1,1	16,2	
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	90,8	252,1	-59,0	0,8	-2,9	-1,3	0,0	0,0	28,5	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	58,9	107,9	-51,7	1,3	-4,7	-0,8	0,0	0,7	26,3	
Rute 26 Eltrck ved fiberafd.	Line	85,9	69,6	153,9	-54,7	0,1	-7,7	-0,9	0,0	2,8	25,5	
Receiver R05_2 Kirkebakken 6												
107Åb Ventilationsrist	Point	80,0	80,0	89,9	-50,1	-1,2	-15,3	-0,3	3,1	0,2	16,5	
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	73,1	104,8	-51,4	1,2	-24,2	-0,6	0,0	1,8	-0,2	
109Åb Indsugning, riverum	Point	61,3	61,3	103,9	-51,3	0,1	-20,2	-0,2	0,0	0,3	-10,0	
111Åb Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	89,0	109,6	-51,8	0,5	-24,4	-1,3	0,0	1,6	13,6	
111Åb Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	89,0	107,5	-51,6	0,5	-24,0	-1,3	0,0	0,4	13,0	
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	79,5	155,0	-54,8	-1,9	-6,5	-0,4	0,0	0,4	16,3	
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	79,4	132,0	-53,4	1,4	-21,4	-0,7	0,0	0,5	5,7	
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	80,5	122,6	-52,8	1,1	-24,3	-0,5	0,0	5,9	9,8	
123Af Kølecyklon 1	Point	72,1	72,1	101,1	-51,1	0,6	0,0	-0,1	0,0	0,5	22,1	
124Af Tørreri 2	Point	73,1	73,1	103,2	-51,3	-0,2	-0,5	-0,2	0,0	0,1	21,0	
125Af Tørreri 1	Point	74,0	74,0	102,1	-51,2	-1,1	0,0	-0,2	0,0	0,2	21,7	
126Af Kølecyklon 2	Point	72,2	72,2	102,1	-51,2	0,4	0,0	-0,1	0,0	0,2	21,6	
127 V Luftindtag damptrum	Line	95,0	83,8	118,9	-52,5	0,6	-24,7	-1,5	0,0	2,6	19,4	
127 Ø Luftindtag damptrum	Line	95,0	83,8	114,6	-52,2	0,6	-24,7	-1,5	4,0	0,8	22,1	
130 Afkast silo 4	Point	81,4	81,4	377,2	-62,5	-0,8	-6,8	-0,3	0,0	0,4	11,4	
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	85,6	381,6	-62,6	0,7	-11,0	-1,0	0,0	0,5	12,1	
202Af Afkast råmelsilo 1	Point	87,9	87,9	319,4	-61,1	-1,4	-0,6	-1,2	0,0	0,8	24,4	
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	81,0	261,2	-59,3	0,2	-11,5	-1,0	0,0	3,4	12,8	
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	75,9	320,1	-61,1	-0,6	-0,9	-1,3	0,0	0,7	12,7	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	74,3	284,9	-60,1	1,1	-20,5	-0,7	0,0	0,3	-2,6	
207Ab Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	77,9	283,1	-60,0	1,2	-21,4	-1,4	0,0	1,2	0,5	
208Ab Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	66,8	264,1	-59,4	1,1	-25,0	-1,6	0,0	8,8	-6,3	
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	85,6	314,1	-60,9	-1,3	-3,0	-2,1	0,0	1,1	19,3	
210 Afkast silo 2	Point	82,0	82,0	276,7	-59,8	-0,7	0,0	-1,7	0,0	0,7	20,5	
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	83,1	325,4	-61,2	-1,9	-1,0	-2,4	0,0	0,8	17,3	
212 Afkast silo 5	Point	79,5	79,5	341,0	-61,6	0,2	-1,0	-2,5	0,0	1,0	15,6	
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	82,2	369,9	-62,4	0,3	-12,9	-1,5	0,0	0,4	6,1	
215 Afkast råmelsilo 2	Point	82,1	82,1	328,1	-61,3	-1,6	-0,4	-1,3	0,0	0,4	17,9	
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	79,5	369,6	-62,3	0,2	-10,4	-1,2	0,0	2,8	8,4	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	79,5	344,1	-61,7	-0,1	-0,6	-2,4	0,0	0,3	15,0	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	79,5	373,8	-62,4	0,1	-11,9	-1,1	0,0	0,2	4,3	
300 Kartoffler indtag (afæsning)	Line	109,4	96,4	190,2	-56,6	1,5	-19,9	-1,4	0,0	2,7	35,8	
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	84,4	168,5	-55,5	1,2	-22,4	-0,7	0,0	5,0	25,4	
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	84,6	164,6	-55,3	1,2	-22,4	-0,7	0,0	3,6	25,6	
303Ab Forraffinering, nord	Point	92,8	92,8	172,2	-55,7	1,2	-23,6	-0,6	0,0	5,1	19,0	
303Ab Forraffinering, nord aften nat	Point	85,4	85,4	172,2	-55,7	1,3	-24,3	-1,0	0,0	5,2	10,9	
304Ab Forraffinering, syd	Point	92,8	92,8	166,8	-55,4	1,0	-24,6	-0,7	0,0	0,4	13,4	
304Ab Forraffinering, syd aften nat	Point	89,6	89,6	166,8	-55,4	1,4	-24,9	-1,1	0,0	0,4	9,9	
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	86,2	158,6	-55,0	0,9	-14,4	-0,4	0,0	0,6	32,8	
306/307 Tromler	Area	99,7	83,7	169,9	-55,6	0,4	-18,1	-0,6	0,0	4,7	30,6	
308Ab Luftindtag i port, forraffinering åben port dag	Point	92,8	92,8	203,6	-57,2	1,3	-24,9	-1,0	0,0	0,5	11,4	
309Ab Åbning under tromler	Point	91,2	91,2	175,4	-55,9	1,2	-24,9	-0,8	0,0	0,4	11,1	
311Ma Stenudtag forraffinering	Point	92,0	92,0	186,7	-56,4	1,4	-24,9	-2,1	0,0	0,4	10,4	
320Ab Port, luftindtag	Point	78,6	78,6	298,0	-60,5	1,5	-22,7	-1,4	1,6	0,4	-2,5	
332Ab Luftindtag	Point	89,4	89,4	318,3	-61,0	1,2	-13,8	-1,7	0,0	1,0	18,1	
333Ab Luftindtag	Point	79,3	79,3	317,4	-61,0	1,0	-12,7	-1,4	0,0	2,5	7,7	
342 Luftindtag	Point	86,5	86,5	341,9	-61,7	1,5	-25,0	-1,5	0,0	0,3	0,1	
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	73,5	307,7	-60,8	1,5	-25,0	-2,0	0,0	0,7	-9,0	
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	74,0	320,8	-61,1	1,5	-25,0	-2,3	0,0	0,5	-9,4	
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	71,9	288,8	-60,2	1,4	-18,9	-1,2	0,0	2,4	-4,6	
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	87,3	337,3	-61,6	1,5	-25,0	-1,8	0,0	1,1	4,5	
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	Point	86,7	86,7	341,8	-61,7	1,5	-25,0	-1,9	0,0	1,1	3,7	
348 Luftindtag	Point	84,4	84,4	344,6	-61,7	1,5	-20,8	-0,9	0,0	0,4	5,8	
349 Facade vest ved forraffinering	Area	91,1	74,6	199,1	-57,0	0,1	-22,0	-0,7	0,0	0,2	11,7	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
350 Facade syd ved forraffineri	Area	89,9	69,8	180,6	-56,1	-1,0	-6,6	-0,7	0,0	1,3	26,7	
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	75,9	138,0	-53,8	-0,1	0,0	-0,4	0,0	0,5	22,2	
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	89,0	143,2	-54,1	1,3	-24,7	-0,8	0,0	1,0	14,7	
411B Åben port vest fibertørreri	Point	95,3	95,3	143,2	-54,1	1,4	-24,9	-1,0	0,0	1,0	20,7	
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	72,7	115,8	-52,3	1,1	-17,9	-0,3	-0,5	2,4	8,3	
412B Åben port Syd fibertørreri	Point	91,0	91,0	115,8	-52,3	1,4	-19,1	-0,7	-1,1	2,2	24,5	
504 Proteintørreri	Point	82,2	82,2	320,4	-61,1	1,4	-5,2	-0,1	0,0	0,9	18,1	
505 Port decanter bygning	Point	90,8	90,8	341,0	-61,6	1,5	-25,0	-1,7	0,0	0,3	7,4	
506 Gl. inddampere	Point	92,1	92,1	347,8	-61,8	0,9	-14,3	-0,7	0,0	0,4	16,6	
507a Inddampere top	Point	88,7	88,7	367,5	-62,3	0,8	-12,0	-1,0	0,0	0,5	14,7	
507b Inddampere bund	Point	87,1	87,1	366,3	-62,3	1,5	-24,9	-0,8	0,0	0,3	1,0	
600 Kartoffler indtag (afæsning)	Line	109,4	95,5	901,3	-70,1	1,5	-24,2	-4,9	0,0	0,7	12,5	
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	92,3	826,3	-69,3	1,3	-24,9	-7,5	0,0	2,7	-5,4	
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	74,1	635,6	-67,1	-0,9	-23,7	-0,7	0,0	0,2	-15,2	
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	73,5	640,1	-67,1	0,6	-21,2	-0,3	0,0	0,0	-11,5	
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	73,6	644,8	-67,2	0,2	-21,2	-0,2	0,0	0,0	-11,7	
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	79,0	649,4	-67,2	0,6	-24,9	-3,2	0,0	0,4	-12,4	
622 Afkast kølecyclon 1	Point	83,2	83,2	631,2	-67,0	0,0	-9,2	-1,0	0,0	0,3	6,3	
623 Afkast kølecyclon 2	Point	82,0	82,0	625,6	-66,9	0,8	-18,5	-1,0	0,0	0,2	-3,6	
624 Luftindtag tørreri V	Line	76,3	67,3	618,2	-66,8	1,0	-15,2	-0,1	4,0	0,1	-0,8	
625 Afkast tørreri 1	Point	89,2	89,2	629,2	-67,0	0,6	-8,8	-0,7	0,0	0,1	13,5	
626 Afkast tørreri 2	Point	87,3	87,3	623,8	-66,9	1,0	-17,0	-0,8	0,0	0,1	3,8	
627 Luftindtag tørreri Ø	Line	76,5	67,5	625,2	-66,9	0,5	-7,5	-0,1	0,0	0,1	2,5	
628 Dør V	Point	87,2	87,2	620,1	-66,8	0,0	-24,7	-3,0	4,0	3,8	0,4	
629 Dør Ø	Point	86,3	86,3	630,0	-67,0	1,1	-24,9	-3,3	4,0	0,4	-3,4	
630 Afkast filter ny fabrik	Point	85,6	85,6	630,7	-67,0	0,3	-10,5	-1,5	0,0	0,0	7,0	
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	77,7	678,1	-67,6	0,8	-23,9	-1,1	0,0	0,2	-11,0	
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	80,2	655,0	-67,3	0,1	-24,8	-1,6	0,0	0,3	-10,0	
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	79,0	654,0	-67,3	-0,6	-24,1	-1,1	0,0	0,2	-10,9	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	57,6	119,4	-52,5	1,3	-18,5	-0,4	0,0	5,9	20,0	
Rute 03 Afæsning af kartofler i grube	Line	95,8	78,5	187,6	-56,5	1,5	-19,5	-0,7	0,0	2,4	23,0	
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,6	198,4	-56,9	1,4	-23,1	-0,8	0,0	2,2	25,3	
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	78,9	138,5	-53,8	1,4	-20,2	-0,6	0,0	5,4	34,8	
Rute 06 Udlevering	Line	82,9	56,8	294,5	-60,4	1,0	-19,8	-0,8	0,0	1,4	4,3	
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	47,1	82,4	-49,3	1,2	-17,5	-0,2	0,0	7,1	10,6	
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,2	47,1	293,7	-60,3	0,9	-18,5	-0,5	0,0	1,1	-4,2	

Sagsnr.: 10423687
 Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
Rute 09 Udlivering af proteylase	Line	84,2	59,6	400,4	-63,0	1,7	-18,3	-1,1	0,0	0,8	4,2	
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	57,6	997,1	-71,0	2,0	-14,3	-2,3	0,0	0,5	1,2	
Rute 12 Pulp	Line	88,5	57,6	909,4	-70,2	1,8	-15,9	-2,3	0,0	0,5	2,5	
Rute 13A Aflæsning af kartofler	Point	95,8	95,8	897,7	-70,1	1,5	-24,7	-3,0	0,0	0,3	-0,1	
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	74,1	918,0	-70,2	1,5	-22,7	-3,2	0,0	1,5	9,5	
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,3	867,6	-69,8	1,5	-25,0	-3,4	0,0	0,4	6,3	
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	71,2	726,5	-68,2	1,8	-24,0	-2,5	0,0	4,2	13,9	
Rute 17 Personbiler Åhusevej 6	Line	75,9	45,3	873,2	-69,8	1,8	-14,9	-1,4	0,0	0,6	-7,9	
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	57,6	997,1	-71,0	1,9	-14,6	-2,4	0,0	0,5	1,0	
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind	Point	90,8	90,8	1003,7	-71,0	2,1	-12,9	-2,2	0,0	0,4	7,2	
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud	Point	90,8	90,8	1004,0	-71,0	2,4	-13,0	-2,2	0,0	0,4	7,4	
Rute 21 Brovægt gl. fabrik	Point	90,8	90,8	118,3	-52,5	1,4	-23,0	-0,5	0,0	6,9	23,2	
Rute 22A Olie til proteinfabrik	Line	83,4	56,8	292,4	-60,3	0,9	-19,7	-0,8	0,0	1,2	4,7	
Rute 22B Aflæsning olie proteinfabrik	Point	90,8	90,8	285,3	-60,1	0,6	-18,4	-0,9	0,0	2,8	14,9	
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	56,8	295,0	-60,4	1,0	-14,5	-0,8	0,0	0,9	4,1	
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	90,8	284,4	-60,1	0,7	-14,3	-0,8	0,0	1,4	17,7	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	58,9	98,4	-50,9	1,3	-17,6	-0,3	0,0	7,8	21,8	
Rute 26 Eltrck ved fiberafd.	Line	85,9	69,6	127,1	-53,1	1,1	-20,5	-0,4	0,0	3,7	16,7	
Receiver R06 Kirkegård												
107Ab Ventilationsrist	Point	80,0	80,0	33,4	-41,5	1,3	-17,7	-0,1	4,0	0,0	26,1	
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	73,1	40,8	-43,2	2,3	-18,1	-0,2	0,0	2,9	16,8	
109Ab Indsugning, riverum	Point	61,3	61,3	36,8	-42,3	1,8	-14,3	0,0	0,0	0,7	7,1	
111Ab Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	89,0	37,0	-42,4	2,0	-24,9	-0,6	0,0	1,5	24,5	
111Ab Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	89,0	37,3	-42,4	2,0	-24,9	-0,6	0,0	1,8	24,8	
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	79,5	95,6	-50,6	1,9	-17,0	-0,1	0,0	0,5	14,1	
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	79,4	83,8	-49,5	2,4	-25,0	-0,4	0,0	2,6	9,5	
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	80,5	71,0	-48,0	2,3	-23,9	-0,2	0,0	5,4	16,0	
123Af Kølecyklon 1	Point	72,1	72,1	45,4	-44,1	2,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	30,0	
124Af Tørreri 2	Point	73,1	73,1	46,8	-44,4	1,8	-0,3	-0,1	0,0	0,2	30,3	
125Af Tørreri 1	Point	74,0	74,0	45,2	-44,1	1,6	0,0	-0,1	0,0	0,0	31,3	
126Af Kølecyklon 2	Point	72,2	72,2	46,9	-44,4	2,0	-3,2	0,0	0,0	0,0	26,6	
127 V Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	42,4	-43,5	2,1	-24,9	-0,7	-0,7	0,6	27,8	
127 Ø Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	41,9	-43,4	2,1	-24,5	-0,6	-4,2	0,6	24,9	
130 Afkast silo 4	Point	81,4	81,4	322,4	-61,2	2,0	-15,6	-0,1	0,0	0,0	6,5	
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	85,6	327,2	-61,3	2,4	-20,1	-0,7	0,0	0,0	5,9	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
202Af Afkast råmelsilo 1	Point	87,9	87,9	261,6	-59,3	2,3	-21,8	-0,4	0,0	0,0	8,6	
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	81,0	209,4	-57,4	2,2	-23,5	-1,5	0,0	2,6	3,3	
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	75,9	262,5	-59,4	2,3	-19,7	-0,3	0,0	0,0	-1,0	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	74,3	209,3	-57,4	1,9	-14,6	-0,4	0,0	1,1	7,8	
207Ab Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	77,9	206,7	-57,3	2,2	-16,3	-0,8	0,0	0,1	8,8	
208Ab Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	66,8	210,6	-57,5	2,4	-25,0	-1,3	0,0	4,0	-7,6	
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	85,6	262,9	-59,4	2,3	-19,8	-0,5	0,0	2,4	10,5	
210 Afkast silo 2	Point	82,0	82,0	228,4	-58,2	2,2	-19,2	-0,5	0,0	2,5	8,9	
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	83,1	274,4	-59,8	2,2	-18,2	-0,4	0,0	2,4	9,3	
212 Afkast silo 5	Point	79,5	79,5	311,7	-60,9	2,1	-17,3	-1,3	0,0	0,0	2,1	
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	82,2	340,9	-61,6	2,2	-23,5	-1,4	0,0	0,0	-2,1	
215 Afkast råmelsilo 2	Point	82,1	82,1	266,3	-59,5	2,3	-14,8	-0,4	0,0	0,0	9,7	
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	79,5	351,3	-61,9	1,9	-21,0	-0,9	0,0	0,0	-2,4	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	79,5	332,1	-61,4	1,8	-16,0	-0,9	0,0	0,0	3,0	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	79,5	362,6	-62,2	1,9	-22,3	-1,0	0,0	0,0	-4,1	
300 Kartoffler indtag (afæsning)	Line	109,4	96,4	108,9	-51,7	2,5	-23,4	-0,6	0,0	1,9	38,1	
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	84,4	80,3	-49,1	2,3	-23,8	-0,4	0,0	3,0	29,9	
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	84,6	76,0	-48,6	2,3	-24,4	-0,4	0,0	2,9	31,0	
303Ab Forraffinering, nord	Point	92,8	92,8	83,5	-49,4	2,0	-24,2	-0,3	0,0	0,0	20,8	
303Ab Forraffinering, nord aften nat	Point	85,4	85,4	83,5	-49,4	2,1	-24,6	-0,5	0,0	0,0	12,9	
304Ab Forraffinering, syd	Point	92,8	92,8	75,3	-48,5	1,9	-24,9	-0,3	0,0	0,3	21,2	
304Ab Forraffinering, syd aften nat	Point	89,6	89,6	75,3	-48,5	2,0	-25,0	-0,5	0,0	0,4	18,0	
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	86,2	68,6	-47,7	2,2	-16,1	-0,1	0,0	0,5	39,9	
306/307 Tromler	Area	99,7	83,7	80,0	-49,1	2,0	-18,7	-0,3	0,0	2,1	35,7	
308Ab Luftindtag i port, forraffinering åben port dag	Point	92,8	92,8	110,8	-51,9	2,2	-25,0	-0,6	0,0	1,0	18,6	
309Ab Åbning under tromler	Point	91,2	91,2	86,7	-49,8	2,3	-25,0	-0,4	0,0	0,0	18,4	
311Ma Stenudtag forraffinering	Point	92,0	92,0	96,7	-50,7	2,4	-25,0	-1,2	0,0	1,2	18,7	
320Ab Port, luftindtag	Point	78,6	78,6	223,1	-58,0	2,8	-17,4	-0,9	-2,3	1,1	4,0	
332Ab Luftindtag	Point	89,4	89,4	259,6	-59,3	2,4	-25,0	-1,6	0,0	0,0	9,0	
333Ab Luftindtag	Point	79,3	79,3	259,0	-59,3	2,4	-24,0	-1,8	0,0	1,8	-1,5	
342 Luftindtag	Point	86,5	86,5	263,4	-59,4	2,4	-25,0	-1,3	0,0	0,0	3,2	
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	73,5	226,8	-58,1	2,5	-25,0	-1,5	0,0	0,4	-5,3	
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	74,0	239,4	-58,6	2,5	-25,0	-1,8	0,0	0,0	-5,9	
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	71,9	208,9	-57,4	1,9	-16,9	-0,8	0,0	2,7	1,5	
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	87,3	262,1	-59,4	2,5	-24,9	-1,4	0,0	2,6	9,6	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
347 Vindue/luftintag 2 af 2	Point	86,7	86,7	266,8	-59,5	2,5	-24,9	-1,5	0,0	2,7	8,9	
348 Luftindtag	Point	84,4	84,4	271,9	-59,7	3,4	-15,6	-0,6	0,0	0,0	15,0	
349 Facade vest ved forraffineri	Area	91,1	74,6	105,1	-51,4	1,4	-24,2	-0,4	0,0	0,1	16,6	
350 Facade syd ved forraffineri	Area	89,9	69,8	86,4	-49,7	1,1	-13,9	-0,1	0,0	1,5	28,7	
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	75,9	99,8	-51,0	2,1	-11,4	-0,1	0,0	0,0	15,7	
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	89,0	98,7	-50,9	2,5	-25,0	-0,6	0,4	0,6	19,1	
411B Åben port vest fibertørreri	Point	95,3	95,3	98,7	-50,9	2,6	-25,0	-0,7	2,0	0,6	26,9	
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	72,7	68,7	-47,7	2,4	-24,7	-0,3	-1,6	6,2	10,0	
412B Åben port Syd fibertørreri	Point	91,0	91,0	68,7	-47,7	2,4	-24,9	-0,5	2,2	5,4	30,8	
504 Proteintørreri	Point	82,2	82,2	243,0	-58,7	2,3	-6,4	-0,1	0,0	0,0	19,3	
505 Port decanter bygning	Point	90,8	90,8	259,2	-59,3	2,5	-25,0	-1,3	0,0	0,0	10,7	
506 Gl. inddampere	Point	92,1	92,1	272,1	-59,7	2,1	-11,8	-0,6	0,0	0,0	22,1	
507a Inddampere top	Point	88,7	88,7	294,0	-60,4	2,1	-11,4	-0,8	0,0	0,0	18,3	
507b Inddampere bund	Point	87,1	87,1	292,4	-60,3	2,3	-24,7	-0,7	0,0	0,0	3,8	
600 Kartoffler indtag (afæsning)	Line	109,4	95,5	859,2	-69,7	3,0	-24,9	-4,9	0,0	2,4	15,3	
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	92,3	787,5	-68,9	2,2	-25,0	-7,7	0,0	2,8	-4,3	
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	74,1	608,3	-66,7	1,6	-25,0	-0,7	0,0	0,0	-13,8	
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	73,5	612,6	-66,7	2,1	-25,0	-0,7	0,0	0,0	-13,9	
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	73,6	616,9	-66,8	2,1	-25,0	-0,4	0,0	0,0	-13,5	
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	79,0	621,3	-66,9	1,9	-25,0	-3,0	0,0	0,0	-11,0	
622 Afkast kølecyklon 1	Point	83,2	83,2	602,8	-66,6	1,9	-24,4	-1,4	0,0	0,0	-7,4	
623 Afkast kølecyklon 2	Point	82,0	82,0	594,1	-66,5	1,8	-24,7	-1,7	0,0	0,0	-9,1	
624 Luftindtag tørreri V	Line	76,3	67,3	587,1	-66,4	1,6	-24,3	-0,5	4,0	0,4	-8,8	
625 Afkast tørreri 1	Point	89,2	89,2	600,9	-66,6	2,0	-23,7	-1,5	0,0	0,0	-0,7	
626 Afkast tørreri 2	Point	87,3	87,3	592,3	-66,4	1,9	-24,1	-1,9	0,0	0,0	-3,2	
627 Luftindtag tørreri Ø	Line	76,5	67,5	597,4	-66,5	1,6	-24,3	-0,6	0,0	2,0	-11,3	
628 Dør V	Point	87,2	87,2	588,1	-66,4	1,3	-25,0	-2,9	4,0	2,4	0,6	
629 Dør Ø	Point	86,3	86,3	602,7	-66,6	1,4	-25,0	-3,3	4,0	0,0	-3,1	
630 Afkast filter ny fabrik	Point	85,6	85,6	600,8	-66,6	1,8	-25,0	-1,7	0,0	0,0	-5,9	
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	77,7	649,6	-67,2	2,6	-25,0	-1,1	0,0	0,0	-10,1	
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	80,2	626,5	-66,9	1,7	-25,0	-1,4	0,0	0,0	-8,3	
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	79,0	625,6	-66,9	1,7	-25,0	-1,1	0,0	0,0	-9,2	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	57,6	77,8	-48,8	2,5	-23,5	-0,3	0,0	2,7	16,8	
Rute 03 Afæsning af kartofler i grube	Line	95,8	78,5	105,3	-51,4	2,5	-21,3	-0,3	0,0	1,2	26,4	
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,6	107,8	-51,6	2,3	-24,8	-0,5	0,0	0,6	28,5	
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	78,9	69,3	-47,8	2,6	-24,5	-0,3	0,0	5,5	38,0	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
Rute 06 Udlivering	Line	82,9	56,8	227,0	-58,1	2,1	-20,2	-0,8	0,0	0,5	6,4	
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	47,1	100,0	-51,0	2,2	-20,5	-0,2	0,0	0,2	0,1	
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,2	47,1	224,9	-58,0	2,1	-17,9	-0,5	0,0	0,4	-0,8	
Rute 09 Udlivering af proteomylase	Line	84,2	59,6	371,1	-62,4	2,6	-24,6	-1,5	0,0	0,5	-1,2	
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	57,6	950,7	-70,6	3,0	-24,0	-2,9	0,0	1,1	-7,0	
Rute 12 Pulp	Line	88,5	57,6	870,8	-69,8	2,8	-24,3	-2,9	0,0	0,9	-4,7	
Rute 13A Aflesning af kartofler	Point	95,8	95,8	855,5	-69,6	2,7	-24,9	-3,1	0,0	2,5	3,4	
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	74,1	875,8	-69,8	3,1	-24,9	-3,3	0,0	2,2	9,9	
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,3	828,3	-69,4	2,6	-25,0	-3,3	0,0	1,0	8,5	
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	71,2	699,6	-67,9	2,6	-25,0	-2,9	0,0	1,4	10,8	
Rute 17 Personbiler Åhusevej 6	Line	75,9	45,3	827,9	-69,4	3,1	-23,4	-1,8	0,0	1,6	-14,0	
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	57,6	949,8	-70,5	2,9	-24,1	-3,0	0,0	1,1	-7,1	
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind	Point	90,8	90,8	954,0	-70,6	2,6	-24,3	-2,8	0,0	0,0	-4,3	
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud	Point	90,8	90,8	956,2	-70,6	3,0	-24,4	-2,9	0,0	1,8	-2,2	
Rute 21 Brovægt gl. fabrik	Point	90,8	90,8	54,4	-45,7	2,5	-24,9	-0,3	0,0	4,5	26,9	
Rute 22A Olie til proteinfabrik	Line	83,4	56,8	223,2	-58,0	2,0	-18,8	-0,7	0,0	0,7	8,6	
Rute 22B Aflesning olie proteinfabrik	Point	90,8	90,8	204,2	-57,2	1,2	-16,0	-0,6	0,0	2,7	20,9	
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	56,8	266,0	-59,5	1,9	-23,3	-0,9	0,0	1,3	-2,5	
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	90,8	258,9	-59,3	1,4	-22,8	-0,7	0,0	1,1	10,5	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	58,9	81,2	-49,2	2,5	-23,5	-0,4	0,0	2,1	13,0	
Rute 26 Eltrck ved fiberafd.	Line	85,9	69,6	76,4	-48,7	2,6	-24,8	-0,3	0,0	4,3	18,9	
Receiver R10 Rekreativt område												
107Åb Ventilationsrist	Point	80,0	80,0	83,4	-49,4	1,8	-17,1	-0,2	0,5	0,0	15,6	
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	73,1	77,8	-48,8	2,6	-23,5	-0,4	0,0	2,7	5,6	
109Åb Indsugning, riverum	Point	61,3	61,3	75,1	-48,5	2,2	-9,3	-0,1	0,0	2,4	8,1	
111Åb Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	89,0	69,7	-47,9	2,4	-24,8	-1,0	0,0	2,0	19,7	
111Åb Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	89,0	72,2	-48,2	2,4	-24,8	-1,0	0,0	2,7	20,0	
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	79,5	102,0	-51,2	2,5	-16,7	-0,1	0,0	0,0	14,1	
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	79,4	105,7	-51,5	2,8	-25,0	-0,5	0,0	0,0	5,2	
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	80,5	96,6	-50,7	2,7	-24,5	-0,4	0,0	5,5	13,2	
123Af Kølecyklon 1	Point	72,1	72,1	85,0	-49,6	2,2	-1,5	-0,1	0,0	0,0	23,2	
124Af Tørreri 2	Point	73,1	73,1	84,7	-49,6	2,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	25,4	
125Af Tørreri 1	Point	74,0	74,0	84,0	-49,5	1,8	0,0	-0,2	0,0	0,0	26,1	
126Af Kølecyklon 2	Point	72,2	72,2	85,6	-49,6	2,2	-2,7	-0,1	0,0	0,0	22,0	
127 V Luftindtag damptrum	Line	95,0	83,8	65,4	-47,3	2,5	-24,9	-1,0	4,0	1,0	29,3	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
127 Ø Luftindtag dampum	Line	95,0	83,8	69,9	-47,9	2,5	-24,9	-1,0	0,0	4,5	28,2	
130 Afkast silo 4	Point	81,4	81,4	303,3	-60,6	0,4	-6,1	-0,4	0,0	0,0	14,7	
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	85,6	308,1	-60,8	1,4	-8,3	-1,2	0,0	0,0	16,7	
202Af Afkast råmelsilo 1	Point	87,9	87,9	242,9	-58,7	1,1	-10,6	-0,5	0,0	0,0	19,1	
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	81,0	200,1	-57,0	1,3	-16,3	-1,1	0,0	0,0	7,9	
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	75,9	243,9	-58,7	1,3	-9,6	-0,3	0,0	0,0	8,5	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	74,3	176,1	-55,9	1,3	-25,0	-0,8	0,0	2,5	-0,6	
207Ab Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	77,9	172,9	-55,7	1,4	-21,7	-0,7	0,0	5,4	9,4	
208Ab Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	66,8	199,6	-57,0	1,9	-25,0	-1,3	0,0	2,0	-9,6	
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	85,6	249,7	-58,9	0,0	-2,0	-1,6	0,0	0,0	23,1	
210 Afkast silo 2	Point	82,0	82,0	220,2	-57,9	0,4	0,0	-1,3	0,0	0,0	23,3	
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	83,1	260,7	-59,3	-0,5	-2,0	-2,1	0,0	0,0	19,3	
212 Afkast silo 5	Point	79,5	79,5	312,9	-60,9	1,8	-2,2	-2,5	0,0	0,0	15,6	
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	82,2	341,1	-61,6	1,8	-14,4	-1,2	0,0	0,5	7,2	
215 Afkast råmelsilo 2	Point	82,1	82,1	243,6	-58,7	0,9	-10,1	-0,4	0,0	1,8	15,5	
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	79,5	358,4	-62,1	2,2	-16,2	-0,8	0,0	0,0	2,6	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	79,5	344,3	-61,7	2,0	-16,1	-0,6	0,0	0,0	3,0	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	79,5	374,0	-62,4	2,1	-20,4	-0,7	0,0	0,0	-1,9	
300 Kartoffler indtag (afæsning)	Line	109,4	96,4	83,2	-49,4	1,9	-23,5	-0,5	0,0	4,4	42,4	
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	84,4	51,5	-45,2	1,9	-19,1	-0,2	0,0	0,7	35,9	
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	84,6	48,1	-44,6	2,2	-21,7	-0,2	0,0	1,4	36,2	
303Ab Forraffineri, nord	Point	92,8	92,8	52,2	-45,3	0,9	-24,7	-0,2	0,0	2,0	25,3	
303Ab Forraffineri, nord aften nat	Point	85,4	85,4	52,2	-45,3	1,0	-24,9	-0,4	0,0	1,6	17,4	
304Ab Forraffineri, syd	Point	92,8	92,8	40,4	-43,1	0,2	-21,6	-0,2	0,0	0,5	28,5	
304Ab Forraffineri, syd aften nat	Point	89,6	89,6	40,4	-43,1	0,6	-21,9	-0,3	0,0	0,5	25,3	
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	86,2	43,0	-43,7	2,1	-17,8	-0,1	0,0	0,4	42,1	
306/307 Tromler	Area	99,7	83,7	47,0	-44,4	0,6	-22,9	-0,2	0,0	2,0	34,7	
308Ab Luftindtag i port, forraffineri åben port dag	Point	92,8	92,8	61,2	-46,7	1,8	-24,7	-0,3	0,0	0,4	23,2	
309Ab Åbning under tromler	Point	91,2	91,2	54,0	-45,6	0,9	-18,7	-0,2	0,0	0,6	28,1	
311Ma Stenudtag forraffineri	Point	92,0	92,0	57,3	-46,2	1,5	-24,9	-0,7	0,0	2,7	24,4	
320Ab Port, luftindtag	Point	78,6	78,6	189,7	-56,6	1,8	-25,0	-1,1	-0,1	7,3	4,9	
332Ab Luftindtag	Point	89,4	89,4	240,1	-58,6	1,8	-24,7	-1,5	0,0	0,0	9,5	
333Ab Luftindtag	Point	79,3	79,3	240,0	-58,6	1,6	-18,3	-1,6	0,0	2,9	5,3	
342 Luftindtag	Point	86,5	86,5	224,0	-58,0	1,7	-24,5	-1,0	0,0	2,3	7,0	
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	73,5	186,6	-56,4	1,9	-16,1	-0,8	0,0	1,5	6,7	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	74,0	197,9	-56,9	1,9	-25,0	-1,5	0,0	4,8	0,2	
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	71,9	170,8	-55,6	1,2	-17,0	-0,6	0,0	4,2	4,0	
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	87,3	226,4	-58,1	1,9	-25,0	-1,3	0,0	4,5	12,2	
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	Point	86,7	86,7	231,1	-58,3	1,9	-25,0	-1,4	0,0	8,0	14,9	
348 Luftindtag	Point	84,4	84,4	238,3	-58,5	1,7	-24,3	-0,9	0,0	8,7	14,1	
349 Facade vest ved forraffineri	Area	91,1	74,6	53,4	-45,6	0,4	-4,5	-0,2	0,0	0,0	41,3	
350 Facade syd ved forraffineri	Area	89,9	69,8	38,2	-42,6	-0,9	0,0	-0,1	0,0	3,5	49,7	
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	75,9	122,9	-52,8	2,6	-8,5	-0,1	0,0	0,0	17,1	
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	89,0	117,5	-52,4	2,8	-25,0	-0,7	0,7	1,0	18,4	
411B Åben port vest fibertørreri	Point	95,3	95,3	117,5	-52,4	2,8	-25,0	-0,8	0,4	1,1	24,5	
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	72,7	99,1	-50,9	2,7	-24,2	-0,3	0,4	1,9	5,3	
412B Åben port Syd fibertørreri	Point	91,0	91,0	99,1	-50,9	2,7	-24,8	-0,7	0,0	2,4	22,7	
504 Proteintørreri	Point	82,2	82,2	205,9	-57,3	1,5	0,0	-0,3	0,0	1,1	27,3	
505 Port decanter bygning	Point	90,8	90,8	216,5	-57,7	1,8	-24,7	-1,0	0,0	0,1	12,3	
506 Gl. inddampere	Point	92,1	92,1	235,4	-58,4	0,4	-7,6	-0,7	0,0	2,4	28,2	
507a Inddampere top	Point	88,7	88,7	258,7	-59,2	0,2	-0,6	-1,4	0,0	2,4	30,0	
507b Inddampere bund	Point	87,1	87,1	256,8	-59,2	1,6	-24,2	-0,5	0,0	3,5	8,2	
600 Kartoffler indtag (aflæsning)	Line	109,4	95,5	841,4	-69,5	2,5	-24,7	-4,6	0,0	0,0	13,1	
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	92,3	772,7	-68,8	2,2	-24,5	-6,2	0,0	2,5	-2,6	
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	74,1	603,5	-66,6	1,0	-25,0	-0,7	0,0	0,0	-14,2	
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	73,5	607,5	-66,7	1,7	-25,0	-0,7	0,0	0,0	-14,2	
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	73,6	611,6	-66,7	1,7	-25,0	-0,4	0,0	0,0	-13,7	
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	79,0	615,7	-66,8	1,3	-25,0	-3,0	0,0	0,0	-11,5	
622 Afkast kølecyklon 1	Point	83,2	83,2	597,2	-66,5	1,3	-17,9	-0,7	0,0	0,0	-0,7	
623 Afkast kølecyklon 2	Point	82,0	82,0	586,4	-66,4	1,0	-19,4	-1,5	0,0	0,0	-4,3	
624 Luftindtag tørreri V	Line	76,3	67,3	579,8	-66,3	1,0	-18,5	-0,3	4,0	0,1	-3,7	
625 Afkast tørreri 1	Point	89,2	89,2	595,4	-66,5	1,5	-16,9	-0,6	0,0	0,0	6,7	
626 Afkast tørreri 2	Point	87,3	87,3	584,7	-66,3	1,2	-18,2	-1,4	0,0	0,0	2,6	
627 Luftindtag tørreri Ø	Line	76,5	67,5	592,4	-66,4	1,1	-19,3	-0,3	0,0	0,7	-7,8	
628 Dør V	Point	87,2	87,2	580,1	-66,3	0,5	-24,9	-3,0	4,0	2,8	0,3	
629 Dør Ø	Point	86,3	86,3	598,0	-66,5	0,8	-25,0	-3,2	4,0	2,0	-1,6	
630 Afkast filter ny fabrik	Point	85,6	85,6	594,2	-66,5	1,1	-21,1	-1,7	0,0	0,0	-2,6	
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	77,7	643,3	-67,2	2,0	-25,0	-1,1	0,0	0,0	-10,6	
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	80,2	620,6	-66,8	1,2	-25,0	-1,4	0,0	0,0	-8,8	
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	79,0	619,7	-66,8	1,2	-25,0	-1,0	0,0	0,0	-9,7	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	57,6	89,3	-50,0	2,5	-22,7	-0,3	0,0	3,1	16,8	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
Rute 03 Aflæsning af kartofler i grube	Line	95,8	78,5	80,6	-49,1	1,8	-20,2	-0,2	0,0	2,0	30,1	
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,6	65,2	-47,3	1,3	-23,1	-0,3	0,0	2,2	35,4	
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	78,9	77,4	-48,8	2,8	-24,5	-0,3	0,0	5,9	37,7	
Rute 06 Udløbering	Line	82,9	56,8	206,7	-57,3	1,5	-18,2	-0,6	0,0	3,1	11,4	
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	47,1	152,8	-54,7	2,5	-20,4	-0,5	0,0	1,7	-1,9	
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,2	47,1	203,4	-57,2	1,3	-17,5	-0,4	0,0	2,9	2,4	
Rute 09 Udløbering af protomylase	Line	84,2	59,6	369,7	-62,4	2,2	-22,4	-1,4	0,0	0,1	0,4	
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	57,6	928,8	-70,4	2,3	-17,9	-2,1	0,0	1,4	-0,2	
Rute 12 Pulp	Line	88,5	57,6	855,8	-69,6	2,3	-19,3	-2,3	0,0	1,3	0,8	
Rute 13A Aflæsning af kartofler	Point	95,8	95,8	837,7	-69,5	2,2	-24,9	-3,0	0,0	0,0	0,7	
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	74,1	857,9	-69,7	2,5	-23,6	-2,7	0,0	0,0	9,2	
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,3	812,7	-69,2	2,0	-25,0	-3,3	0,0	0,0	7,2	
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	71,2	694,0	-67,8	2,0	-25,0	-2,8	0,0	1,2	10,2	
Rute 17 Personbiler Åhusevej 6	Line	75,9	45,3	809,9	-69,2	2,4	-17,8	-1,2	0,0	1,6	-8,4	
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	57,6	928,4	-70,3	2,3	-18,0	-2,2	0,0	1,4	-0,2	
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind	Point	90,8	90,8	930,2	-70,4	1,6	-15,1	-2,0	0,0	2,2	7,1	
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud	Point	90,8	90,8	933,9	-70,4	2,9	-20,3	-1,6	0,0	0,0	1,4	
Rute 21 Brovægt gl. fabrik	Point	90,8	90,8	79,9	-49,0	2,7	-24,8	-0,4	0,0	5,1	24,4	
Rute 22A Olie til proteinfabrik	Line	83,4	56,8	199,4	-57,0	1,4	-18,1	-0,6	0,0	2,9	12,0	
Rute 22B Aflæsning olie proteinfabrik	Point	90,8	90,8	164,9	-55,3	0,9	-15,6	-0,4	0,0	3,2	23,6	
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	56,8	269,9	-59,6	2,2	-17,9	-0,8	0,0	1,0	2,8	
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	90,8	266,0	-59,5	1,7	-19,4	-0,7	0,0	1,8	14,7	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	58,9	124,3	-52,9	2,7	-22,8	-0,6	0,0	2,6	10,5	
Rute 26 Eltrck ved fiberafd.	Line	85,9	69,6	101,4	-51,1	2,7	-24,8	-0,3	0,0	3,4	15,7	
Receiver R12 Ericavej 2												
107Ab Ventilationsrist	Point	80,0	80,0	256,5	-59,2	1,5	-20,5	-0,9	0,0	0,0	1,0	
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	73,1	261,0	-59,3	2,0	-21,1	-1,4	0,0	0,0	-6,7	
109Ab Indsugning, riverum	Point	61,3	61,3	263,7	-59,4	1,5	-18,4	-0,4	0,0	0,0	-15,4	
111Ab Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	89,0	269,2	-59,6	2,2	-22,3	-2,2	0,0	2,3	9,4	
111Ab Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	89,0	266,7	-59,5	2,2	-21,9	-2,3	0,0	0,1	7,5	
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	79,5	265,2	-59,5	0,8	-1,9	-1,3	0,0	0,0	17,7	
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	79,4	244,8	-58,8	2,6	-20,6	-1,0	0,0	5,5	7,0	
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	80,5	248,4	-58,9	2,7	-20,0	-0,8	0,0	0,0	3,5	
123Af Kølecyklon 1	Point	72,1	72,1	256,9	-59,2	2,0	0,0	-0,3	0,0	0,4	15,0	
124Af Tørreri 2	Point	73,1	73,1	257,3	-59,2	1,7	0,0	-0,4	0,0	0,0	15,2	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
125Af Tørreri 1	Point	74,0	74,0	258,1	-59,2	1,4	0,0	-0,5	0,0	0,0	15,7	
126Af Kølecyklon 2	Point	72,2	72,2	256,2	-59,2	1,9	0,0	-0,3	0,0	0,1	14,7	
127 V Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	274,4	-59,8	2,3	-21,4	-1,9	0,0	1,3	15,5	
127 Ø Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	269,6	-59,6	2,3	-22,5	-2,2	4,0	0,7	17,7	
130 Afkast silo 4	Point	81,4	81,4	381,8	-62,6	-0,2	0,0	-1,0	0,0	0,0	17,6	
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	85,6	384,5	-62,7	0,6	-0,3	-2,5	0,0	0,0	20,6	
202Af Afkast råmelsilo 1	Point	87,9	87,9	346,1	-61,8	0,7	-14,9	-0,6	0,0	0,1	11,4	
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	81,0	295,5	-60,4	0,3	0,0	-3,3	0,0	0,0	17,5	
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	75,9	346,2	-61,8	0,8	-20,9	-0,7	0,0	0,2	-6,5	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	74,3	364,4	-62,2	0,8	-15,6	-0,9	0,0	0,0	-0,6	
207Ab Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	77,9	364,9	-62,2	1,3	-15,6	-1,3	0,0	0,2	3,3	
208Ab Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	66,8	300,6	-60,6	1,6	-19,5	-1,7	0,0	17,8	7,5	
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	85,6	328,3	-61,3	-0,6	-1,0	-1,7	0,0	0,2	21,1	
210 Afkast silo 2	Point	82,0	82,0	298,6	-60,5	-0,1	0,0	-1,6	0,0	0,4	20,2	
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	83,1	335,5	-61,5	-1,1	-0,9	-2,0	0,0	0,2	17,8	
212 Afkast silo 5	Point	79,5	79,5	297,1	-60,5	0,4	-1,9	-2,4	0,0	0,0	15,1	
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	82,2	316,3	-61,0	0,5	-12,0	-1,3	0,0	0,0	8,4	
215 Afkast råmelsilo 2	Point	82,1	82,1	362,0	-62,2	0,7	-15,8	-0,5	0,0	0,1	4,4	
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	79,5	291,7	-60,3	0,7	-14,7	-0,8	0,0	0,2	4,6	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	79,5	259,6	-59,3	0,3	-3,6	-2,1	0,0	0,3	15,2	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	79,5	278,5	-59,9	0,5	-12,2	-0,8	0,0	0,3	7,3	
300 Kartoffler indtag (afæsning)	Line	109,4	96,4	314,0	-60,9	2,4	-19,5	-1,5	0,0	0,0	29,9	
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	84,4	314,5	-60,9	3,2	-15,8	-0,9	0,0	1,7	25,1	
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	84,6	312,8	-60,9	3,1	-17,4	-1,0	0,0	6,4	29,5	
303Ab Forraffinering, nord	Point	92,8	92,8	318,1	-61,0	2,4	-15,0	-0,8	0,0	0,0	18,3	
303Ab Forraffinering, nord aften nat	Point	85,4	85,4	318,1	-61,0	2,4	-16,6	-1,2	0,0	0,0	9,1	
304Ab Forraffinering, syd	Point	92,8	92,8	320,9	-61,1	2,5	-13,4	-0,8	0,0	3,4	23,4	
304Ab Forraffinering, syd aften nat	Point	89,6	89,6	320,9	-61,1	2,9	-15,7	-1,4	0,0	4,3	18,6	
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	86,2	312,4	-60,9	3,3	-4,1	-1,2	0,0	1,7	40,0	
306/307 Tromler	Area	99,7	83,7	319,2	-61,1	2,5	-10,3	-1,3	0,0	2,9	32,3	
308Ab Luftindtag i port, forraffinering åben port dag	Point	92,8	92,8	350,8	-61,9	2,5	-19,7	-1,2	0,0	0,0	12,4	
309Ab Åbning under tromler	Point	91,2	91,2	320,1	-61,1	2,4	-16,0	-0,8	0,4	0,0	16,1	
311Ma Stenuddtag forraffinering	Point	92,0	92,0	330,6	-61,4	3,2	-24,0	-2,5	0,0	2,1	9,4	
320Ab Port, luftindtag	Point	78,6	78,6	372,2	-62,4	2,1	-19,2	-1,8	4,0	0,1	1,5	
332Ab Luftindtag	Point	89,4	89,4	347,2	-61,8	1,2	-21,6	-1,9	0,0	0,2	8,5	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
333Åb Luftindtag	Point	79,3	79,3	345,6	-61,8	1,0	-19,4	-1,4	0,0	6,3	4,1	
342 Luftindtag	Point	86,5	86,5	415,5	-63,4	2,1	-23,0	-1,6	0,0	0,1	0,7	
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	73,5	395,1	-62,9	2,3	-23,2	-2,2	0,0	0,0	-9,5	
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	74,0	406,9	-63,2	2,5	-24,8	-2,8	0,0	2,5	-8,7	
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	71,9	378,0	-62,5	2,3	-16,5	-1,2	0,0	1,7	-4,3	
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	87,3	402,6	-63,1	2,5	-17,0	-1,5	0,0	0,0	11,2	
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	Point	86,7	86,7	405,5	-63,2	2,5	-16,8	-1,6	0,0	0,4	11,1	
348 Luftindtag	Point	84,4	84,4	401,5	-63,1	2,3	-16,4	-0,9	0,0	3,0	12,3	
349 Facade vest ved forraffineri	Area	91,1	74,6	351,8	-61,9	2,6	-22,4	-1,0	0,0	0,0	8,5	
350 Facade syd ved forraffineri	Area	89,9	69,8	338,3	-61,6	2,1	-17,5	-0,6	0,0	0,0	12,2	
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	75,9	233,9	-58,4	1,5	0,0	-0,6	0,0	0,8	19,3	
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	89,0	240,8	-58,6	2,4	-19,8	-0,9	0,0	0,0	15,0	
411B Åben port vest fibertørreri	Point	95,3	95,3	240,8	-58,6	2,4	-20,5	-1,3	0,0	0,0	20,4	
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	72,7	243,6	-58,7	2,4	-14,5	-0,5	0,0	0,0	4,5	
412B Åben port Syd fibertørreri	Point	91,0	91,0	243,6	-58,7	2,6	-16,7	-0,9	-0,4	0,0	19,9	
504 Proteintørreri	Point	82,2	82,2	396,8	-63,0	1,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	20,4	
505 Port decanter bygning	Point	90,8	90,8	424,0	-63,5	2,3	-21,6	-2,2	0,0	0,1	9,0	
506 Gl. inddampere	Point	92,1	92,1	412,7	-63,3	-0,1	0,0	-1,6	0,0	0,0	27,0	
507a Inddampere top	Point	88,7	88,7	422,9	-63,5	0,9	-9,2	-1,1	0,0	0,1	15,8	
507b Inddampere bund	Point	87,1	87,1	421,8	-63,5	2,1	-24,8	-0,9	0,0	0,2	0,3	
600 Kartoffler indtag (aflesning)	Line	109,4	95,5	820,4	-69,3	2,5	-20,2	-3,8	0,0	0,0	18,7	
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	92,3	740,6	-68,4	2,0	-18,9	-5,1	0,0	1,9	3,8	
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	74,1	535,5	-65,6	-2,9	0,0	-0,9	0,0	2,0	9,6	
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	73,5	540,3	-65,6	1,6	0,0	-0,6	0,0	0,4	12,3	
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	73,6	545,2	-65,7	1,2	0,0	-0,3	0,0	0,4	12,2	
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	79,0	550,1	-65,8	0,3	0,0	-3,3	0,0	3,6	16,8	
622 Afkast kølecyklon 1	Point	83,2	83,2	534,3	-65,5	-0,6	0,0	-1,8	0,0	0,0	15,3	
623 Afkast kølecyklon 2	Point	82,0	82,0	536,2	-65,6	-0,7	0,0	-2,1	0,0	0,2	13,8	
624 Luftindtag tørreri V	Line	76,3	67,3	528,3	-65,5	0,4	0,0	-0,3	4,0	0,0	14,9	
625 Afkast tørreri 1	Point	89,2	89,2	532,1	-65,5	0,3	0,0	-2,1	0,0	0,0	21,9	
626 Afkast tørreri 2	Point	87,3	87,3	534,3	-65,5	0,2	0,0	-2,4	0,0	0,2	19,8	
627 Luftindtag tørreri Ø	Line	76,5	67,5	527,1	-65,4	0,3	0,0	-0,4	0,0	0,1	11,0	
628 Dør V	Point	87,2	87,2	532,2	-65,5	0,0	-13,8	-2,2	4,0	3,7	13,4	
629 Dør Ø	Point	86,3	86,3	530,4	-65,5	0,2	-14,0	-2,5	4,0	3,8	12,4	
630 Afkast filter ny fabrik	Point	85,6	85,6	537,0	-65,6	-1,3	0,0	-1,9	0,0	0,0	16,9	
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	77,7	577,6	-66,2	0,8	0,0	-1,2	0,0	0,0	14,1	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	80,2	555,9	-65,9	-1,9	0,0	-2,0	0,0	0,1	13,5	
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	79,0	554,9	-65,9	-1,6	0,0	-1,5	0,0	0,7	13,8	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	57,6	240,5	-58,6	2,7	-4,8	-1,0	0,0	1,6	24,3	
Rute 03 Aflæsning af kartofler i grube	Line	95,8	78,5	312,9	-60,9	2,4	-18,3	-0,9	0,0	0,0	18,2	
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,6	340,1	-61,6	2,5	-20,3	-1,2	0,0	1,7	23,6	
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	78,9	272,2	-59,7	2,7	-18,6	-0,9	0,0	2,6	28,6	
Rute 06 Udlevering	Line	82,9	56,8	347,9	-61,8	1,3	-4,6	-1,5	0,0	1,1	17,4	
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	47,1	183,0	-56,2	2,0	-7,6	-0,8	0,0	1,1	8,0	
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,2	47,1	349,2	-61,9	1,2	-4,3	-1,3	0,0	1,2	8,1	
Rute 09 Udlevering af protemylase	Line	84,2	59,6	335,4	-61,5	2,0	-7,9	-1,6	0,0	0,6	15,8	
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	57,6	925,4	-70,3	2,1	-1,8	-4,0	0,0	0,2	12,5	
Rute 12 Pulp	Line	88,5	57,6	816,8	-69,2	1,8	-1,2	-3,5	0,0	0,1	16,5	
Rute 13A Aflæsning af kartofler	Point	95,8	95,8	817,3	-69,2	2,4	-18,8	-1,8	0,0	0,0	8,3	
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	74,1	836,6	-69,4	2,3	-17,5	-2,4	0,0	0,0	15,6	
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,3	781,5	-68,9	1,9	-20,4	-3,2	0,0	0,0	12,0	
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	71,2	619,0	-66,8	1,3	-12,4	-2,3	0,0	4,2	26,6	
Rute 17 Personbiler Åhusevej 6	Line	75,9	45,3	789,5	-68,9	1,8	-1,8	-2,9	0,0	0,1	4,2	
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	57,6	922,8	-70,3	2,1	-2,3	-4,0	0,0	0,2	12,1	
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind	Point	90,8	90,8	938,0	-70,4	1,9	0,0	-3,9	0,0	0,3	18,7	
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud	Point	90,8	90,8	933,3	-70,4	2,3	0,0	-3,9	0,0	0,0	18,9	
Rute 21 Brovægt gl. fabrik	Point	90,8	90,8	261,4	-59,3	3,6	-4,7	-0,9	0,0	1,3	30,7	
Rute 22A Olie til proteinfabrik	Line	83,4	56,8	350,8	-61,9	1,4	-5,1	-1,5	0,0	1,3	17,5	
Rute 22B Aflæsning olie proteinfabrik	Point	90,8	90,8	378,8	-62,6	2,3	-12,4	-1,0	0,0	3,6	20,8	
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	56,8	264,9	-59,5	0,0	0,0	-1,5	0,0	0,5	17,6	
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	90,8	251,3	-59,0	-0,5	0,0	-1,3	0,0	0,0	30,0	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	58,9	204,5	-57,2	2,6	-5,3	-0,9	0,0	2,2	22,8	
Rute 26 Eltrck ved fiberafd.	Line	85,9	69,6	245,9	-58,8	2,1	-14,1	-0,6	0,0	2,3	16,7	
Receiver R13 Ribesvej 17												
107Ab Ventilationsrist	Point	80,0	80,0	490,8	-64,8	2,1	-20,0	-1,4	0,0	1,1	-3,0	
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	73,1	491,7	-64,8	2,4	-20,2	-2,1	0,0	13,8	2,1	
109Ab Indsugning, riverum	Point	61,3	61,3	495,0	-64,9	2,2	-17,3	-0,5	0,0	0,5	-18,7	
111Ab Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	89,0	499,6	-65,0	2,5	-21,5	-3,2	0,0	1,8	3,7	
111Ab Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	89,0	497,3	-64,9	2,5	-20,7	-3,2	0,0	2,0	4,7	
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	79,5	478,8	-64,6	0,4	-0,9	-1,5	0,0	1,5	14,4	
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	79,4	464,5	-64,3	2,4	-19,9	-1,7	0,0	8,1	3,9	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	80,5	471,9	-64,5	2,7	-19,8	-1,5	0,0	6,7	4,1	
123Af Kølecyklon 1	Point	72,1	72,1	488,2	-64,8	2,0	0,0	-0,5	0,0	0,5	9,4	
124Af Tørreri 2	Point	73,1	73,1	488,1	-64,8	1,7	0,0	-0,6	0,0	0,6	10,0	
125Af Tørreri 1	Point	74,0	74,0	489,3	-64,8	1,5	0,0	-0,8	0,0	0,7	10,6	
126Af Kølecyklon 2	Point	72,2	72,2	487,2	-64,7	2,0	0,0	-0,5	0,0	0,5	9,4	
127 V Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	502,7	-65,0	2,4	-19,6	-3,1	0,0	2,3	11,9	
127 Ø Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	498,5	-64,9	2,4	-20,3	-3,4	4,0	2,0	14,8	
130 Afkast silo 4	Point	81,4	81,4	496,3	-64,9	0,8	-13,7	-0,2	0,0	0,0	3,5	
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	85,6	496,7	-64,9	1,1	-19,6	-0,7	0,0	0,0	1,5	
202Af Afkast råmelsilo 1	Point	87,9	87,9	488,7	-64,8	0,2	-18,4	-0,9	0,0	1,1	5,1	
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	81,0	459,2	-64,2	0,0	0,0	-4,2	0,0	2,2	14,8	
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	75,9	488,3	-64,8	0,5	-16,6	-0,5	0,0	0,6	-4,9	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	74,3	539,3	-65,6	0,8	-16,4	-1,4	0,0	2,3	-3,0	
207Ab Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	77,9	541,2	-65,7	1,4	-16,1	-1,8	0,0	1,7	0,4	
208Ab Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	66,8	464,2	-64,3	1,4	-20,3	-2,7	0,0	7,3	-8,9	
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	85,6	466,7	-64,4	-0,7	-0,6	-2,3	0,0	2,2	19,8	
210 Afkast silo 2	Point	82,0	82,0	452,7	-64,1	-0,3	0,0	-2,2	0,0	2,3	17,6	
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	83,1	468,3	-64,4	-1,2	0,0	-2,0	0,0	1,0	16,5	
212 Afkast silo 5	Point	79,5	79,5	396,9	-63,0	0,4	-1,2	-2,8	0,0	0,0	13,0	
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	82,2	397,9	-63,0	0,8	-16,2	-1,4	0,0	0,0	2,3	
215 Afkast råmelsilo 2	Point	82,1	82,1	505,7	-65,1	0,2	-16,6	-0,7	0,0	0,6	0,5	
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	79,5	358,0	-62,1	0,5	-13,2	-0,9	0,0	0,0	3,7	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	79,5	335,8	-61,5	0,3	-5,8	-1,7	0,0	0,0	10,8	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	79,5	331,1	-61,4	0,2	-5,6	-1,7	0,0	0,0	10,9	
300 Kartoffler indtag (afæsning)	Line	109,4	96,4	523,0	-65,4	2,5	-4,2	-3,7	0,0	2,3	41,0	
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	84,4	533,3	-65,5	2,6	-19,8	-2,0	0,0	5,1	18,1	
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	84,6	532,8	-65,5	2,9	-20,8	-1,8	0,0	5,9	19,8	
303Ab Forraffinering, nord	Point	92,8	92,8	536,3	-65,6	2,4	-19,6	-1,8	0,0	2,0	10,2	
303Ab Forraffinering, nord aften nat	Point	85,4	85,4	536,3	-65,6	2,5	-19,8	-2,8	0,0	2,1	1,9	
304Ab Forraffinering, syd	Point	92,8	92,8	542,2	-65,7	2,8	-19,5	-1,8	0,0	3,6	12,3	
304Ab Forraffinering, syd aften nat	Point	89,6	89,6	542,2	-65,7	2,9	-20,0	-3,1	0,0	4,5	8,3	
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	86,2	534,7	-65,6	2,9	-14,2	-0,9	0,0	3,1	26,5	
306/307 Tromler	Area	99,7	83,7	538,7	-65,6	2,4	-19,9	-1,8	0,0	4,3	19,2	
308Ab Luftindtag i port, forraffinering åben port dag	Point	92,8	92,8	565,2	-66,0	2,5	-19,4	-2,2	0,0	2,0	9,7	
309Ab Åbning under tromler	Point	91,2	91,2	537,5	-65,6	2,5	-19,6	-1,9	2,7	2,0	11,3	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
311Ma Stenudtag forraffineri	Point	92,0	92,0	546,2	-65,7	3,0	-22,5	-3,6	0,0	4,1	7,2	
320Åb Port, luftindtag	Point	78,6	78,6	542,0	-65,7	2,1	-18,4	-2,0	4,0	1,5	0,1	
332Åb Luftindtag	Point	89,4	89,4	491,1	-64,8	1,3	-20,2	-2,7	0,0	2,1	8,0	
333Åb Luftindtag	Point	79,3	79,3	489,6	-64,8	1,0	-18,5	-2,0	0,0	0,9	-4,0	
342 Luftindtag	Point	86,5	86,5	576,5	-66,2	2,2	-24,2	-2,0	0,0	1,5	-2,2	
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	73,5	569,1	-66,1	2,1	-20,0	-3,6	0,0	2,7	-8,4	
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	74,0	578,1	-66,2	2,3	-25,0	-4,0	0,0	5,0	-10,8	
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	71,9	556,4	-65,9	2,4	-21,0	-1,7	0,0	4,3	-10,1	
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	87,3	560,1	-66,0	2,4	-17,7	-1,8	0,0	1,1	8,3	
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	Point	86,7	86,7	561,3	-66,0	2,2	-17,4	-2,2	0,0	2,1	8,4	
348 Luftindtag	Point	84,4	84,4	553,2	-65,8	2,1	-22,4	-1,9	0,0	6,3	5,7	
349 Facade vest ved forraffineri	Area	91,1	74,6	568,3	-66,1	2,4	-23,3	-1,4	0,0	1,7	4,5	
350 Facade syd ved forraffineri	Area	89,9	69,8	558,9	-65,9	2,5	-22,4	-0,8	0,0	1,4	4,6	
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	75,9	450,3	-64,1	1,2	0,0	-1,0	0,0	1,6	13,7	
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	89,0	455,8	-64,2	1,9	-18,6	-1,7	0,0	6,6	16,0	
411B Åben port vest fibertørreri	Point	95,3	95,3	455,8	-64,2	2,0	-19,2	-2,3	0,0	6,9	21,6	
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	72,7	468,8	-64,4	2,9	-17,5	-1,0	0,0	17,3	13,0	
412B Åben port Syd fibertørreri	Point	91,0	91,0	468,8	-64,4	2,9	-19,3	-2,0	0,8	16,3	28,4	
504 Proteintørreri	Point	82,2	82,2	563,3	-66,0	1,3	0,0	-0,6	0,0	0,6	17,6	
505 Port decanter bygning	Point	90,8	90,8	590,2	-66,4	2,3	-25,0	-2,6	0,0	2,4	4,6	
506 Gl. inddampere	Point	92,1	92,1	568,1	-66,1	-0,5	0,0	-2,2	0,0	2,1	25,4	
507a Inddampere top	Point	88,7	88,7	569,3	-66,1	0,0	-9,0	-1,7	0,0	1,8	13,7	
507b Inddampere bund	Point	87,1	87,1	568,4	-66,1	1,9	-24,2	-1,1	0,0	1,5	-0,9	
600 Kartoffler indtag (aflæsning)	Line	109,4	95,5	769,6	-68,7	2,2	-19,4	-4,2	0,0	0,0	19,4	
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	92,3	690,9	-67,8	1,8	0,0	-8,3	0,0	2,5	20,6	
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	74,1	495,1	-64,9	-3,0	0,0	-0,9	0,0	0,0	8,3	
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	73,5	499,3	-65,0	1,6	0,0	-0,5	0,0	0,0	12,6	
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	73,6	503,7	-65,0	1,2	0,0	-0,3	0,0	0,2	12,7	
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	79,0	508,0	-65,1	0,3	0,0	-3,1	0,0	2,7	16,7	
622 Afkast kølecyklon 1	Point	83,2	83,2	498,4	-64,9	-0,9	0,0	-1,7	0,0	0,0	15,7	
623 Afkast kølecyklon 2	Point	82,0	82,0	510,2	-65,1	-1,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	13,8	
624 Luftindtag tørreri V	Line	76,3	67,3	503,2	-65,0	0,3	0,0	-0,3	4,0	0,0	15,3	
625 Afkast tørreri 1	Point	89,2	89,2	496,6	-64,9	0,1	0,0	-2,0	0,0	0,0	22,4	
626 Afkast tørreri 2	Point	87,3	87,3	508,6	-65,1	0,0	0,0	-2,3	0,0	0,0	19,9	
627 Luftindtag tørreri Ø	Line	76,5	67,5	491,0	-64,8	0,2	0,0	-0,4	0,0	0,1	11,5	
628 Dør V	Point	87,2	87,2	508,9	-65,1	-0,1	-19,0	-2,4	4,0	0,0	4,6	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
629 Dør Ø	Point	86,3	86,3	491,6	-64,8	0,1	-11,4	-2,4	4,0	10,6	22,5	
630 Afkast filter ny fabrik	Point	85,6	85,6	505,1	-65,1	-1,6	0,0	-1,8	0,0	0,0	17,1	
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	77,7	529,2	-65,5	0,6	0,0	-1,2	0,0	0,0	14,7	
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	80,2	513,3	-65,2	-2,1	0,0	-1,9	0,0	2,5	16,6	
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	79,0	512,3	-65,2	-1,7	0,0	-1,4	0,0	1,3	15,0	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	57,6	470,6	-64,4	2,6	-2,6	-1,9	0,0	3,5	21,4	
Rute 03 Aflæsning af kartofler i grube	Line	95,8	78,5	523,1	-65,4	2,2	-5,5	-2,2	0,0	2,3	27,3	
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,6	553,4	-65,9	2,5	-14,4	-2,1	0,0	2,3	24,9	
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	78,9	493,5	-64,9	2,7	-19,8	-2,0	0,0	12,7	31,3	
Rute 06 Udlevering	Line	82,9	56,8	508,0	-65,1	1,5	-5,0	-2,4	0,0	3,1	15,0	
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	47,1	417,5	-63,4	2,5	-6,9	-1,5	0,0	2,9	3,1	
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,2	47,1	510,6	-65,2	1,7	-4,4	-1,9	0,0	2,5	6,1	
Rute 09 Udlevering af proteymylase	Line	84,2	59,6	394,3	-62,9	1,4	-7,9	-1,6	0,0	0,3	13,5	
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	57,6	879,5	-69,9	2,0	-4,9	-4,1	0,0	0,0	9,5	
Rute 12 Pulp	Line	88,5	57,6	753,1	-68,5	1,4	-2,8	-3,2	0,0	0,4	15,7	
Rute 13A Aflæsning af kartofler	Point	95,8	95,8	767,3	-68,7	1,9	-18,0	-2,0	0,0	0,0	9,0	
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	74,1	783,8	-68,9	2,0	-7,1	-3,6	0,0	0,0	25,0	
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,3	727,7	-68,2	1,4	-12,3	-3,5	0,0	0,0	20,0	
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	71,2	554,8	-65,9	1,0	-8,0	-2,6	0,0	3,0	30,2	
Rute 17 Personbiler Åhusevej 6	Line	75,9	45,3	756,9	-68,6	1,8	-8,8	-3,2	0,0	0,1	-2,9	
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	57,6	875,9	-69,8	2,0	-4,0	-4,0	0,0	0,0	10,6	
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind	Point	90,8	90,8	897,5	-70,1	1,9	-18,2	-2,3	0,0	0,0	2,2	
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud	Point	90,8	90,8	886,9	-69,9	1,6	-11,6	-2,4	0,0	0,0	8,4	
Rute 21 Brovægt gl. fabrik	Point	90,8	90,8	487,9	-64,8	3,1	-13,4	-1,1	0,0	4,6	19,2	
Rute 22A Olie til proteinfabrik	Line	83,4	56,8	513,6	-65,2	1,6	-5,5	-2,4	0,0	3,0	14,9	
Rute 22B Aflæsning olie proteinfabrik	Point	90,8	90,8	559,6	-65,9	2,2	-16,8	-1,4	0,0	1,7	10,5	
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	56,8	389,7	-62,8	0,0	-0,1	-2,1	0,0	2,9	15,9	
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	90,8	382,5	-62,6	-0,4	0,0	-1,9	0,0	2,3	28,1	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	58,9	434,9	-63,8	2,6	-0,5	-2,0	0,0	3,2	21,0	
Rute 26 Eltrck ved fiberafd.	Line	85,9	69,6	467,0	-64,4	2,4	-18,3	-1,1	0,0	13,8	18,3	
Receiver R17 Ericavej 1												
107Ab Ventilationsrist	Point	80,0	80,0	328,5	-61,3	-1,3	-20,4	-1,3	0,0	0,0	-4,2	
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	73,1	327,6	-61,3	0,1	-20,7	-1,8	0,0	9,8	-0,8	
109Ab Indsugning, riverum	Point	61,3	61,3	331,2	-61,4	-1,1	-16,9	-0,3	0,0	5,0	-13,4	
111Ab Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	89,0	335,2	-61,5	0,6	-22,2	-2,7	0,0	0,0	3,3	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
111Ab Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	89,0	333,2	-61,4	0,6	-22,1	-2,5	0,0	0,0	3,6	
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	79,5	310,8	-60,8	-2,7	-1,2	-1,7	0,0	0,0	13,1	
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	79,4	297,4	-60,5	0,9	-20,6	-1,2	0,0	7,2	5,1	
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	80,5	305,6	-60,7	0,9	-20,9	-1,2	0,0	21,3	19,9	
123Af Kølecyklon 1	Point	72,1	72,1	324,9	-61,2	0,4	0,0	-0,2	0,0	0,0	11,1	
124Af Tørreri 2	Point	73,1	73,1	324,6	-61,2	-0,6	0,0	-0,4	0,0	0,2	11,1	
125Af Tørreri 1	Point	74,0	74,0	325,9	-61,3	-1,5	0,0	-0,6	0,0	0,3	10,9	
126Af Kølecyklon 2	Point	72,2	72,2	323,7	-61,2	0,2	0,0	-0,3	0,0	0,4	11,4	
127 V Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	337,5	-61,6	0,4	-19,9	-3,1	0,0	0,9	11,8	
127 Ø Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	333,5	-61,5	0,5	-20,4	-3,0	4,0	0,3	14,9	
130 Afkast silo 4	Point	81,4	81,4	345,5	-61,8	-1,2	0,0	-1,0	0,0	0,0	17,4	
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	85,6	346,8	-61,8	0,5	-4,7	-2,0	0,0	0,0	17,6	
202Af Afkast råmelsilo 1	Point	87,9	87,9	328,2	-61,3	-0,4	-21,6	-1,0	0,0	0,0	3,6	
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	81,0	293,0	-60,3	-1,0	-0,2	-4,0	0,0	0,0	15,4	
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	75,9	327,9	-61,3	0,0	-21,4	-0,8	0,0	0,0	-7,6	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	74,3	372,3	-62,4	-1,0	-18,8	-1,9	0,0	0,0	-6,7	
207Ab Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	77,9	373,9	-62,4	0,1	-17,7	-2,1	0,0	0,2	-1,1	
208Ab Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	66,8	298,0	-60,5	0,9	-21,0	-1,8	0,0	4,3	-8,3	
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	85,6	307,1	-60,7	-1,9	-1,6	-1,9	0,0	0,0	19,4	
210 Afkast silo 2	Point	82,0	82,0	288,8	-60,2	-1,4	0,0	-1,7	0,0	0,0	18,6	
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	83,1	310,4	-60,8	-2,5	-0,7	-2,2	0,0	0,0	16,8	
212 Afkast silo 5	Point	79,5	79,5	248,7	-58,9	-0,2	-7,4	-1,1	0,0	0,0	11,9	
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	82,2	257,6	-59,2	0,4	-15,4	-0,9	0,0	0,0	7,1	
215 Afkast råmelsilo 2	Point	82,1	82,1	345,2	-61,8	-0,3	-13,2	-0,5	0,0	0,0	6,3	
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	79,5	222,8	-57,9	0,3	-16,9	-0,7	0,0	0,0	4,2	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	79,5	194,3	-56,8	-0,3	-10,5	-0,6	0,0	0,3	11,5	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	79,5	201,2	-57,1	-0,2	-13,3	-0,5	0,0	0,0	8,4	
300 Kartoffler indtag (afæsning)	Line	109,4	96,4	353,9	-62,0	1,4	-3,9	-2,9	0,0	0,0	42,1	
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	84,4	365,2	-62,2	1,3	-20,8	-1,5	0,0	1,2	15,7	
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	84,6	365,0	-62,2	1,6	-22,0	-1,5	0,0	2,5	17,5	
303Ab Forraffinering, nord	Point	92,8	92,8	368,2	-62,3	1,2	-20,7	-1,3	0,0	0,0	9,6	
303Ab Forraffinering, nord aften nat	Point	85,4	85,4	368,2	-62,3	1,3	-21,0	-2,0	0,0	0,0	1,4	
304Ab Forraffinering, syd	Point	92,8	92,8	374,5	-62,5	1,3	-20,2	-1,3	0,0	2,0	12,0	
304Ab Forraffinering, syd aften nat	Point	89,6	89,6	374,5	-62,5	1,5	-20,8	-2,2	0,0	2,5	8,1	
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	86,2	367,3	-62,3	1,1	-16,9	-0,8	0,0	1,1	23,3	
306/307 Tromler	Area	99,7	83,7	370,8	-62,4	1,0	-21,0	-1,3	0,0	2,6	18,7	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
308Ab Luftindtag i port, forraffinerings åben port dag	Point	92,8	92,8	396,4	-63,0	1,4	-20,3	-1,7	0,0	0,0	9,3	
309Ab Åbning under tromler	Point	91,2	91,2	369,2	-62,3	1,3	-20,7	-1,4	3,0	0,0	11,0	
311Ma Stenudtag forraffinerings	Point	92,0	92,0	377,6	-62,5	1,9	-23,8	-2,8	0,0	2,2	6,9	
320Ab Port, luftindtag	Point	78,6	78,6	375,8	-62,5	0,9	-19,1	-2,1	4,0	0,0	-0,1	
332Ab Luftindtag	Point	89,4	89,4	330,1	-61,4	0,7	-21,5	-2,0	0,0	0,0	8,2	
333Ab Luftindtag	Point	79,3	79,3	328,6	-61,3	0,4	-21,3	-2,6	0,0	1,6	-3,9	
342 Luftindtag	Point	86,5	86,5	412,7	-63,3	1,5	-25,0	-1,8	0,0	0,0	-2,1	
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	73,5	402,5	-63,1	1,6	-23,2	-2,3	0,0	0,2	-10,3	
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	74,0	412,1	-63,3	1,7	-20,0	-3,1	0,0	2,6	-5,2	
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	71,9	389,0	-62,8	1,6	-21,3	-1,4	0,0	2,2	-9,7	
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	87,3	396,9	-63,0	1,5	-20,2	-1,4	0,0	0,0	7,1	
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	Point	86,7	86,7	398,5	-63,0	1,5	-19,6	-1,5	0,0	0,0	7,1	
348 Luftindtag	Point	84,4	84,4	391,4	-62,8	1,5	-23,9	-1,2	0,0	3,5	4,5	
349 Facade vest ved forraffinerings	Area	91,1	74,6	399,7	-63,0	1,1	-24,3	-1,3	0,0	0,0	3,7	
350 Facade syd ved forraffinerings	Area	89,9	69,8	391,0	-62,8	1,0	-23,6	-0,8	0,0	0,0	3,6	
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	75,9	283,2	-60,0	-0,8	0,0	-0,8	0,0	0,7	15,1	
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	89,0	287,9	-60,2	0,2	-18,5	-1,2	0,0	2,1	14,4	
411B Åben port vest fibertørreri	Point	95,3	95,3	287,9	-60,2	0,4	-19,2	-1,7	0,0	2,3	20,0	
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	72,7	303,1	-60,6	0,3	-18,6	-0,8	0,0	14,3	10,3	
412B Åben port Syd fibertørreri	Point	91,0	91,0	303,1	-60,6	0,8	-20,2	-1,8	1,2	13,7	27,0	
504 Proteintørreri	Point	82,2	82,2	398,4	-63,0	1,2	-3,8	-0,1	0,0	0,0	16,4	
505 Port decanter bygning	Point	90,8	90,8	425,4	-63,6	1,5	-25,0	-2,0	0,0	0,0	4,8	
506 Gl. inddampere	Point	92,1	92,1	405,7	-63,2	0,3	-11,9	-0,8	0,0	0,0	16,4	
507a Inddampere top	Point	88,7	88,7	409,5	-63,2	0,0	-9,6	-1,2	0,0	0,0	14,6	
507b Inddampere bund	Point	87,1	87,1	408,3	-63,2	1,4	-24,9	-0,9	0,0	0,0	-0,5	
600 Kartoffler indtag (aflæsning)	Line	109,4	95,5	718,3	-68,1	1,9	-20,8	-3,6	0,0	0,0	18,9	
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	92,3	637,9	-67,1	1,4	-18,3	-4,3	0,0	1,5	5,5	
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	74,1	432,1	-63,7	-3,7	0,0	-0,8	0,0	2,6	11,5	
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	73,5	436,8	-63,8	1,3	0,0	-0,5	0,0	0,9	14,4	
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	73,6	441,6	-63,9	0,9	0,0	-0,2	0,0	0,3	13,7	
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	79,0	446,5	-64,0	-0,4	0,0	-2,9	0,0	2,5	17,2	
622 Afkast kølecyklon 1	Point	83,2	83,2	432,2	-63,7	-1,5	0,0	-1,5	0,0	0,0	16,4	
623 Afkast kølecyklon 2	Point	82,0	82,0	437,3	-63,8	-1,7	0,0	-1,9	0,0	0,0	14,6	
624 Luftindtag tørreri V	Line	76,3	67,3	429,5	-63,7	0,1	0,0	-0,2	4,0	0,0	16,5	
625 Afkast tørreri 1	Point	89,2	89,2	430,1	-63,7	-0,3	0,0	-1,8	0,0	0,0	23,4	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
626 Afkast tørreri 2	Point	87,3	87,3	435,4	-63,8	-0,4	0,0	-2,1	0,0	0,0	21,0	
627 Luftindtag tørreri Ø	Line	76,5	67,5	424,8	-63,6	-0,1	0,0	-0,3	0,0	0,1	12,6	
628 Dør V	Point	87,2	87,2	434,0	-63,7	-0,9	-13,8	-1,9	4,0	0,0	10,9	
629 Dør Ø	Point	86,3	86,3	427,3	-63,6	-0,5	-13,7	-2,1	4,0	5,6	16,0	
630 Afkast filter ny fabrik	Point	85,6	85,6	436,2	-63,8	-2,6	0,0	-1,7	0,0	0,0	17,5	
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	77,7	472,7	-64,5	-0,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	15,0	
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	80,2	452,3	-64,1	-3,0	0,0	-1,9	0,0	1,4	15,6	
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	79,0	451,3	-64,1	-2,6	0,0	-1,3	0,0	2,2	16,3	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	57,6	303,3	-60,6	0,6	-2,3	-1,5	0,0	1,5	22,0	
Rute 03 Aflæsning af kartofler i grube	Line	95,8	78,5	353,9	-62,0	0,9	-5,5	-1,7	0,0	0,0	27,6	
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,6	384,4	-62,7	1,3	-13,4	-1,8	0,0	2,9	28,9	
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	78,9	326,3	-61,3	1,1	-20,2	-1,5	0,0	9,6	30,3	
Rute 06 Udlevering	Line	82,9	56,8	344,4	-61,7	0,6	-6,9	-1,9	0,0	1,4	14,4	
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	47,1	257,2	-59,2	0,2	-4,4	-1,2	0,0	0,8	5,7	
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,2	47,1	346,3	-61,8	0,8	-7,4	-1,5	0,0	0,7	3,9	
Rute 09 Udlevering af proteinyase	Line	84,2	59,6	263,0	-59,4	1,2	-10,1	-1,2	0,0	0,4	15,1	
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	57,6	824,2	-69,3	1,9	-11,8	-2,7	0,0	0,0	4,5	
Rute 12 Pulp	Line	88,5	57,6	707,7	-68,0	1,4	-3,5	-2,8	0,0	0,4	15,9	
Rute 13A Aflæsning af kartofler	Point	95,8	95,8	715,3	-68,1	1,8	-19,3	-1,7	0,0	0,0	8,6	
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	74,1	734,0	-68,3	1,8	-17,3	-2,2	0,0	0,0	16,5	
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,3	678,0	-67,6	1,1	-16,4	-3,1	0,0	0,0	16,5	
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	71,2	510,5	-65,2	0,5	-12,5	-2,1	0,0	6,5	29,8	
Rute 17 Personbiler Åhusevej 6	Line	75,9	45,3	687,9	-67,7	1,5	-11,4	-1,6	0,0	0,1	-3,2	
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	57,6	820,0	-69,3	1,8	-11,8	-2,6	0,0	0,0	4,7	
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind	Point	90,8	90,8	840,0	-69,5	2,4	-11,2	-2,2	0,0	0,0	10,3	
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud	Point	90,8	90,8	833,4	-69,4	2,2	-12,4	-2,0	0,0	0,0	9,2	
Rute 21 Brovægt gl. fabrik	Point	90,8	90,8	322,3	-61,2	0,9	-15,5	-0,8	0,0	3,8	18,0	
Rute 22A Olie til proteinfabrik	Line	83,4	56,8	348,9	-61,8	0,6	-7,3	-1,9	0,0	1,3	14,3	
Rute 22B Aflæsning olie proteinfabrik	Point	90,8	90,8	391,9	-62,9	0,4	-18,0	-1,4	0,0	0,0	9,0	
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	56,8	230,8	-58,3	-0,8	-0,6	-1,4	0,0	0,8	17,7	
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	90,8	221,4	-57,9	-1,1	-1,2	-1,3	0,0	0,0	29,2	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	58,9	271,3	-59,7	0,7	-0,2	-1,5	0,0	1,6	22,5	
Rute 26 Eltrck ved fiberafd.	Line	85,9	69,6	300,2	-60,5	-0,4	-19,1	-1,0	0,0	10,8	15,7	
Receiver R18 Ericavej 4												
107Ab Ventilationsrist	Point	80,0	80,0	299,3	-60,5	1,2	-20,1	-1,0	0,0	0,4	0,0	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	73,1	305,0	-60,7	2,0	-20,9	-1,6	0,0	0,3	-7,8	
109Ab Indsugning, riverum	Point	61,3	61,3	307,5	-60,7	1,4	-18,5	-0,5	0,0	1,1	-15,9	
111Ab Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	89,0	313,1	-60,9	2,2	-21,9	-2,5	0,0	0,3	6,1	
111Ab Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	89,0	310,6	-60,8	2,2	-20,9	-2,8	0,0	0,3	7,0	
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	79,5	312,7	-60,9	-0,3	-1,5	-1,5	0,0	0,0	15,3	
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	79,4	291,7	-60,3	2,7	-20,4	-1,2	0,0	5,3	5,5	
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	80,5	294,5	-60,4	2,7	-19,6	-0,9	0,0	0,1	2,4	
123Af Kølecyclon 1	Point	72,1	72,1	300,5	-60,5	1,8	0,0	-0,3	0,0	0,4	13,5	
124Af Tørreri 2	Point	73,1	73,1	301,1	-60,6	1,5	0,0	-0,5	0,0	0,1	13,7	
125Af Tørreri 1	Point	74,0	74,0	301,7	-60,6	1,2	0,0	-0,6	0,0	0,1	14,1	
126Af Kølecyclon 2	Point	72,2	72,2	300,0	-60,5	1,8	0,0	-0,4	0,0	0,2	13,3	
127 V Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	318,9	-61,1	2,3	-22,2	-2,2	0,0	1,2	13,0	
127 Ø Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	314,0	-60,9	2,3	-22,3	-2,4	4,0	1,1	16,7	
130 Afkast silo 4	Point	81,4	81,4	428,8	-63,6	-1,6	0,0	-1,3	0,0	0,0	14,9	
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	85,6	431,4	-63,7	-0,3	-0,2	-2,8	0,0	0,0	18,6	
202Af Afkast råmelsilo 1	Point	87,9	87,9	394,8	-62,9	-0,4	-13,8	-0,7	0,0	0,0	10,1	
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	81,0	344,9	-61,7	-0,9	0,0	-4,1	0,0	0,0	14,3	
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	75,9	394,9	-62,9	-0,1	-19,8	-1,0	0,0	0,0	-7,9	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	74,3	414,0	-63,3	-0,7	-16,5	-1,3	0,0	0,0	-4,4	
207Ab Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	77,9	414,4	-63,3	0,5	-15,7	-1,5	0,0	0,2	1,0	
208Ab Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	66,8	350,0	-61,9	0,8	-19,6	-2,1	0,0	17,9	4,9	
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	85,6	376,5	-62,5	-2,1	-0,4	-2,1	0,0	0,0	18,5	
210 Afkast silo 2	Point	82,0	82,0	347,4	-61,8	-1,3	0,0	-2,0	0,0	0,0	16,8	
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	83,1	383,4	-62,7	-2,7	0,0	-2,1	0,0	0,0	15,6	
212 Afkast silo 5	Point	79,5	79,5	341,3	-61,7	0,0	-1,1	-2,5	0,0	0,0	14,2	
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	82,2	358,9	-62,1	0,4	-10,2	-1,6	0,0	0,0	8,8	
215 Afkast råmelsilo 2	Point	82,1	82,1	410,8	-63,3	-0,4	-15,3	-0,6	0,0	0,0	2,6	
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	79,5	331,6	-61,4	1,3	-19,4	-0,5	0,0	0,4	-0,2	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	79,5	299,6	-60,5	1,1	-11,3	-1,2	0,0	0,0	7,6	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	79,5	315,9	-61,0	1,2	-18,3	-0,5	0,0	1,0	1,9	
300 Kartoffler indtag (afæsning)	Line	109,4	96,4	361,8	-62,2	2,0	-20,0	-1,9	0,0	0,0	27,4	
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	84,4	360,8	-62,1	3,1	-15,7	-0,9	0,0	5,0	27,2	
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	84,6	359,0	-62,1	3,1	-17,5	-1,1	0,0	7,7	29,2	
303Ab Forraffinering, nord	Point	92,8	92,8	364,5	-62,2	3,0	-10,0	-1,0	0,0	0,1	22,6	
303Ab Forraffinering, nord aften nat	Point	85,4	85,4	364,5	-62,2	3,2	-11,4	-1,4	0,0	0,1	13,7	
304Ab Forraffinering, syd	Point	92,8	92,8	366,7	-62,3	2,6	-16,5	-1,0	0,0	5,6	21,3	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
304Ab Forraffineri, syd aften nat	Point	89,6	89,6	366,7	-62,3	3,0	-18,4	-1,8	0,0	6,7	16,8	
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	86,2	358,2	-62,1	3,2	-3,7	-1,4	0,0	1,9	39,0	
306/307 Tromler	Area	99,7	83,7	365,4	-62,2	2,4	-5,7	-1,7	0,0	3,0	35,6	
308Ab Luftindtag i port, forraffineri åben port dag	Point	92,8	92,8	397,7	-63,0	3,1	-15,9	-1,2	0,0	0,0	15,9	
309Ab Åbning under tromler	Point	91,2	91,2	366,7	-62,3	2,7	-14,3	-0,8	-0,3	0,1	16,2	
311Ma Stenudtag forraffineri	Point	92,0	92,0	377,4	-62,5	3,6	-23,5	-2,4	0,0	0,1	7,3	
320Ab Port, luftindtag	Point	78,6	78,6	421,7	-63,5	1,4	-19,3	-2,1	4,0	0,0	-1,0	
332Ab Luftindtag	Point	89,4	89,4	396,0	-62,9	0,6	-20,7	-2,1	0,0	0,7	7,9	
333Ab Luftindtag	Point	79,3	79,3	394,5	-62,9	0,4	-18,5	-1,5	0,0	7,5	4,2	
342 Luftindtag	Point	86,5	86,5	465,1	-64,3	1,2	-22,0	-2,1	0,0	0,0	-0,8	
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	73,5	444,6	-64,0	1,6	-22,5	-2,6	0,0	0,0	-11,0	
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	74,0	456,5	-64,2	1,8	-20,4	-3,4	0,0	1,4	-7,8	
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	71,9	427,5	-63,6	1,5	-16,5	-1,5	0,0	1,7	-6,4	
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	87,3	452,1	-64,1	1,7	-17,2	-1,7	0,0	0,1	9,1	
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	Point	86,7	86,7	454,9	-64,2	1,7	-16,9	-1,9	0,0	0,4	8,9	
348 Luftindtag	Point	84,4	84,4	450,9	-64,1	1,4	-17,8	-1,1	0,0	3,5	9,3	
349 Facade vest ved forraffineri	Area	91,1	74,6	398,3	-63,0	2,5	-19,7	-1,1	0,0	0,1	9,8	
350 Facade syd ved forraffineri	Area	89,9	69,8	384,2	-62,7	2,2	-18,3	-0,7	0,0	0,0	10,4	
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	75,9	281,2	-60,0	0,9	0,0	-0,7	0,0	0,6	16,7	
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	89,0	288,5	-60,2	1,9	-19,7	-1,2	0,0	0,0	12,8	
411B Åben port vest fibertørreri	Point	95,3	95,3	288,5	-60,2	2,0	-20,4	-1,6	0,0	0,0	18,1	
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	72,7	289,3	-60,2	2,5	-19,4	-0,9	-0,5	0,0	-2,7	
412B Åben port Syd fibertørreri	Point	91,0	91,0	289,3	-60,2	2,7	-20,3	-1,7	-0,7	0,1	13,8	
504 Proteintørreri	Point	82,2	82,2	446,2	-64,0	0,9	0,0	-0,5	0,0	0,0	18,7	
505 Port decanter bygning	Point	90,8	90,8	473,6	-64,5	1,2	-22,0	-2,3	0,0	0,0	6,2	
506 Gl. inddampere	Point	92,1	92,1	462,1	-64,3	-1,7	0,0	-2,0	0,0	0,0	24,0	
507a Inddampere top	Point	88,7	88,7	472,0	-64,5	-0,5	-9,0	-1,5	0,0	0,0	13,2	
507b Inddampere bund	Point	87,1	87,1	471,0	-64,5	1,4	-24,5	-1,0	0,0	0,1	-1,3	
600 Kartoffler indtag (aflesning)	Line	109,4	95,5	852,3	-69,6	2,9	-24,9	-4,9	0,0	0,0	12,9	
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	92,3	772,0	-68,7	2,5	-24,9	-7,1	0,0	2,4	-3,5	
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	74,1	566,3	-66,1	-1,2	-11,9	-0,3	0,0	2,7	0,3	
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	73,5	571,0	-66,1	1,8	-9,7	-0,1	0,0	0,2	2,6	
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	73,6	575,9	-66,2	1,5	-9,3	-0,1	0,0	0,2	2,7	
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	79,0	580,8	-66,3	1,4	-17,7	-2,0	0,0	2,7	0,1	
622 Afkast kølecyklon 1	Point	83,2	83,2	565,6	-66,0	0,9	-13,2	-0,6	0,0	0,0	4,3	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
623 Afkast kølecyklon 2	Point	82,0	82,0	569,1	-66,1	0,9	-14,0	-0,8	0,0	0,0	1,9	
624 Luftindtag tørreri V	Line	76,3	67,3	561,3	-66,0	0,4	-9,2	-0,1	4,0	0,0	5,6	
625 Afkast tørreri 1	Point	89,2	89,2	563,5	-66,0	1,2	-12,2	-0,4	0,0	0,0	11,8	
626 Afkast tørreri 2	Point	87,3	87,3	567,2	-66,1	1,0	-12,8	-0,5	0,0	0,0	9,0	
627 Luftindtag tørreri Ø	Line	76,5	67,5	558,4	-65,9	0,5	-9,7	-0,1	0,0	0,1	1,4	
628 Dør V	Point	87,2	87,2	565,4	-66,0	0,7	-24,4	-2,6	4,0	1,3	0,2	
629 Dør Ø	Point	86,3	86,3	561,3	-66,0	1,1	-24,7	-2,9	4,0	3,7	1,5	
630 Afkast filter ny fabrik	Point	85,6	85,6	569,0	-66,1	0,9	-15,2	-1,2	0,0	0,0	4,0	
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	77,7	607,7	-66,7	2,5	-12,6	-0,4	0,0	0,0	3,6	
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	80,2	586,6	-66,4	0,3	-14,4	-0,8	0,0	0,0	2,0	
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	79,0	585,6	-66,3	0,1	-13,2	-0,5	0,0	0,1	2,2	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	57,6	288,5	-60,2	2,6	-5,6	-1,2	0,0	1,8	21,7	
Rute 03 Aflæsning af kartofler i grube	Line	95,8	78,5	360,7	-62,1	2,1	-19,0	-1,1	0,0	0,0	15,6	
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,6	387,3	-62,8	2,5	-19,1	-1,3	0,0	1,8	23,8	
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	78,9	318,6	-61,1	2,9	-17,8	-1,0	0,0	0,7	26,2	
Rute 06 Udlevering	Line	82,9	56,8	399,1	-63,0	0,6	-4,9	-1,9	0,0	1,1	14,9	
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	47,1	227,0	-58,1	2,1	-7,6	-0,9	0,0	1,0	5,8	
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,2	47,1	400,6	-63,0	0,5	-4,5	-1,6	0,0	1,1	5,7	
Rute 09 Udlevering af proteinyklase	Line	84,2	59,6	376,0	-62,5	2,2	-22,1	-1,2	0,0	4,1	4,7	
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	57,6	959,4	-70,6	3,0	-18,9	-2,2	0,0	0,0	-2,3	
Rute 12 Pulp	Line	88,5	57,6	848,2	-69,6	3,0	-17,7	-1,9	0,0	0,1	2,5	
Rute 13A Aflæsning af kartofler	Point	95,8	95,8	849,2	-69,6	2,8	-24,5	-2,7	0,0	0,0	1,9	
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	74,1	868,3	-69,8	3,0	-24,8	-3,2	0,0	0,0	7,7	
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,3	812,6	-69,2	2,8	-24,8	-3,2	0,0	0,0	8,2	
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	71,2	647,1	-67,2	2,9	-23,8	-2,0	0,0	3,4	15,8	
Rute 17 Personbiler Åhusevej 6	Line	75,9	45,3	827,6	-69,3	2,7	-18,1	-1,2	0,0	0,1	-10,0	
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	57,6	956,1	-70,6	3,0	-19,0	-2,2	0,0	0,0	-2,4	
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind	Point	90,8	90,8	971,9	-70,7	3,1	-16,0	-2,0	0,0	0,0	5,1	
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud	Point	90,8	90,8	966,3	-70,7	3,3	-22,3	-1,9	0,0	0,0	-0,8	
Rute 21 Brovægt gl. fabrik	Point	90,8	90,8	306,6	-60,7	3,4	-6,9	-1,0	0,0	2,5	28,0	
Rute 22A Olie til proteinfabrik	Line	83,4	56,8	401,3	-63,1	0,7	-5,5	-1,8	0,0	1,2	14,9	
Rute 22B Aflæsning olie proteinfabrik	Point	90,8	90,8	428,2	-63,6	1,5	-11,9	-1,2	0,0	4,0	19,6	
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	56,8	311,1	-60,8	-0,4	-1,4	-1,7	0,0	0,3	13,9	
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	90,8	298,2	-60,5	-1,1	0,0	-1,6	0,0	0,0	27,6	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	58,9	250,4	-59,0	2,6	-6,7	-1,1	0,0	2,3	19,7	
Rute 26 Eltrck ved fiberafd.	Line	85,9	69,6	292,5	-60,3	2,1	-15,9	-0,8	0,0	1,4	12,4	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
Receiver R19 Avej 3												
107Ab Ventilationsrist	Point	80,0	80,0	229,5	-58,2	-1,7	-15,6	-0,6	4,0	0,0	7,9	
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	73,1	244,6	-58,8	-0,1	-21,0	-1,5	0,0	2,1	-6,2	
109Ab Indsugning, riverum	Point	61,3	61,3	241,7	-58,7	-1,6	-17,6	-0,4	0,0	0,0	-16,8	
111Ab Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	89,0	245,3	-58,8	0,1	-19,8	-2,7	0,0	1,3	9,1	
111Ab Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	89,0	244,3	-58,7	0,1	-19,7	-2,6	0,0	1,9	9,9	
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	79,5	301,1	-60,6	-1,8	-2,7	-0,7	0,0	0,0	13,7	
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	79,4	283,2	-60,0	1,5	-23,4	-1,3	0,0	0,0	-3,8	
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	80,5	271,4	-59,7	1,2	-19,7	-1,1	0,0	3,5	4,6	
123Af Kølecyclon 1	Point	72,1	72,1	241,5	-58,7	0,6	0,0	-0,2	0,0	0,0	13,9	
124Af Tørreri 2	Point	73,1	73,1	243,7	-58,7	-0,3	0,0	-0,3	0,0	0,0	13,7	
125Af Tørreri 1	Point	74,0	74,0	242,0	-58,7	-1,1	0,0	-0,5	0,0	0,0	13,7	
126Af Kølecyclon 2	Point	72,2	72,2	243,1	-58,7	0,4	-0,9	-0,2	0,0	0,2	13,0	
127 V Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	253,5	-59,1	0,2	-19,8	-2,7	0,0	1,1	14,7	
127 Ø Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	251,2	-59,0	0,2	-19,7	-2,6	2,4	0,4	16,7	
130 Afkast silo 4	Point	81,4	81,4	530,5	-65,5	-0,8	0,0	-1,5	0,0	0,0	13,6	
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	85,6	535,3	-65,6	0,4	-0,3	-3,4	0,0	0,0	16,7	
202Af Afkast rāmelsilo 1	Point	87,9	87,9	471,0	-64,5	0,0	-9,8	-1,0	0,0	0,0	12,7	
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	81,0	415,4	-63,4	0,4	-12,3	-1,2	0,0	0,4	4,9	
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	75,9	471,9	-64,5	0,4	-8,3	-0,5	0,0	0,0	3,0	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	74,3	422,9	-63,5	-0,1	0,0	-2,5	0,0	0,0	11,2	
207Ab Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	77,9	420,3	-63,5	1,0	-2,1	-4,5	0,0	0,0	11,8	
208Ab Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	66,8	417,6	-63,4	1,6	-25,0	-2,4	0,0	2,4	-17,1	
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	85,6	468,5	-64,4	-0,9	-0,6	-2,4	0,0	0,0	17,2	
210 Afkast silo 2	Point	82,0	82,0	431,7	-63,7	-0,5	0,0	-2,3	0,0	0,0	15,5	
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	83,1	480,0	-64,6	-1,5	0,0	-2,3	0,0	0,0	14,7	
212 Afkast silo 5	Point	79,5	79,5	501,7	-65,0	0,5	-0,2	-3,0	0,0	1,4	13,2	
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	82,2	530,9	-65,5	0,4	-7,2	-2,6	0,0	0,4	7,7	
215 Afkast rāmelsilo 2	Point	82,1	82,1	477,4	-64,6	-0,2	-8,8	-0,8	0,0	0,0	7,8	
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	79,5	531,5	-65,5	0,6	-2,6	-3,9	0,0	0,4	8,6	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	79,5	505,7	-65,1	0,6	-0,2	-3,0	0,0	0,4	12,2	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	79,5	535,4	-65,6	0,7	-6,5	-2,4	0,0	0,4	6,1	
300 Kartoffler indtag (afæsning)	Line	109,4	96,4	322,7	-61,2	2,0	-16,2	-1,6	0,0	0,2	32,7	
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	84,4	292,8	-60,3	0,8	-15,7	-1,0	0,0	2,8	24,4	
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	84,6	288,4	-60,2	0,8	-17,4	-1,1	0,0	2,1	23,4	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
303Ab Forraffinering, nord	Point	92,8	92,8	295,7	-60,4	-0,1	-14,2	-0,9	0,0	0,1	17,2	
303Ab Forraffinering, nord aften nat	Point	85,4	85,4	295,7	-60,4	0,6	-15,7	-1,3	0,0	0,1	8,6	
304Ab Forraffinering, syd	Point	92,8	92,8	285,9	-60,1	-0,5	-19,5	-1,3	0,0	0,2	11,5	
304Ab Forraffinering, syd aften nat	Point	89,6	89,6	285,9	-60,1	0,5	-19,9	-1,9	0,0	0,2	8,3	
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	86,2	281,0	-60,0	0,2	-2,9	-1,4	0,0	0,0	37,2	
306/307 Tromler	Area	99,7	83,7	291,6	-60,3	-0,5	-4,8	-1,6	0,0	2,3	34,8	
308Ab Luftindtag i port, forraffinering åben port dag	Point	92,8	92,8	317,7	-61,0	1,2	-19,9	-1,6	0,0	0,2	11,6	
309Ab Åbning under tromler	Point	91,2	91,2	298,8	-60,5	0,4	-19,7	-1,4	0,0	0,2	10,1	
311Ma Stenudtag forraffinering	Point	92,0	92,0	307,6	-60,8	1,6	-19,9	-3,3	0,0	0,2	9,8	
320Ab Port, luftindtag	Point	78,6	78,6	436,7	-63,8	2,0	0,0	-2,7	-2,4	0,0	11,8	
332Ab Luftindtag	Point	89,4	89,4	469,6	-64,4	1,7	-23,5	-2,5	0,0	2,0	5,6	
333Ab Luftindtag	Point	79,3	79,3	468,9	-64,4	1,5	-18,8	-2,0	0,0	1,4	-2,9	
342 Luftindtag	Point	86,5	86,5	476,5	-64,6	1,3	-19,8	-2,3	0,0	0,0	1,1	
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	73,5	439,6	-63,9	1,8	-20,0	-2,9	0,0	0,1	-8,3	
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	74,0	451,9	-64,1	2,2	-20,2	-3,3	0,0	0,3	-8,2	
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	71,9	422,0	-63,5	1,0	-5,2	-2,5	0,0	2,7	4,4	
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	87,3	475,7	-64,5	1,7	-19,3	-2,3	0,0	1,5	7,3	
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	Point	86,7	86,7	480,4	-64,6	1,9	-19,0	-2,4	0,0	0,6	6,2	
348 Luftindtag	Point	84,4	84,4	485,5	-64,7	2,1	-7,6	-1,8	0,0	0,0	15,5	
349 Facade vest ved forraffinering	Area	91,1	74,6	308,1	-60,8	-0,9	-10,5	-0,9	0,0	0,0	18,0	
350 Facade syd ved forraffinering	Area	89,9	69,8	292,9	-60,3	-1,7	-2,4	-1,0	0,0	1,8	26,2	
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	75,9	292,4	-60,3	-0,3	0,0	-0,8	0,0	1,0	15,6	
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	89,0	296,7	-60,4	1,2	-21,6	-1,3	0,0	0,1	9,9	
411B Åben port vest fibertørreri	Point	95,3	95,3	296,7	-60,4	1,3	-22,1	-1,7	0,0	0,1	15,5	
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	72,7	265,8	-59,5	1,0	-19,4	-1,0	-1,9	4,0	-1,0	
412B Åben port Syd fibertørreri	Point	91,0	91,0	265,8	-59,5	1,3	-19,9	-1,7	-0,2	4,2	18,2	
504 Proteintørreri	Point	82,2	82,2	455,3	-64,2	1,2	0,0	-0,5	0,0	0,0	18,7	
505 Port decanter bygning	Point	90,8	90,8	471,4	-64,5	1,3	-19,9	-2,5	0,0	0,0	8,3	
506 Gl. inddampere	Point	92,1	92,1	485,1	-64,7	-1,0	0,0	-2,0	0,0	0,0	24,4	
507a Inddampere top	Point	88,7	88,7	506,8	-65,1	-0,5	0,0	-2,4	0,0	0,0	20,7	
507b Inddampere bund	Point	87,1	87,1	506,0	-65,1	0,5	-17,9	-0,8	0,0	0,0	3,9	
600 Kartoffler indtag (affæsning)	Line	109,4	95,5	1061,9	-71,5	2,1	-7,4	-6,8	0,0	0,3	26,1	
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	92,3	987,6	-70,9	1,8	-23,6	-4,6	0,0	1,1	-4,0	
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	74,1	798,4	-69,0	-1,5	-16,1	-0,5	0,0	0,1	-10,0	
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	73,5	802,9	-69,1	1,1	-14,1	-0,2	0,0	0,0	-5,8	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	73,6	807,5	-69,1	0,8	-13,8	-0,1	0,0	0,0	-5,6	
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	79,0	812,1	-69,2	0,9	-19,7	-4,0	0,0	0,3	-9,6	
622 Afkast kølecyklon 1	Point	83,2	83,2	793,8	-69,0	-0,3	0,0	-2,5	0,0	0,3	11,7	
623 Afkast kølecyklon 2	Point	82,0	82,0	787,9	-68,9	1,1	-17,0	-1,0	0,0	0,1	-3,7	
624 Luftindtag tørreri V	Line	76,3	67,3	780,6	-68,8	1,2	-13,3	-0,1	4,0	0,0	-0,8	
625 Afkast tørreri 1	Point	89,2	89,2	791,8	-69,0	0,6	0,0	-2,8	0,0	0,2	18,2	
626 Afkast tørreri 2	Point	87,3	87,3	786,0	-68,9	1,3	-15,5	-0,6	0,0	0,0	3,7	
627 Luftindtag tørreri Ø	Line	76,5	67,5	787,9	-68,9	0,5	0,0	-0,7	0,0	0,2	7,6	
628 Dør V	Point	87,2	87,2	782,4	-68,9	0,8	-24,0	-3,1	4,0	3,1	-0,9	
629 Dør Ø	Point	86,3	86,3	792,8	-69,0	1,1	-19,4	-3,9	4,0	0,3	-0,5	
630 Afkast filter ny fabrik	Point	85,6	85,6	793,2	-69,0	1,1	-18,2	-1,6	0,0	0,2	-1,9	
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	77,7	840,8	-69,5	1,1	-17,9	-0,7	0,0	0,1	-6,3	
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	80,2	817,7	-69,2	-0,5	-19,3	-1,6	0,0	0,2	-7,2	
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	79,0	816,7	-69,2	-0,6	-17,4	-0,9	0,0	0,1	-6,0	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	57,6	276,0	-59,8	1,3	-14,0	-1,0	0,0	1,6	12,3	
Rute 03 Aflæsning af kartofler i grube	Line	95,8	78,5	310,4	-60,8	1,3	-13,0	-0,9	0,0	0,1	22,5	
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,6	318,2	-61,0	1,0	-19,3	-1,4	0,0	0,3	22,1	
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	78,9	279,4	-59,9	1,5	-19,7	-1,1	0,0	4,4	27,7	
Rute 06 Udlevering	Line	82,9	56,8	452,6	-64,1	1,5	-8,6	-2,2	0,0	0,2	9,7	
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	47,1	246,4	-58,8	1,5	-16,0	-0,5	0,0	1,0	-3,4	
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,2	47,1	450,8	-64,1	1,3	-7,7	-1,8	0,0	0,1	1,0	
Rute 09 Udlevering af proteymylase	Line	84,2	59,6	562,5	-66,0	1,9	-6,2	-2,6	0,0	0,8	12,1	
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	57,6	1158,8	-72,3	2,1	-8,7	-4,0	0,0	0,2	3,8	
Rute 12 Pulp	Line	88,5	57,6	1073,9	-71,6	2,1	-7,5	-4,0	0,0	0,6	7,9	
Rute 13A Aflæsning af kartofler	Point	95,8	95,8	1058,3	-71,5	1,7	-15,5	-2,2	0,0	0,1	8,3	
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	74,1	1078,6	-71,6	1,8	-4,7	-4,9	0,0	0,3	23,3	
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,3	1028,8	-71,2	1,9	-24,1	-4,0	0,0	0,3	5,5	
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	71,2	889,3	-70,0	2,4	-16,3	-3,0	0,0	6,0	21,6	
Rute 17 Personbiler Åhusevej 6	Line	75,9	45,3	1038,4	-71,3	2,0	-6,9	-3,1	0,0	0,9	-2,5	
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	57,6	1157,5	-72,3	2,1	-9,3	-4,0	0,0	0,2	3,3	
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind	Point	90,8	90,8	1161,6	-72,3	2,4	-14,4	-2,2	0,0	0,0	4,3	
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud	Point	90,8	90,8	1162,8	-72,3	2,3	-13,1	-2,2	0,0	0,0	5,4	
Rute 21 Brovægt gl. fabrik	Point	90,8	90,8	260,5	-59,3	1,3	-21,1	-1,0	0,0	4,9	15,6	
Rute 22A Olie til proteinfabrik	Line	83,4	56,8	447,2	-64,0	1,4	-6,2	-2,3	0,0	1,1	13,4	
Rute 22B Aflæsning olie proteinfabrik	Point	90,8	90,8	417,0	-63,4	1,0	-10,1	-1,4	0,0	8,1	25,1	
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	56,8	456,9	-64,2	0,8	-0,1	-2,5	0,0	1,0	12,9	

Sagsnr.: 10423687
 Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	90,8	446,5	-64,0	0,3	-0,3	-2,4	0,0	1,5	26,0	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	58,9	257,1	-59,2	1,4	-14,3	-0,9	0,0	1,9	10,4	
Rute 26 Eltrck ved fiberafd.	Line	85,9	69,6	277,8	-59,9	1,1	-21,2	-1,0	0,0	4,6	9,6	
Receiver R19A Åvej 3												
107Ab Ventilationsrist	Point	80,0	80,0	235,8	-58,4	0,1	-14,5	-0,6	4,0	0,4	11,0	
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	73,1	251,0	-59,0	0,2	-21,0	-1,4	0,0	2,2	-5,8	
109Ab Indsugning, riverum	Point	61,3	61,3	248,2	-58,9	1,5	-18,0	-0,3	0,0	0,2	-14,2	
111Ab Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	89,0	251,9	-59,0	0,3	-19,8	-2,5	0,0	2,9	10,9	
111Ab Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	89,0	250,7	-59,0	0,3	-19,7	-2,5	0,0	2,3	10,4	
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	79,5	307,2	-60,7	-0,1	-0,8	-1,1	0,0	0,3	17,1	
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	79,4	289,2	-60,2	1,5	-22,9	-1,3	0,0	0,4	-3,1	
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	80,5	277,6	-59,9	1,2	-19,7	-1,1	0,0	4,0	4,9	
123Af Kølecyklon 1	Point	72,1	72,1	247,6	-58,9	1,3	0,0	-0,2	0,0	0,2	14,5	
124Af Tørreri 2	Point	73,1	73,1	249,8	-58,9	0,6	0,0	-0,4	0,0	0,2	14,6	
125Af Tørreri 1	Point	74,0	74,0	248,2	-58,9	0,1	0,0	-0,5	0,0	0,3	15,0	
126Af Kølecyklon 2	Point	72,2	72,2	249,2	-58,9	1,2	-1,0	-0,2	0,0	0,1	13,3	
127 V Luftindtag damprum	Line	95,0	83,8	260,1	-59,3	0,3	-19,7	-2,6	0,0	1,4	15,1	
127 Ø Luftindtag damprum	Line	95,0	83,8	257,8	-59,2	0,3	-19,6	-2,4	2,6	0,8	17,4	
130 Afkast silo 4	Point	81,4	81,4	536,5	-65,6	-0,3	0,0	-1,4	0,0	0,2	14,4	
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	85,6	541,2	-65,7	0,9	0,0	-2,8	0,0	0,3	18,3	
202Af Afkast råmelsilo 1	Point	87,9	87,9	477,2	-64,6	0,6	-7,1	-1,0	0,0	0,3	16,1	
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	81,0	421,4	-63,5	0,7	-1,2	-4,7	0,0	1,5	13,7	
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	75,9	478,0	-64,6	0,6	-6,4	-0,7	0,0	0,2	5,1	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	74,3	429,8	-63,7	1,1	0,0	-1,9	0,0	0,4	13,3	
207Ab Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	77,9	427,2	-63,6	1,5	0,0	-3,0	0,0	0,4	16,1	
208Ab Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	66,8	423,7	-63,5	1,4	-25,0	-2,4	0,0	2,7	-17,0	
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	85,6	474,3	-64,5	0,6	-1,1	-2,0	0,0	0,4	19,0	
210 Afkast silo 2	Point	82,0	82,0	437,4	-63,8	0,6	0,0	-1,9	0,0	0,4	17,2	
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	83,1	485,8	-64,7	0,4	0,0	-1,7	0,0	0,4	17,5	
212 Afkast silo 5	Point	79,5	79,5	506,4	-65,1	0,9	-0,2	-2,9	0,0	1,4	13,6	
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	82,2	535,7	-65,6	0,9	-4,9	-2,9	0,0	0,4	10,1	
215 Afkast råmelsilo 2	Point	82,1	82,1	483,7	-64,7	0,5	-6,8	-0,9	0,0	0,3	10,5	
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	79,5	535,7	-65,6	0,8	-1,3	-3,4	0,0	0,4	10,3	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	79,5	509,6	-65,1	0,8	-0,2	-2,8	0,0	0,4	12,4	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	79,5	539,2	-65,6	0,8	-3,7	-3,4	0,0	0,4	8,0	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
300 Kartoffler indtag (af læsning)	Line	109,4	96,4	329,7	-61,4	2,0	-14,9	-1,4	0,0	0,5	34,4	
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	84,4	299,9	-60,5	1,5	-14,9	-0,9	0,0	3,2	26,2	
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	84,6	295,6	-60,4	1,5	-16,9	-0,9	0,0	2,3	24,8	
303Ab Forraffinering, nord	Point	92,8	92,8	302,9	-60,6	0,9	-13,2	-0,8	0,0	0,4	19,4	
303Ab Forraffinering, nord aften nat	Point	85,4	85,4	302,9	-60,6	1,0	-14,6	-1,1	0,0	0,4	10,5	
304Ab Forraffinering, syd	Point	92,8	92,8	293,2	-60,3	0,6	-19,5	-1,1	0,0	0,4	12,8	
304Ab Forraffinering, syd aften nat	Point	89,6	89,6	293,2	-60,3	0,8	-19,9	-1,8	0,0	0,4	8,8	
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	86,2	288,2	-60,2	1,4	-2,9	-1,2	0,0	0,4	38,8	
306/307 Tromler	Area	99,7	83,7	298,8	-60,5	0,4	-4,6	-1,4	0,0	2,7	36,3	
308Ab Luftindtag i port, forraffinering åben port dag	Point	92,8	92,8	325,2	-61,2	1,5	-19,8	-1,5	0,0	0,4	12,1	
309Ab Åbning under tromler	Point	91,2	91,2	306,0	-60,7	1,4	-19,7	-1,3	0,0	0,4	11,2	
311Ma Stenudtag forraffinering	Point	92,0	92,0	314,9	-61,0	1,5	-20,0	-3,1	0,0	0,4	9,9	
320Ab Port, luftindtag	Point	78,6	78,6	443,6	-63,9	2,5	0,0	-2,4	-2,1	0,4	13,0	
332Ab Luftindtag	Point	89,4	89,4	475,9	-64,5	1,5	-19,8	-2,7	0,0	1,2	8,1	
333Ab Luftindtag	Point	79,3	79,3	475,1	-64,5	1,4	-17,3	-1,9	0,0	1,5	-1,4	
342 Luftindtag	Point	86,5	86,5	483,6	-64,7	1,7	-19,9	-2,1	0,0	0,4	1,9	
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	73,5	446,8	-64,0	1,8	-20,0	-2,7	0,0	0,5	-7,9	
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	74,0	459,1	-64,2	2,0	-20,2	-3,2	0,0	0,7	-8,0	
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	71,9	429,1	-63,6	1,3	0,0	-2,4	0,0	3,0	10,2	
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	87,3	482,7	-64,7	2,0	-18,8	-2,0	0,0	2,1	8,9	
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	Point	86,7	86,7	487,3	-64,7	2,1	-18,4	-2,0	0,0	0,9	7,5	
348 Luftindtag	Point	84,4	84,4	492,4	-64,8	2,6	0,0	-2,1	0,0	0,4	23,5	
349 Facade vest ved forraffinering	Area	91,1	74,6	315,6	-61,0	0,1	-10,3	-0,8	0,0	0,0	19,1	
350 Facade syd ved forraffinering	Area	89,9	69,8	300,4	-60,5	-0,4	-2,3	-0,9	0,0	2,2	27,9	
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	75,9	298,0	-60,5	0,0	0,0	-0,8	0,0	0,2	14,9	
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	89,0	302,7	-60,6	1,6	-21,6	-1,3	0,0	0,3	10,4	
411B Åben port vest fibertørreri	Point	95,3	95,3	302,7	-60,6	1,6	-22,0	-1,6	0,0	0,4	16,1	
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	72,7	271,9	-59,7	1,3	-19,4	-0,9	-1,8	0,3	-4,4	
412B Åben port Syd fibertørreri	Point	91,0	91,0	271,9	-59,7	1,5	-19,8	-1,7	-0,3	0,4	14,4	
504 Proteintørreri	Point	82,2	82,2	462,1	-64,3	1,5	0,0	-0,5	0,0	0,1	19,0	
505 Port decanter bygning	Point	90,8	90,8	478,6	-64,6	1,9	-19,9	-2,2	0,0	0,4	9,4	
506 Gl. inddampere	Point	92,1	92,1	492,0	-64,8	0,5	0,0	-1,6	0,0	0,4	26,5	
507a Inddampere top	Point	88,7	88,7	513,5	-65,2	0,7	0,0	-2,0	0,0	0,4	22,5	
507b Inddampere bund	Point	87,1	87,1	512,9	-65,2	1,6	-18,3	-0,9	0,0	0,2	4,6	
600 Kartoffler indtag (af læsning)	Line	109,4	95,5	1067,3	-71,6	2,2	-7,2	-5,8	0,0	0,4	27,5	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	92,3	992,9	-70,9	1,7	-24,0	-5,3	0,0	1,4	-4,8	
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	74,1	803,1	-69,1	-0,2	-18,7	-0,8	0,0	0,2	-11,5	
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	73,5	807,6	-69,1	1,2	-16,5	-0,4	0,0	0,0	-8,3	
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	73,6	812,2	-69,2	1,0	-16,6	-0,2	0,0	0,0	-8,3	
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	79,0	816,8	-69,2	1,2	-19,6	-3,4	0,0	0,3	-8,8	
622 Afkast kølecyklon 1	Point	83,2	83,2	798,5	-69,0	0,6	0,0	-2,2	0,0	0,3	12,8	
623 Afkast kølecyklon 2	Point	82,0	82,0	792,8	-69,0	1,0	-10,4	-1,2	0,0	0,0	2,4	
624 Luftindtag tørreri V	Line	76,3	67,3	785,5	-68,9	1,1	-12,8	-0,1	4,0	0,0	-0,3	
625 Afkast tørreri 1	Point	89,2	89,2	796,5	-69,0	0,9	0,0	-2,7	0,0	0,2	18,6	
626 Afkast tørreri 2	Point	87,3	87,3	790,9	-69,0	1,1	-9,8	-0,7	0,0	0,0	9,1	
627 Luftindtag tørreri Ø	Line	76,5	67,5	792,6	-69,0	0,5	0,0	-0,7	0,0	0,2	7,5	
628 Dør V	Point	87,2	87,2	787,4	-68,9	0,5	-23,9	-3,1	4,0	3,1	-1,0	
629 Dør Ø	Point	86,3	86,3	797,5	-69,0	1,4	-19,2	-3,5	4,0	0,3	0,3	
630 Afkast filter ny fabrik	Point	85,6	85,6	797,9	-69,0	0,9	-4,7	-2,2	0,0	0,0	10,6	
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	77,7	845,6	-69,5	1,5	-17,6	-0,7	0,0	0,1	-5,6	
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	80,2	822,4	-69,3	0,8	-18,5	-1,2	0,0	0,2	-4,8	
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	79,0	821,4	-69,3	0,4	-16,9	-0,8	0,0	0,1	-4,5	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	57,6	282,2	-60,0	1,6	-13,5	-0,9	0,0	5,1	16,5	
Rute 03 Aflæsning af kartofler i grube	Line	95,8	78,5	317,4	-61,0	1,7	-11,9	-0,9	0,0	0,4	24,1	
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,6	325,6	-61,2	1,3	-19,1	-1,3	0,0	0,5	22,8	
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	78,9	285,9	-60,1	1,6	-19,4	-1,1	0,0	5,1	28,7	
Rute 06 Udlevering	Line	82,9	56,8	459,3	-64,2	1,6	-5,4	-2,1	0,0	0,5	13,2	
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	47,1	251,5	-59,0	1,6	-15,7	-0,5	0,0	4,7	0,5	
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,2	47,1	456,4	-64,2	1,6	-4,5	-1,9	0,0	0,3	4,5	
Rute 09 Udlevering af proteomylase	Line	84,2	59,6	567,5	-66,1	2,0	-5,6	-2,3	0,0	0,9	13,1	
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	57,6	1164,6	-72,3	2,2	-6,3	-3,7	0,0	0,3	6,5	
Rute 12 Pulp	Line	88,5	57,6	1079,1	-71,7	2,0	-7,7	-3,7	0,0	0,4	7,9	
Rute 13A Aflæsning af kartofler	Point	95,8	95,8	1063,7	-71,5	2,4	-14,4	-2,2	0,0	0,1	10,2	
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	74,1	1084,0	-71,7	2,2	-4,2	-4,2	0,0	0,4	25,1	
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,3	1034,1	-71,3	1,8	-24,1	-3,8	0,0	0,4	5,5	
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	71,2	894,0	-70,0	2,4	-17,1	-2,8	0,0	5,7	20,8	
Rute 17 Personbiler Ahusevej 6	Line	75,9	45,3	1044,0	-71,4	2,1	-5,5	-2,9	0,0	0,7	-1,2	
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	57,6	1163,2	-72,3	2,1	-7,1	-3,7	0,0	0,2	5,8	
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind	Point	90,8	90,8	1167,5	-72,3	2,3	-12,8	-2,3	0,0	0,1	5,7	
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud	Point	90,8	90,8	1168,5	-72,3	2,3	-9,7	-2,7	0,0	0,0	8,4	
Rute 21 Brovægt gl. fabrik	Point	90,8	90,8	266,9	-59,5	1,6	-21,0	-1,0	0,0	5,4	16,2	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
Rute 22A Olie til proteinfabrik	Line	83,4	56,8	453,9	-64,1	1,6	-3,0	-2,1	0,0	0,9	16,6	
Rute 22B Aflæsning olie proteinfabrik	Point	90,8	90,8	424,2	-63,5	0,9	0,0	-2,0	0,0	3,0	29,2	
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	56,8	462,1	-64,3	1,2	0,0	-2,3	0,0	1,1	13,7	
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	90,8	451,5	-64,1	0,6	0,0	-2,1	0,0	1,8	27,0	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	58,9	262,5	-59,4	1,6	-13,4	-0,9	0,0	6,2	15,6	
Rute 26 Eltrck ved fiberafd.	Line	85,9	69,6	283,9	-60,1	1,6	-20,6	-0,9	0,0	5,0	10,9	
Receiver R20 Herningvej 21												
107Ab Ventilationsrist	Point	80,0	80,0	269,4	-59,6	-2,1	-0,8	-1,3	-3,0	0,3	13,5	
108Af Tagventilator, riverum	Point	73,1	73,1	260,7	-59,3	0,8	-16,1	-1,0	0,0	4,5	2,0	
109Ab Indsugning, riverum	Point	61,3	61,3	258,9	-59,3	-0,4	0,0	-0,7	0,0	1,8	2,8	
111Ab Luftindtag 1 af 2	Point	89,0	89,0	252,8	-59,0	0,0	-19,8	-2,8	0,0	2,7	10,1	
111Ab Luftindtag 2 af 2	Point	89,0	89,0	255,4	-59,1	0,0	-19,6	-2,6	0,0	2,6	10,2	
116Af Afkast på silo 1	Point	79,5	79,5	256,5	-59,2	-2,4	-1,4	-1,6	0,0	0,0	14,9	
117 Luftindtag nord melsilo 1	Point	79,4	79,4	273,2	-59,7	1,3	-21,9	-1,3	0,0	0,0	-2,2	
117 Luftindtag syd melsilo 1	Point	80,5	80,5	269,3	-59,6	1,3	-22,0	-0,8	0,0	9,2	8,6	
123Af Kølecyklon 1	Point	72,1	72,1	267,1	-59,5	0,4	-1,3	-0,1	0,0	0,0	11,6	
124Af Tørreri 2	Point	73,1	73,1	266,2	-59,5	-0,6	0,0	-0,4	0,0	0,4	13,0	
125Af Tørreri 1	Point	74,0	74,0	265,9	-59,5	-1,5	0,0	-0,5	0,0	0,0	12,5	
126Af Kølecyklon 2	Point	72,2	72,2	267,3	-59,5	0,2	-1,6	-0,1	0,0	0,0	11,1	
127 V Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	246,0	-58,8	-0,1	-19,6	-2,6	4,0	1,5	19,3	
127 Ø Luftindtag dampрум	Line	95,0	83,8	251,1	-59,0	0,0	-19,9	-2,8	0,0	5,7	19,0	
130 Afkast silo 4	Point	81,4	81,4	345,4	-61,8	-1,1	0,0	-1,1	0,0	0,0	17,5	
131 Afkast ventilation silo 4	Point	85,6	85,6	349,3	-61,9	0,0	-0,2	-2,4	0,0	0,0	21,1	
202Af Afkast råmelsilo 1	Point	87,9	87,9	301,1	-60,6	-1,6	0,0	-1,0	0,0	0,2	24,8	
203Af Afkast filter v. silo 2	Point	81,0	81,0	293,7	-60,3	-0,8	-1,2	-5,1	0,0	0,0	13,5	
204 Afkast pakkeri	Point	75,9	75,9	302,1	-60,6	-0,8	0,0	-1,0	0,0	0,0	13,6	
206Ab Luftindtag, varmegenvinding	Point	74,3	74,3	221,1	-57,9	-1,6	-18,7	-1,1	0,0	15,4	13,5	
207Ab Afkast, varmegenvinding	Point	77,9	77,9	217,7	-57,8	-0,5	-14,2	-0,9	0,0	10,6	18,1	
208Ab Luftindtag, bufferrum	Point	66,8	66,8	289,9	-60,2	1,2	-20,0	-1,8	0,0	0,7	-10,3	
209Af Afkast silo 3	Point	85,6	85,6	320,1	-61,1	-1,5	-0,9	-1,9	0,0	0,0	20,2	
210 Afkast silo 2	Point	82,0	82,0	310,0	-60,8	-1,0	0,0	-1,8	0,0	0,0	18,3	
211 Afkast silo 3 top	Point	83,1	83,1	326,9	-61,3	-2,1	-0,7	-2,2	0,0	0,0	16,8	
212 Afkast silo 5	Point	79,5	79,5	404,0	-63,1	0,1	-1,2	-3,0	0,0	0,0	12,3	
214 Ventilator Afkast silo 5	Point	82,2	82,2	425,7	-63,6	0,2	-12,0	-1,8	0,0	0,0	5,0	
215 Afkast råmelsilo 2	Point	82,1	82,1	290,9	-60,3	-2,0	0,0	-1,1	0,0	0,0	18,9	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
217 Afkast silo 6 filter	Point	79,5	79,5	456,8	-64,2	0,4	-9,0	-1,4	0,0	0,0	5,4	
218 Afkast silo 6 rumvent. 1 af 2	Point	79,5	79,5	454,8	-64,1	0,2	-0,3	-2,9	0,0	0,0	12,3	
219 Afkast silo 6 rumvent. 2 af 2	Point	79,5	79,5	480,0	-64,6	0,3	-10,0	-1,7	0,0	0,0	3,5	
300 Kartoffler indtag (afæsning)	Line	109,4	96,4	208,8	-57,4	1,6	0,0	-1,8	0,0	1,2	53,1	
301Ma Bånd, indlevering	Line	97,8	84,4	203,2	-57,2	-0,1	-18,2	-0,9	0,0	4,5	26,0	
302Ma Bånd, indlevering	Line	99,2	84,6	205,1	-57,2	0,2	-17,0	-0,8	0,0	2,9	27,1	
303Ab Forraffineri, nord	Point	92,8	92,8	199,7	-57,0	-0,3	-19,8	-0,9	0,0	5,0	19,8	
303Ab Forraffineri, nord aften nat	Point	85,4	85,4	199,7	-57,0	0,1	-19,9	-1,4	0,0	5,0	12,3	
304Ab Forraffineri, syd	Point	92,8	92,8	197,0	-56,9	-0,7	-20,0	-1,0	0,0	0,0	14,2	
304Ab Forraffineri, syd aften nat	Point	89,6	89,6	197,0	-56,9	0,1	-20,0	-1,4	0,0	0,0	11,4	
305Ma Bånd til produktion	Line	101,1	86,2	204,7	-57,2	-0,4	-9,9	-0,9	0,0	1,0	33,7	
306/307 Tromler	Area	99,7	83,7	198,5	-56,9	-0,9	-19,5	-1,0	0,0	6,2	27,6	
308Ab Luftindtag i port, forraffineri åben port dag	Point	92,8	92,8	167,8	-55,5	0,0	-11,9	-0,7	0,0	1,2	25,9	
309Ab Åbning under tromler	Point	91,2	91,2	197,8	-56,9	0,0	-16,7	-0,6	0,0	0,0	16,9	
311Ma Stenudtag forraffineri	Point	92,0	92,0	187,7	-56,5	1,2	-17,7	-1,4	0,0	14,4	32,1	
320Ab Port, luftindtag	Point	78,6	78,6	227,2	-58,1	1,1	-20,0	-1,4	0,0	20,8	21,0	
332Ab Luftindtag	Point	89,4	89,4	297,3	-60,5	0,8	-17,6	-1,7	0,0	0,0	13,4	
333Ab Luftindtag	Point	79,3	79,3	298,3	-60,5	0,3	-10,0	-2,1	0,0	3,4	10,5	
342 Luftindtag	Point	86,5	86,5	225,2	-58,0	-0,1	-16,5	-0,7	0,0	1,8	13,0	
343 Luftindtag tankgård	Point	73,5	73,5	202,7	-57,1	1,2	-6,1	-1,4	0,0	3,4	16,5	
344 Luftindtag tankgård	Point	74,0	74,0	203,2	-57,2	1,5	-14,3	-1,3	0,0	4,9	10,6	
345 Luftindtag port gavl	Point	71,9	71,9	203,6	-57,2	0,3	0,0	-1,3	0,0	2,6	16,3	
346 Vundue/luftindtag 1 af 2	Point	87,3	87,3	239,7	-58,6	0,9	-20,3	-1,6	0,0	0,4	11,2	
347 Vindue/luftindtag 2 af 2	Point	86,7	86,7	242,6	-58,7	1,0	-20,2	-1,6	0,0	0,5	10,7	
348 Luftindtag	Point	84,4	84,4	254,4	-59,1	0,8	-19,1	-0,9	0,0	1,4	10,4	
349 Facade vest ved forraffineri	Area	91,1	74,6	166,9	-55,4	-1,8	0,0	-0,8	0,0	2,5	35,6	
350 Facade syd ved forraffineri	Area	89,9	69,8	178,9	-56,0	-2,6	0,0	-0,7	0,0	4,3	34,9	
410Af Afkast fibertørreri	Point	75,9	75,9	286,8	-60,1	-0,5	-7,0	-0,2	0,0	0,0	8,0	
411A Port vest fibertørreri	Point	89,0	89,0	279,0	-59,9	1,3	-22,1	-1,3	-1,5	0,0	8,5	
411B Åben port vest fibertørreri	Point	95,3	95,3	279,0	-59,9	1,4	-22,3	-1,6	-1,7	0,0	14,2	
412A Port Syd fibertørreri	Point	72,7	72,7	274,4	-59,8	1,0	-12,6	-0,7	2,1	0,0	5,8	
412B Åben port Syd fibertørreri	Point	91,0	91,0	274,4	-59,8	1,4	-14,2	-1,2	0,0	0,0	20,3	
504 Proteintørreri	Point	82,2	82,2	222,7	-57,9	1,0	0,0	-0,2	0,0	0,0	25,0	
505 Port decanter bygning	Point	90,8	90,8	208,0	-57,4	-0,9	-17,8	-0,9	0,0	0,2	17,0	
506 Gl. inddampere	Point	92,1	92,1	241,7	-58,7	-1,9	0,0	-1,1	0,0	0,3	30,7	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjklider

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
507a Inddampere top	Point	88,7	88,7	261,5	-59,3	-1,3	0,0	-1,4	0,0	0,3	26,9	
507b Inddampere bund	Point	87,1	87,1	259,6	-59,3	-0,5	-19,0	-0,6	0,0	0,3	8,0	
600 Kartoffler indtag (aflæsning)	Line	109,4	95,5	842,2	-69,5	1,4	-0,1	-6,0	0,0	0,0	35,2	
610 Transportbånd/motor	Point	92,3	92,3	785,0	-68,9	0,2	0,0	-9,3	0,0	0,0	14,4	
618 Ventilation væg Ø 1 af 4	Point	74,1	74,1	652,4	-67,3	0,6	-24,8	-0,7	0,0	0,0	-15,1	
619 Ventilation væg Ø 2 af 4	Point	73,5	73,5	655,5	-67,3	1,5	-23,9	-0,5	0,0	0,0	-13,8	
620 Ventilation væg Ø 3 af 4	Point	73,6	73,6	658,7	-67,4	1,5	-23,9	-0,3	0,0	0,0	-13,4	
621 Ventilation væg Ø 4 af 4	Point	79,0	79,0	661,9	-67,4	1,0	-25,0	-3,2	0,0	0,5	-12,1	
622 Afkast kølecyklon 1	Point	83,2	83,2	644,4	-67,2	-0,3	-3,7	-1,4	0,0	0,0	10,7	
623 Afkast kølecyklon 2	Point	82,0	82,0	628,5	-67,0	-0,3	-4,2	-1,6	0,0	0,0	8,9	
624 Luftindtag tørreri V	Line	76,3	67,3	623,4	-66,9	0,5	-7,2	-0,1	3,7	0,0	6,4	
625 Afkast tørreri 1	Point	89,2	89,2	643,0	-67,2	0,4	-3,7	-1,3	0,0	0,0	17,6	
626 Afkast tørreri 2	Point	87,3	87,3	627,1	-66,9	0,3	-4,2	-1,4	0,0	0,0	15,1	
627 Luftindtag tørreri Ø	Line	76,5	67,5	641,4	-67,1	0,9	-8,5	-0,2	0,0	0,1	1,6	
628 Dør V	Point	87,2	87,2	621,9	-66,9	0,2	-19,9	-1,6	3,7	0,9	3,6	
629 Dør Ø	Point	86,3	86,3	647,4	-67,2	1,1	-24,9	-3,3	3,6	0,4	-4,0	
630 Afkast filter ny fabrik	Point	85,6	85,6	638,8	-67,1	0,4	-6,4	-1,5	0,0	0,7	11,7	
631 Ventilationsåbning Ø	Point	77,7	77,7	686,3	-67,7	1,6	-24,6	-1,0	0,0	0,2	-10,9	
632 Ventilationsåbning Ø	Point	80,2	80,2	665,7	-67,5	0,8	-24,9	-1,4	0,0	0,2	-9,6	
633 Ventilationsåbning Ø	Point	79,0	79,0	665,0	-67,4	0,8	-24,8	-1,1	0,0	0,1	-10,4	
Rute 01-Indlevering af kartofler samt ud	Line	84,3	57,6	250,9	-59,0	0,8	-5,6	-1,1	0,0	1,1	20,6	
Rute 03 Aflæsning af kartofler i grube	Line	95,8	78,5	208,8	-57,4	0,4	-0,7	-1,1	0,0	1,5	38,5	
Rute 04-Gummigedskørsel, jord sand sten	Area	102,6	76,6	178,3	-56,0	-0,6	-1,8	-1,0	0,0	0,8	43,8	
Rute 05-Gummigedskørsel med pulp	Area	102,6	78,9	244,8	-58,8	1,2	-15,7	-0,8	0,0	3,9	32,4	
Rute 06 Udlevering	Line	82,9	56,8	281,8	-60,0	0,7	-3,3	-1,4	0,0	1,6	20,5	
Rute 07-Personbiler, stivelsesfabrik	Line	69,4	47,1	336,2	-61,5	1,4	-14,3	-0,8	0,0	0,1	-5,7	
Rute 08-Personbiler proteinfabrik	Line	73,2	47,1	276,3	-59,8	0,5	-3,2	-1,2	0,0	1,9	11,3	
Rute 09 Udlevering af protemylase	Line	84,2	59,6	447,8	-64,0	1,4	-21,4	-1,7	0,0	0,2	-1,3	
Rute 10 Indlevering af kartofler med las	Line	86,4	57,6	912,4	-70,2	0,3	-0,7	-4,1	0,0	0,0	11,6	
Rute 12 Pulp	Line	88,5	57,6	863,8	-69,7	0,7	-3,6	-4,1	0,0	0,4	12,3	
Rute 13A Aflæsnig af kartofler	Point	95,8	95,8	838,5	-69,5	0,6	0,0	-3,7	0,0	0,0	23,3	
Rute 14 Gummiged kartofler	Area	102,6	74,1	857,6	-69,7	0,7	-0,7	-4,2	0,0	0,0	28,7	
Rute 15 Gummiged Jord og sand	Area	102,6	76,3	820,3	-69,3	0,4	-19,3	-3,8	0,0	0,0	10,7	
Rute 16 Gummiged pulp	Area	102,6	71,2	736,3	-68,3	1,6	-20,2	-2,3	0,0	0,7	14,0	
Rute 17 Personbiler Åhusevej 6	Line	75,9	45,3	813,0	-69,2	0,2	-0,1	-3,1	0,0	1,4	4,9	
Rute 18 Sten og sand	Line	86,5	57,6	914,6	-70,2	0,3	-1,0	-4,2	0,0	0,0	11,5	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Karup Kartoffelmelsfabrik - alle støjkilder

25-03-2026

Kilde	Kildetype	Lw dB(A)	Lw pr. m,m ² dB(A)	Afstand til modtager m	Afstandskorr. dB	Terrænkorr. dB	Skærmvirkning dB	Luftabsorp. dB	Retningskorr. dB	Refleksionsbidrag dB(A)	Støjbidrag dB(A)	
Rute 19 Brovægt ny fabrik ind	Point	90,8	90,8	909,2	-70,2	-0,7	0,0	-4,2	0,0	0,1	15,8	
Rute 20 Brovægt ny fabrik ud	Point	90,8	90,8	917,4	-70,2	0,8	0,0	-4,0	0,0	0,0	17,4	
Rute 21 Brovægt gl. fabrik	Point	90,8	90,8	257,3	-59,2	0,8	-13,8	-0,8	0,0	0,0	17,9	
Rute 22A Olie til proteinfabrik	Line	83,4	56,8	266,7	-59,5	0,5	-3,1	-1,4	0,0	2,4	22,3	
Rute 22B Afæsning olie proteinfabrik	Point	90,8	90,8	197,4	-56,9	-0,2	-11,1	-0,6	0,0	0,5	22,6	
Rute 24A kørsel til P plads	Line	78,0	56,8	376,5	-62,5	1,2	-21,3	-1,6	0,0	2,0	-4,2	
Rute 24B Lastbil tomgang	Point	90,8	90,8	377,2	-62,5	0,9	-15,6	-1,0	0,0	0,0	12,6	
Rute 25 Protein v. fiberafd.	Line	81,5	58,9	307,3	-60,7	1,5	-13,8	-1,0	0,0	0,5	7,9	
Rute 26 Eltrck ved fiberafd.	Line	85,9	69,6	272,2	-59,7	0,8	-17,7	-0,7	0,0	1,2	9,7	

Sagsnr.: 10423687
Udført af: Hans Drejer



Bilag 3

PRAESTOL 851 TR SDS dansk 110123

		Side: 1
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 11.01.2023
		Trykdato: 12.01.2023
		SDS nummer: R0606012
Praestol™ 851 TR FLOCKULANT ™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande 375486		Udgave: 4.0

Overholder forordning (EU) nr. 1907/2006 med senere ændringer.

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn : Praestol™ 851 TR FLOCKULANT
™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anvendelse af stoffet/det kemiske produkt : Flokkuleringsmiddel

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet Solenis Pesetastraat 62 2991 XT Barendrecht Nederlandene E-mail-adresse på den person, som er ansvarlig for SDS: EHSProductSafetyTeam@solenis.com Produkt information Kontakt din lokale Solenis repræsentant	1.4 Nødtelefon +1-302-502-0991 , eller kontakt dit lokale nødtelefonnummer på 82121212
--	--

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet, Kategori 3 H412: Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

2.2 Mærkningselementer

Etikettering (FORORDNING (EF) Nr. 1272/2008)

Faresætninger : H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

	Side: 2
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 11.01.2023
	Trykdato: 12.01.2023
	SDS nummer: R0606012
Praestol™ 851 TR FLOCKULANT ™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande 375486	Udgave: 4.0

Sikkerhedssætninger : **Forebyggelse:**
 P273 Undgå udledning til miljøet.

Bortskaffelse:
 P501 Indholdet/ beholderen bortskaffes i et godkendt
 affaldsmottagelses anlæg.

2.3 Andre farer

Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere.

Miljøoplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Toksikologiske oplysninger: Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

Materiale kan medføre glatte forhold.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

3.2 Blandinger

Komponenter

Kemisk betegnelse	CAS-Nr. EF-Nr. Indeks-Nr. Registreringsnummer	Klassificering	Koncentration (% w/w)
1-PROPANAMINIUM, N,N,N-TRIMETHYL-3-[(1-OXO-2-PROPENYL)AMINO]-, CHLORIDE, POLYMER WITH 2-PROPENAMIDE	75150-29-7	Aquatic Chronic 3; H412	>= 80 - < 90

Til forklaring af forkortelser se punkt 16.

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger : Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger.

Hvis det indåndes : Hvis indåndet, flyt tilskadekomne til frisk luft.
 Hvis bevidstløs - læg i aflåst sideleje og søg lægehjælp.

		Side: 3
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 11.01.2023
		Trykdato: 12.01.2023
		SDS nummer: R0606012
PraestoI™ 851 TR FLOCKULANT ™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande 375486		Udgave: 4.0

Søg læge ved vedvarende symptomer.

- | | | |
|---------------------------|---|--|
| I tilfælde af hudkontakt | : | Førstehjælp er normalt ikke nødvendig. Det anbefales dog, at udsatte områder renses ved vask med sæbe og vand. |
| I tilfælde af øjenkontakt | : | Fjern kontaktlinser.
Beskyt det ubeskadigede øje. |
| Ved indtagelse. | : | Giv ikke mælk eller alkoholiske drikkevarer.
Giv aldrig en bevidstløs person noget gennem munden.
Søg læge ved vedvarende symptomer. |

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

- | | | |
|-----------|---|---|
| Symptomer | : | Virkninger og symptomer på udsættelse for dette stof gennem indånding, indtagelse og/eller indtrængning af stoffet gennem huden kan omfatte:
irritation (næse, hals, luftveje) |
|-----------|---|---|

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

- | | | |
|------------|---|--|
| Behandling | : | Ingen risici, der kræver specielle førstehjælpsforanstaltninger. |
|------------|---|--|

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmidler

- | | | |
|------------------------|---|--|
| Egnede slukningsmidler | : | Brandslukningsforanstaltningerne skal være hensigtsmæssige i forhold til lokale omstændigheder og det omgivne miljø.
Vandtåge
Skum |
|------------------------|---|--|

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

- | | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Specifikke farer ved brandbekæmpelse | : | Lad ikke spildevand fra brandslukning løbe i kloakafløb og vandløb. |
| Farlige forbrændingsprodukter | : | Kulilte
Kulsyre (CO ₂)
Nitrogenoxider (NO _x) |

5.3 Anvisninger for brandmandskab

- | | | |
|---|---|---|
| Særlige personlige værnemidler, der skal bæres af brandmandskabet | : | I tilfælde af brand: brug luftforsynet åndedrætsværn. |
| Specifikke slukningsmetoder | : | Produktet er kompatibelt med standard brandslukningsmidler. |

	Side: 4
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 11.01.2023
	Trykdato: 12.01.2023
	SDS nummer: R0606012
Praestol™ 851 TR FLOCKULANT ™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande 375486	Udgave: 4.0

Yderligere oplysninger : Materiale kan medføre glatte forhold.
 Vand kan forårsage ekstremt glatte forhold.
 Brandrester og forurenede brandslukningsvand skal bortskaffes
 i henhold til de lokale regler.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer : Materiale kan medføre glatte forhold.
 Undgå støvdannelse.
 Undgå at indånde støv.
 Personer uden beskyttelsesudstyr bør udelukkes fra området,
 hvor udslippet fandt sted, indtil oprensningen er fuldført.
 Overhold alle relevante nationale og lokale bestemmelser.

6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Miljøbeskyttelsesforanstaltninger : Forebyg at produktet kommer i kloakkerne.
 Sørg for at forhindre yderligere lækage eller udslip, hvis det er
 sikkerhedsmæssigt muligt.
 Hvis produktet forurener åer og søer eller kloakafløb, informer
 de respektive myndigheder.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Metoder til oprydning : Ved små spild skal det spildte materiale hurtigt inddæmmes
 og fjernes ved hjælp af absorberende puder, strømper,
 kattestøv, savsmuld osv., og bortskaffes derefter på passende
 vis. Lad ikke absorberende midler sidde natten over, da de
 bliver hårde og vanskelige at fjerne. Det resterende materiale
 eller film kan behandles med fortyndet ætsende (2 %) eller
 fortyndet flydende blegemiddel (2-5 %), lad den trække i op til
 en time og rengør med varmt vand (mellem 49 C - 54 C (120
 F - 130 F)) eller skylles til en kloak med store mængder vand
 under hensyntagen til lokale retningslinjer.
 Opsaml og bortskaf uden at ophvirvle støv.
 Opbevares i egnede og lukkede affaldsbeholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

For yderligere information se punkt 8 og punkt 13 i sikkerhedsdatabladet.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Råd om sikker håndtering : Undgå at spilde produktet på gulvet, da gulvet kan blive meget
 glat.

	Side: 5
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 11.01.2023
	Trykdato: 12.01.2023
	SDS nummer: R0606012
Praestol™ 851 TR FLOCKULANT ™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande 375486	Udgave: 4.0

Undgå støvdannelse.
 Rygning, spisning og indtagelse af drikke bør være forbudt i
 anvendelsesområdet.
 For personlig beskyttelse se punkt 8.

Henvisning til brand- og
 eksplosionsbeskyttelse : Tag forholdsregler for at forebygge opbygning af statisk
 elektricitet. Sørg for passende ventilation på steder, hvor støv
 dannes.

Hygiejniske foranstaltninger : Undgå at indånde støv.

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav til lager og beholdere : Åbnede beholdere skal lukkes ophyggeligt efter brug og
 opbevares opretstående for at forebygge lækage. Elektriske
 installationer / arbejdsmaterialer skal overholde de
 teknologiske sikkerhedsstandarder.

Anvisninger ved samlagring : Ingen materialer skal nævnes særskilt.

Yderligere information om
 opbevaringsstabilitet : Opbevares på et tørt sted.
 Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

7.3 Særlige anvendelser

Særlige anvendelser : Ingen data tilgængelige

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Indeholder ingen stoffer med grænseværdi for erhvervsmæssig eksponering.

8.2 Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger

Sørg for passende ventilation på steder, hvor støv dannes.
 Generel rumventilation bør være tilstrækkelig ved normal brug. Men hvis der findes usædvanlige
 driftsforhold, give tilstrækkelig mekanisk (generel og / eller lokal udsugning) ventilation til at
 opretholde eksponering under eksponeringsretningslinjer (hvis relevant), eller under et niveau,
 der forårsager kendte, mistænkte eller tilsyneladende bivirkninger.

Personlige værnemidler

Beskyttelse af øjne : Sikkerhedsbriller

Beskyttelse af hud og krop : Bær passende:
 Sikkerhedssko
 Benyt modstandsdygtige handsker (kontakt din
 sikkerhedsudstyrsleverandør).

		Side: 6
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 11.01.2023
		Trykdato: 12.01.2023
		SDS nummer: R0606012
Praestol™ 851 TR FLOCKULANT ™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande 375486		Udgave: 4.0

Åndedrætsværn : Normalt er personligt åndedrætsværn ikke nødvendigt.

PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform	: pulver
Farve	: hvid, lysegul
Lugt	: Ingen data tilgængelige
Lugttærskel	: Ingen data tilgængelige
Smeltepunkt/frysepunkt	: Ikke anvendelig
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	: > 100 °C
Brandfare	: Ingen data tilgængelige
Højeste eksplosionsgrænse / Øvre brændpunktsgrense	: Ikke anvendelig
Laveste eksplosionsgrænse / Nedre brændpunktsgrense	: 30.000 mg/m ³
	Ingen data tilgængelige
Flammepunkt	: Ikke anvendelig
Selvantændelsestemperatur	: > 400 °C
Dekomponeringstemperatur	: > 500 °C
pH-værdi	: 4 (20 °C) Koncentration: 10 g/l
Viskositet	
Viskositet, dynamisk	: > 500 mPa.s (20 °C)
Viskositet, kinematisk	: Ingen data tilgængelige
Opløselighed	
Vandopløselighed	: opløselig
Opløselighed i andre opløsningsmidler	: Ingen data tilgængelige

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Side: 7
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 11.01.2023
		Trykdato: 12.01.2023
		SDS nummer: R0606012
Praestol™ 851 TR FLOCKULANT ™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande 375486		Udgave: 4.0

Fordelingskoefficient: n-
oktanol/vand : Ingen data tilgængelige

Damptryk : Ikke anvendelig

Relativ massefylde : Ingen data tilgængelige

Massefylde : ca. 0,72 g/cm³.

Bulk massefylde : 650 kg/m³

Relativ dampvægtfylde : Ingen data tilgængelige

Partikelegenskaber
Vurdering : Ingen data tilgængelige

Partikel størrelse : Ingen data tilgængelige

Partikelstørrelsesdistribution : Ingen data tilgængelige

Støvbekæmpelse : Ingen data tilgængelige

Form : Ingen data tilgængelige

Krystallinitet : Ingen data tilgængelige

Overfladebehandling
/Overfladebehandlingsmid
del : Ingen data tilgængelige

9.2 Andre oplysninger

Oxiderende egenskaber : Ingen data tilgængelige

Selvantænding : Ingen data tilgængelige

Fordampningshastighed : Ikke anvendelig

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen nedbrydning ved lagring og brug som beskrevet.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilt under de anbefalede opbevaringsforhold.

		Side: 8
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 11.01.2023
		Trykdato: 12.01.2023
		SDS nummer: R0606012
Praestol™ 851 TR FLOCKULANT ™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande 375486		Udgave: 4.0

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Farlige reaktioner : Farlig polymerisering forekommer ikke.

10.4 Forhold, der skal undgås

Forhold, der skal undgås : Skal holdes væk fra varme, åben ild, gnister og andre antændelseskilder.

10.5 Materialer, der skal undgås

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Farlige nedbrydningsprodukter : Kulilte
Kulsyre (CO₂)
Nitrogenoxider (NO_x)

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

Akut toksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Komponenter:

1-PROPANAMINIUM, N,N,N-TRIMETHYL-3-[(1-OXO-2-PROPENYL)AMINO]-, CHLORIDE, POLYMER WITH 2-PROPENAMIDE:

Akut oral toksicitet : LD50 (Rotte): > 5.000 mg/kg

Hudætsning/-irritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Produkt:

Resultat : Irriterer ikke huden

Komponenter:

1-PROPANAMINIUM, N,N,N-TRIMETHYL-3-[(1-OXO-2-PROPENYL)AMINO]-, CHLORIDE, POLYMER WITH 2-PROPENAMIDE:

Resultat : Irriterer ikke huden

Alvorlig øjenskade/øjenirritation

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

		Side: 9
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 11.01.2023
		Trykdato: 12.01.2023
		SDS nummer: R0606012
Praestol™ 851 TR FLOCKULANT ™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande 375486		Udgave: 4.0

Produkt:

Resultat : Virker mildt irriterende på øjnene

Bemærkninger : Det er usandsynligt, at produktet vil forårsage øjenirritation eller -skade.
Støv fra produktet kan irritere øjne, hud og åndedrætsorganer.

Komponenter:

1-PROPANAMINIUM, N,N,N-TRIMETHYL-3-[(1-OXO-2-PROPENYL)AMINO]-, CHLORIDE, POLYMER WITH 2-PROPENAMIDE:

Resultat : Irriterer ikke øjnene

Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Hudsensibilisering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Sensibiliserende på luftveje

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Kimcellemutagenicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Kræftfremkaldende egenskaber

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Reproduktionstoksicitet

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Enkel STOT-eksponering

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Gentagne STOT-eksponeringer

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

Aspiration giftighed

Ikke klassificeret ud fra de foreliggende oplysninger.

11.2 Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.		Side: 10
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 11.01.2023
		Trykdato: 12.01.2023
		SDS nummer: R0606012
Praestol™ 851 TR FLOCKULANT ™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande 375486		Udgave: 4.0

Yderligere oplysninger

Produkt:

Bemærkninger : Ingen data tilgængelige

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Produkt:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): > 10 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Metode: OECD retningslinje 203
 Bemærkninger: Baseret på en tilsvarende produktformulering.

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 10 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h
 Metode: OECD retningslinje 202
 Bemærkninger: Baseret på en tilsvarende produktformulering.

Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 (Pseudomonas putida (bakterie)): > 925 mg/l
 Bemærkninger: Den givne information er baseret på data om præparaterne og øko-toxicologi om ligende produkter.

Komponenter:

1-PROPANAMINIUM, N,N,N-TRIMETHYL-3-[(1-OXO-2-PROPENYL)AMINO]-, CHLORIDE, POLYMER WITH 2-PROPENAMIDE:

Toksicitet overfor fisk : LC50 (Danio rerio (zebra fisk)): > 10 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 96 h
 Metode: OECD retningslinje 203

Toksicitet for dafnier og andre hvirvelløse vanddyr : EC50 (Daphnia magna (Stor dafnie)): > 100 mg/l
 Ekspositionsvarighed: 48 h
 Metode: OECD retningslinje 202

Giftighed overfor mikroorganismer : EC50 (Pseudomonas putida (bakterie)): > 925 mg/l

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Komponenter:

1-PROPANAMINIUM, N,N,N-TRIMETHYL-3-[(1-OXO-2-PROPENYL)AMINO]-, CHLORIDE, POLYMER WITH 2-PROPENAMIDE:

Biologisk nedbrydelighed : Resultat: Ikke let bionedbrydelig.

		Side: 11
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 11.01.2023
		Trykdato: 12.01.2023
		SDS nummer: R0606012
PraestoI™ 851 TR FLOCKULANT ™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande 375486		Udgave: 4.0

12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Produkt:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Potentiale for bioakkumulation kan ikke bestemmes.

Komponenter:

1-PROPANAMINIUM, N,N,N-TRIMETHYL-3-[(1-OXO-2-PROPENYL)AMINO]-, CHLORIDE, POLYMER WITH 2-PROPENAMIDE:

Bioakkumulering : Bemærkninger: Bioakkumulering er usandsynlig.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelige

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Produkt:

Vurdering : Dette stof/blanding indeholder ingen komponenter, der anses for at være enten persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og meget bioakkumulerende (vPvB) ved niveauer på 0,1% eller højere..

12.6 Hormonforstyrrende egenskaber

Produkt:

Vurdering : Substansen/blandingen indeholder ikke komponenter, der anses at have egenskaber med hormonforstyrrende virkning i henhold til REACH Artikel 57(f) eller Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens forordning (EU) 2018/605 på niveauer på 0.1 % eller derover.

12.7 Andre negative virkninger

Produkt:

Yderligere økologisk information : Miljømæssig skade kan ikke udelukkes i tilfælde af uprofessionel håndtering eller bortskaffelse. Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt : Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser.

Produktet må ikke kommes i afløb, vandløb eller jorden.

		Side: 12
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 11.01.2023
		Trykdato: 12.01.2023
		SDS nummer: R0606012
PraestoI™ 851 TR FLOCKULANT ™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande 375486		Udgave: 4.0

Forurennet emballage : Tøm for resterende indhold.
 Bortskaffes som ikke-forarbejdet produkt.
 Tomme beholdere skal bringes til et godkendt
 affaldsdeponeringssted for genbrug eller bortskaffelse.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer eller ID-nummer

IATA-DGR: Ikke farligt gods

IMDG-Kode: Ikke farligt gods

RID: Ikke farligt gods

ADN: Ikke farligt gods

ADR: Ikke farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

IATA-DGR: Ikke farligt gods

IMDG-Kode: Ikke farligt gods

RID: Ikke farligt gods

ADN: Ikke farligt gods

ADR: Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse(r)

IATA-DGR: Ikke farligt gods

IMDG-Kode: Ikke farligt gods

RID: Ikke farligt gods

ADN: Ikke farligt gods

ADR: Ikke farligt gods

14.4 Emballagegruppe

IATA-DGR: Ikke farligt gods

IMDG-Kode: Ikke farligt gods

RID: Ikke farligt gods

ADN: Ikke farligt gods

ADR: Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer

IATA-DGR: Ikke anvendelig

		Side: 13
SIKKERHEDSDATABLAD		Revisionsdato: 11.01.2023
		Trykdato: 12.01.2023
		SDS nummer: R0606012
PraestoI™ 851 TR FLOCKULANT ™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande 375486		Udgave: 4.0

IMDG-Kode: Ikke anvendelig

RID: Ikke anvendelig

ADN: Ikke anvendelig

ADR: Ikke anvendelig

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Medfølgende transportklassifikation(er) er kun til information og er udelukkende baseret på egenskaberne af det udpakke materiale, som det beskrives i dette sikkerhedsdatablad. Transportklassifikationerne kan variere efter transportmåde, pakkestørrelse og variationer i regioners og landes bestemmelser.

14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke relevant for produktet, som det leveres.

Beskrivelser af farlige varer (hvis angivet ovenfor) afspejler muligvis ikke pakkestørrelse, mængde, slutbrug eller regionsspecifikke undtagelser, der kan anvendes. Se følgesedler for beskrivelser, der er specifikke for forsendelsen.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

REACH - Begrænsninger vedrørende fremstilling, markedsføring og anvendelse af visse farlige stoffer, blandinger og artikler (Bilag XVII) : Ikke anvendelig

REACH - Kandidatliste over stoffer, der vækker meget store betænkeligheder til godkendelse (Artikel 59). : Ikke anvendelig

REACH - Fortegnelse over stoffer, der kræver godkendelse (Bilag XIV) : Ikke anvendelig

Forordning (EF) nr. 1005/2009 om stoffer, der nedbryder ozonlaget : Ikke anvendelig

Forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte (omarbejdning) : Ikke anvendelig

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier : Ikke anvendelig

Seveso III: Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/18/EU om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer. : Ikke anvendelig

	Side: 14
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 11.01.2023
	Trykdato: 12.01.2023
	SDS nummer: R0606012
PraestoI™ 851 TR FLOCKULANT ™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande 375486	Udgave: 4.0

Andre regulativer:

Bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer.

Komponenterne for dette produkt er rapporteret i de følgende lagerlister:

TCSI	: På eller i overensstemmelse med listen
TSCA	: Samtlige substanser anført som aktive på TSCA-listen
AIIC	: På eller i overensstemmelse med listen
DSL	: Alle komponenterne i dette produkt er på den canadiske DSL liste
ENCS	: På eller i overensstemmelse med listen
KECI	: På eller i overensstemmelse med listen
PICCS	: På eller i overensstemmelse med listen
IECSC	: På eller i overensstemmelse med listen

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data tilgængelige

PUNKT 16: Andre oplysninger

Yderligere oplysninger

Revisionsdato: 11.01.2023

Klassifikation af præparatet:

Aquatic Chronic 3 H412

Klassifikationsprocedure:

Beregningsmetode

Fuld tekst af H-sætninger

H412 : Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

Fuld tekst af andre forkortelser

Aquatic Chronic : Langtidsfare (kronisk) fare for vandmiljøet

ADN - Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje; ADR - Konvention om international transport af farligt gods ad vej; AIIC - Australsk fortegnelse over industrikemikalier; ASTM - Det amerikanske forbund for testning af materialer, ASTM; bw - Kropsvægt; CLP - CLP-forordningen om klassificering, mærkning og emballering; Forordning (EF) Nr. 1272/2008; CMR - Kræftfremkaldende, mutagent eller reproduktionstoksisk stof; DIN - Standard fra det tyske standardiseringsinstitut; DSL - Liste over indenlandske stoffer (Canada); ECHA - Det europæiske kemikalieagentur; EC-Number - EU-nummer; ECx - Koncentration

	Side: 15
SIKKERHEDSDATABLAD	Revisionsdato: 11.01.2023
	Trykdato: 12.01.2023
	SDS nummer: R0606012
Praestol™ 851 TR FLOCKULANT ™ Varemærke, Solenis eller deres datterselskaber eller søsterselskaber, registreret i flere lande 375486	Udgave: 4.0

forbundet med x % respons; ELx - Belastningsgrad forbundet med x % respons; EmS - Nødplan; ENCS - Eksisterende og nye kemiske stoffer (Japan); ErCx - Koncentration forbundet med x % vækstrate respons; GHS - Det globale harmoniserede system; GLP - God laboratoriepraksis; IARC - Det Internationale Agentur for Kræftforskning; IATA - Den Internationale Luftfartssammenslutning, IATA; IBC - Den internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk; IC50 - Halv maksimal inhiberende koncentration; ICAO - Organisationen for International Civil Luftfart, ICAO; IECSC - Fortegnelse over eksisterende kemikalier i Kina; IMDG - Det internationale regelsæt for søtransport af farligt gods; IMO - Den Internationale Søfartsorganisation; ISHL - Lov om industriel sikkerhed og sundhed (Japan); ISO - International standardiseringsorganisation; KECI - Koreas fortegnelse over eksisterende kemikalier; LC50 - Dødelig koncentration for 50 % af en testpopulation; LD50 - Dødelig dosis for 50 % af en testpopulation (gennemsnitlig dødelig dosis); MARPOL - Den internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe; n.o.s. - Andet ikke angivet; NO(A)EC - Koncentration for ingen observeret (negativ) virkning; NO(A)EL - Niveau for ingen observeret (negativ) virkning; NOELR - Belastningsgrad for ingen observeret virkning; NZIoC - New Zealands fortegnelse over kemikalier; OECD - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling; OPPTS - Afdelingen for kemisk sikkerhed og forebyggelse af forurening; PBT - Persistent, bioakkumulativt og giftigt stof; PICCS - Filippinernes fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer; (Q)SAR - (Kvantitativt) forhold mellem struktur og aktivitet; REACH - Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier; RID - Reglement for international befording af farligt gods med jernbane; SADT - Selvaccelererende dekompositionstemperatur; SDS - Sikkerhedsdatablad; SVHC - særligt problematisk stof; SVHC - særligt problematisk stof; TCSI - Taiwans fortegnelse over kemiske stoffer; TECI - Thailands liste over eksisterende kemiske stoffer; TRGS - Teknisk forskrift for farlige stoffer; TSCA - Lov om kontrol af giftige stoffer (USA); UN - Forenede Nationer; vPvB - Meget persistent og meget bioakkumulativ

Kilder til de vigtigste data, der er anvendt ved udarbejdelsen af sikkerhedsdatabladet

Vigtige litteraturreferencer og datakilder

SOLENIS interne data

SOLENIS interne data, herunder egne og sponsorerede prøvningsrapporter

UNECE administrerer regionale aftaler og gennemfører harmoniseret klassificering for mærkning (GHS) og transport.

Informationerne i dette Arbejdshygiejniske Datablad er efter vor bedste viden, oplysninger og overbevisning korrekte på datoen, hvor det er trykt. Informationerne tjener kun som vejledning til sikker håndtering, brug, forarbejdning, lagring, transport, disponering og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Informationerne vedrører kun det udtrykkeligt angivne materiale og er ikke gældende for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller forarbejdning, medmindre udtrykkeligt anført i teksten. Dette materialesikkerhedsdatablad er blevet udarbejdet af Solenis afdeling for miljø, sundhed og sikkerhed (Environmental Health and Safety Department).

DK / DA

Bilag 4
RDS_Praestol™ 851 TR_379327 RDS
(Regulatory Data Sheet)-English 111723

 SOLENIS Strong bonds. Trusted solutions.	Page: 1	
	Revision Date: 11/17/2023	
	Print Date: 8/22/2024	
	RDS Number: R0606012	
Regulatory Data Sheet Praesto TM 851 TR FLOCCULANT 379327	Version: 1.5	

Global Chemical Inventory Compliance

The Global Chemical Inventory information is available in Section 15 of the SDS.

California Proposition 65

Please refer to section 15 of the US Safety Data Sheet (SDS) of this product regarding California Proposition 65(Prop 65). If the US SDS is not available, please contact your local Solenis representative for more information.

Food and Drug Regulations

The compliance status under the individual food additive regulations for the production of paper and paperboard intended to come into contact with food, and any limitations, are listed below.

If compliant, the amount added shall not exceed the addition level required to obtain the intended technical effect. Any 'Specific Migration Limits (SML(s))' and/or 'maximum permitted quantity of the substance in the finished material or article (QM(s))' as provided apply to the final finished article and not to the chemical product as supplied.

Please note, it is the producer's responsibility to conduct their own evaluation of the final finished article in order to confirm its suitability for the intended end use(s), and that it meets all prevailing legislation regulating its application.

Drinking water

Citation	Authorization	Limit	Remark
EN1410: Chemicals used for treatment of water intended for human consumption. Cationic polyacrylamides	Complies	The dose must average no more than 0.25 mg/l and never exceed 0.50 mg/l of the active polymer.	Can be applied in potable water applications (if in accordance with local/national drinking water legislation)

US Food and Drug Administration

Citation	Authorization	Limit	Remark
21 CFR 176.170 (Fatty and aqueous food contact)	Does not comply		
21 CFR 176.180 (Paper & Paperboard in Contact with Dry Food)	Does not comply		

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Papier und pappen für den Lebensmittelkontakt

Citation	Authorization	Limit	Remark
BfR XXXVI Recommendation. General packaging papers	Complies	<= 0.1 % trade product as received on dry fiber	
BfR XXXVI/1 Recommendation. Hot and cold filter papers. BfR XXXVI/2 Recommendation. Bakery papers. BfR XXXVI/3 Recommendation. Meat pads.	Does not comply		
BfR XXXVI/2 Recommendation. Bakery papers.	Does not comply		
BfR XXXVI/3 Recommendation. Meat pads.	Does not comply		

Regulatory Data Sheet

 Praesto™ 851 TR FLOCCULANT
 379327

Europe - FRAMEWORK REGULATION (EC) No 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food

Regulation EC No. 1935/2004 lists in Annex 1 groups of materials and articles which may be "covered by specific measures". Paper and board is on this list, but no specifics are available yet on how EC/1935/2004 is to be applied for paper and board. Until this becomes clear, we consider products complying with the specific requirements of e.g. FDA or BfR as complying also with the general requirements in Article 3 of this Regulation.

Citation	Authorization	Limit	Remark
Regulation (EC) No 1935/2004	Complies		

Italia. Allegati al D.M 21.3.1973 - La normativa sui materiali e oggetti a contatto con gli alimenti

Citation	Authorization	Limit	Remark
Allegato II Sezione 4 - Carte e cartoni - General packaging papers	Can be used in compliance with this Legislation.	<= 0.1 % trade product as received on dry fiber	

China - Standards for Uses of additive in Food Contact Materials and Articles

Citation	Authorization	Limit	Remark
GB9685-2016 for paper use	Complies	<= 0.1 % trade product as received on dry fiber	ND (acrylamide: SML, DL=0.01mg/kg)

US Hazardous Air Pollutants (HAP)

The following chemical(s) are listed as HAP under the U.S. Clean Air Act, Section 112 (40 CFR 61):

HAP Component	CAS No.	Concentration
ACRYLAMIDE	79-06-1	0.01%

Biocides

Not a Biocide

Heavy metals

This product does not contain any intentionally added heavy metals, such as Antimony, Arsenic, Barium, Cadmium, Chromium, Lead, Mercury, Bismuth, Iron, Silver, Zinc and Selenium. It has not been tested for heavy metal impurities.

However, based on our knowledge of the formulation and testing on similar products; we would expect the level, if any, to be below the limits established under the following regulations and / or standards:

CONEG Reduction of Toxics in Packaging

Phthalates

Phthalates are not intentionally added to this product. It has not been tested for phthalate impurities.

Ozone Depleting Substances

This product is not known to contain any ozone depleting substances.

Kosher/Halal

Kosher Parve when manufactured in EMEA (excluding Passover) as confirmed by a valid separate Kosher certificate from official certification agency. Please confirm with Customer Service the availability of a Kosher Certificate at the moment of ordering this product.

No Raw Materials or processing chemicals that contain animal derivatives are intentionally used during the manufacture of this product

Neither ethanol nor grape, fruit or grain based alcohols are intentionally added during the manufacture of this product.

		Page: 3
		Revision Date: 11/17/2023
		Print Date: 8/22/2024
		RDS Number: R0606012
Regulatory Data Sheet		Version: 1.5
Praesto TM 851 TR FLOCCULANT 379327		

Allergens

This product is not known to contain any of the following allergens (Regulation (EU) No 1169/2011): Cereals containing gluten and products thereof; Crustaceans and products thereof; Eggs and products thereof; Fish and products thereof; Peanuts and products thereof; Soybeans and products thereof; Milk and products thereof (including lactose); Nuts and products thereof; Celery and products thereof; Mustard and products thereof; Sesame seeds and products thereof; Sulphur dioxide and sulphites at concentrations of more than 10 ppm (as SO₂); Lupin and products thereof as well as Molluscs and products thereof.

In addition, this product is not known to contain any of the following allergens (Food Allergen Labeling and Consumer Protection Act of 2004): Milk, egg, fish (e.g., bass, flounder, or cod), Crustacean shellfish (e.g., crab, lobster, or shrimp), tree nuts (e.g., almonds, pecans, or walnuts), wheat, peanuts, soybeans, gluten and sesame. However, this product has not been tested for these substances.

Palm Oil and Palm Oil derivatives

Palm oil and/or derived substances according to RSPO supply chain certification standard 2020, Annex 6, Table 1) are not intentionally added during the manufacture of this product.

Silicone

Silicones are not intentionally added in this product
Siloxanes are not intentionally added in this product

Alkylphenol Ethoxylates

Alkylphenol ethoxylates and/or other alkylphenol derivatives are not intentionally added during the manufacture of this material.
Alkyl phenol derivatives are defined as substances that upon degradation produce alkyl phenols.

Genetically Modified Organisms (GMO's)

Genetically modified organisms (GMO's) are not intentionally added during the manufacture of this product. However this product has not been tested for those substances.

This product is considered not genetically modified and not derived from a genetically modified organism as defined by the Regulation (EC) 1830/2003 on labeling and traceability and Regulation (EC)1829/2003 on genetically modified food and feed and any amending legislation.

Nanoparticles/nanomaterials

We hereby confirm that the above mentioned product does not fall under the nanomaterial definition as listed:
Explanation:

On the 20th of October 2011, the European Commission (EU-COM) adopted its recommendation for a regulatory definition of nanomaterials (2011/696/EU). In this recommendation a nanomaterial is described as:

- a natural, incidental or manufactured material
- containing particles in an unbound state or as an aggregate or agglomerate
- containing 50% or more particles in the number size distribution, which have a size between 1 nm and 100 nm
- including particles in aggregates or agglomerates whenever the constituent particles are between 1 nm and 100 nm
- substances and mixtures but implicitly not final products

In the recommendation the EU-COM has explicitly stressed that there is no link between the nano-size and a specific hazard, it is merely a categorization of a material based on the size of its constituent parts connected to it.

For the time being the definition is only a recommendation, therefore no legal consequences are connected to it.

Mineral oil

These chemicals are not intentionally added during the manufacture of this product.
(Definition: Minerals oils as registered with the European Chemical Agency ECHA under REACH)

Carcinogenic, Mutagenic, Reprotoxic (CMR) substances

The following substances are either intentionally added during the manufacture of this product or present as by-product/impurity/residual monomer:

		Page: 4
		Revision Date: 11/17/2023
		Print Date: 8/22/2024
		RDS Number: R0606012
Regulatory Data Sheet Praesto [™] 851 TR FLOCCULANT 379327		Version: 1.5

Acrylamide
Diethylenetriamine pentaacetic acid (DTPA) salts
(Definition: CMR substances as being defined by EU regulations No. 1272/2008 (as amended))

Aromatic hydrocarbons

The following substances have not been intentionally added to this product:
Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH)

Halogenated Compounds

This product does not contain any intentionally added substances that can contribute to absorbable organic halogens in waste water.

Polybrominatedbiphenyls [PBB] and Polybrominated diphenyl esters [PBDE]

Pentachlorophenol [PCPs], Polychlorinatedbiphenyls [PCBs], Polybrominatedbiphenyls [PBBs], Polybrominated diphenyl esters [PBDEs], Polyhalogenated Dibenzofuran and Polyhalogenated Dibenzodioxin have not intentionally been added during the manufacture of this product.

PFOS / PFOA (Perfluorooctane Sulfonate and Perfluorooctanic Acid)

This product is not known to or expected to contain either Perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), Perfluorooctanoic acid (PFOA) and/or any other Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). However, this product has not been tested for these substances.

Phosphorus containing compounds

These chemicals are not intentionally added during the manufacture of this product.

Organotin Compounds

These chemicals are not intentionally added during the manufacture of this product.


Bisphenol(s)

No bisphenols (i.e. A, AF, B, C, E, F, G, M, P, PH, S, TMC, Z) have been intentionally added during the manufacture of this product.

Disclaimer

This information is guidance and is given in good faith, with reasonable care, but without warranty. Since skill of application and site conditions are beyond our control, the Customer is responsible for determining whether products and the information in this document are appropriate for the Customer's use. The Customer is responsible for ensuring that the Customer's workplace and disposal practices are in compliance with applicable laws and other governmental enactments. This information is based on the present state of our knowledge and is subject to continuous updates. **NO WARRANTIES ARE GIVEN; ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE EXPRESSLY EXCLUDED.**

Bilag 5
Situations- og ledningsplan for
vandgenbrugsanlægget



Ø160 mm Skyllvand

Ø160 mm Skyllevand

Ø160 Urenset vaskevand

Ledning ikke i brug

Overløb – Fremtidig ledning

Overløb – Fremtidig ledning

BYGGERE: Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a
PROJEKT: Situations- og ledningsplan for vandgenbrugsanlægget
TEGNING: Overlægsplan
MÅL: 1:1000
SAG NR.:

TEGNING: Oversigtsplan MÅL: 1:1000

DATE: 03.02.2023
SIGN: ATJ


WH-PlanAction

 Darmstadt | **University of Applied Sciences**
www.wfpn.de +49 (0) 65 39093


SAG NR.:

24084
TEGN. NR.:

110

Bilag 6

Ledningsplan



SIGNATURER: _____

- Sanitær spildevand
- Regnvand – Plads/Tag
- Drænledning

Angiver fald mod rist / åbning i kantsten

Rev E:		
Rev D:		
Rev C:		
Rev B:		
Rev A:		

BYGHERRE : Karup Kartoffelmelfabrik A.m.b.a. Engholmvej 19, 7470 Karup

PROJEKT : Ledningsplan

TEGNING : Overfladevand og sanitærspildevand



WH-PlanAction
Danmarksvej 8
8860 Stenderborg
wh-pa@wh-pa.dk
www.wh-pa.dk
+45 8745 3900

Sagsnr: 24084
Tegner: ATJ
Kontrol: Godkendt:

Mål: 1:1000
Dato: 28.02.2025

Tegn nr: 114 B

Bilag 7
Analyserapport for vaskevand



Karup Kartoffelmelsfabrik
Engholmvej 19
7470 Karup J

ANALYSERAPPORT 537376

Version: 1
Sagsnr: Vaskevand X 29/10
Rekv. nr:
Genereret: 11.11.2024
Bilag:

LAB nr: 24-38417, Prøve nr. 665781
Prøvemærkning: Vaskevand X 29/10
Prøvetype: Specialprøve
Prøvested: Karup Kmel vaskevand
Grænseværdier: Ikke oplyst

Prøvetager: Karup Kartoffelmelsfabrik
Prøvetagningsmetode: Uspecificeret*
Prøvetagningsstidspunkt: -
Prøvetagningssted:
Analyseperiode: 30.10.2024 - 11.11.2024

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Tørstof	0.279 %	-	-		0.002	*M-0008 DS 204	10%
Total-P	15.0 mg/L	-	-		0.01	*M-0020 DS 292	10%
Total-N	87.6 mg/L	-	-		0.05	*M-0023 DS/EN ISO11905	10%
Kalium	155 mg/L	-	-		0.3	*M-0071 DS 259/ICP	10%
Magnesium	17 mg/L	-	-		0.1	*M-0071 DS 259/ICP	10%
Svovl vandopløst	13 mg/L	-	-		0.5	*M-0018 DS/ENISO10304	10%
Ammoniak-N	3.34 mg/L	-	-		0.02	*M-0014 DS 224	10%
NO2+NO3-N	0.62 mg/L	-	-		0.01	*M-0024 DS 223:1991	10%
Suspenderet stof	1920 mg/L	-	-		1.5	*M-0178 DS/EN 872	10%
Glødetab suspenderet stof	1080 mg/L	-	-		1.5	*M-0034 DS 207	10%
Filtrering 0.45µm		-	-		1		-
Total-N filtreret	11.3 mg/L	-	-		0.05	*M-0023 DS/EN ISO11905	10%

Rekvirent: Karup Kartoffelmelsfabrik
Kopi:

Nørresundby d. 11.11.2024

Forklaring:

D.L.: Delektionsgrænse

<: Mindre end

*: Ikke omfattet af akkrediteringen

+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)

>: Større end


Annemette Christensen, laborant

Analysereporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.



Karup Kartoffelmelsfabrik
 Engholmvej 19
 7470 Karup J

ANALYSERAPPORT 541130

Version: 1
Sagsnr: Vaskevand X 25/11
Rekv. nr:
Genereret: 09.12.2024
Bilag:

LAB nr:	24-41666, Prøve nr. 670572	Prøvetager:	Karup Kartoffelmelsfabrik
Prøvemærkning:	Vaskevand X 25/11	Prøvetagningsmetode:	Uspecificeret*
Prøvetype:	Specialprøve	Prøvetagningsstidspunkt:	-
Prøvested:	Karup Kmel vaskevand	Prøvetagningssted:	
Grænseværdier:	Ikke oplyst	Analyseperiode:	27.11.2024 - 09.12.2024

Analyseparameter	Resultat	Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Tørstof	0.439 %	-	-		0.002	*M-0008 DS 204	10%
Total-P	17.9 mg/L	-	-		0.01	*M-0020 DS 292	10%
Total-N	91.3 mg/L	-	-		0.05	*M-0023 DS/EN ISO11905	10%
Kalium	184 mg/L	-	-		0.3	*M-0071 DS 259/ICP	10%
Magnesium	27 mg/L	-	-		0.1	*M-0071 DS 259/ICP	10%
Svovl vandopløst	26 mg/L	-	-		0.5	*M-0018 DS/ENISO10304	10%
Ammoniak-N	1.15 mg/L	-	-		0.02	*M-0014 DS 224	10%
NO2+NO3-N	0.30 mg/L	-	-		0.01	*M-0024 DS 223:1991	10%
Suspenderet stof	3380 mg/L	-	-		1.5	*M-0178 DS/EN 872	10%
Glødetab suspenderet stof	1780 mg/L	-	-		1.5	*M-0034 DS 207	10%
Filtrering 0.45µm		-	-		1	*	-
Total-N filtreret	22.2 mg/L	-	-		0.05	*M-0023 DS/EN ISO11905	10%

Rekvirent: Karup Kartoffelmelsfabrik
Kopi:

* Nørresundby d. 09.12.2024

Forklaring:

D.L.: Detektionsgrænse <: Mindre end *; Ikke omfattet af akkrediteringen
 +/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%) >: Større end

Annette Christensen
 Annette Christensen, laborant

Analysereporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
 Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.

Bilag 8
Basistilstandsrapport



Dansk Proces Teknologi

14. august 2023

Opdateret af WH-PlanAction d. 21. oktober 2024, d. 5. december 2024, d. 13. februar 2025
og 5. november 2025

Opdateret april-juli 2026 efter godkendelse af øget indtag af kartofler
og nye oplysninger om Praestol 851 TR

Den foreliggende udgave er redigeret i juli 2026 af

Virksomhedens rådgiver

WH-PlanAction ApS

Danmarksvej 8, 8660 Skanderborg

Ole Bang

Tlf. nr.: 2943 7330

E-mail: oba@wh-pa.dk

BAGGRUND

Andels-Kartoffelmelfabrikken Karup har udarbejdet nærværende vurdering af virksomhedens aktiviteter i forhold til om der skal udføres en basistilstandsrapport.

Der er medtaget alle de aktiviteter, der er omfattet af virksomhedens aktiviteter i kampagnen og uden for kampagnen og som er forureningsmæssigt forbundet med disse. Vurderingen omfatter stoffer som klassificeres som farlige efter artikel 3 i Rådets forordning nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger, der som følge af deres farlige karakter, mobilitet, persistens og bionedbrydelighed kan forurene jord eller grundvand.

Der er udarbejdet trin 1-3 iht. EU Kommissionens vejledning om basistilstandsrapport (Europa-Kommissionens vejledning om basistilstandsrapporter, jf. artikel 22, stk. 2, i direktiv 2010/75/EU om industrielle emissioner) for de aktiviteter og stoffer der anvendes i produktionen.

Der er medsendt sikkerhedsdatablade for de produkter, der er omfattet af vurderingen.

Pr. 30.juni 2022 er tilføjet anvendelse af fyringsolie/gasolie, da Karup Kartoffelmelfabrik ønsker at kunne foretage opvarmning af produktionsanlæg baseret på fyringsolie, som alternativ til naturgas. Der forventes et årsforbrug af gasolie på Engholmvej 19 på 3.371.842 liter og et forbrug på Åhusevej 3 på 1.393.374 liter. I alt 4.765.216 liter om året.

Pr.10.04.2023 og 29.05.2023 er oplysninger opdateret som følge af ansøgning om produktionsudvidelse med baggrund i revideret sikkerhedsdatablad dateret 28.02.2023.

Pr. 21. oktober 2024, 4. december 2024 og 13. februar 2025 er basistilstandsrapport opdateret med polymer Praestol 851TR. I vandgenbrugsanlægget ønskes polymeren Praestol 851TR anvendt fra og med kampagnen 2026.

Pr. 5. november 2025 er stoffet diethylenetriaminepenta eddikesyre natriumsalt (DTPA 5Na – CAS -nr. 140-01-2), som kan forventes at forefindes i polymeren Praestol 851TR på op til 0,05 %, ført med over i vurderingstrin 3, jf. Miljøstyrelsens mail af 25. juni 2025, idet stoffet er klassificeret reproduktionstoksisk med faresætning H360Df.

I juni 2026 er produktions- og produktmængder tilrettet i forhold til senest miljøgodkendte produktionsudvidelse (16. januar 2026) og nyeste oplysninger om DTPA 5Na og restmonomer.

TRIN 1 – BRUTTOLISTE OVER FARLIGE STOFFER

AKK anvender følgende stoffer og stofblandinger listet i Tabel 1.

Tabel 1: Liste over kemikalier og stoffer anvendt på AKK samt forbrug, maksimalt oplag og kapacitet af tanke.

Nr.	Blanding/stof	Stof/indholdsstof	CAS-nr.	Årsforbrug	Max. oplag	Tank-kapacitet/ øvrig oplags-kapacitet	Anvendelse
1*	Natriumbisulfit 38-42%	Natriumbisulfit 38-42%	7631-90-5	1050 ton	80 m³	G: 30 m³ N: 2x 25 m³	Stivelsesproduktion.
2	Skumdæmper	Stoffer	-	175 ton	42 ton	-	-
-	2.1*	Struktol SB 2032 Foamdoctor 1140 SB2136A	-	-	-	G: 20 palletanke med 1000 kg N: 20 palletanke med 1000 kg	Kartoffelvask. Stivelsesproduktion.
-	2.2*	Struktol J 650 Foamdoctor 1140	-	-	-	G: palletanke med 1000 kg. N: palletanke med 1000 kg	Stivelsesproduktion
3*	Natronlud 27,65%/bulk	Natriumhydroxid 27,65%	1310-73-2	350 ton	65 ton	G: 1 palletank med 1000 kg N: 25 m³ P: 35 m³ P/L: 1 palletank med 1000 kg P/L: 2 palletanke med 1000 F: 1 palletank med 1000 kg	Rengøring af procesudstyr.
4*	Natronlud 50%/bulk	Natriumhydroxid 50%	1310-73-2	690 ton	65 ton	G: 1 palletank med 1000 kg N: 25 m³ P: 35 m³ P/L: 1 palletank med 1000 kg P/L: 2 palletanke med 1000 F: 1 palletank med 1000 kg	Produktion af protein til levnedsmidler. Rengøring/CIP af udstyr ved fiberproduktion.
5*	Svovlsyre 96%/bulk	Svovlsyre 96%	7664-93-9	530 ton	39 ton	P: 35 m³ P/L: 2 palletanke med 1000 kg F: 2 palletanke med 1000 kg	Proteinproduktion. Produktion af protein til levnedsmidler. Fiberproduktion.
6*	P3-mip ALU	Blanding	-	7 ton	200 liter	200 liter i 10 liters dunke på opsamlingspalle	Rengøring af vakuumfiltre
-	6.1	P3-mip ALU: Kaliumhydroxid (10-20%), 15% som middel	1310-58-3	1 ton^	30 liter^	-	-
-	6.2	P3-mip ALU: Natriumsilikat (10-20%), 15% som middel	1344-09-8	1 ton^	30 liter^	-	-
7*	Des CIP HP	Blanding	-	2,5 ton	200 liter	200 liter i 10 liters dunke på opsamlingspalle	Rengøring af vakuumfiltre
-	7.1	Des CIP HP: Hydrogenperoxid (25-40%), middel 32,5% middel	7722-84-1	0,75 ton^	65 liter^	-	-
-	7.2	Des CIP HP: Eddikesyre (10-15%), middel 12,5 %	64-19-7	0,30 ton^	25 liter^	-	-
-	7.3	Des CIP HP: Pereddikesyre (2,5-5%) middel 3,75%	79-21-0	0,090 ton^	7,5 liter^	-	-
8*	Topaz MD4	Blanding	-	1,2 ton	G 200 liter	G: 150 liter i 10 liters dunke N: 50 liter i 10 liters dunke	Rengøring udvendigt af procesudstyr
-	8.1	Topaz MD4: Natriumhydroxid (5-10%), middel 7,5%	1310-73-2	0,090 ton^	15 liter^	-	-

Nr.	Blanding/stof	Stof/indholdsstof	CAS-nr.	Årsforbrug	Max. oplag	Tank-kapacitet/ øvrig oplags-kapacitet	Anvendelse
-	8.2	Topaz MD4: 2-(2-butoxyethoxy) ethanol (3-5%), middel 4%	112-34-5	0,05 ton^	8 liter^	-	-
-	8.3	Topaz MD4: Natriumcumolsulfonat (3-5%), middel 4%	28348-53-0	0,05 ton^	8 liter^	-	-
-	8.4	Topaz MD4: Alcohols, C9-11, ethoxylated (1-2,5%), middel 1,75%	68439-46-3	0,020 ton^	3,5 liter^	-	-
-	8.5	Topaz MD4: Fedtalkoholethoxylater, højst C15 og højst 5EO (0,5-1%), middel 0,75%	67762-41-8	0,009 ton^	1,5 liter^	-	-
-	8.6	Topaz MD4: Lauryl betaine (0,25-0,5%), middel 0,375%	683-10-3	0,00430 ton^	0,75 liter^	-	-
9.	Dieselolie		68334-30-5	23.050 liter	3700 liter	G: AKK-tank 1200 liter og ekstern tank 2500 liter	Drift af traktor m.m.
10*	Shell turbo t46 smøreolie	Shell turbo t46 smøreolie	-	325 liter	200 liter	P: 200 liters tønde	Smøreolie på protein- og protamylasseafdeling
-	10.1	Shell turbo t46 smøreolie: (4- nonylphenoxy) eddike syre (0,01-0,09%) - 0,05% som middel	3115-49-9	0,16 liter^	0,1 liter^	-	-
-	10.2	Shell turbo t46 smøreolie: N-fenyl-1-naftylamin (0,1-0,24%), 0,17% som middel	90-30-2	0,550 liter^	0,34 liter^	-	-
-	10.3	Shell turbo t46 smøreolie: Skiftende lav viskøs base olie (0-90%), 45% som middel	-	145 liter^	90 liter^	-	-
11*	Nevastane XSH 320	Nevastane XSH 320	-	325 liter	200 liter	G: 200 liter i 25 liters dunke	Smøreolie i stivelsesafdelingerne. Leveres i originalemballage og der sker ikke omhældning
12*	Spildolie	Spildolie	-	650 liter affald	400 liter	G: 200 liter i 200 liters tønde P: 200 liter i 200 liters tønde	Restprodukt til bortskaffelse
13*	Fosforsyre 75-85%	Fosforsyre 75-85%	7664-38-2	965 liter	100 liter	G: 50 liter i 25 liters dunke N: 50 liter i 25 liters dunke	Rengøring uden på udstyr i stivelsesafdelinger
14*	Salpetersyre 53%	Salpetersyre 53%	7697-37-2	56,000 liter	1600 liter	P: 2 palletanke med 800 liter	Rengøring/CIP i protamylasseafdeling
15*	Fyringsolie	Dieselolie 60-70% Gasolie (råolie) 30-40%	68334-30-5 92045-29-9	2.800.000 liter	100.000 liter	Tank 50.000 liter på Engholmvej 19. Tank 50.000 liter på Åhusevej 3	Brændsel til drift af dampkedler
20*	Praestol™ 851 TR FLOCKULANT	Flokkuleringsmiddel	Blanding	37 tons, heraf ca. 3,7 tons vand	50-55 bigbags á 700 kg	I vandrensningsbygningen kan der være en bigbag på sækketømmere. De resterende bigbags opbevares i container foran vandrensningsbygningen. 6-18 bigbags á 700 kg	Polymer anvendes til flokkulering af jordpartikler, således de udfældes som humus
	20.1	1-propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with 2-propenamide Koncentration: >=80-<90 % w/w	75150-29-7	33,3 tons	-	-	-
	20.2	I polymeren kan forventes et restindhold af monomeren bestående af akrylamid på < 0,02 %	79-06-1	7,4 kg	-	-	-
	20.3	I polymeren kan forventes et indhold af diethylenetriamine pentaeddikesyre natrium-salt (DTPA 5Na) < 0,05 %	140-01-2	18,5 kg	-	-	-

*Sikkerhedsdatablad er medsendt

^Årsforbrug og max. oplag for indholdsstoffer i blandinger er baseret på årsforbrug/max. oplag for blandingen og middeltallet for indholdsprocenten.

G=gammel fabrik, N=ny fabrik, P=Proteinafdeling

Tabel 2: Liste over anvendte kemikalier og stoffer med information om fareklasse, stofgruppe, tilstandsform og overblik over om hvert enkelt stof er taget med videre fra trin 2 og trin 3.

Nr.	Blanding/stof	Stof/indholdsstof	CAS-nr.	CLP fareklasse	Stofgruppe	Tilstandsform	Oplagsform/ Lokation	Årsforbrug	Frasortering trin 2	Frasortering trin 3	Risikovurderet
1*	Natriumbisulfid 38-42%	Natriumbisulfid 38-42%	7631-90-5	H302	-	Væske	G3 i tankgrav N7 i tankgrav	1050 ton		X	
2	Skumdæmper	To stoffer	-	Ikke klassificeret	-	Væske	-	175 ton	X		
-	2.1*	Struktol SB 2032	-	Ikke klassificeret	-	Væske	G3 i 1000 liters opsamlings- bassin N5 på betongulv	-	X		
-	2.2*	Struktol J 650	-	Ikke klassificeret	-	Væske	G6 på betongulv	-	X		
3*	Natronlud 27,65%/bulk	Natriumhydroxid 27,65%	1310-73-2	H290 H314 H318	Base	Væske	G3 på betongulv N7 i tankgrav G9 i tankgrav G6 på betongulv G6 i udendørs kemiskab G6 på betongulv	350 ton		X	
4*	Natronlud 50%/bulk	Natriumhydroxid 50%	1310-73-2	H290 H314 H318	Base	Væske	G3 på betongulv N7 i tankgrav G9 i tankgrav G6 på betongulv G6 i udendørs kemiskab G6 på betongulv	690 ton		X	
5*	Svovlsyre 96%/bulk	Svovlsyre 96%	7664-93-9	H314	Syre	Væske	G9 i tankgrav G6 på betongulv G6 på betongulv	530 ton		X	
6*	P3-mip ALU	Blanding	-	H314	-	Væske	G3 i 300 liters opsamlings- palle	7 ton		X	
-	6.1	P3-mip ALU: Kaliumhydroxid (10-20%)	1310-58-3	H302, H314, H290	-	-	-	1 ton^		X	
-	6.2	P3-mip ALU: Natriumsilikat (10-20%)	1344-09-8	H314, H318, H335	-	-	-	1 ton^		X	
7*	Des CIP HP	Blanding	-	H302, H314, H318, H335 H411	-	Væske	G3 i 300 liters opsamlings- palle	2,5 ton			X
-	7.1	Des CIP HP: Hydrogenperoxid (25-40%)	7722-84-1	H271, H302, H314, H332 H335, H412	Svag syre	-	-	0,75 ton^			X
-	7.2	Des CIP HP: Eddikesyre (10-15%)	64-19-7	H226 H314	Syre	-	-	0,30 ton^			X

Nr.	Blanding/stof	Stof/indholdsstof	CAS-nr.	CLP fareklasse	Stofgruppe	Tilstandsform	Oplagsform/ Lokation	Årsforbrug	Frasortering trin 2	Frasortering trin 3	Risikovurderet
-	7.3	Des CIP HP: Pereddikesyre (2,5-5%)	79-21-0	H226, H242 , H301, H312 H314, H331, H335, H400 H410	Syre	-	-	0,090 ton^			X
8*	Topaz MD4	Blanding	-	H290 H314 H318	-	Væske	G3 i 300 liters opsamlings- palle N6 i 300 liters opsamlings- palle	1,2 ton			X
-	8.1	Topaz MD4: Natriumhydroxid (5-10%)	1310-73-2	H290 H314	-	-	-	0,090^			X
-	8.2	Topaz MD4: 2-(2-butoxy-ethoxy) ethanol (3-5%)	112-34-5	H319	-	-	-	0,05^			X
-	8.3	Topaz MD4: Natriumcumolsulfonat (3-5%)	28348-53-0	H319	-	-	-	0,05^			X
-	8.4	Topaz MD4: Alcohols, C9-11, ethoxylated (1-2,5%)	68439-46-3	H302 H315 H318	-	-	-	0,020^			X
-	8.5	Topaz MD4: Fedtalkoholethoxylater, højst C15 og højst 5EO (0,5-1%)	67762-41-8	H319 H400	-	-	-	0,009^			X
-	8.6	Topaz MD4: Lauryl betaine (0,25-0,5%)	683-10-3	H301, H312, H315, H318	-	-	-	0,00430^			X
9.	Dieselolie	Dieselolie	68334-30-5	H226, H304, H315, H332 H351 H373 H411	Kulbrinte	Væske	G7 på epoxygulv	23050 liter			X
10*	Shell turbo t46 smøreolie	Shell turbo t46 smøreolie	-	Ikke klassificeret	Kulbrinte	Væske	G17 på betongulv	325 liter			X
-	10.1	Shell turbo t46 smøreolie: (4-nonylphenoxy) eddike syre (0,01-0,09%)	3115-49-9	H302, H314, H317, H410	-	-	-	0,16 liter^			X
-	10.2	Shell turbo t46 smøreolie: N-fenyl-1-naftylamin (0,1-0,24%)	90-30-2	H302, H317, H373, H400 H410	-	-	-	0,550 liter^			X

Nr.	Blanding/stof	Stof/indholdsstof	CAS-nr.	CLP fareklasse	Stofgruppe	Tilstandsform	Oplagsform/ Lokation	Årsforbrug	Frasortering trin 2	Frasortering trin 3	Risikovurderet
-	10.3	Shell turbo t46 smøreolie: Skiftende lav viskøs base olie (0-90%)	-	H304	-	-	-	145 liter^			X
11*	Nevastane XSH 320	Nevastane XSH 320	-	-	Kulbrinte	Væske	G7 på epoxygulv	325 liter	X		
12*	Spildolie	Spildolie	-	Ikke klassificeret, men kan inde- holde klassificerede stoffer	Kulbrinte	Væske	G7 på epoxygulv G17 på betongulv	650 liter affald			X
13*	Fosforsyre 75-85%	Fosforsyre 75-85%	7664-38-2	H290, H302, H314, H318	Syre	Væske	G3 på betongulv N6 på betongulv	965 liter		X	
14*	Salpetersyre 53%	Salpetersyre 53%	7697-37-2	H290, H314, H318	Syre	Væske	G10 på betongulv	56.000 liter		X	
15*	Fyringsolie	Dieselolie 60-70% Gasolie (råolie) 30-40%	68334-30-5 92045-29-9		kulbrinter	Væske	Tank 50.000 liter på Engholm- vej 19 Tank 50.000 liter på Åhusevej 3	2.800.000 liter			
	15.1	Dieselolie 60-70%	68334-30-5	H226, H304, H315, H332 H351, H373, H411	kulbrinter	Væske		1.960.000 liter			x
	15.2	Gasolie (råolie) 30-40%	92045-29-9	H226, H304, H315, H332 H350, H373, H400, H410	kulbrinter	Væske		840.000 liter			x
20	Praestol™ 851 TR FLOCKULANT	Flokkuleringsmiddel	Blanding	H412	Polymer	Pulver	Polymeren opbevares i big- bags. En bigbag er placeret på sækketømmen i vandrens- ningsbygning. De resterende bigbags oplagres i container foran vandrensningsbygning.	37 tons, heraf ca. 3,7 tons vand			x
	20.1	1-propanaminium, N,N,N-tri- methyl-3-[(1-oxo-2-pro- penyl)amino]-, chloride, poly- mer with 2-propenamide Koncentration: >=80-<90 % w/w	75150-29-7	H411 H412	Polymer	Pulver	-	33,3 tons			x

Nr.	Blanding/stof	Stof/indholdsstof	CAS-nr.	CLP fareklasse	Stofgruppe	Tilstandsform	Oplagsform/ Lokation	Årsforbrug	Frasortering trin 2	Frasortering trin 3	Risikovurderet
20.2		I polymeren kan forventes et restindhold af monomeren, bestående af akrylamid.	Akrylamid 79-06-1	H301, H312, H315, H317 H319, H332, H340, H350 H361f, H372 Kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske (CMR) stoffer.	Restmonomer	Pulver	-	7,4 kg			x
20.3		I polymeren kan forventes et indhold af diethylenetriamine-pentaeddikesyre natriumsalt (DTPA).	DTPA5Na 140-01--2	H319, H332. H360Df, H373 Kræftfremkaldende, mutagene, reproduktionstoksiske (DMR) stoffer.	Natriumsalt	Pulver	-	18,5 kg			x

*Sikkerhedsdatablad er medsendt

^Årsforbrug og max. oplag for indholdsstoffer i blandinger er baseret på årsforbrug/max. oplag for blandingen.

G=gammel fabrik, N=ny fabrik. Bygningers placering fremgår af medsendte bilag.

Yderligere forklaringer til skemaet:

G = Stivelsesafdeling Engholmvej 19

N = Stivelsesafdeling Åhusevej 8

P = Proteinafdeling Åhusevej 3

P/L = Protein til levnedsmidler Engholmvej 19

F = Fiberafdeling Engholmvej 19 p

Tankene til Natronlud 27,65 % anvendes også til Natronlud 50 %.

Ved lav udetemperatur anvendes Natronlud 27,65 % og hvis ikke anvendes Natronlud 50 %.

Alle lokaliteter, hvor der er opstillet kemikalier på betongulv, er det konstateret, at der ikke er revner eller sprækker i gulvene.

TRIN 2 – RELEVANTE FARLIGE STOFFER

I trin 2 frasorteres stoffer fra trin 1, der ikke vil kunne forurene jord eller grundvand. De stoffer, der ikke sorteres fra, er relevante i forhold til forurening af jord og/eller grundvand. For at være "relevant", skal et farligt stof have potentiale til at kunne give en længerevarende forurening af jord og/eller grundvand.

Som udgangspunkt kan følgende stoffer sorteres fra:

- Gasser
- Farlige stoffer, der alene er klassificeret med faresætning "H2xx" (hvor x udgør et tal mellem 0-9), som defineret i CLP forordningen, frasorteres. Stoffer med faresætning "H2xx" er stoffer, der kan give anledning til fysiske farer (f.eks. eksplosive og brandfarlige stoffer).

De to skumdæpende midler Struktol SB 3032 og J 650 og smøremidlet Nevastane XSH 320 er ikke klassificeret, hvormed de ikke tages videre til trin 2.

Der er ingen af de resterende stoffer som alene er karakteriseret som "H2xx" og kan af den grund ikke frasorteres.

Efterfølgende er de anvendte produkter og stoffer vurderet i forhold til om de fremgår af nedenstående lister. Fremgår stofferne af nedenstående lister er de relevante for vurdering iht. trin 3. IR (Ikke Relevant) er angivet hvis det pågældende produkt/stof ikke er optaget på den pågældende liste. Symbolet V er angivet hvis det pågældende stof fremgår af en af nedenstående lister.

Tabel 3:

	<u>Stoffer, der er omfattet af Miljøstyrelsens liste over kvalitetskriterier i jord og grundvand</u>	<u>Stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)</u>	<u>Stoffer, der er på REACH-kandidatlisten</u>	<u>Stoffer, der indgår i rapporten "Kortlægning af kemikalieanvendelse i forskellige brancher", Videncenter for jordforurening (2002).</u>	Stoffer der er klassificeret miljøskeadelige efter CLP-forordningen er som udgangspunkt, altid relevante (disse stoffer er klassificeret med koden H4xx, hvor x er et tal mellem 0-9).	Videre-ført til trin 3?
Natriumbisulfit, 35-40% 7631-90-5	IR	IR	IR	IR	IR	
Natriumhydroxid Natronlud 27,5% 1310-73-2	IR	IR	IR	IR	IR	
Natriumhydroxid Natronlud 50% 1310-73-2	IR	IR	IR	IR	IR	
Svovlsyre 96% 7664-93-9	IR	IR	IR	IR	IR	
P3-mip ALU	IR	IR	IR	IR	IR	
P3-mip ALU: Kaliumhydroxid (10-20%) 1310-58-3	IR	IR	IR	IR	IR	
P3-mip ALU: Natriumsilikat (10-20%) 1344-09-8	IR	IR	IR	IR	IR	
Des CIP HP	IR	IR	IR	IR	√ (H411)	√
Des CIP HP: Hydrogenperoxid 7722-84-1	IR	IR	IR	IR	√ (H412)	√

	<u>Stoffer, der er omfattet af Miljøstyrelsens liste over kvalitetskriterier i jord og grundvand</u>	<u>Stoffer på listen over uønskede stoffer (LOUS)</u>	<u>Stoffer, der er på REACH-kandidatlisten</u>	<u>Stoffer, der indgår i rapporten "Kortlægning af kemikalieanvendelse i forskellige brancher", Videncenter for jordforurening (2002).</u>	Stoffer der er klassificeret miljøskadelige efter CLP-forordningen er som udgangspunkt, altid relevante (disse stoffer er klassificeret med koden H4xx, hvor x er et tal mellem 0-9).	Videre-ført til trin 3?
Des CIP HP: Eddikesyre 64-19-7	IR	IR	IR	IR	IR	
Des CIP HP: Pereddikesyre 79-21-0	IR	IR	IR	IR	√ (H400+H410)	√
Topaz MD4 (ingen CAS)	IR	IR	IR	IR	IR	
Topaz MD4: natriumhydroxid 1310-73-2	IR	IR	IR	IR	IR	
Topaz MD4: 2-(2-butoxyethoxy) ethanol 112-34-5	IR	IR	IR	IR	IR	
Topaz MD4: Natriumcumolsulfonat 28348-53-0	IR	IR	IR	IR	IR	
Topaz MD4: Alcohols, C9-11, ethoxylated 68439-46-3	IR	IR	IR	IR	IR	
Topaz MD4: Fedtalkohol ethoxylater, højst C15 og højst 5EO 67762-41-8	IR	IR	IR	IR	√ (H400)	√
Topaz MD4: Lauryl betaine 683-10-3	IR	IR	IR	IR	IR	
Dieselolie 68334-30-5	√ (kulbrinter)	IR	IR	IR	√ (H411)	√
Shell turbo t46 (ingen CAS)	IR	IR	IR	IR	IR	
Shell turbo t46 smøreolie: (4-nonylphenoxy)eddike syre (0,01-0,09%) 3115-49-9	IR	√ (nonylphenol ethoxylater)	IR	IR	√ (H410)	√
Shell turbo t46 smøreolie: N-fenyl-1-naftylamin (0,1-0,24%) 90-30-2	IR	IR	IR	IR	√ (H400+H410)	√
Shell turbo t46 smøreolie: Skiftende lav viskøs base olie (0-90%) (ingen CAS)	√ (kulbrinter)	IR	IR	IR	IR	√
Spildolie (ingen CAS)	√ (kulbrinter)	IR	IR	IR	IR	√
Fosforsyre 75-85% 7664-38-2	IR	IR	IR	IR	IR	


Salpetersyre 53% 7697-37-2	IR	IR	IR	IR	IR	
Fyringsolie, dieselolie 68334-30-5	✓ (kulbrinter)	IR	IR	IR	✓ (H411)	✓
Fyringsolie, gasolie 92045-29-9	✓ (kulbrinter)	IR	IR	IR	✓ (H400+H410)	✓
Praesto TM 851 TR FLOCKULANT	IR	IR	IR	IR	H412	✓
1-propanaminium, N,N,N-tri- methyl-3-[(1-oxo-2-prope- nyl)amino]-, chloride, polymer with 2-propenamide	IR	IR	IR	IR	H411 H412	✓
I polymeren kan forventes et restindhold af monomeren be- stående af akrylamid på < 0,02 %.	IR	IR	✓	IR	IR	✓
I polymeren kan forventes et indhold af diethylenetriamine pentaeddikesyre natriumsalt (DTPA5Na) på < 0,05 %.	IR	IR	IR	IR	IR	✓

TRIN 3 – RISIKOEN FOR FORURENING

De i Tabel 4 listede kemikalier og stoffer videreføres til trin 3, da disse enten fremgår på en af ovenstående lister eller er klassificeret som miljøfarligt i henhold til CLP-forordningen (H4xx). Formålet med trin 3 er at fastlægge evt. forureningsrisiko.

Tabel 4:

Stofnavn	Mængden af stof på anlægsområdet	Hvordan og hvor stoffet lagres, bruges og transporteres rundt på anlægget og hvor der er en risiko for at stoffet bliver frigivet.	Hvilke foranstaltninger der er udført på eksisterende anlæg som sikrer mod forurening af jord og grundvand.
Des CIP HP	Des CIP HP anvendes til indvendig rengøring af udstyr i en årlig mængde på 2,5 ton.	Des CIP HP oplagres i 10 liters dunke på opsamlingspalle i rummet med vakuumfiltre på den gamle fabrik(G3). Produktet anvendes i forbindelse med rengøring/CIP af vakuumfiltre.	Des CIP HP oplagres i 10 liters dunke på opsamlingspalle i rummet med vakuumfiltre på den gamle fabrik(G3). Produktionsbygningen har fast betongulv uden revner. Selve CIP-væsken transporteres sammen med vaskevandet i en underjordisk rørledning fra produktionsbygningen til udkørsel på landbrugsjord. Produktet er godkendt til rengøring af anlæg til fødevarer og anvendes kun i foreskrevne koncentrationer.
Des CIP HP: Hydrogenperoxid 7722-84-1	Des CIP HP indeholder 25-40% hydrogenperoxid, hvilket svarer til en årlig mængde på 0,5-0,8 ton.	CIP-rengøring forekommer 1 gang ugentligt. Produktet opblandes med vand og føres gennem vakuumfiltre. CIP-væsken ledes sammen med vaskevandet til udbringning på landbrugsjord.	
Des CIP HP: Pereddikesyre 79-21-0	Des CIP HP indeholder 2,5-5% pereddikesyre, hvilket svarer til en årlig mængde på 0,05-0,1 ton.		
Topaz MD4: Fedtalkohol ethoxylater, højst C15 og højst SEO 67762-41-8	Topaz MD4 anvendes til rengøring uden på udstyr i en årlig mængde på 1,2 ton. Topaz MD4 indeholder 0,5-1% "Fedtalkohol ethoxylater, højst C15 og højst SEO", hvilket svarer til en årlig mængde på 0,005-0,01 ton.	Topaz MD4 oplagres i 10 liters dunke på opsamlingspalle på både den nye og den gamle fabrik - G3 & N6 på oversigtskort (riverrum). Produktet anvendes i forbindelse med rengøring udvendigt på udstyr. Rengøring forekommer 1 gang ugentligt. Produktet opblandes med vand hvor skummaskinen suger Topaz direkte fra beholderen og rengøringsvæsken ledes sammen med vaskevandet til udbringning på landbrugsjord.	Topaz MD4 oplagres i 10 liters dunke på opsamlingspalle på både den nye og den gamle fabrik. G3 & N6 på oversigtskort. Produktionsbygningen har fast betongulv uden skader. Selve rengørings-væsken transporteres sammen med vaskevandet i en underjordisk rørledning fra produktionsbygninger til lagunebassin og videre til udbringning på landbrugsjord.
Dieselolie	Dieselolie anvendes i en årlig mængde af 20.090 liter svarende til en årlig mængde på 19,4 ton (massefylde 840 kg/m ³).	Dieselolietanke er placeret på den gl. fabrik i G7. Dieselolie anvendes til tankning af gummiged og traktor. Påfyldning og tankning foregår manuelt.	Dieselolie til drift af gummiged og traktor

Stofnavn	Mængden af stof på anlægsområdet	Hvordan og hvor stoffet lagres, bruges og transporteres rundt på anlægget og hvor der er en risiko for at stoffet bliver frigivet.	Hvilke foranstaltninger der er udført på eksisterende anlæg som sikrer mod forurening af jord og grundvand.
			 De 2 dieselolietanke er placeret på epoxygulv i oliedepotet på gl. stivelsesafdeling uden afløb og uden revner/sprækker gulvet. Der er placeret kattegrus indenfor i rummet, til opsamling af eventuelt spild. Herudover er der kemikaliemåtter til at lægge over de to nærliggende nedløbsbrønde. Hvis der skulle være spild og for at forhindre udledning til regnvandsledning og brønde og dermed hindre udslip til jorden. Der er ligeledes placeret beholder med kattegrus ved indvejning på den nye fabrik. Påfyldning af dieselolietanke sker fra tankbil til tankene i olierummet på gl. stivelsesafdeling indendørs, hvor studsene til påfyldning forefindes. I henhold til "Procedure for håndtering af spild i forbindelse med tankning af olietanke og køretøjer" skal følgende overholdes • Tankning af dieselolietanke skal ske under konstant overvågning af tankvognschaufføren. • Tankning af køretøjer med dieselolie skal ske under konstant overvågning af medarbejderen. • I tilfælde af spild skal tankning stoppes straks og absorptionsmiddel (findes i oliedepotet og i vejehuset) strøs på det spildte og driftschefen kontaktes. • Det spildte opsamles og afleveres som olieaffald iht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ. • I tilfælde af et større udslip af dieselolie ved påfyldning af olietanke eller ved tankning af køretøjer vil de nærmeste nedløbsbrønde blive afdækket med kemikaliemåtter og medarbejderen lukker pumpebrønden for overfladevand til Uhre, og kontakter driftschefen. • Et eventuelt udslip vil blive opsuget og afleveret som olieaffald iht. kommunens erhvervsaffaldsregulativ. • På dieselolietanke i oliedepotet samt udendørs på døren til oliedepotet er opsat et skilt med anvisning på tankning.


Stofnavn	Mængden af stof på anlægsområdet	Hvordan og hvor stoffet lagres, bruges og transporteres rundt på anlægget og hvor der er en risiko for at stoffet bliver frigivet.	Hvilke foranstaltninger der er udført på eksisterende anlæg som sikrer mod forurening af jord og grundvand.
			Tankningspistolen er placeret indendørs i oliedepotet. Den tages ud ved tankning og sættes ind efter endt tankning. Der forefindes en slange fra dieselolietank til påfyldningspistol. Der er ikke risiko for, at der køres hen over slangen, da påfyldning sker under konstant overvågning. Efter endt tankning hænges slangen op inde i rummet ved tanken. Tankning med dieselolie foregår på asfaltarealet uden for oliedepotet på gl. stivelsesafdeling, hvor belægningen er uden revner/sprækker. Ved eventuelt spild oprenses med kattegrus. Der kan ikke spildes dieselolie på jord og ved spild på asfaltbelægningen kan dette ikke løbe til jord. Dieselolie kan ikke sive gennem asfaltbelægningen, da denne er uden revner/sprækker. Hvis der eventuelt skulle tabes nogle få dråber dieselolie på asfaltbelægningen vil disse blive opsuget af kattegrus. Hvis driftschefen vurderer, at kattegruset ikke har fjernet al dieselolie, vil det blive foretaget en yderligere afrensning af asfaltbelægningen. Da der ikke er tale om små daglige dryp på asfaltarealet ved tankning af køretøjer over mange år, vil der ikke være risiko for længerevarende jord- og grundvandsforurening. Små daglige dryp vil uhyre sjældent forekomme.
Shell turbo t46 smøreolie: (4-nonylphenoxy)eddikesyre	Shell turbo t46 anvendes i en årlig mængde af 325 liter svarende til 280 kg (massefylde 858 kg/m ³), og indeholder 0,01-0,09% (4-nonylphenoxy) eddikesyre, hvilket svarer til en årlig mængde på 0,00015 ton.	Olien anvendes til smøring af produktionsudstyr i protein- og protamylasseafdelingen. Olien opbevares i 200 liters tønde i protein afdelingens kemikulierum G17 på opsamlingspalle. Efter behov for smøring hentes dette i 5-10 liters dunke. Fyldning af dunke foregår i kemikulierummet ved en håndpumpe.	Olien er placeret i kemikulierum G17 på opsamlingspalle på betongulv uden revner/sprækker.
Shell turbo t46 smøreolie: N-fenyl-1-naftylamin	Shell turbo t46 anvendes i en årlig mængde af 325 liter svarende til 280 kg (massefylde 858 kg/m ³), og indeholder 0,1-0,24% N-fenyl-1-naftylamin, hvilket svarer til en årlig mængde på 0,00075 ton.		
Shell turbo t46 smøreolie: Skiftende lav viskøs base olie (0-90%) (ingen CAS)	Shell turbo t46 anvendes i en årlig mængde af 325 liter svarende til 280 kg (massefylde 858 kg/m ³), og indeholder 0-90% Skiftende lav viskøs base olie, hvilket svarer til en årlig mængde på 0-0,130 ton.		
Spildolie	Der bortskaffes ca. 650 liter om året. iht. kommunens regulativ for erhvervsaffald.	Spildolien er placeret i 2stk. 200 liters tønder og opbevares 2 steder. Den ene tønde står i olie- og kemikulierum på gl. stivelsesafdeling (G7) på epoxygulv og, den anden står i olie- og kemikulierum i proteinafdeling på betongulv (G17) uden revner/sprækker. Den ene spildolietank er placeret i olie- og kemikulierum G7 på den gl. stivelsesafdeling på epoxygulv uden afløb. Den anden spildolietank er placeret i olie- og kemikulierum G17 i proteinafdelingen i en opsamlingsbakke på	Spildolie bortskaffes årligt iht. kommunens affaldsregulativ. Spildolie fra den nye fabrik transporteres i 25 liters dunke med tætsluttende låg til tømning i 200 liters spildolietanken. Spildolie i 25 liters dunk opbevares i meget kort tid i riverrummet inden den køres til spildolietanken.

Stofnavn	Mængden af stof på anlægsområdet	Hvordan og hvor stoffet lagres, bruges og transporteres rundt på anlægget og hvor der er en risiko for at stoffet bliver frigivet.	Hvilke foranstaltninger der er udført på eksisterende anlæg som sikrer mod forurening af jord og grundvand.
		270 liter, der står på betongulv uden revner og sprækker. Der er ikke afløb fra olie- og kemikalierummet.	
Fyringsolie: Gasolie	Fyringsolien anvendes i en samlet årlig mængde af 2.800.000 liter svarende til en årlig mængde gasolie på 2350 ton (massefylde 840 kg/m ³).	Gasolien lagres i en 50.000 liters tank på Engholmvej 19 og i en 50.000 liters tank på Åhusevej 3. Tankene er placeret i støbt tankgrav, hvor tankene er hævet over underlaget, så inspektion kan foretages. Påfyldning og tankning foregår manuelt over tankgrav, så spild ikke kan ske til jord eller vand. Rørledningen fra gasolietank til brænder for dampkedel på Engholmvej 19 er placeret i en nedgravet kanal med "låg på", så det hele tiden kan kontrolleres, om der opstår olieudslip. Rørledning fra tank på Åhusevej 3 til bygning placeres ligeledes i nedgravet kanal med "låg på". Herfra føres gasolien i rørledning op til taget, henover taget og ned gennem taget til selve brænderen. Der er ikke mulighed for kørsel i området hvor rørledning føres op uden på bygning.	De 2 gasolietanke er dobbeltvæggede og placeret i støbt tankgrav for at sikre at der ikke sker udslip, som kan påvirke beskyttet natur og Karup å. Tankgravene kan indeholde 50.000 liter +10 %. Tankene til gasolien er forsynet med lækageovervågning (kontrol af vakuum mellem inder- og ydertank med automatisk tilslutning til fabrikkens processtyringsanlæg, så det bliver synligt for procesoperatøren, hvis der går en alarm. Afstand fra tanke til bygningsvæg er mindst 5 cm. Tankene er forsynet med niveaumåler således der kan følges op på forbruget af gasolien. Tankene er placeret mere end 25 m fra boring, hvorfra der indvindes vand til drikkevand og procesvand. Påfyldning af gasolietanke sker fra tankbil til de 2 tanke og over tankgrav. Der vil ikke være risiko for påkørsel af tanke, da disse er placeret i støbt tankgrav. Der vil ikke være risiko for påkørsel af rørføringer, da disse er nedlagt i kanaler med låg. I henhold til olietankbekendtgørelse er de 2 tanke klassificeret som mellemstore tanke (overjordiske tanke over 6000 liter og mindre end 200.000 liter) og vil derfor blive tæthedsprøvet og inspiceret mindst hvert 10. år for tanke der har indvendig korrosionsbeskyttelse eller hvert 5. år for tanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse. Der vil være daglig inspektion af kanaler. Med henblik på sikring af forurening af forurening i forbindelse med brug er der udarbejdet en procedure, der skal følges: Procedure for brug af gasolie (tanke, pejling, afdækning af regnvandskloakker samt for kontrol og tømning af tankgårde, herunder håndtering af regnvand indeholdende gasolie samt øvrige procedurer i forbindelse med anvendelse af gasolie). Ved påfyldning af olietankene skal tankchaufføren konstant være til stede og overvåge tankens overfyldningsalarm og overførslen af olie fra tankbil til tank. Før tankning påbegyndes skal tankchaufføren fortage pejling af tankens indhold og opgørelse af beholdningen og tankens restkapacitet. Før påfyldning af tanke skal regnvandskloakker i nærheden af tanke være tildækket af afspærringsmålte. Ved et eventuelt spild uden for tankgraven skal tankchaufføren øjeblikkelig stoppe pumpningen og kontakte personalet for lukning af pumpebrønden på Engholmvej 19 for overfladevand til Uhre. Ved eventuelt spild i tankgrav i forbindelse med tankning, skal chaufføren øjeblikkelig stoppe pumpningen og tilkalde personalet, der efterfølgende sørger for, at det forurenede vand i tankgraven med olie bliver opsøgt og afleveret efter kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Spild/dryp fra fyldningsstudse ved påfyldning skal opsamles i tæt spildbakke. Tankene skal tømmes for regnvand, når dette udgør mere end 10 % af tankgravens volumen. Hvis regnvandet indeholder gasolie, skal dette opsuges og afleveres efter kommunens erhvervsaffaldsregulativ. Tømmning skal ske under konstant overvågning. Der må ikke afledes regnvand fra tankgården under vedligehold af tanken, påfyldning af tanken eller i situationer, hvor der kan være risiko for spild. Ugentligt i perioden, hvor der findes gasolie i rørledningerne, skal der foretages inspektion heraf. Inspektionen noteres på skemaet "Inspektion af gasolierørledninger"

Stofnavn	Mængden af stof på anlægsområdet	Hvordan og hvor stoffet lagres, bruges og transporteres rundt på anlægget og hvor der er en risiko for at stoffet bliver frigivet.	Hvilke foranstaltninger der er udført på eksisterende anlæg som sikrer mod forurening af jord og grundvand.
			1 gang om året skal der foretages en funktionsafprøvning til overvågning på de 2 gasolietanke af trykforholdet (gas eller væsketryk) i rummet mellem de dobbelte tankvægge. Afprøvningen indskrives i "Årsindberetning ved brug af gasolie". Der skal føres en spildlog, hvor oplysninger om tid og sted for spild m.m. Oplysningerne indskrives i "Årsindberetning ved brug af gasolie".
Praestol™ 851 TR FLOCKULANT	Der skal anvendes 7 kg polymer pr. ton tørstof, hvilket betyder at der skal anvendes 37,0 tons Praestol til vandgenbrugsanlægget pr. år.	Polymeren Praestol leveres til fabrikken som pulver og opbevares i bigbags. En bigbag placeres på sækketømmere og de resterende bigbags oplagres i container foran vandrensningsbygningen. Når der skal anvendes en ny bigbag på sækketømmere, transporteres den med truck fra containeren og ind til sækketømmere i vandrensningsbygningen. Der består en lille risiko for spild af polymeren under transporten mellem container og sækketømmere. Fra sækketømmere doseres polymeren via et lukket system ind i blandetank, hvor polymeren opløses i vand. Polymeren skal anvendes i vandgenbrugsanlægget, hvor jordpartikler flokkuleres, så de udfældes som humus. Humus kan efterfølgende udbringes på landbrugsjord, mens ca. halvdelen af det rensede vasevand kan genbruges i vandgenbrugsanlægget til vask af kartofler og den anden halvdel vandes ud som gødningsprodukt på landbrugsjord.	Der henvises til vedhæftede Bilag: "Vurdering af Basistilstandsrapport".
1-propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-,chloride, polymer with 2-propenamide	1-propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-,chloride, polymer with 2-propenamide er det aktive stof i polymeren Praestol. Polymeren består af ca. >=80-<90 % w/w af dette indholdsstof. Leverandøren oplyser at resten af indholdet i polymeren består af fugt og restmonomer. Der skal årligt anvendes 33,3 tons af 1-propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with 2-propenamide.		

Stofnavn	Mængden af stof på anlægsområdet	Hvordan og hvor stoffet lagres, bruges og transporteres rundt på anlægget og hvor der er en risiko for at stoffet bliver frigivet.	Hvilke foranstaltninger der er udført på eksisterende anlæg som sikrer mod forurening af jord og grundvand.
I polymeren kan forventes et restindhold af monomeren bestående af akrylamid på < 0,02%.	Koncentrationen af restmonomer i polymeren kan være op til 0,02 % af den mængde polymer, der årligt anvendes i vandgenbrugsanlægget. Det svarer til 7,4 kg restmonomer årligt.		
I polymeren kan forventes et restindhold af Diethylenetriamine pentaeddikesyre natriumsalt (DTPA5Na) på < 0,05%.	Koncentrationen af DTPA5Na vil være under 0,05 % af den mængde polymer, der årligt anvendes i vandgenbrugsanlægget. Det svarer til 18,5 kg DTPA5Na årligt.		

Nedenfor vises oversigtskort over bygninger på den nye fabrik og den gamle fabrik. Oversigtskortene er også vedhæftet som selvstændige bilag.



VURDERING af stoffer videreført til trin 3

Til denne vurdering anvender Miljøstyrelsen, principperne fra "Orientering nr. 6, 2008. Forebyggelse af jord- og grundvandsforureninger på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter" til en gennemgang af de stoffer, der er videreført til trin 3. Gennemgangen resulterer i en overordnet stillingtagen til hvert stof i forhold til, om der er en høj eller en normal risiko for forurening af jord eller grundvand med stoffet.

Tabel 5:

Stofnavn	Vurdering	Risiko for forurening	
		Normal	Høj
Des CIP HP	Des CIP HP er et desinfektionsmiddel baseret på pereddikesyre. Stoffet indeholder hydrogenperoxid (25-40 %), eddikesyre (10-<15%) og pereddikesyre (2,5-<5%). Stoffet er klassificeret som farligt på grund af giftighed overfor vandlevende organismer med langvarige virkninger (H411). Det årlige forbrug af stoffet er på 2,5 ton. Der er ikke fundet kilder, som beskriver risikoen for længerevarende jord- og grundvandsforurening fra blandingsproduktet Des CIP HP.	x	
Des CIP HP: Hydrogenperoxid		x	
Des CIP HP: Pereddikesyre		x	
	Ifølge EU Risk Assessment report (2003) (https://echa.europa.eu/documents/10162/a6f76a0e-fe32-4121-9d9d-b06d9d5f6852) er hydrogenperoxid let biologisk nedbrydeligt i vandmiljøet og har en kort levetid (readily biodegradable). I jord nedbrydes hydrogenperoxid også hurtigt grundet høje koncentrationer af katalytisk materiale såsom overgangsmetaller, enzymer, let oxiderede/reducerede organiske forbindelser og mikroorganismer. I nogle tilfælde anvendes hydrogenperoxid som oxygenkilde for aerobe mikroorganismer ved remediering af forurenede grundvand. Hydrogenperoxid er ikke klassificeret som PBT eller vPvB (ECHA https://echa.europa.eu/da/registration-dossier/-/registered-dossier/15701/1/1). Ifølge ECHA (https://echa.europa.eu/da/registration-dossier/-/registered-dossier/14885/5/3/4) er pereddikesyre let biologisk nedbrydeligt (readily biodegradable) i jord, da det nedbrydes hurtigt ved kontakt med organisk materiale i jorden. Ifølge ECHA er der ikke foretaget tilstrækkelige standardiserede tests for pereddikesyres nedbrydning i vand. Pereddikesyre opfylder ikke kriterierne for PB og vPvB, men er klassificeret som T, da det har en NOEC-værdi på 0,00094 mg/L. Des CIP HP anvendes i forholdsvis små mængder (2,5 tons/år) til rengøring/CIP af vakuumfiltre. Det opbevares indendørs på en opsamlingsbakke, så der vurderes lav risiko for spild af den ufortyndede blanding. CIP-rengøring forekommer 1 gang ugentligt, hvor Des CIP HP opblandes med vand, føres gennem vakuumfiltrene, hvorefter den fortyndede CIP-væske og vaskevand ledes til udbringning på landbrugsjord. Da der ikke er fundet nogen kilder for jord- og grundvandsforurening forårsaget af Des CIP HP, samt at både hydrogenperoxid og pereddikesyre er let bionedbrydelige i jord kombineret med de små anvendelsesmængder, vurderes det, at der ikke er risiko for længerevarende jord- og grundvandsforurening ved brug af Des CIP HP.		
Topaz MD4: Fedtalkohol ethoxylater, højst C15 og højst 5EO	Topaz MD4 et meget basisk skumrengøringsmiddel, baseret på natriumhydroxid og er klassificeret som farlig pga. ætsningsfare ved berøring og kan forårsage alvorlig øjenskade (H290, H314 og H318). Topaz MD4 blandingen er ikke klassificeret som miljøskadelig ifølge CLP-kriterierne, hvorimod indholdsstoffet "fedtalkohol ethoxylater, højst C15 og højst 5EO" er klassificeret som H400 "Meget giftig for vandlevende organismer". Blandingen anvendes i en årlig mængde på 1,2 ton, hvilket svarer til 0,0086 ton "fedtalkohol ethoxylater, højst C15 og højst 5EO". Det har ikke været muligt at finde information om stoffets klassificering som PBT eller vPvB. I en undersøgelse fra 2010 udarbejdet af det tyske Federal Environment Agency (https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/461/publikationen/texte_72_2013_identification_of_potential_pbt-vpvt-substances_by_qsar_methods_0.pdf), er der identificeret 132 stoffer ud af 4445 stoffer fra ECHA's "liste over stoffer identificeret for registrering", som har potentiale for at være PBT/vPvB. "Fedtalkohol ethoxylater, højst C15 og højst 5EO" blev ikke identificeret som et af disse 132 stoffer. Topaz MD4 anvendes i forholdsvis små mængder (1,2 tons/år) til rengøring udvendigt på tanke. Det opbevares indendørs på en opsamlingspalle, så der vurderes lav risiko for spild af den ufortyndede blanding. Topaz MD4 opblandes med vand og anvendes til rengøring, hvorefter den fortyndede blanding og vaskevand ledes til udbringning på landbrugsjord.	x	

Stofnavn	Vurdering	Risiko for forurening	
		Normal	Høj
	Da blandingsproduktet Topaz MD4 ikke har nogen økotoksikologisk klassificering, forbruges i små mængder (1,2 ton per år) med lav risiko for udslip, samt at der ikke er fundet PBT/vPvB klassificering af indholdsstoffet "fedtalkohol ethoxylater, højst C15 og højst 5EO", vurderes det, at der ikke er risiko for længerevarende jord- og grundvandsforurening ved brug af Topaz MD4.		
Dieselolie	Diesel anvendes i en årlig mængde på 23.050 liter til tankning af gummiged og traktorer. Diesel er klassificeret ved H226 "Brandfarlig væske og damp", H304 "Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene", H315 "Forårsager hudirritation", H332 "Farlig ved indånding", H351 "Mistænkt for at fremkalde kræft", H373 "Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering" og H411 "Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger". Ifølge ECHA (https://echa.europa.eu/da/registration-dossier/-/registered-dossier/7243/1/1) indikerer log KOC værdi på >3 for diesel komponenter, at disse sandsynligvis vil adsorbere til jord og sediment, og dermed er det usandsynligt, at de udvaskes til grundvandet. Ifølge Miljøstyrelsen (2008) (https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-725-5/pdf/978-87-7052-726-2.pdf) udgør olie- og/eller benzinprodukter en hyppig forurening af jord i Danmark både ved punktkilder og ved diffus forurening. Der findes endvidere kvalitetskriterier for jord og grundvand for kulbrinter, der stammer fra olie- og/eller benzinprodukter. Gummiged og traktorer tankes manuelt på asfalteret område. Skulle uheldet være ude, og der spildes dieselolie på asfaltbelægningen findes der dels kemikalie-måtter til at lægge over de to nærliggende nedløbsriste samt kattegrus, som vil blive spredt over udslippet, og som kan suge dieselolien og derefter fjernes. Afhængig af spildmængde vil der blive foretaget afrensning af asfaltbelægningen. Det vurderes at der ikke er risiko for længerevarende forurening af jord og grundvand fra brugen af produktet da dette opbevares indendørs i rum, der kan rumme største tank og på epoxygulv.	x	
Shell turbo t46 smøreolie: (4- nonylphenoxy) eddikesyre	Shell Turbo t46 er en smøreolie i høj kvalitet til damptrubiner. Blandingsproduktet er hverken klassificeret som sundheds- eller miljøskadeligt ifølge CLP-kriterierne, men indeholder en række farlige komponenter. Produktet anvendes til vedligehold af produktionsudstyr i en årlig mængde på 290 kg (325 liter). Produktet opbevares i en 200 liters tønde indendørs og ved behov for smøring hentes olien i dunke til produktionsapparatet.	x	
Shell turbo t46 smøreolie: N-fenyl-1-naftylamin	Den største bestanddel i produktet er "skiftende lav viskøs base olie", som er klassificeret ved H304 "Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene", men har ikke nogen miljørelateret klassificering. Den årlige mængde af dette produkt er 0-90 kg.	x	
Shell turbo t46 smøreolie: Skiftende lav viskøs base olie	Produktet indeholder også (4- nonylphenoxy) eddikesyre i en årlig mængde på 0,1 kg. Dette stof er klassificeret ved H302 "Farlig ved indtagelse", H314 "Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader", H317 "Kan forårsage allergisk hudreaktion" og H410 "Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer". Ifølge ECHA (https://echa.europa.eu/da/registration-dossier/-/registered-dossier/13127/1/1) er stoffet moderat/delvist bionedbrydeligt. Det er hverken klassificeret som PBT eller vPvB. Log Koc værdi > 3 indikerer, at stoffet sandsynligvis vil adsorbere til jordpartikler. Produktet indeholder også N-fenyl-1-naftylamin i en årlig mængde på 0,34 kg. Dette stof er klassificeret ved H302 "Farlig ved indtagelse", H317 "Kan forårsage allergisk hudreaktion", H373 "Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering", H400 "Meget giftig for vandlevende organismer" og H410 "Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer". ". Ifølge ECHA (https://echa.europa.eu/da/registration-dossier/-/registered-dossier/18078/1) er stoffet ikke let bionedbrydeligt, men opfylder stadig hverken kriterierne for at være PB eller vPvB, selvom det er klassificeret som T. Ifølge Miljøstyrelsen (2008) (https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/2008/978-87-7052-725-5/pdf/978-87-7052-726-2.pdf) udgør olie- og/eller benzinprodukter dog en hyppig forurening af jord i Danmark både ved punktkilder og ved diffus forurening. Der findes endvidere kvalitetskriterier for jord og grundvand for kulbrinter, der stammer fra olie- og/eller benzinprodukter. Det vurderes at risikoen for længerevarende forurening af jord og grundvand fra brugen af produktet er lav da produktet både opbevares og anvendes inden døre og anvendes i meget lille mængde.	x	
Spildolie	Spildolie "produceres" i en årlig mængde på cirka 650 liter, som opbevares indendørs i kemikaliarium i 200 liters tønder på spildbakker. Spildolie bortskaffes årligt iht. kommunens affaldsregulativ. Med de nuværende foranstaltninger vurderes det, at der ikke er risiko for udslip af spildolie og dermed ikke risiko for længerevarende påvirkning af jord og grundvand som følge af spildolie.	x	
Fyringsolie	Fyringsolie anvendes i en årlig mængde på 2.440.000 liter til brændsel til damkedler til tørring af kartoffelmel og til forarbejdning af protein (denaturering/koagulering) før tørring i spinflash tørreriet. Fyringsolien opbevares i dobbeltvægget tanke i støbt tankgrav sådan at der ikke er nogen risiko for udslip til omgivel-	x	

Stofnavn	Vurdering	Risiko for forurening	
		Normal	Høj
	serne. Ydermere er tankene forsynet med niveaumåler og lækageovervågning således at en evt. utæthed vil blive opdaget med det samme da lækageovervågningen er tilkoblet processtyringsanlæg. Rørføring sker i nedgravede kanaler med låg og adgang for daglig visuel inspektion sådan at evt. utæthed opdages og samtidig vil udslippet forblive i kanalen.		
Praestol™ 851 TR FLOCK-ULANT	Polymeren Praestol leveres til fabrikken med lastbil og oplagres i bigbags, da polymeren er på fast form. Bigbags opbevares i container uden for vandrensningsbygning. Fra containeren transporteres en bigbag med truck ind i vandrensningsbygning og placeres på en sækketømmere i et aflåst rum. Under transporten fra container ind i vandrensningsbygning, består en risiko for, at der kan ske spild af polymer. Hvis det sker ved containeren foran vandrensningsbygning, er der ikke risiko for forurening af jord og grundvand, da der er fast og tæt belægning, hvorfor polymeren kan fejles op. Hvis der opstår spild med polymer inde i vandrensningsbygning, fejles spildet op. Når først en bigbag er placeret på sækketømmere, doseres polymeren via et lukket system ind i vandgenbrugsanlægget, hvorfor der ikke er risiko for spild. Polymeren opløses i vand i en tank, hvor polymerkæderne åbnes, således de kan binde sig til jordpartiklerne i vaskevandet. Når polymeren er opløst, tilsættes den vaskevandet i blandetanken. Polymeren binder sig til jordpartiklerne i vandet, der udfældes som humus. Leverandøren oplyser, at ca. 95 % af polymeren kan forventes at binde sig til jordpartiklerne og udfældes med humus, mens resten forventes at forblive i væskefasen. Af sikkerhedsdatabladet fremgår det, at polymeren kan anvendes til rensning af drikkevand (TR-serien), forudsat at doseringsmængden overholdes, hvilket gør det muligt at genanvende det rensede vaskevand fra skruepressen til vask af kartofler. I sikkerhedsdatabladet oplyses at polymeren i sin rene pulverform er skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger (H412), hvilket skyldes den kationiske ladning på polymerkæderne. Polymeren må derfor ikke tilføres afløb, vandløb eller jorden i sin rene pulverform. Jf. sikkerhedsdatabladet består polymeren af op til 90 % af 1-propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with 2-propenamide. Koncentrationen af rester af monomeren i polymeren er < 0,02 % (200 ppm), oplyst af producenten. Den resterende del af polymeren består af fugt jf. leverandør. Mængden af monomer i polymeren kan variere, alt afhængig af hvor længe polymeriseringen forløber hos polymerproducenten, men vil ikke overstige en koncentration på 0,02 %. Den årlige mængde af restmonomer i polymeren vil være op til 7,4 kg. Der forventes at blive produceret 13.220 tons humus pr. år. Der forventes at være 40 % tørstof i humus, hvilket svarer til 5.300 tons tørstof. Leverandøren oplyser, at der skal anvendes 7 kg polymer pr. ton tørstof, hvilket svarer til at der anvendes 37 tons polymer pr. år. Af den samlede mængde polymer der skal anvendes i kampagneperioden, er det ca. 33,3 tons der består af 1-propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with 2-propenamide, mens monomeren akrylamid udgør op til 7,4 kg. Den resterende mængde på ca. 3,7 tons er fugt i polymeren. Da leverandøren oplyser, at det kan forventes at 95 % af polymeren binder sig til jordpartikler, er der tale om at 31,7 tons polymer (1-propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with 2-propenamide) binder sig til jordpartikler og udfældes som humus. Det betyder at pr. tons humus der udfældes, kan der forventes et indhold af 1-propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with 2-propenamide på 2,4 kg. De resterende 5 % af polymeren binder sig ikke til jordpartikler og forbliver i vaskevandet. Monomeren akrylamid har ikke en flokkulerende effekt, hvorfor den ligeledes forbliver i vaskevandet. Der produceres 343.100 m³ rensed vaskevand pr. år, hvoraf ca. halvdelen af det rensede vaskevand genbruges til vask af kartofler. Derfor kan der forventes et indhold af 1-propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[(1-oxo-2-propenyl)amino]-, chloride, polymer with 2-propenamide i det rensede vaskevand på 4,9 mg/l. Foruden resten af polymeren, kan der både forventes spor af restmonomeren (200 ppm) og DTPA5Na (500 ppm) i det rensede vaskevand. Natriumsaltet af diethylenetriaminpentaeddikesyre (pentanatrium pentetat), også kendt som DTPA5Na. Det er et organisk chelateringsmiddel (molekylfragmenter, der kan danne bindinger til metaller eller metalioner), der anvendes i forskellige forbindelser, herunder som medicinsk modgift, industriel stabilisator, i kosmetik og i rengøringsmidler til at binde metalioner. DTPA pentanatriumsalt har CAS-nummer: 140-01-2. Medicinsk anvendes stoffet til at reducere radioaktivt materiale i kroppen. Industrielt bruges DTPA stabiliserende i farvestof-, vaskeri- og papirindustrien. Det har også anvendelser i fotografi- og olieindustrien. Endelig anvendes stoffet i laboratorier i videnskabelige analyser, bl.a. til at detektere bly-ioner i vand. DTPA er klassificeret reproduktionstoksisk med faresætning H360Df (Kan skade det ufødte barn og mistænkes for at skade fertiliteten). Ifølge sikkerhedsdatabladet for Praestol 851 TR FLOCKULANT indeholder polymeren ingen komponenter, der anses for at være persistente, bioakkumulerende og toksiske (PBT) eller meget persistente og bioakkumulerende (vPvB) i niveauer på 0,1 % eller højere. Det rensede vaskevand transporteres udelukkende i nedgravede rørledninger fra Åhusevej via tank C, videre til Engholmvej 10 eller direkte til Uhre. De nedgravede rørledninger er af PVC og er bestandige overfor det rensede vaskevand. I tilfælde af at der opstår et uopdaget brud på en nedgravet rørledning, er der	x	

Stofnavn	Vurdering	Risiko for forurening	
		Normal	Høj
	risiko for udslip af polymer, restmonomer og DTPA til jorden. Udslip af polymer binder sig til jorden, hvorfor polymeren ikke har nogen nedadgående bevægelse i jorden. Vedlagte kilde viser desuden at nedbrydningsprodukterne fra polymeren heller ikke har nogen nedadgående bevægelse. Når polymeren reduceres til 6-7 monomerenheder, kan den udnyttes af jordmikroorganismer. Vedlagte kilde viser yderligere, at der anslås en halveringstid af polymeren på 5,4 år¹. På denne baggrund kan polymeren ikke give en længerevarende forurening af jorden. Når humus skal spredes på landbrugsjord, nedbrydes polymeren forholdsvis hurtigt af jordbakterier, hvorfor der ikke er risiko for at polymeren trænger ned til grundvandet. Leverandøren oplyser, at den type polymer som ønskes anvendt på virksomheden, er præcis den samme type som de kommunale renseanlæg anvender til deres slamafvanding. Her er det almindeligt, at slam – indeholdende polymer – udbringes på landbrugsjord. Slam fra kommunale renseanlæg indeholder i øvrigt andre – og mere problematiske – stoffer som f.eks. medicinrester, PFAS, mikroplast, hormonforstyrrende stoffer m.m. Disse stoffer indgår ikke i humusen fra virksomheden. På baggrund af opbevaring og håndtering af polymeren, samt mængder af polymer i henholdsvis humus og rensset vaskevand, vurderes der ikke at være risiko for forurening af jord eller grundvand. Der henvises desuden til Bilag 1: Vurdering af Basistilstandsrapport.		

¹ [Cationic polyacrylamide copolymers \(PAMs\): Environmental half life determination in sludge-treated soil.](#)

SAMMENFATNING

Den gennemførte vurdering af de anvendte produkter/stoffer for hele AKK viser, at 7 produkter føres videre til trin 3 grundet deres eller deres indholdsstoffers klassifikation som miljøfarlig (H4XX) eller grundet indhold af kulbrinter. Det drejer sig om:

- 1) Des CIP HP (blandingen og indholdsstofferne hydrogenperoxid og pereddikesyre)
- 2) Topaz MD4 indholdsstoffet "Fedtalkohol ethoxylater, højst C15 og højst 5EO"
- 3) Dieselolie
- 4) Shell turbo t46 (blandingen og indholdsstofferne "(4- nonylphenoxy)-eddikesyre", "N-fenyl-1-naftylamin" samt "Skiftende lav viskøs base olie"
- 5) Spildolie
- 6) Fyringsolie
- 7) Praestol 851 TR

For Des CIP HP og indholdsstofferne hydrogenperoxid og pereddikesyre vurderes det at der ikke er risiko for længerevarende jord- og grundvandsforurening, da indholdsstofferne er let bionedbrydelige i jord og anvendes i små mængder.

For Topaz MD4 indholdsstoffet "Fedtalkohol ethoxylater, højst C15 og højst 5EO" er der ikke fundet PBT/vPvB klassificering, og da det anvendes i små årlige mængder, vurderes det derfor, at der ikke er risiko for længerevarende jord- og grundvandsforurening ved brug af Topaz MD4.

For dieselolie vurderes der ikke at være risiko for længerevarende påvirkning af jord og grundvand, på grund af foranstaltninger omkring opbevaring og tankning således at der ikke kan ske udslip til jord.


For Shell turbo t46 blandingen og indholdsstofferne "(4- nonylphenoxy) eddikesyre", "N-fenyl-1-naftylamin" samt "Skiftende lav viskøs base olie" vurderes der ikke at være risiko for længerevarende forurening af jord og grundvand, da der anvendes en lille mængde og det ikke er klassificeret som PBT eller vPvB.

For spildolie vurderes det med de nuværende foranstaltninger, at der ikke er risiko for udslip af spildolie og dermed ikke er risiko for længerevarende påvirkning af jord og grundvand som følge af spildolie.

For fyringsgasolie vurderes det med de nuværende foranstaltninger, at der ikke er risiko for udslip af gasolie og dermed ikke er risiko for længerevarende påvirkning af jord og grundvand som følge af den anvendte gasolie.

Polymeren Praestol 851 TR opbevares i bigbags i container foran vandrensningsbygningen. Hvis der opstår spild med polymer foran containeren, fejes polymeren straks op uden risiko for udledning til omgivelserne, da der er fast belægning ved containeren i form af belægningssten. Hvis der opstår spild med polymer inde i vandrensningsbygningen, fejes dette ligeledes op. På baggrund af opbevaring og håndtering af polymeren, samt mængder af polymer i henholdsvis humus og rensset vaskevand, vurderes der ikke at være risiko for længerevarende forurening af jord og grundvand.

Bilag 1: Vurdering af Basistilstandsrapport i forbindelse med vandgenbrugsanlæg.




Når polymeren, der er fuldt opløselig i vand, tilsættes til vaskevandet, binder polymeren sig til jordpartiklerne, hvilket medfører en flokkulering af jordpartiklerne.

Flokkulering af jordpartikler i vandet, benævnes herfra som humus. Leverandøren af polymeren oplyser, at der kan forventes at være 5 % polymer tilbage i vandet, efter flokkulering af jordpartikler. Humusfraktionen udbringes på landbrugsjord. Der "produceres" i alt 13.220 tons humus og humusfraktionen forventes at have et tørstofindhold på 40 %, hvilket svarer til 5.288 ton tørstof. Det oplyses af fabrikken, at der skal anvendes 7 kg polymer pr. ton tørstof, hvorfor der skal anvendes ca. 37 ton polymer pr. år. Der produceres 140 m³ vaskevand i timen, hvilket svarer til en mængde af rensset vaskevand på 343.100 m³.

En del af det rensede vaskevand anvendes til vask af kartofler, mens resten ledes ud som gødningsprodukt på landbrugsjord.

Af sikkerhedsdatabladet fremgår det, at polymeren i pulverform, ikke må komme i overfladevand. Polymeren (fast stof på pulverform) opbevares enten i container foran vandrensningsbygning eller indendørs i vandrensningsbygningen i et aflåst rum med en sækketømmer. Polymeren ledes til en tank, hvor den blandes med vand og pumpes herfra til blandetanken, hvor det blandes med urensset vaskevand. Blandingen ledes til skruepresseren. Fra skruepresseren fremkommer rensset vaskevand, som ledes til tank C til vandgenbrug og restvand fra skruepresseren ledes tilbage til tank B (figur 1). Tilsætning af polymer sker efter flow ind til skruepresseren. Tilsætningen styres via plc efter flow ind til skruepresseren. Der vil ikke være risiko for overdosering af polymeren, da den løbende kontrolleres via plc. Der kan opstå brud på tanken, hvor polymeren opløses i vand. I værste tilfælde er der i så fald risiko for, at der kan løbe op til 5 m³ polymeropløsning ud på gulvet i vandrensningsbygning og videre til afløb til gulvtank, hvorfra det pumpes op i tank A.


Principtegning for vandgenbrug



Figur 1: Principtegning for vandgenbrug.

Urenset vaskevand fra tank A føres kontinuerligt til sandhjul, hvorfra sand udfældes og anvendes til genbrug, mens vaskevandet leveres retur til tank A. Den mængde urenset vaskevand fra tank A der løber i overløbet, føres til tank B (figur 1 og figur 2).

Oversigtstegning af vaskevandsanlæg




Figur 2: Oversigtstegning af vaskevandsanlæg.

I skruepresseren udfældes humus fra vaskevandet. Fra bunden af skruepresseren falder humusfraktionen ned i en betonboks i stuetagen. Fra opsamlingsboksen afhentes humusfraktionen og køres på landbrugsjord. Den afvandede humusfraktion forventes at have et tørstofindhold på ca. 40 % og vil ikke afvande/dryppe under transport fra fabrikken. Det rensede vaskevand fra skruepresseren ledes til tank C til vandgenbrug og overløb fra tank C ledes til Uhre og overløb fra skruepresseren ledes tilbage til tank B (figur 1).

Vaskevand fra Engholmvej 19 pumpes via en Ø160 mm nedgravet rørledning til fortank ved Langbogaard (figur 3).

Oversigtstegning af vandgenbrugsanlæg



Figur 3: Oversigtstegning af vandgenbrugsanlæg.

Fortanken ved Langbogaard anvendes som udgangspunkt kun til oplagring af urensede vaskevand fra Engholmvej 19. I nødsituation kan skyllevand ved manuel omstilling af ventiler i ledningsnettet midlertidigt oplagres i betontank. Skyllevand er vand fra rengøring af fiberafdelingen og vand fra rengøring af stivelsesafdelingen. Skyllevand fra Engholmvej 19 pumpes som udgangspunkt kun via Ø160 mm nedgravet rørledning direkte til Åhusevej 8 og videre til Uhre for udspredning på landbrugsjord.

Det urensede vaskevand renses som tidligere beskrevet ved Åhusevej 8 og kan enten pumpes via Ø200 mm rørledning til Uhre for udspredning eller til tank C til genbrug på Åhusevej 8 eller Engholmvej 19.

Alle eksisterende rørledninger forløber på arealer, der tilhører fabrikken, på nær krydsningen af offentlige veje - Åhusevej og Herningvej.

For at sikre mod forurening af jord og grundvand så risikoen for at stoffer ikke bliver frigivet fra ledninger, tanke og belægninger foretages følgende:

Alle ledninger er nedgravede rørledninger af PVC, således de er bestandige over for de transporterede væsker. Nedgravede plastikledninger bliver kun utætte, hvis de udsættes for fysisk overlast udefra (overgravning ol.). Alle rørledninger trykprøves hvert år inden kampagnestart. Det gælder alle ledninger mellem Engholmvej 19 og Åhusevej 8 og fra Engholmvej 19 til lagunebassin i Uhre.

Alle tanke med urensset og rensset vaskevand kontrolleres visuelt 1 gang årligt, efter kampagneperioden, hvor alle tanke er tomme og rengjorte.

Fortank ved Langbogaard er nedgravet 1,5 m under terræn og kontrolleres ligeledes visuelt inde fra tanken 1 gang årligt. Desuden er der hvert 10. år beholderkontrol. Der er bestilt en beholderkontrol af fortanken. Dokumentation eftersendes når beholderkontrol er foretaget.

Alle tanke er bestandige overfor de modtagne/afgivne væsker. I tilfælde af at der sker udslip fra tank A, B og C, er disse placeret i en tankgård, der kan tilbageholde indholdet af den største tank + 10 %. For alle tanke tjekkes for utætheder som opdages ved at vandet kommer ud mellem betonfundament og bundringen (figur 4).



Figur 5: Utætheder fremgår ved at vandet kommer ud mellem betonfundamentet og bundringen.



Figur 4 Bunden af tank B kan inspiceres igennem en mandeluge.

Bunden af tank B kan inspiceres igennem en mandeluge (figur 4).

Driftsforstyrrelser eller uheld i produktionen kan forekomme i forbindelse med nedbrud af et eller en del af produktionsudstyret.

I sådanne tilfælde nedlukkes hele eller dele af virksomhedens produktionsapparat, hvorved eventuel forurening undgås.

I tilfælde af mindre nedbrud af tank A, stoppes tilledning af urensset vaskevand mens reparationen foretages og urensset vaskevand oplagres i fortank ved Langbogaard. Efter reparationen pumpes det urensede vaskevand i tankgården tilbage i tank A og renses. I tilfælde af større nedbrud af tank A, stoppes tilledning af urensset vaskevand og det urensede vaskevand ledes direkte til Uhre for udspreddning på mark.

I tilfælde af mindre nedbrud af tank B, stoppes tilledning af urensset vaskevand, mens reparationen foretages og urensset vaskevand oplagres i fortank ved Langbogaard. Efter reparationen pumpes det urensede vaskevand i tankgården tilbage i tank B og renses. I tilfælde af større nedbrud af tank B, stoppes tilledning af urensset vaskevand og det urensede vaskevand ledes direkte til Uhre for udspreddning på mark.

I tilfælde af mindre og større nedbrud af tank C, ledes det rensede vaskevand udelukkende via Ø200 mm rørledning direkte til Uhre. Der er ikke noget af det rensede vaskevand der kan genbruges, så længe der er nedbrud af tank C.

Anlægget er koblet til fabrikkens procesovervågningsanlæg og vil automatisk helt eller delvis blive stoppet som ovenfor beskrevet ved driftsforstyrrelser eller uheld.

På belægninger hvor der kan forekomme spild af humus, herunder arealet uden for betonboksen, er der belægningssten, der gør at overfladen er bestandig og uden risiko for nedsivning. Eventuelt spild ved læsning, fejes tilbage i humusboksen.

Ved rengøring af arealet ud for humusboksen, vil rengøringsvand løbe ned i risten foran bygningen og ledes herfra til tank A og dermed ind i vandrensningsprocessen.

Belægningen inde i selve betonboksen er betongulv uden revner og afløb. Ved rengøring skylles med vand, der vil løbe ned i risten foran bygningen og derfra blive ledt til tank A og tilbage i vandrensningsprocessen. Evt. spild af humus i forbindelse med læsning af humus på lastbil, fejes op.



Figur 6: Udliveringsboks med humus. Mellem humusboksen og afløbsrende er der støbt beton. Betonen går 1 meter ud på den anden side af afløbsrenden.

Der er fast belægning uden for udliveringsboksen i form af belægningssten.